Waarnemingen

Erwin de Haan en Robin Hes February 21, 2013

1 Waarnemingen

Als men het bordje over de de zwarte lijn beweegt gaan de LEDs uit van de sensoren die boven het zwarte deel zitten uit en worden de pinnen naar GND gehaald.