
بہ نام خداوند

تمرین شماره ۴ رباتیک

981-8714


عرفان اعتصامي

پرسش () در گام اول، توابع ژاکوبین سرعت انتقالی و سرعت زاویه ای را به صورت سمبولیک از روش تحلیلی و طبق تعاریف موجود در جزوه که در شکل ۱ نمایش داده شده اند، به دست می آوریم. برای مشاهده ی کد، به فایل تابع Jacobian مراجعه شود (برای جلوگیری از تداخل احتمالی با تابع از پیش تعریف شده ی Jacobian در Jacob.m نام این تابع را به صورت Jacob در نظر گرفتیم).



شکل ۱: تعریف ژاکوبین سرعت انتقالی و سرعت زاویهای

پرسش I-lفایل $Run.m-Part\ 1-SCARA$ در ابتدا با در نظر گرفتن دستگاههای مختصات تعریف شده در جزوه که در شکل Y نمایش داده شدهاند، تبدیل همگن از دستگاه مختصات مرجع به دستگاه عملگر نهایی را به کمک توابع Trans.m و Rot.m مطابق شکل Y میابیم.



شکل ۲: تعریف دستگاههای مختصات برای ربات SCARA

```
H_SCARA = Rot('z', theta1) * Trans('z', h) * Trans('x', l1) * ...
Rot('z', theta2) * Trans('x', l2) * Trans('z', d3) * Rot('x', pi);
```

شکل ۳: محاسبهی تبدیل همگن برای ربات SCARA

حال به کمک تابع Jacob.m، ژاکوبین سرعت انتقالی و سرعت زاویهای ربات SCARA را بر اساس مشخصات داده شده برای آن محاسبه می کنیم؛ نتیجه در شکل * نمایش داده شده است.

```
Part 1: SCARA - Jv:

[ - 25.0*sin(theta1 + theta2) - 30.0*sin(theta1), -25.0*sin(theta1 + theta2), 0]

[ 25.0*cos(theta1 + theta2) + 30.0*cos(theta1), 25.0*cos(theta1 + theta2), 0]


[ 0, 0, 0]

[ 0, 0, 0]

[ 1.0, 1.0, 0]
```

شکل ۴: ژاکوبین سرعت انتقالی و سرعت زاویهای ربات SCARA

پرسش (-1) (فایل $Run.m-Part\ 1-PUMA$) در ابتدا با در نظر گرفتن دستگاههای مختصات تعریف شده در جزوه و تمرین (1) (اضافه گردیدن ثابت (1) نسبت به جزوه) که در شکل (1) نمایش داده شدهاند، تعریف شده در جزوه و تمرین (1) (اضافه گردیدن ثابت (1) نمایش داده شدهاند، تعریف شده در جزوه و تمرین (1) (اضافه گردیدن ثابت (1) نمایش داده شده در جزوه و تمرین (1) (اضافه گردیدن ثابت (1) نمایش داده شده در جزوه و تمرین (1) (اضافه گردیدن ثابت (1) نمایش داده شده در جزوه و تمرین (1) (اضافه گردیدن ثابت (1) (اضافه گردید



شکل ۵: تعریف دستگاههای مختصات برای ربات PUMA

```
H_PUMA = Rot('y', -(pi/2-theta1)) * Trans('y', h) * Trans('z', d) * ...
Rot('z', theta2) * Trans('x', l1) * Rot('z', theta3) * ...
Trans('x', l2);
```

PUMA شکل ۶: محاسبه ی تبدیل همگن برای ربات

حال به کمک تابع Jacob.m ژاکوبین سرعت انتقالی و سرعت زاویهای ربات PUMA را بر اساس مشخصات داده شده برای آن در تمرین π محاسبه می کنیم. از آنجا که پس از ساده سازی به کمک توابع MATLAB ژاکوبین سرعت انتقالی همچنان عبارتی طولانی است، تنها ژاکوبین سرعت زاویهای در شکل Ψ نمایش داده شده است (عدد Ψ 1.571 در این شکل و خروجی Ψ MATLAB همان Ψ می باشد).

شكل ٧: ژاكوبين سرعت زاويهاى ربات PUMA

پرسش (4) (فایل (4) (4) اگر معکوس ماتریس ژاکوبین سرعت انتقالی را از سمت چپ در دو طرف رابطه ی میان ژاکوبین سرعت انتقالی و سرعت متغیرهای مفصلی ضرب کنیم، خواهیم داشت:

$$\overrightarrow{V_e} = J_V \dot{\theta} \xrightarrow{\times J_v^{-1}} \dot{\theta} = J_V^{-1} \overrightarrow{V_e}$$

حال باید با استفاده از معادلهی فوق، مقدار $\dot{\theta}$ (سرعت موتورهای مفاصل دورانی و کشویی) را به ازاء مقادیر مختلف متغیرهای مفصلی محاسبه می کنیم. همان طور که در شکل 4 مشاهده می شود، ژاکوبین سرعت انتقالی ربات متغیرهای مفصلی 6 (مفصل کشویی) می باشد؛ پس مطابق شکل 6 ، تنها برای دو مفصل دورانی، گام 6 را در نظر می گیریم. لازم به ذکر است که نقاط تکینگی ربات 6 مطابق آن چه که در جزوه تعریف شد، به ازاء 6 و 6 رخ می دهند که خارج از محدوده 6 تا 6 می باشد؛ در نتیجه استفاده از رابطهی فوق در این دامنه، معتبر می باشد.

```
th1 = [0:0.1:360] * (pi/180); % degree th2 = [5:0.1:175] * (pi/180); % degree
```

شکل ۸: تعریف گام برای مفاصل دورانی ربات SCARA

از آن جا که سرعت محاسبات سمبولیک در MATLAB پایین میباشد، محاسبات لازم را مطابق شکل ۹، با استفاده از تابع matlabFunction برای تبدیل یک عبارت سمبولیک به یک تابع انجام داده ایم.

```
Q_dot = zeros(length(th1), length(th2), 3);
% To increase computation speed significantly
Q_dot_temp = Jv_SCARA \ Ve;  % = inv(Jv_SCARA) * Ve
Q_dot_fun = matlabFunction(Q_dot_temp);

for i = 1:length(th1)
    for j = 1:length(th2)
        Q_dot(i, j, :) = Q_dot_fun(th1(i), th2(j));
    end
end
```

شکل ۹: محاسبهی سرعت متغیرهای مفصلی به ازاء موقعیتهای مختلف مفاصل در ربات SCARA

حال مقادیر نظیر $\dot{\theta}_2$ ، $\dot{\theta}_2$ و $\dot{\theta}_2$ را جدا کرده و بیشینه یه ریک را پس از گرفتن قدر مطلق (برای در نظر گرفتن مقادیر منفی) بیابیم. حداکثر سرعت مورد نیاز برای هر یک از موتورها در ادامه نمایش داده شده است. لازم به ذکر است که در تمام فضای کاری، سرعت موتور مفصل کشویی برابر با $\frac{cm}{s}$ بوده و محل وقوع سرعت بیشینه موتورها، فارغ از متغیر مکانی مفصل کشویی می باشد.

Maximum of
$$\dot{\theta}_1 = 27.5794 \frac{rad}{s}$$

@
$$\theta_1 = 0.8954 \, rad = 51.3^{\circ}, \theta_2 = 0.0873 \, rad = 5^{\circ}$$

Maximum of
$$\dot{\theta}_2 = 60.6173 \frac{rad}{s}$$

@
$$\theta_1 = 0.9425 \, rad = 54^\circ$$
, $\theta_2 = 0.0873 \, rad = 5^\circ$

Maximum of
$$\dot{d}_3$$
 (Constant) = $15\frac{cm}{s}$

@ Everywhere in the workspace