تمرین هشتم رباتیک

## تحویل ۲۲ دی روی سامانه درسافزار تعویل ۲۲ دی روی سامانه درسافزار

\_\_\_\_\_

مطلوب است ساخت مدلی از ربات تمرین پنجم شامل مفاصل اول تا سوم به همراه عملگرهای الکتریکی مربوطه. برای این منظور:

۱. یک مدل از مکانیک ربات را با درنظر گرفتن سه لینک به صورت میله یکنواخت (با استفاده از قطعات پیشفرض) در Simscape بسازید. جرم میلهها را به ترتیب برای لینکهای ۱ ، ۲ و ۳ برابر چهار، چهار و دو کیلوگرم در نظر بگیرید. طول لینک سه را برابر ۳۰ سانتی متر در نظر بگیرید. (باقی ابعاد و مختصات صفر را مطابق تمرین پنجم درنظر بگیرید.)

۲. به کمک روابط ارائه شده برای موتور DC و جدول زیر مدلی از موتور مربوطه ساخته و به مفاصل ربات متصل نمائید. ربات را  $heta_1=0$  ,  $heta_2=0$  , d=0

قراردهید و ولتاژ ۴۸ ولت را به هرسه موتور به مدت ۳ ثانیه اعمال کنید. زاویه هرمفصل را برحسب زمان رسم کنید . (در همرفتگی لینکها اهمیتی ندارد.)

۳. برای هریک از مفاصل سه گانه ربات، یک کنترلر PID طراحی کنید که زمان نشست ربات حدود ۱ ثانیه و فراجهش آن کمتر از ۵٪ باشد. برای این منظور تابع تبدیل حلقه بسته هر مفصل را بدست آورید و از روابط زیر برای تخمین ضرایب استفاده کنید. (البته نهایتا ممکن است مجبور به تنظیم نهایی ضرایب با سعی و خطا باشید).


$$M_{p} = e^{-\pi \xi / \sqrt{1 - \xi^{2}}} t_{s} = \frac{4.6}{\xi \omega_{n}}$$

کنترلر خود را برای بردن از موقعیت اولیه به

$$\theta_1 = 50$$
 ,  $\theta_2 = 35$  ,  $d = 15~cm$ 

تست کنید. منحنیهای زاویه مفاصل برحسب زمان را رسم کنید. (طراحی تراژکتوری لازم نیست. مقادیر زاویهها را به صورت ورودی پله به کنترل کننده هر مفصل اعمال کنید).

۴. تراژکتوری طراحی شده در قسمت الف تکلیف۵ را روی ربات پیاده کنید و خطای آر ام اس مسیر، نسبت به سوال ۳ را گزارش کنید. (موقعیت اولیه و پایانی مسیر را مختصات تکلیف۵ در نظر بگیرید.) (امتیازی ۲۵٪)



$V_a$	Armature voltage
$V_b$	Back EMF voltage
$R_a$	Armature resistance (50 Ohm)
$ au_m$	The generated torque at the armature
$ au_c$	The input torque to the gearbox (transmission)
$J_m$	Angular inertia of the armature (0.1 kgm²)
$J_g$	Angular inertia of the gears (0.05 kgm²)
r	Transmission ratio (50)
$B_m$	The viscous friction coefficient at the motor and
	transmission (0.01Nms)
$\theta_m$	Angular position of the motor
$\theta_l$	Angular position of the link
$i_a$	Current of the armature
K	The motor constant (7.5Nm/Amp)