

row 1/3 col 1/3
25,-13.05)
y=-15
y=-20
y=-25
y=-30
y=-35
10.0 cm -- measure me; reprint at 100% if wrong
-75°
y=-40
x=0
-90°
x=5
x=10
x=15



(15.25,-13.05)
row 1/3 col 2/3
75,-13.05)
y=-15
y=-20
y=-25
-45°
y=-30
y=-35
-60°
10.0 cm -- measure me; reprint at 100% if wrong
x=15
y=-40
x=20
x=25
x=30


row 1/3 col 3/3
(32.75,-13.05)
y=-15
y=-20
30
y=-25
y=-30
y=-35
10.0 cm -- measure me; reprint at 100% if wrong
y=-40
x=35
x=40
x=45
x=50



row 2/3 col 1/3
25,13.15)
y=10
10
y=5
5
y=0
0deg ray
align (0,0) to base rotation axis
y=-5
y=-10
10.0 cm -- measure me; reprint at 100% if wrong
(15.25,-13.05)
x=0
x=5
x=10
x=15


row 2/3 col 2/3
(15.25,13.15)
75,13.15)
y=10
y=5
y=0
y=-5
y=-10
10.0 cm -- measure me; reprint at 100% if wrong
(15.25,-13.05)
(32.75,-13.05)
x=15
x=20
x=25
x=30



row 2/3 col 3/3
(32.75,13.15)
y=10
15°
y=5
y=0
0°
y=-5
y=-10
-15°
10.0 cm -- measure me; reprint at 100% if wrong
(32.75,-13.05)
x=35
x=40
x=45
x=50


y=40
90°
row 3/3 col 1/3
75°
y=35
35
y=30
30
y=25
25
y=20
20
y=15
15
10.0 cm -- measure me; reprint at 100% if wrong
(15.25,13.15)
x=0
x=5
x=10
x=15


row 3/3 col 2/3
y=40
y=35
60°
y=30
45°
y=25
y=20
y=15
10.0 cm -- measure me; reprint at 100% if wrong
(15.25,13.15)
(32.75,13.15)
x=15
x=20
x=25
x=30



row 3/3 col 3/3
y=40
y=35
y=30
y=25
y=20
30°
y=15
10.0 cm -- measure me; reprint at 100% if wrong
(32.75,13.15)
x=35
x=40
x=45
x=50