PUC-Rio – Departamento de Informática Ciência da Computação Introdução à Arquitetura de Computadores Prof.: Anderson Oliveira da Silva



Trabalho 5 - 2022.2

O objetivo deste trabalho é implementar um monitor de tensão utilizando o Arduino UNO R3 e o shield Multifunção. O programa executado no microcontrolador ATmega328p deve monitorar a tensão fornecida pelo potenciômetro do shield Multifunção e gerar um alerta sonoro quando o valor medido ultrapassar o limiar superior ou o limiar inferior que foram configurados pelo usuário. Os detalhes da especificação são apresentados a seguir.

O programa de monitoramento deve utilizar as seguintes constantes e tipos enumerados:

```
#define HIGH VOLTAGE LIMIT 5.0
#define LOW_VOLTAGE_LIMIT 0.0
#define VOLTAGE UNIT 0.0049
enum MonitorModeValues
MONITORING STOPPED,
MONITORING_STARTED,
SETTING HIGH TH STARTED,
SETTING LOW TH STARTED
};
enum ThresholdStatusValues
 THRESHOLD_NOT_SET,
 THRESHOLD SET
};
enum ledModeValues
LED_ALL_OFF,
LED 1 ON,
LED 2 ON,
LED 3 ON,
LED_4_ON
```

A constantes HIGH_VOLTAGE_LIMIT e LOW_VOLTAGE_LIMIT indicam respectivamente os valores máximos e mínimos de voltagem fornecidos pelo potenciômetro do shield Multifunção do Arduino UNO R3. A constante VOLTAGE_UNIT indica a unidade de voltagem (4,9 mV) do potenciômetro correspondente a cada unidade de valor fornecida pelo conversor analógico digital do Arduino através da função analogRead(POT_PIN).

O enumerado MonitorModeValues fornece os possíveis estados do monitor, conforme explicado a seguir:

```
MONITORING_STOPPED = estado do monitor inativo (parado)
MONITORING_STARTED = estado do monitor em atividade (monitorando)
SETTING_HIGH_TH_STARTED = estado do monitor em configuração do limiar superior
SETTING_LOW_TH_STARTED = estado do monitor em configuração do limiar inferior
```

O enumerado ThresholdStatusValues fornece os possíveis estados de configuração dos limiares superior e inferior, conforme explicado a seguir:

```
THRESHOLD_NOT_SET = estado do limiar não configurado THRESHOLD SET = estado do limiar configurado
```

O enumerado ledModeValues fornece os possíveis estados dos leds do shield Multifunção, conforme explicado a seguir:

```
LED_ALL_OFF = estado de todos os leds apagados

LED_1_ON = estado de apenas o led 1 aceso

LED_2_ON = estado de apenas o led 2 aceso

LED_3_ON = estado de apenas o led 3 aceso

LED_4_ON = estado de apenas o led 4 aceso
```

Descrição dos modos de operação do monitor de tensão:

1. MONITORING STOPPED

Neste estado, o monitor deve apresentar o status "off" no display de 7 segmentos (ex: off). Os LEDs devem iniciar esse estado apagados e os botões assumem as seguintes funções:

- Botão A1: Evento Curto: iniciar o monitoramento APENAS se os limitares superior e inferior estiverem configurados.
- Botão A1: Evento Longo: sem funcionalidade neste estado.
- Botão A2: Evento Curto: apresentar o limiar superior configurado no display de 7 segmentos (ex: ht3.0).
- Botão A2: Evento Longo: iniciar a configuração do limiar superior.
- Botão A3: Evento Curto: apresentar o limiar superior configurado no display de 7 segmentos (ex: 1t2.5).
- Botão A3: Evento Longo: iniciar a configuração do limiar inferior.

2. MONITORING STARTED

Neste estado, o monitor deve apresentar o status "on" piscando e o valor da tensão atual fornecida pelo potenciômetro sem piscar no display de 7 segmentos (ex: on2.5). E, também deve ser realizada uma animação sequencial dos 4 leds alternando, a cada 100ms, entre os seguintes estados: LED_ALL_OFF, LED_1_ON, LED_2_ON, LED_3_ON e LED_4_ON. Ao final, deve-se voltar ao início da sequência.

Caso a tensão medida ultrapasse o limiar superior, o monitor deve apresentar o status "hi" piscando e o valor da tensão atual fornecida pelo potenciômetro sem piscar no display de 7 segmentos (ex: hi3.4). E, caso a tensão medida ultrapasse o limiar inferior, o monitor deve apresentar o status "lo" piscando e o valor da tensão atual fornecida pelo potenciômetro sem piscar no display de 7 segmentos (ex: 102.0). Quando ocorrer a extrapolação dos limiares e durante a permanência da extrapolação, o monitor deve emitir um alerta sonoro composto de quatro bips em sequência com duração de 50ms cada, intercalados por silêncio de 50ms. O alerta sonoro deve ser interrompido quando a tensão deixar de ultrapassar os limiares,

voltando a apresentar o status "on" piscando e o valor da tensão atual fornecida pelo potenciômetro sem piscar no display de 7 segmentos (ex: on2.8).

Os botões assumem as seguintes funções:

- Botão A1: Evento Curto: parar o monitoramento, voltando os limiares para o estado não configurado.
- Botão A1: Evento Longo: parar o monitoramento, voltando os limiares para o estado não configurado.
- Botão A2: Evento Curto: apresentar o limiar superior configurado no display de 7 segmentos (ex: ht4.0) durante o pressionamento do botão. A animação dos leds não deve ser interrompida. Na liberação, voltar a apresentar o status "on" piscando e o valor da tensão atual fornecida pelo potenciômetro sem piscar no display de 7 segmentos (ex: on2.5).
- Botão A2: Evento Longo: apresentar o limiar superior configurado no display de 7 segmentos (ex: ht4.0) durante o pressionamento do botão. A animação dos leds não deve ser interrompida. Na liberação, voltar a apresentar o status "on" piscando e o valor da tensão atual fornecida pelo potenciômetro sem piscar no display de 7 segmentos (ex: on2.5).
- Botão A3: Evento Curto: apresentar o limiar inferior configurado no display de 7 segmentos (ex: ht2.0) durante o pressionamento do botão. A animação dos leds não deve ser interrompida. Na liberação, voltar a apresentar o status "on" piscando e o valor da tensão atual fornecida pelo potenciômetro sem piscar no display de 7 segmentos (ex: on2.5).
- Botão A3: Evento Longo: apresentar o limiar inferior configurado no display de 7 segmentos (ex: ht2.0) durante o pressionamento do botão. A animação dos leds não deve ser interrompida. Na liberação, voltar a apresentar o status "on" piscando e o valor da tensão atual fornecida pelo potenciômetro sem piscar no display de 7 segmentos (ex: on2.5).

3. SETTING HIGH TH STARTED

Neste estado, o monitor deve apresentar o status "ht" piscando e o valor do limiar superior configurado sem piscar no display de 7 segmentos (ex: ht4.0).

Os botões assumem as seguintes funções:

- Botão A1: Evento Curto: encerrar o estado de configuração do limiar superior, mudar a situação desse limiar para configurado, acender o LED 1 e voltar para o estado MONITORING_STOPPED.
- Botão A1: Evento Longo: ignorar esse evento.
- Botão A2: Evento Curto: incrementar o limiar superior de 1 décimo e apresentar o status "ht" piscando e o valor do limiar superior atualizado sem piscar no display de 7 segmentos (ex: ht4.1).
- Botão A2: Evento Longo: incrementar o limiar superior de 1 décimo e apresentar o status "ht" piscando e o valor do limiar superior atualizado sem piscar no display de 7 segmentos (ex: ht4.2).
- Botão A3: Evento Curto: decrementar o limiar superior de 1 décimo e apresentar o status "ht" piscando e o valor do limiar superior atualizado sem piscar no display de 7 segmentos (ex: ht3.9).
- Botão A3: Evento Longo: decrementar o limiar superior de 1 décimo e apresentar o status "ht" piscando e o valor do limiar superior atualizado sem piscar no display de 7 segmentos (ex: ht3.8).

4. SETTING_LOW_TH_STARTED

Neste estado, o monitor deve apresentar o status "lo" piscando e o valor do limiar inferior configurado sem piscar no display de 7 segmentos (ex: 101.5).

Os botões assumem as seguintes funções:

- Botão A1: Evento Curto: encerrar o estado de configuração do limiar inferior, mudar a situação desse limiar para configurado, acender o LED 2 e voltar para o estado MONITORING STOPPED.
- Botão A1: Evento Longo: ignorar esse evento.
- Botão A2: Evento Curto: incrementar o limiar inferior de 1 décimo e apresentar o status "lo" piscando e o valor do limiar inferior atualizado sem piscar no display de 7 segmentos (ex: 101.9).
- Botão A2: Evento Longo: incrementar o limiar inferior de 1 décimo e apresentar o status "lo" piscando e o valor do limiar inferior atualizado sem piscar no display de 7 segmentos (ex: 102.0).
- Botão A3: Evento Curto: decrementar o limiar inferior de 1 décimo e apresentar o status "lo" piscando e o valor do limiar inferior atualizado sem piscar no display de 7 segmentos (ex: 101.7).
- Botão A3: Evento Longo: decrementar o limiar inferior de 1 décimo e apresentar o status "lo" piscando e o valor do limiar inferior atualizado sem piscar no display de 7 segmentos (ex: 101.6).

Observação 1:

Apenas o sketch_shield_multifuncao_monitor_de_tensao.ino deve ser carregado no site de EAD da disciplina até o prazo de entrega. **Cada integrante do grupo deve fazer a carga.**

Prazo de entrega: 29/11/2022 – 11:00h. Prazo limite para entrega: 29/11/2022 – 12:00h.