


PROCESSO DE GRAVAÇÃO COM FLASHMAGIC

- Coloque o cabo serial no computador e o conecte no XM700;
- Ligue o equipamento;
- Identificar se os leds das fontes estão acessos e se tem uma tarja na primeira linha do display;
- Coloque no estado "ON" as chaves 7 e 8 do CH3 (Parte inferior esquerda e não desativar durante a utilização);
- Abra o software FLASH MAGIC e faça a configuração conforme abaixo:





- 1 Efetue as configurações de comunicação;
 - Select Device = LPC1768
 - COM PORT = COMXX*

OBS.: Para saber qual é a porta de comunicação, clique com o botão direito no meu computador. Em seguida propriedades – Hardware – Gerenciador de dispositivos – Portas COM/LPT. Com isso verifique qual porta COM está sendo utilizada pelo equipamento.

- Baud Rate = 115200
- Interface = NONE (ISP)
- Oscillator (MHz) = 12000000 (12MHz)
- 2 Selecione esta opção para fazer um apagamento completo da placa;
- 3 Selecione o arquivo a ser gravado no kit (qualquer exemplo contido no CD);
- 4 Clique em Start para iniciar gravação.

A barra de status localizada no canto inferior direito carregará e assim que completa a programação será concluída e o programa rodará.

* Para que o computador reconheça a porta é necessário que o driver do cabo conversor já esteja instalado.

www.exsto.com.br