07/06 - 13/06

Relatório Semanal PROJETO ROBÔ EDUCATIVO

Entregáveis em Execução

ELETRÔNICO:

7º Entregável: Testes e Correções e Documentações.

Testes no Circuito Eletrônico:

- Produção das Placas Eletrônicas
 - → Shield Kazi
 - Shield Fischer
 - Shield Engino
 - Shield Semáforo
 - Placa Principal
 - Placa intermediária
- Testes dos Circuitos Eletrônicos
- Ajustes finais pós testes

SOFTWARE:

4º HMI por meio de botões em protoboard.

- Funcionalidades pedidas pelo edital
- 8 programas exemplos utilizando as shields Grove

Execução

• Conforme o planejamento realizado no último relatório, consegue-se visualizar os finalizados:

| | | 2405. | 31105-01 | 07/06-12 | 3,106 |
|-----------------|--|---|----------|----------|-------|
| Placa Principal | Mudar nome pino analógico | | | | |
| | Afastar buzzer e regulador de tensão | | | | |
| | Procurar regulador de tensão 7805 smd | | | | - |
| | slide switch maior - achar Pedimos ajuda para nosso professor orientador, as alterações para o novo circuito do CP2102 ** | | | | |
| | Retirar o boot automatico | Adicionar após alterações finais da Placa | | | |
| | Incluir e revisar o IR na boom list; | | | | |
| Kazi | Renomear pinos | | | | |
| | Trocar no conector do motor | | | | |
| | Nomação dos conectores | | | | |
| | Nomeação dos pinheads | | | | |
| Engino | Mudar pinhead para nova nomeação | | | | |
| | Mudar adaptador RJ(feita na boom list) | | | | |
| | Nomeação dos conectores | | | | |
| | Nomeação dos pinheads | | | | |
| | Associação de MOSFETS | | | | |
| Fischer | Mudar posicionamento da placa | | | | |
| | Pinos muito altos, batem na proto | | | | |
| | Nomeação dos conectores | | | | |
| | Revisar o divisor de tensão | | | | |
| | Nomeação dos pinheads | | | | |
| Placa semáforo | Modificar conexões (portas digitais) | | | | |
| | Mudar a sequencia dos Leds(fazer um padrão - vermelho-amarelo-verde) | | | | |

** Quanto ao Boot e a alteração do circuito integrado que faz upload na placa (CP2102), conversamos com um professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação acerca da problemática, de acordo com ele é um problema muito observado nesse componente. Assim, foi agendada uma ligação no dia 09/06 com o responsável pelo Inovabit, nós e o professor, com o intuito de analisar o circuito e tirar nossas dúvidas.

Próximos Passos

Eletrônica:

Vamos montar e testar a associação de MOSFETS na Protoboard(responsável por transformar os sinais de controle de 3.3V para 9V).

Realizar a nomeação dos conectores e pinheads na Shield Engino e Fischer. Além da reorganização dos Leds na placa semáforo, previsto para o início desta semana.

Nos encontraremos com outro professor para auxiliar na implementação do circuito divisor de tensão.