Armando mi PC

Práctica integradora

Objetivo

Dadas las siguientes motherboards, vamos a investigar sus características y elegir entre los procesadores cuales son compatibles.

La segunda motherboard que te brindamos es la siguiente:

Mother ASUS PRIME H610M-K





Caracteristicas	Detalle
Socket	Intel LGA 1700 con ranura para Intel de 12ª generacion Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core™ Processors & 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors* Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0**
Chipset	H610
Cantidad de Slots PCI-e 16x y x1	1 x PCle 4.0 x16 slot 1 x PCle 3.0 x1 slot
Puertos Sata	4 x 6Gb
Tipos de Memoria soportada	Ddr4 de hasta 3200Mhz
Cantidad de Slots de memoria	2
Cantidad de puertos USB 2.0 y 3.0	USB Traseros (Total 6 puertos) 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A) USB Delantero (Total 4 puertos) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 1 x USB 2.0 header supports additional 2 USB 2.0 ports
Posee slots para discos M.2?	si
Otras caracteristicas que deseen especificar:	 Refrigeración integral: disipador térmico PCH y Fan Xpert 5X Protection III: Múltiples protecciones de hardware para una protección integral

Fuentes:

https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h610m-k-d4/techspec/

 $\underline{https://brightstarcomp.com/product/asus-prime-h610m-k-d4-matx-motherboard-lga1700-2-ram-s} \\ \underline{lot-m-2-x-1-pciex16-x-1-2/}$

Responder:

3. ¿Qué tipo de procesadores son compatibles con la motherboard especificada?

Intel Socket LGA1700 for 13Gen Intel Core Processors & 12Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max
Technology 3.0

- 4-¿De los siguientes procesadores cuales son compatibles con la motherboard?
- a. Procesador Intel Celeron G4900 3.10GHz Socket 1151
- b. Procesador Intel Core i7 12700K 5.0GHz Turbo
- ¿Porque son compatibles o incompatibles?

Es compatible porque el procesador Core I7 12700K tiene el mismo socket y es compatible con el chipset de la placa madre.

El celeron G4900 no es compatible porque la mother tiene un socket 1700