
## 影响点灯电流的原因分析报告

点灯单元是否正常工作不宜根据点灯电流的数值去判断,而应根据点灯电流的波形进行分析,具体说明如下。

- 1 点灯电流波形的两种状态
- 1.1 主丝断丝转副丝

点灯单元主丝断丝转副丝后,点灯电流波形应是持续稳定的,如下图所示:




其中 A 点为点主丝时的点灯电流,B 点为点副丝时的点灯电流。而 C 点为由点主丝变为 点副丝时,由于副丝阻值由冷态的  $0.5\Omega$  增大为  $5\Omega$ ,造成的点灯电流突增,之后点灯电流降低并保持稳定。


使用单灯座(副丝为 25W): 主丝断丝点副丝时,点灯电流的变化在 10mA 内;使用双灯座(副灯为 30W): 主丝断丝点副灯时,点灯电流的变化在 20mA 左右;当点双丝时:点灯电流的变化大于 90mA。

## 1.2 其他故障

发生其他故障时,点灯电流波形的变化不是持续稳定的,而是波动变化的,如下图所示:



## 2 其他故障形成原因及占比



## 3 其他故障解决办法

- 3.1 去室外换下灯泡和点灯单元,并用顶锡弹片测试仪(我公司可提供)测试灯座的顶锡弹片高度,判断是否存在接触不良的故障。
- 3.2 对换下的点灯单元及灯泡进行测试
- 3.2.1将点灯单元上的螺母全部进行锁紧,判断点灯单元螺丝是否松动。
- 3.2.2 对点灯单元进行绝缘测试:一次侧对地;二次侧对地;一次侧对二次侧。
- 3.3 将万用表调至通断档,夹住灯泡的主丝顶锡和公共端,此时万用表应发出持续不断的蜂鸣声,观察用手弹灯泡玻壳时万用表蜂鸣声是否间断,若间断则说明灯泡主灯丝虚焊。

西安信通博瑞特铁路信号有限公司 2023 年 11 月 9 日

附件:

顶锡弹片测试仪

