Сборники ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы. Сборник 5 "Металлообрабатывающее оборудование".

Сборник переработан ОАО "Узшахарсозлик ЛИТИ" на основании Сборника 5 "Металлообрабатывающее оборудование" (утвержденного приказом Госкомархитектстроя РУз №54 от 05.08.97г.)

Рассмотрен и представлен на утверждение Управлением экономических реформ в капитальном строительстве.

Утверждено Госархитектстроем РУз. приказ № 44 от 2.10.06 г.

Ташкент 2006 г.

Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой)

Сборники ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы. Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование.

Взамен сборника 5 "Металлообрабатывающее оборудование" утвержденного приказом Госкомархитектстроя РУз № 54 от 05.08.97г.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- 1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСНп) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда пусконаладочного персонала) при выполнении пусконаладочных работ по механической части металлообрабатывающего оборудования и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
- 2. РСНп отражают среднеотраслевые затраты на организацию и технологию пусконаладочных работ. РСНп обязательны для применения всеми предприятиями организациями, независимо принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов. Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, РСНп носят рекомендательный характер.
- 3. Нормы затрат труда, приведенные в сборнике, определены, исходя из технических характеристик и сложности выпускаемого промышленностью оборудования, в соответствии с требованиями 3-й части ШНК «Организация, производство и работ», государственных приемка отраслевых стандартов, технических условий, правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования, инструкций и другой нормативной технической

документации на изготовление, поставку и эксплуатацию оборудования.

Нормы учитывают затраты труда на выполнение работ в период пуска оборудования на месте его будущей эксплуатации, сверх объемов регулировочных и других работ, выполняемых на предприятии-изготовителе оборудования. Состав пусконаладочных работ, предусмотренный сметными нормами, приведен во Вводных указаниях к отделам Сборника.

- 4. В нормах не учтены затраты на:
- проведение пусконаладочных работ по оборудованию и системам, предусмотренным соответствующими сборниками на пусконаладочные работы, в частности, по электрической части оборудования и электронным устройствам управления (УЧПУ, УЦИ), определяемые, соответственно, по сборникам № 1 «Электротехнические устройства» и № 2 «Автоматизированные системы управления»;
- ремонт отдельных деталей и узлов налаживаемого оборудования;
- обслуживание оборудования персоналом заказчика в период проведения пусконаладочных работ.
- 5. При выполнении пусконаладочных работ в условиях, снижающих производительность труда, к нормам необходимо применять соответствующие коэффициенты, предусмотренные Указаниями по применению сборников ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы.

Внесены ОАО	Утверждены приказом Государственного Комитета	Срок введения в действие
«Узшахарсозлик ЛИТИ»	Республики Узбекистан по архитектуре и строительству 2006 г	2006 г.

Издание официальное

- 6. К нормам настоящего сборника применяются следующие коэффициенты:
- 0,85 если пусконаладочным работам предшествует шефмонтаж оборудования;
- 0,8 при выполнении одним звеном (бригадой) испытаний, регулировки и наладки оборудования на предприятии-изготовителе (учтенных в отпускной цене оборудования) и пусконаладочных работ на месте его дальнейшей эксплуатации;
- 0,8 для второй и последующих единиц оборудования при одновременном выполнении пусконаладочных работ на двух и более конструктивно одинаковых моделях оборудования.
- 7. При расчетах за выполненные работы, если договором предусматривает-

ся промежуточная оплата, рекомендуется руководствоваться следующей примерной структурой работ:

Наименование этапа работ	Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Подготовительные работы	10
Наладочные работы	60
Комплексное опробование	25
оборудования	
Составление технического	5
отчета	
Итого	100

### ОТДЕЛ 01. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

#### Вводные указания

- 1. В настоящем отделе приведены сметные нормы затрат по кузнечно-прессовому оборудованию, которое в соответствии с ГОСТ 7600-85Е, техническими условиями на изготовление и поставку оборудования и руководствами по эксплуатации конкретных моделей требует выполнения пусконаладочных работ для ввода его в эксплуатацию.\*
  - 2. В нормах учтены затраты на: подготовительные работы, в том числе:
- организационную и инженерную подготовку работ;
- изучение проектной и ознакомление с технической документацией;
- внешний осмотр и проверку качества монтажа оборудования с составлением ведомости дефектов;
- проверку условий работы с точки зрения соблюдения правил техники безопасности;

- проверку наличия масла и его соответствия сертификату;
- проверку герметичности системы воздуховода;
- комплектование рабочего места оргоснасткой, слесарным и контрольно-Измерительным инструментом, испытательной аппаратурой;
- составление акта о приемке пресса в наладку и графика пусконаладочных работ; наладочные работы, в том числе:
- проверку и регулировку зазоров между направляющими ползуна и станины;
- регулировку параллельности плоскости ползуна относительно плоскости стола, перпендикулярности хода ползуна к столу;
- проверку и регулировку работы механизма регулировки высоты межштампового пространства;
  - проверку работы тормоза маховика;
- регулировку и проверку срабатывания блокирующих устройств при минимальных давлениях воздуха и масла;
- проверку срабатывания электроблокировок;
- регулировку и проверку срабатывания блокирующих устройств при минимальном объеме рабочей жидкости в гидросистеме и засоренных фильтрах;
- проверку работы системы управления на четкость выполнения исполнительными механизмами заданных команд, устранение выявленных дефектов;

<sup>\*)</sup> Не включенное в сборник серийно изготавливаемое кузнечно-прессовое оборудование без средств механизации и программного управления (однокривошипные прессы с усилием до 1600 кН, ножницы листовые с толщиной реза до 6,3 мм, пресс-ножницы комбинированные, молоты ковочные пневматические с массой подающих частей до 1000 кг, вальцы ковочные усилием до 800 кН и оборудование, поставляемое заказчику в собранном виде) не требует выполнения пусконаладочных работ при вводе его в эксплуатацию.

комплексное опробование оборудования, в том числе:

- испытание оборудования на холостом ходу для проверки температуры нагрева масла, подшипников и направляющих;
- проверку срабатывания предохранителей в режиме «Перегрузка»;
- проверку и настройку работы в автоматическом режиме на холостых ходах;
- установку и крепление штампа, проверку точности установки; регулировку хода верхних и нижних выталкивателей;
- настройку и испытание оборудования под нагрузкой с изготовлением партии деталей и проверкой их качества;

- инструктаж обслуживающего персонала заказчика по правилам работы на прессе;
- сдачу оборудования в эксплуатацию на устойчивых паспортных режимах с обеспечением точности обработки деталей в соответствии с ТУ и оформление акта приемки-сдачи оборудования заказчику;
  - составление технического отчета.
- 3. Нормы настоящего отдела разработаны исходя из условия выполнения пусконаладочных работ звеном (бригадой) следующего квалификационного состава:

	Доля	в общих	трудозатр	атах (ној	оме), %
Шифр таблицы или нормы		Инж	енер		Рабочий 5
	ведущий	I кат.	II кат.	б/к	разряд
05-01-001-01	70				30
05-01-001-02	57				43
05-01-001-03	52				48
05-01-001-04	53			26	21
05-01-001-05	43			20	37
05-01-002-01,05-01-002-03	58	_			42
05-01-002-02	50			50	_
табл. 05-01-003	55				45
табл. 05-01-004	60	_			40
05-01-005-01,05-01-005-03	35	_	_	32	33
05-01-005-02	40	_		25	35
05-01-006-01	48	_		10	42
05-01-006-02	50	_		20	30
05-01-006-03	46	_		22	32
05-01-006-04	40	_		25	35
05-01-007-01	36	_		32	32
05-01-007-02	43	_	_	17	40
05-01-008-01	54	_		46	
05-01-008-02	52		_	25	23
табл.05-01-13	51	_			49
05-01-014-01	60	_			40
с 05-01-014-02 по 05-01-014-05	35	_	_	33	32
05-01-015-01	53	_		47	_
05-01-015-02	57	_			43
05-01-015-03	59	_		41	_
табл.05-01-016	57				43
05-01-017-01	58		_		42
05-01-017-02	50		_	50	_
05-01-017-03	35	30	25	10	_
05-01-017-04	50				50
05-01-017-05,05-01-017-06	25	25	25	25	_
05-01-018-01	13	32	34	21	_
05-01-018-02	37	_	_	31	32

	Доля в общих трудозатратах (норме), %						
Шифр таблицы или нормы		Инж	енер		Рабочий 5		
	ведущий	I кат.	II кат.	б/к	разряд		
05-01-019-01	20	20	20	40			
05-01-019-02,05-01-019-03	37			33	30		
05-01-020-01	37	13	_	32	18		
05-01-020-02	53	_	_	16	31		
05-01-020-03	60	_	_	_	40		
табл. 05-01-021	65	_	_	_	35		
05-01-022-01	32	_	15	33	20		
05-01-022-02	40	_	_	30	30		
05-01-022-03	20	10	_	60	10		
табл. 05-01-023	57	_	_	_	43		
табл. 05-01-024	42	_	_	30	28		
табл. 05-01-025	35	_	_	32	33		
табл. 05-01-026	55	_	_	_	45		
табл. 05-01-027	60	_	_	_	40		
табл. 05-01-028	53	_	_	_	47		
табл. 05-01-029	32	_	27	33	8		
табл. 05-01-030	67		_		33		
табл. 05-01-031	50			35	15		
табл. 05-01-036	38			28	34		
05-01-037-01,05-01-037-02	50			30	20		
05-01-037-03	38	_	_	62			
табл. 05-01-038	58	_	_	_	42		
табл. 05-01-039	60	_	_	_	40		
табл. 05-01-040	50				50		
05-01-045-01	65			_	35		
05-01-045-02, 05-01-045-03	50	_	_	_	50		
табл. 05-01-050	50	_	_	_	50		
табл. 05-01-051	52	_	_	_	48		
табл. 05-01-052	60		_		40		
05-01-053-01	10	20	20	35	15		
05-01-053-02	4	25	35	36			
табл. 05-01-058	42			35	23		
табл. 05-01-063	50		_		50		

#### Раздел 1. ПРЕССЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

#### Таблица 05-01-001

### Прессы механические однокривошипные закрытые простого действия

#### Измеритель: шт.

Пресс механический однокривошипный закрытый простого действия, усилие, кН:

05-01-001-01 3150, масса 30.3 т 05-01-001-04 10000, масса 77.9 т 05-01-001-02 6300, масса 58 т 05-01-001-05 16000, масса 141.5 т

05-01-001-03 8000, масса 110 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-	05-01-	05-01-	05-01-	05-01-
pecypca		измер.	001-01	001-02	001-03	001-04	001-05
1	Затраты труда пусконаладочного	челч.	316	394	544	512	1082
	персонала						

# Таблица 05-01-002 Прессы механические однокривошипные закрытые двойного действия и обрезные

#### Измеритель: шт.

Пресс механический однокривошипный закрытый:

05-01-002-01 двойного действия, усилие 3150/2000 кH, масса 58.1 т 05-01-002-02 двойного действия, усилие 6300/400 кH, масса 115т об 01.002.03

05-01-002-03 обрезной, усилие 6300 кН, масса 57.6 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-	05-01-	05-01-
pecypca		измер.	002-01	002-02	002-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	598	974	550

# Таблица 05-01-003 Прессы механические двухкривошипные закрытые простого действия

#### Измеритель: шт.

Пресс механический двухкривошипный закрытый простого действия, усилие, кH,: 05-01-003-01 5000, масса 76 т 05-01-003-02 8000, масса 84.5 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-	05-01-
pecypca		измер.	003-01	003-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	448	580

### Таблица 05-01-004

# Прессы механические двухкривошипные открытые простого действия

#### Измеритель: шт.

Пресс механический двухкривошипный открытый простого действия, усилие, кН,:

05-01-004-01 1600, масса 26.16 т 05-01-004-03 6300, масса 106.25т

05-01-004-02 2500, масса 34 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-	05-01-	05-01-
pecypca	Transienobanne Memenra sarpar	измер.	004-01	004-02	004-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	410	640	1600

# Таблица 05-01-005 Прессы механические кривошипные горячештамповочные

#### Измеритель: шт.

Пресс механический кривошипный горячештамповочный:

05-01-005-01 усилие 40000 кH, масса 361.4 т 05-01-005-02 усилие 40000 кH, масса 380 т

05-01-005-03 двойного действия, усилие 8000/8000 кН, масса 167 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-	05-01-	05-01-
ресурса		измер.	005-01	005-02	005-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	1900	2030	1940

#### Таблица 05-01-006

### Прессы механические кривошипные горячештамповочные специальные

#### Измеритель: шт.

Пресс механический кривошипный специальный, усилие, кН,:

05-01-006-01 10000, масса 62.8 т 05-01-006-03 25000, масса 189.8 т 05-01-006-02 16000, масса 115.8 т 05-01-006-04 63000, масса 576.5 т

Код	Наиманоранна апаманта затрат	Ед.	05-01-	05-01-	05-01-	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	006-01	006-02	006-03	006-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	1700	1800	1990	2850

# Таблица 05-01-007 Прессы механические четырехкривошипные закрытые

#### Измеритель: шт.

Пресс механический четырехкривошипный закрытый:

05-01-007-01 простого действия, усилие 5000 кН, масса 185 т

05-01-007-02 двойного действия, усилие, 6300/4000 кН, масса 269 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-	05-01-
ресурса		измер.	007-01	007-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	1428	2100

# Таблица 05-01-008 Прессы механические кривошипно-коленные чеканочные

### Измеритель: шт.

Пресс механический кривошипно-коленный чеканочный, усилие, кН,:

05-01-008-01 25000, масса 124.2 т 05-01-008-02 40000, масса 240 т

Код	Наимамарамиа адамамиа запрат	Ед.	05-01-	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	008-01	008-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	964	1960

#### Раздел 2. ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

# Таблица 05-01-013 Прессы гидравлические штамповочные

#### Измеритель: шт.

Пресс гидравлический штамповочный, усилие, кН,:

05-01-013-01 6300, масса 101 т 05-01-013-02 12500, масса 205 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-	05-01-
ресурса		измер.	013-01	013-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	930	1800

# Таблица 05-01-014 Прессы гидравлические листоштамповочные

#### Измеритель: шт.

Пресс гидравлический листоштамповочный:

05-01-014-01	простого действия, усилие 2500 кН, рамный, масса 30.8 т
05-01-014-02	простого действия, усилие 6300 кН, с механизмами
	загрузки и выгрузки, масса 86 т
05-01-014-03	двойного действия, усилие 8000 кН, масса 280 т
05-01-014-04	двойного действия, усилие 16000 кН, масса 594.4 т
05-01-014-05	двойного действия, усилие вытяжной траверсы-16000 кН,
	прижимной-10000 кН, масса 600 т

Код	<b>Полионородии одомонто зотрот</b>	Ед.	05-01-	05-01-	05-01-	05-01-	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	014-01	014-02	014-03	014-04	014-05
1	Затраты труда пусконаладочного	челч.	296	372	1820	2765	1930
	персонала						

# Таблица 05-01-015 Прессы гидравлические листоштамповочные одностоечные отбортовочные с ЧПУ

#### Измеритель: шт.

Пресс гидравлический листоштамповочный одностоечный отбортовочный с ЧПУ, усилие, кН,:

05-01-015-01 4000, масса 82 т 05-01-015-02 8000, масса 180 т 05-01-015-03 12500, масса 320 т

05-01-Код Ед. 05-01-05-01-Наименование элемента затрат 015-01 015-02 015-03 pecypca измер. 980 750 960 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч.

# Таблица 05-01-016 Прессы гидравлические насадочные

#### Измеритель: шт.

05-01-016-01 Пресс гидравлический насадочный, усилие 6300 кН, масса 31,9 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-
pecypca	паименование элемента затрат	измер.	016-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	280

# Таблица 05-01-017 Прессы гидравлические этажные

#### Измеритель: шт.

Пресс гидравлический этажный для:

, <b>1</b>	
05-01-017-01	дверных полотен, этажей - 12, усилие 4000 кН, масса 57 т
05-01-017-02	листовых пластиков, этажей - 11, усилие 20000 кН, масса 96.6 т
05-01-017-03	листовых пластиков, этажей -11, усилие 20000 кН, масса 80 т,
	специальный
05-01-017-04	древесно-слоистых пластиков, усилие 25000 кН, масса 137 т
05-01-017-05	древесно-стружечных плит, этажей - 2, усилие 100000 кН, масса 850 т
05-01-017-06	склеивания огнезащищенных плит, с ЧПУ, специальный, количество
	этажей - 20, усилие 16000 кН, масса 150 т

Код	<b>Паму</b> онования эномонта затват	Ед.	05-01-	05-01-	05-01-	05-01-	05-01-	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	017-01	017-02	017-03	017-04	017-05	017-06
1	Затраты труда пусконаладочного	челч.	682	784	876	692	7028	1616
	персонала							

# Таблица 05-01-018 Прессы гидравлические для пластмасс

#### Измеритель: шт.

Пресс гидравлический для пластмасс, усилие, кН,:

05-01-018-01 6300, усилие выталкивателя 1000 кH, масса 33.5 т 05-01-018-02 31500, усилие выталкивателя 4000 кH, масса 270 т

Код	Наиманаранна апаманта затрат	Ед.	05-01-	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	018-01	018-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	392	1120

# Таблица 05-01-019 Прессы гидравлические ковочные

#### Измеритель: шт.

Пресс гидравлический ковочный, усилие, кН,:

05-01-019-01 6300, масса 1730 т 05-01-019-03 20000, масса 340 т 05-01-019-02 18500, масса 282 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-	05-01-	05-01-
pecypca		измер.	019-01	019-02	019-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	3970	1555	1860

## Таблица 05-01-020 Прессы гидравлические для пакетирования

#### Измеритель: шт.

Пресс гидравлический для пакетирования:

05-01-020-01 хлопка, усилие 5000 кН, масса 46 т

05-01-020-02 хлопка-волокна, кассетный, усилие 6300 кН, масса 55 т

05-01-020-03 легковесных стальных отходов и лома, усилие 2500, масса 70 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-	05-01-	05-01-
pecypca		измер.	020-01	020-02	020-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	415	466	585

# Таблица 05-01-021 Прессы гидравлические для брикетирования

#### Измеритель: шт.

05-01-021-01 Пресс гидравлический для брикетирования

древесных опилок, усилие 16000 кН, масса 56 т

Код	Наимамарамиа адамамия запрад	Ед.	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	021-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	305

# Таблица 05-01-022 Прессы гидравлические для вулканизации

#### Измеритель: шт.

Пресс гидравлический:

05-01-022-01 специальный для вулканизации резино-тканевых

лент, усилие 50000 кН, масса 290 т

05-01-022-02 специальный для вулканизации диафрагмы,

усилие 10000 кН, масса 65.2 т

05-01-022-03 вулканизационный, усилие 12500 кН, масса 66 т

Код		Ед.	05-01-	05-01-	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	022-01	022-02	022-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	2800	696	1030

#### Таблица 05-01-023

### Прессы гидравлические для холодного выдавливания рельефных полостей

#### Измеритель: шт.

05-01-023-01 Пресс гидравлический для холодного выдавливания

рельефных полостей, усилие 2500 кН, масса 27 т

Код	Have revene a very course a series of	Ед.	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат		023-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	212

#### Таблица 05-01-024

### Прессы гидравлические многоплунжерные для безоблойной штамповки

#### Измеритель: шт.

05-01-024-01

Пресс гидравлический многоплунжерный для безоблойной штамповки, усилие 40000 кН, масса 396.4 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-
pecypca		измер.	024-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	1566

# Таблица 05-01-025 Прессы гидравлические с нижним вытяжным ползуном с механизмами загрузки и выгрузки

#### Измеритель: шт.

05-01-025-01

Пресс гидравлический с нижним вытяжным ползуном с механизмами загрузки и выгрузки, усилие 10000 кН, масса 115т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-
pecypca		измер.	025-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	434

# Таблица 05-01-026 Прессы гидравлические для закалки листа

#### Измеритель: шт.

05-01-026-01 Пресс гидравлический для закалки листа, усилие 5000 кН, масса 70 т

Код	Цамичанаранна адаманта ратрат	Ед.	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	026-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	652

# Таблица 05-01-027 Прессы гидравлические листогибочные с ЧПУ

#### Измеритель: шт.

05-01-027-01 Пресс гидравлический листогибочный с ЧПУ, усилие 2500 кН, масса 21.1т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-
pecypca		измер.	027-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	340

# Таблица 05-01-028 Прессы гидравлические вытяжные

#### Измеритель: шт.

05-01-028-01 Пресс гидравлический вытяжной, усилие 4000 кН, масса 86.7 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-
pecypca		измер.	028-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	664

# Таблица 05-01-029 Прессы гидравлические электродные с вакуумированием массы

#### Измеритель: шт.

05-01-029-01 Пресс гидравлический электродный с вакуумированием массы, усилие 16000 кH, масса 310 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-
pecypca		измер.	029.1
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	2800

# Таблица 05-01-030 Прессы гидравлические специальные для прессования абразивов

#### Измеритель: шт.

05-01-030-01 Пресс гидравлический специальный для прессования абразивов, усилие 6300 кH, масса 23 т

Код	Наименорание эпемента затрат	Ед.	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	030-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	254

# Таблица 05-01-031 Прессы гидравлические для дробления чугунного лома

#### Измеритель: шт.

05-01-031-01 Пресс гидравлический для дробления чугунного лома, усилие 4000 кH, масса 57 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-
pecypca		измер.	031-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	828

# Раздел 3. МАШИНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНЫЕ, ГИБОЧНЫЕ И РАДИАЛЬНО-ОБЖИМНЫЕ

# Таблица 05-01-036 Машины горизонтально-ковочные автоматизированные

#### Измеритель: шт.

05-01-036-01 Машина горизонтально-ковочная автоматизированная, усилие 8000 кH, масса 87.2 т

Код	Наиманоранна эпаманта затрат	Ед.	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	036-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	1190

# Таблица 05-01-037 Машины горизонтально-ковочные с вертикальным разъемом матриц

#### Измеритель: шт.

Машина горизонтально-ковочная с вертикальным разъемом матриц, усилие,кН,:

05-01-037-01 2500, масса 22.3 т

05-01-037-03 12500, масса 128 т

05-01-037-02 4000, масса 36 т

Код	Heyry cover any year and year and any	Ед.	05-01-	05-01-	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	037-01	037-02	037-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	665	806	1560

# Таблица 05-01-038 Машины трубогибочные с гидроприводом

#### Измеритель: шт.

05-01-038-01 M

Машина трубогибочная с гидроприводом, наибольший диаметр трубы 250 мм, масса 30 т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-
pecypca	паименование элемента заграт	измер.	038-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	298

### Таблица 05-01-039 Машины листогибочные

#### Измеритель: шт.

Машина листогибочная четырехвалковая:

05-01-039-01 лист 3150х25 мм, масса 44.5 т

05-01-039-02 наибольшая ширина листа 3150 мм, масса 58т

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-01-	05-01-
pecypca		измер.	039-01	039-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	404	472

# Таблица 05-01-040 Машины радиально-обжимные

#### Измеритель: шт.

Машина радиально-обжимная с ЦПУ, усилие, кН,:

05-01-040-01 1600, горизонтальная, максимальный диаметр

обрабатываемой заготовки 50 мм, масса 44 т

05-01-040-02 4000, максимальный диаметр обрабатываемой

заготовки 50 мм, масса 160 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	05-01- 040-01	05-01- 040-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	940	1700

### Раздел 4. МОЛОТЫ

# Таблица 05-01-045 Молоты паровоздушные и воздушные

#### Измеритель: шт.

05-01-045-01	Молот паровоздушный, штамповочный, энергия удара
	80 кДж, общая масса 80 т
05-01-045-02	Молот паровоздушный, ковочный, двойного арочного
	типа, энергия удара 50 кДж, масса 30 т
05-01-045-03	Молот воздушный, листоштамповочный с контейнером
	для штамповки эластичной средой, общая масса 22 т

Код		Ед.	05-01-	05-01-	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат		045-01	045-02	045-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	470	479	482

#### Раздел 5. АВТОМАТЫ

### Таблица 05-01-050 Автоматы холодноштамповочные

#### Измеритель: шт.

Автомат холодноштамповочный для:

 отат полодпоштан	mose msm Am.
05-01-050-01	гаек М 12, пятипозиционный, масса 22 т
05-01-050-02	гаек М 20, многопозиционный, масса 48 т
05-01-050-03	крепежных изделий стержневого типа, четырехпозиционный,
	наибольший диаметр стержня 12 мм, усилие 1250 кН, масса 23.5 т
05-01-050-04	стержневых изделий, многопозиционный, наибольший диаметр
	заготовки 32 мм, усилие 4000 кН, масса 84 т

Код	<b>Поличана в помачита запрат</b>	Ед.	05-01-	05-01-	05-01-	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	050-01	050-02	050-03	050-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	884	934	826	1228

# Таблица 05-01-051 Автоматы горячештамповочные

#### Измеритель: шт.

Автомат горячештамповочный гаечный, наибольший диаметр резьбы гайки, мм,:

05-01-051-01 48, многопозиционный, усилие 8000 кH, масса 105 т 72, четырехпозиционный, усилие 12500 кH, масса 165 т

Код	Наименование элемента затрат		05-01-	05-01-
pecypca	панменование элемента затрат	измер.	051-01	051-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	1570	1730

# Таблица 05-01-052 Автоматы для чистовой вырубки

#### Измеритель: шт.

05-01-052-01 Автомат для чистовой вырубки, усилие 6300 кН, обрабатываемая

лента толщиной 16 мм, шириной 450 мм, масса 31 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	05-01- 052-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	806

# Таблица 05-01-053 Автоматы гидравлические

#### Измеритель: шт.

Автомат гидравлический для допрессовки и объемной калибровки:

05-01-053-01 порошковых изделий, усилие 6300 кH, масса 58 т 05-01-053-02 изделий наибольшего диаметра в плане 250 мм,

усилие 10000 кН, масса 80 т

Код	Наунуамарамуна адамамуна аатрат	Ед.	05-01-	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	053-01	053-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	840	855

### Раздел 6. МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС

#### Таблица 05-01-058

### Машины для литья под давлением термопластичных материалов

#### Измеритель: шт.

Машина для литья под давлением термопластичных материалов однопозиционная, усилие запирания инструмента, кH,:

05-01-058-01 6300, наибольший объем вспрыска за цикл 2500 см $^3$ , масса 28.9 т 100-01-058-02 10000, наибольший объем вспрыска за цикл 5000 см $^3$ , масса 45 т

Код	Наименование элемента затрат		05-01-	05-01-
pecypca			058-01	058-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	950	1040

### Раздел 7. НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

# Таблица 05-01-063 Ножницы гидравлические

#### Измеритель: шт.

Ножницы гидравлические:

05-01-063-01 листовые с наклонным ножом, с ЧПУ, наибольшая толщина

разрезаемого листа 32 мм, масса 30 т

05-01-063-02 закрытые, наибольший размер разрезаемой полосы: ширина

700 мм, толщина 80 мм, усилие 6300 кН, масса 120 т

Код	Наумамарамма адамамда адамад	Ед.	05-01-	05-01-
pecypca	Наименование элемента затрат		063-01	063-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	710	900

### ОТДЕЛ 02. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ С ЧПУ И УЦИ

### Вводные указания

- 1. Нормами настоящего отдела учтены затраты на:
- подготовительные работы организационную и инженерную подготовку работ;
- анализ проектной документации, изучение технической документации;
- внешний осмотр и проверку качества монтажа станка с составлением ведомости дефектов и выдачей рекомендаций по их устранению;
- проверку условий работы с точки зрения соблюдения правил техники безопасности;
- проверку наличия масла и смазочноохлаждающей жидкости;
- комплектование рабочего места необходимым инструментом, аппаратурой, приборами и материалами;
- проверку подсоединения заземления, наличия перемычек и заземления между узлами станка и заземляющим контуром;
- оформление акта о приемки-сдачи станка в наладку и составление графика пусконаладочных работ;
- наладочные работы проверку механической части станка до подачи питания; проверку затяжки крепежа, перемещения механизмов станка вручную, регулировку зазоров в подвижных соединениях, проверку наличия смазки в точках смазки, плавности перемещения ограждения, натяжения ремней привода главного движения, регулирования ходов винтов подач;
- проверку механической части станка при подаче питания;
- проверку функционирования системы смазки, срабатывания конечных выключателей и блокировок, переключения чисел оборотов шпинделя и чисел оборотов по указанным диапазонам, работоспособности резцедержателя, револьверной головки

на точность позиционирования; проверку комплекса «станок - УЧПУ» или «станок - УЦИ» в ручном и автоматическом режиме;

- комплексное опробование станка - проверку работы станка на холостом ходу, взаимодействия всех механизмов, устройств и систем на безотказность работы, отсутствие сбоев и точность прихода исполнительных органов в контрольные точки;

испытание оборудования под нагрузкой:

- обработку, контроль, введение коррекции и повторную обработку деталейобразцов предприятия-изготовителя, проверку точности обработки деталей-образцов на соответствие нормам точности, указанным в ТУ;
- обработку партии деталей и проверку их качества. Окончанием пусконаладочных работ является сдача станка в эксплуатацию на устойчивых паспортных режимах с обеспечением точности деталей в соответствии с ТУ;
- составление технического отчета подготовку технического отчета о проведенных пусконаладочных работах;
- к техническому отчету прилагаются оформленные в установленном порядке протоколы испытаний и акты.
- 2. Нормы затрат труда рассчитаны исходя из следующего состава звена (бригады) исполнителей пусконаладочных работ:

	Доля участия в общих затратах труда (норме), %				
Номера разделов	Инженер			Рабочий, разряд	
	веду- щий	II кат.	б/к	6	5
1,2	20	_	30		50
3	20	20		30	30

# Раздел 1. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЧПУ

# Таблица 05-02-001 Станки токарно-револьверные

### Измеритель: шт.

Станок токарно-револи	ьверный, класс точности П, модель:
05-02-001-01	11Б40ПФ4, тип УЧПУ - 2Р32, наибольший диаметр
	обрабатываемого прутка 40 мм
05-02-001-02	1325ФЗО-01, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр
	обрабатываемого прутка 25 мм
05-02-001-03	1В340Ф3О, 1В340РМ, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший
	диаметр обрабатываемого прутка 40 мм
05-02-001-04	1Е365ПФЗО, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр
	обрабатываемого прутка 65 мм
05-02-001-05	1П426ДФ3, тип УЧПУ - 2У22, наибольший диаметр
	обрабатываемого прутка 65 мм

Код	Науманаранна адаманта затрат	Ед.	05-02-	05-02-	05-02-	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	001-01	001-02	001-03	001-04	001-05
1	Затраты труда пусконаладочного	челч.	50	50	51	66	55
	персонала						

# Таблица 05-02-002 Станки токарно-универсальные

#### Измеритель: шт.

wiron ronupiibiii, iiro	A+112.
05-02-002-01	16А20Ф3С15, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр
	обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм
05-02-002-02	16Б16Т1, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр
	обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм
05-02-002-03	16Б 16Т 1 С 1, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаме-
	тр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 750 мм
05-02-002-04	16Б16ФЗ-31, класс точности Н, тип УЧПУ - 2У22, наибольший диаметр
	обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 750 мм
05-02-002-05	16И05АФ10, класс точности А, тип УЧПУ - «ЛЮМО-61», наибольший
	диам. обрабатываемой детали 250 мм, расстояние между центрами 500 мм
05-02-002-06	16К20Т 1, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр
	обрабатываемой детали 500 мм, расстояние между центрами 1000 мм
05-02-002-07	16К20Т 1-02, класс точности П, 16К3ОФЗО, класс точности Н, тип УЧПУ
	- НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 400-630 мм,
	расстояние между центрами 1000-1400 мм
05-02-002-08	16КЗОФ305, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр
	обрабатываемой детали 630 мм, расстояние между центрами 1400 мм
05-02-002-09	16МЗОФЗЗ, класс точности П, тип УЧПУ - 2Р22
05-02-002-10	16А20Ф3С15, 16А20Ф3С39, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31,
	наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между
	центрами 710 мм
05-02-002-11	16А20Ф3РМ132, 16А20Ф3С32, класс точности П, тип УЧПУ - 2Р22,
	наибольший диаметр обрабатываемой детали 320-400 мм, расстояние
	между центрами 500-750 мм

Код	Uаумамараума адамаулта затрат	Ед.	05-02-	05-02-	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	002-01	002-02	002.3	002-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	49	35	50	54

Код	Hayraayanayya ayarayya aamaa	Ед.	05-02-	05-02-	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	002-05	002-06	002-07	002-08
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	13	47	45	57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	05-02- 002-09	05-02- 002-10	05-02- 002-11
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	53	49	49

# Таблица 05-02-003 Полуавтоматы токарные

#### Измеритель: шт.

Полуавтомат токарный, модель:

<i>J</i>	
05-02-003-01	1700Ф30, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31
05-02-003-02	1734Ф3, класс точности П, 1751Ф3, класс точности Н, тип УЧПУ -
	Н55-1, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 320; 500 мм
05-02-003-03	1А734Ф3; 1А751Ф3, класс точности Н, тип УЧПУ - 2С85-62,
	наибольший диаметр обрабатываемого изделия 320; 500 мм
05-02-003-04	1750РФЗ, класс точности П, тип УЧПУ - CNC645, наибольший
	диаметр обрабатываемого изделия 630 мм
05-02-003-05	1П756ДФЗ 11; 1П756Ф401, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-80-
	31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 500 мм
05-02-003-06	1П756Ф321, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший
	диаметр обрабатываемого изделия 500 мм
05-02-003-07	1716ПФЗС5, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-80-31,
	наибольший диаметр обрабатываемого изделия 250 мм
05-02-003-08	РТ755Ф341, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший
	диаметр обрабатываемого изделия 1000мм
05-02-003-09	ТЛ-1000, класс точности П, тип УЧПУ - 2Р32М, наибольший
	диаметр обрабатываемого изделия 1000 мм

Код	Наиманованна эпаманта затват	Ед.	05-02-	05-02-	05-02-	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	003-01	003-02	003-03	003-04	003-05
1	Затраты труда пусконаладочного	челч.	70	167	87	111	92
	персонала						

Код		Ед.	05-02-	05-02-	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат		003-06	003-07	003-08	003-09
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	86	67	165	89

# Таблица 05-02-004 Станки токарно-карусельные

### Измеритель: шт.

05-02-004-01 Станок токарно-карусельный, модель  $1512\Phi3$ -471;  $1516\Phi3$ -471, класс

точности Н, тип УЧПУ - Н55-2, наибольший диаметр 1250-1600 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм

05-02-004-02	Станок токарно-карусельный, модель 1А512МФЗ-473; 1А516МФЗ-473,
	класс точности П, тип УЧПУ - «РАЗМЕР-4», наибольший диаметр 1450-
	1800 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм
05-02-004-03	Станок токарно-карусельный, модель 15132ФЗ-271; 1516ФЗ-271, класс
	точности Н, тип УЧПУ - Н55-2, наибольший диаметр 1250-1600 мм и
	наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм
05-02-004-04	Станок токарно-карусельный, модель 1А525МФЗ-483; 1А532ЛМФЗ-
	483, класс точности П, тип УЧПУ - 2С85, наибольший диаметр 2500 мм
	и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1600 мм

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-02-	05-02-	05-02-	05-02-
pecypca	паименование элемента затрат		004-01	004-02	004-03	004-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	244	535	209	584

# Таблица 05-02-005 Станки вертикально-сверлильные

### Измеритель: шт.

Станок вертикально-сверлильный, модель:

Tullok bep ilikusibile	еверинивин, модель.
05-02-005-01	2Р135Ф-1; 2С150ПМФ4, класс точности Н, тип УЧПУ - 2П32-3;
	2С42-65, наибольший диаметр сверления 35-50 мм
05-02-005-02	ОФ-101АФ2, класс точности П, тип УЧПУ - «Ритм-2»,
	наибольший диаметр сверления 0,4-3 мм
05-02-005-03	ГДВ400ПМ1Ф4, класс точности П, тип УЧПУ - 2С42-65,
	наибольший диаметр сверления 25 мм

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-02-	05-02-	05-02-
ресурса		измер.	005-01	005-02	005-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	60	54	104

# Таблица 05-02-006 Станки горизонтально-многоцелевые

### Измеритель: шт.

Станок горизонтально-многоцелевой, модель:

Cranok rophson and in	многоцелевой, модель.
05-02-006-01	$2202BM\Phi 4; 2204BM1\Phi 4,$ класс точности B, тип УЧПУ - 2C42-65,
	рабочая поверхность стола 250х320; 400х500 мм
05-02-006-02	2254ВМФ4, класс точности В, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая
	поверхность стола 400х500 мм
05-02-006-03	ИР200, класс точности П, тип УЧПУ - CNC, рабочая поверхность
	стола 200х200 мм
05-02-006-04	ИС500, класс точности П, тип УЧПУ - Фанук-6М5, рабочая
	поверхность стола 500х500 мм

Код	Have covered and covered compar	Ед.	05-02-	05-02-	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	006-01	006-02	006-03	006-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	120	172	136	158

# Таблица 05-02-007 Станки радиально-сверлильные

#### Измеритель: шт.

05-02-007-01 Станок радиально-сверлильный, модель 2А55НФ2, класс точности

Н, тип УЧПУ - 2У32, наибольший диаметр сверления 500 мм,

вылет шпинделя 1600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	05-02- 007-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	182

### Таблица 05-02-008 Станки координатно-расточные

#### Измеритель: шт.

Станок координатно-расточной, класс точности А, модель;

05-02-008-01 2Е450АМФ4; 2Е450АФ30, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность

стола 630х1120 мм

05-02-008-02 24К40СФ4; 24640АФ401, тип УЧПУ - TNC150В, рабочая поверхность

стола 400х630; 630х1120 мм

05-02-008-03 2Д450АФ2, тип УЧПУ - 1 П32, рабочая поверхность стола 630х 1120 мм

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-02-	05-02-	05-02-
pecypca	Transienobanne snemenra sarpar	измер.	008-01	008-02	008-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	90	92	114

# Таблица 05-02-009 Прочие сверлильные станки

#### Измеритель: шт.

05-02-009-01	Станок сверлильный специальный, модель КД-42, класс точности
	Н, тип УЧПУ - 2П22-1, диаметр сверления 0,5-2 мм
05-02-009-02	Станок горизонтально-расточный, модель 2АВ22Ф2-1, класс
	точности Н. тип УЧПУ - 2П62-3И. диаметр шпинделя 110 мм

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-02-	05-02-
pecypca	паименование элемента затрат	измер.	009-01	009-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	54	70

# Таблица 05-02-010 Станки круглошлифовальные

#### Измеритель: шт.

Станок круглошлифовальный, модель:

05-02-010-01 3M151Ф2 и 3M153ДФ2, класс точности II, тип УЧПУ - XШ9М,

наибольший диаметр шлифуемого изделия 200 мм, длина 700 мм

05-02-010-02 3М227ВФ2, класс точности А, тип УЧПУ - 1П1-1, наибольший

диаметр шлифуемого изделия 200 мм, длина 200 мм

Код	Наиманаранна апаманта затрат	Ед.	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	010-01	010-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	158	66

# Таблица 05-02-011 Станки плоскошлифовальные

#### Измеритель: шт.

Станок плоскошлифовальный, класс точности В, модель:

05-02-011-01	3Д711ВФ11, тип УЧПУ - У37-807, размеры рабочей поверхности стола
	200х600 мм
05-02-011-02	3Д711АФ11, тип УЧПУ - У37-807, рабочая поверхность стола 200х630 мм
05-02-011-03	3Д721ВФ3-1, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 320x630 мм
05-02-011-04	3Л723АФ2И, тип УЧПУ - К-524, рабочая поверхность стола 400х1250 мм

Код	Науманаранна а наманта затрат	Ед.	05-02-	05-02-	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	011-01	011-02	011-03	011-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	79	85	73	48

# Таблица 05-02-012 Станки вертикально-фрезерные

#### Измеритель: шт.

Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, модель:

	rr
05-02-012-01	6РМ11МФЗ-1, тип УЧПУ - 2Р32, размеры рабочей поверхности стола
	250х1000 мм
05-02-012-02	6Т12Ф20; 6Т13Ф3-1; 6Т13Ф20-1, тип УЧПУ -К-524; 2С42-61; «ЛЮМО-
	1», размеры рабочей поверхности стола 320х1250; 400х1600 мм
05-02-012-03	6Д12Ф20, тип УЧПУ - К-524, размеры рабочей поверхности стола
	320х1250 мм
05-02-012-04	ЛФ260МФ3, тип УЧПУ - 2С85, размеры рабочей поверхности стола
	250х630 мм
05-02-012-05	65А60Ф4-11, тип УЧПУ - 2С42-65, размеры рабочей поверхности стола
	630х2000 мм
05-02-012-06	65А80Ф4, тип УЧПУ - 2У32, размеры рабочей поверхности стола
	800х1250 мм

Код	Иомилоромио опоможто ротрот	Ед.	05-02-	05-02-	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	012-01	012-02	012-03	012-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	34	59	54	53

Код	Наимоморомие одомомие запрод	Ед.	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	012-05	012-06
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	40	176

# Таблица 05-02-013 Станки горизонтально-фрезерные и продольно-фрезерные

#### Измеритель: шт.

О5-02-013-01 Станок горизонтально-фрезерный, модель 6Д82ШФ20, класс точности П, тип УЧПУ - «ЛЮМО-61А», размеры рабочей поверхности стола 320х 1250 мм

05-02-013-02 Станок продольно-фрезерный, модель 6М610Ф3-1, класс точности H, тип УЧПУ - H55-2, размеры рабочей поверхности стола 1000х1660 мм

Код	Помимом от размента дострот	Ед.	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	013-01	013-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	77	247

# Таблица 05-02-014 Станки широкоуниверсальные

#### Измеритель: шт.

Станок широкоуниверсальный, класс точности П, модель:

Crumon Emponojimbup	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
05-02-014-01	6Б76ПФ2, тип УЧПУ - «Размер-2М-1200», рабочая поверхность
	стола 250х630 мм
05-02-014-02	6720ВФ2; 67К20ПФ20; 67К25ПФ2-0, тип УЧПУ - УЦИ-524; ОСУ-4;
	«ЛЮМО-61», рабочая поверхность стола 200х500; 250х630 мм
05-02-014-03	6725ПФ2, тип УЧПУ - ОСУ-4, размеры рабочей поверхности стола
	250х630 мм

Код	<b>Памичанаранна анаманта затрат</b>	Ед.	05-02-	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	014-01	014-02	014-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	77	35	45

# Раздел 2. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ (УЦИ)

# Таблица 05-02-020 Станки горизонтально-расточные

#### Измеритель: шт.

О5-02-020-01 Станок горизонтально-расточный, модель 2H636ГФ1 и 2H637ГФ1, класс точности H, тип УЦИ - «Размер-2M-1104», диаметр шпинделя 125-160 мм, размеры рабочей поверхности стола 1600х1800 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	05-02- 020-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	131

# Таблица 05-02-021 Станки координатно-расточные

### Измеритель: шт.

Станок координатно-расточный, класс точности А, модель:

05-02-021-01	2431СФ10, тип УЦИ - «Искра», размеры рабочей
	поверхности стола 250х360 мм
05-02-021-02	2455АФ1, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», размеры рабочей
	поверхности стола 630х900 мм
05-02-021-03	2Е450АФ1-1, тип УЦИ-«Размер-2М-1104», размеры рабочей
	поверхности стола 630х1200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	05-02- 021-01	05-02- 021-02	05-02- 021-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	92	203	157

# Таблица 05-02-022 Станки плоскошлифовальные

#### Измеритель: шт.

05-02-022-01 Станок плоскошлифовальный, модель ЗЛ74Ф10, класс точности В, тип УЦИ - Ф5290, размеры шлифуемого изделия 630х350 мм

Код	Наиманаранна адаманта затрат	Ед.	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	022-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	48

# Таблица 05-02-023 Станки круглошлифовальные

#### Измеритель: шт.

Станок круглошлифовальный, класс точности А, модель:

05-02-023-01 ЗУ10МАФ10, тип УЦИ - К-525, наибольший

диаметр обрабатываемого изделия 100 мм

05-02-023-02 ЗМ162МВФ2, тип УЦИ — ХШ-9-11, наибольший

диаметр обрабатываемого изделия 280 мм

Код	Иомическо помента датрет	Ед.	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	023-01	023-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	83	66

# Таблица 05-02-024 Станки координатно-шлифовальные

#### Измеритель: шт.

05-02-024-01 Станок координатно-шлифовальный, модель 3289AФ1, тип УЦИ -

«Размер-2M-1104», размеры рабочей поверхности стола 630х900 мм

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-02-
ресурса		измер.	024-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	286

# Таблица 05-02-025 Станки карусельно-шлифовальные

#### Измеритель: шт.

Станок карусельно-шлифовальный, класс точности А, тип УЦИ - «Размер-2M-1104», модель:

05-02-025-01 ЗН763Ф1, диаметр стола 1600 мм; высота изделия 600 мм

05-02-025-02 ЗН764Ф1, диаметр стола 2500 мм; высота изделия 800 мм

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-02-	05-02-
pecypca		измер.	025-01	025-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	665	655

# Таблица 05-02-026 Станки фрезерные

#### Измеритель: шт.

Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, тип УЦИ-Ф5147 размеры рабочей поверхности стола 630х1600 мм, модель:

05-02-026-01

6560Ф1

05-02-026-02

65А60Ф1

Станок продольно-фрезерный, класс точности H, тип УЦИ - «Размер-2M-1104», размеры рабочей поверхности стола 1000х3150 мм, модель:

05-02-026-03

6М610Ф1

05-02-026-04

6M310Ф1

Код	Наименование элемента затрат	Ед.	05-02-	05-02-	05-02-	05-02-
pecypca		измер.	026-01	026-02	026-03	026-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	158	169	261	243

### Раздел 3. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ УНИКАЛЬНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 100 т С УЦИ

# Таблица 05-02-035 Станки токарные

#### Измеритель: шт.

Станок, класс точности H, тип УЦИ - «Размер-2M-1104»:

05-02-035-01

токарно-винторезный, модель 1А670Ф1, масса 117,7 т токарно-карусельный, модель 1540Ф1, наибольший

05-02-035-02 токарно-карусельный, модель 1540Ф1, диаметр изделия 4000 мм, масса 105 т

Код	Havayayanayya ayayayya aarman	Ед.	05-02-	05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	035-01	035-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	906	400

# Таблица 05-02-036 Станки фрезерные

#### Измеритель: шт.

05-02-036-01

Станок фрезерный, модель 6640, класс точности Н, тип УЦИ-12П13-430, размеры рабочей поверхности стола 4000х12000 мм, масса 620 т

Код			05-02-
pecypca	Наименование элемента затрат	измер.	036-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала	челч.	1867

# СОДЕРЖАНИЕ

Техниче			3
	ОТДЕ	ЕЛ 01. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Вводные	указания		4
		Раздел 1. ПРЕССЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ	
Таблица	05-01-001	Прессы механические однокривошипные закрытые простого	
		A	7
Таблица	05-01-002	Прессы механические однокривошипные закрытые двойного	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7
Таблица	05-01-003	Прессы механические двухкривошипные закрытые простого	
		A	7
Таблица	05-01-004	Прессы механические двухкривошипные открытые простого	
			7
	05-01-005	Прессы механические кривошипные горячештамповочные	8
Таблица	05-01-006	Прессы механические кривошипные горячештамповочные	
		специальные	
	05-01-007	Прессы механические четырехкривошипные закрытые	
Таблица	05-01-008	1	8
		Раздел 2. ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	
	05-01-013	1 '4	9
•	05-01-014	1 ' 1	9
Таблица	05-01-015	Прессы гидравлические листоштамповочные одностоечные	
		отбортовочные с ЧПУ	
	05-01-016	Прессы гидравлические насадочные	
	05-01-017	Прессы гидравлические этажные	
	05-01-018	Прессы гидравлические для пластмасс	
•	05-01-019	Прессы гидравлические ковочные	
•	05-01-020	Прессы гидравлические для пакетирования	
	05-01-021	Прессы гидравлические для брикетирования	
	05-01-022	Прессы гидравлические для вулканизации	11
Таблица	05-01-023	Прессы гидравлические для холодного выдавливания рельефных	1.1
T. 6	05.01.024		11
Таблица	05-01-024	Прессы гидравлические многоплунжерные для безоблойной	10
T. 6	05.01.025	штамповки	12
Таблица	05-01-025	Прессы гидравлические с нижним вытяжным ползуном с	10
T. 6	05.01.026	механизмами загрузки и выгрузки	
	05-01-026	1 1	
		Прессы гидравлические листогибочные с ЧПУ	
,	05-01-028	Прессы гидравлические вытяжные	
	05-01-029	Прессы гидравлические электродные с вакуумированием массы	
	05-01-030	Прессы гидравлические специальные для прессования абразивов	
гаолица	05-01-031	Прессы гидравлические для дробления чугунного лома	13
	Раздо	ел 3. МАШИНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНЫЕ,	
Т- С	05 01 026	ГИБОЧНЫЕ И РАДИАЛЬНО-ОБЖИМНЫЕ	10
	05-01-036	Машины горизонтально-ковочные автоматизированные	
•	05-01-037	Машины горизонтально-ковочные с вертикальным разъемом матриц	
	05-01-038 05-01-039	Машины трубогибочные с гидроприводом	
т аолица	05-01-040	Машины радиально-обжимные	14
Таблица	05 01 045	Раздел 4. МОЛОТЫ Моноти паровозвущим в и розлучим в	15
т аолица	03-01-043	Молоты паровоздушные и воздушные	1)

### Разлел 5. АВТОМАТЫ

		1 asgest 5. ADI OMAT DI	
Таблица	05-01-050	Автоматы холодноштамповочные	15
Таблица	05-01-051	Автоматы горячештамповочные	15
Таблица	05-01-052	Автоматы для чистовой вырубки	15
Таблица	05-01-053	Автоматы гидравлические	16
	Раздел	6. МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС	
Таблица	05-01-058	Машины для литья под давлением термопластичных материалов	. 16
		Раздел 7. НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	
Таблица		Ножницы гидравлические	16
	ОТДЕЛ	І 02. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ С ЧПУ И УЦИ	
Вводные	указания		17
	Pa	здел 1. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЧПУ	
Таблица	05-02-001	Станки токарно-револьверные	. 18
Таблица	05-02-002	Станки токарно-универсальные	18
Таблица	05-02-003	Полуавтоматы токарные	19
Таблица	05-02-004	Станки токарно-карусельные	19
Таблица	05-02-005	Станки вертикально-сверлильные	20
Таблица	05-02-006	Станки горизонтально-многоцелевые	. 20
Таблица	05-02-007	Станки радиально-сверлильные	21
Таблица	05-02-008	Станки координатно-расточные	21
Таблица	05-02-009	Прочие сверлильные станки	21
Таблица	05-02-010	Станки круглошлифовальные	21
Таблица	05-02-011	Станки плоскошлифовальные	. 22
Таблица	05-02-012	Станки вертикально-фрезерные	22
Таблица	05-02-013	Станки горизонтально-фрезерные и продольно-фрезерные	22
	05-02-014	Станки широкоуниверсальные	23
Раздел 2	<b>2. CTAHK1</b>	І МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ (УЦИ)	
Таблица	05-02-020	Станки горизонтально-расточные	23
Таблица	05-02-021	Станки координатно-расточные	23
Таблица	05-02-022	Станки плоскошлифовальные	. 24
Таблица	05-02-023	Станки круглошлифовальные	24
Таблица	05-02-024	Станки координатно-шлифовальные	24
,	05-02-025	Станки карусельно-шлифовальные	24
Таблица	05-02-026	Станки фрезерные	25
		Раздел 3. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ	
		НИКАЛЬНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 100 т С УЦИ	
		Станки токарные	25
Таблица	05-02-036	Станки фрезерные	25