

Instrução de Trabalho para Manutenção

FGI 202 rev.00

TITULO: Sistemática de Trabalho Padronizado para manutenção de Máquinas

SETOR: Manutenção ATIVIDADE: Abastecimento dos níveis de graxa

EXECUÇÃO: Mecânico ONDE: Estamparia

APROVAÇÕES:

DEPTO	DATA	Nome	DEPTO	DATA	Nome
Manutenção	19/01/22	Daniel Freire	Manutenção	19/01/22	Raphael Benedetti

	• 11
1 ^a	2ª
5ª	6ª
	NIVEL MÁX

COMO FAZER?

	O QUE FAZER?		
ETAPA	SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	
1ª		Verificar nível de graxa no reservatório.	
2ª		Verificar a especificação do lubrificante a ser usado.	
3ª		Engatar o bico da pistola da engraxadeira.	
4 ^a		Acionar a pistola.	
5 ^a		Preencher o reservatório ate o nível demarcado.	
6ª		Verificar se a quantidade de graxa esta completa atingindo a marca do nível corretamente	

Observação

Após o termino dessa atividade verifique se não houve respingos ou derrame de graxa sobre o reservatório ou em torno dele. Caso houver, realize a limpeza do local aplicando as boas praticas de 5S's e ISO-14001.

A máquina possui sensor de nível que impede seu funcionamento caso a graxa atinja ou esteja abaixo do nível mínimo.

POR QUE FAZER?

Para garantir o funcionamento do equipamento é essencial a lubrificação de graxa, assim evitando paradas corretivas por falta da mesma.

QUALIDADE	SEGURANÇA	ERGONOMIA
Garantir a qualidade do serviço para clientes internos e externos.	A não utilização correta dos EPI'S é considerada um ato inseguro.	Risco de lesão corporal
	O OHE HEAD?	







Elaboração	Descrição	REV	data
Nome:Everton Augusto	Elaboração Inicial	0	19/01/22