
Enable
CLK
RST
4_pins(ALU_FUN[],...)
8_pins(A[],...)
8_pins(B[],...)
ALU
OUT_VALID
16_pins(ALU_OUT[],...)