تاریخ: 1404/11/27
شماره: ---------
پیوست: ---------

حامیان صنعت
سبز سپاهان پویا

بسمه‌تعالی

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

مدیریت محترم تحقیقات (نظارت قرارداد شماره 48585318)

با سلام و احترام؛

پیرو جلسه فنی با واحد فولادسازی در زمینه تخمین و بهینه سازی میزان انرژی مصرفی کوره های قوس الکتریکی پارامترهای موثر به همراه دامنه پیشنهادی و میانگین پارامترها بر اساس داده های آن شرکت در جدول زیر ضمیمه شد. خواهشمند است واحد محترم فولادسازی، دامنه‌های پیشنهادی را بررسی نماید و نظرات تیم فنی در مورد این دامنه ها و سوالات انتهای جدول لحاظ گردد.

با تجدید احترام

شرکت مهندسی حامیان صنعت سبز پویا

031324022199
031 32402494

اصفهان .خیابان‌خرم .پلاک 109 ساختمان صفویه،طبقه چهارم. ، واحد 405

ردیف	نام فارسی داده	نام انگلیسی داده	واحد	دامنه پیشنهادی	میانگین
1	گاز متان	GAS MEATN	متر مکعب(M^3)	400 تا 800	580
2	کک مصرفی 1	COFE COKE	کیلوگرم(Kg)	0-1000	562
3	آهک	LIME	کیلوگرم(Kg)	6000-11800	8920
4	لانس کربن()	GRAPHIT LANCE	کیلوگرم(Kg)	0-1500	700
5	دولومیت	LIME DOLOMIT	کیلوگرم(Kg)	5000-9000	7050
6	دمای اولیه مذاب	FIRST TEMP	سانتیگراد(°C)	1560-1670	1622
7	دمای بارریزی	TAP TEMP	سانتیگراد(°C)	1560-1660	1628
8	قراضه	SCRAPE	کیلوگرم(Kg)	0 و -40000 تا 60000	47200
9	آهن اسفنجی	DRI	تن(Ton)	180-250	218
10	زمان روشن بودن قوس	POWER ON TAP	ثانیه(s)	3000-4500	3840
11	زمان دو باریزی متوالی	TAP TO TAP START	ثانیه(s)	3600-6600	5130
12	لانس اکسیژن	OXYGEN	متر مکعب(M^3)	4882-7962	6385
13	وزن بارریزی	TAP WEI	تن(Ton)	180-200	190
14	انرژی مصرفی بر تن	ENERGY_TOT_EAF _PER_TON	کیلو وات ساعت	484-637	559
15	هات هیل	Hot heel	تن(Ton)	؟	؟
16	زمان خاموش بودن قوس	POWER OFF TAP	ثانیه(s)	428-2000	1179
17	گرافیت	GRAPHIT	کیلوگرم(Kg)	0-60	9
18	کک مصرفی 2	COKE	کیلوگرم(Kg)	0 و 126-205	18
19	پودر آهک	PDWR_LIME	کیلوگرم(Kg)	0و 1-1426	587

1- پارامتر گرافیت نیاز به شفاف سازی بیشتر دارد حدود 10000 ذوب صفر باقی 20 یا 30 یا.... چندتا عدد مقطوع هست و بازه بین 0-60 هست. این پارامتر چه نوع کربنی هست و در چه مرحله ای به کوره اضافه می شود؟

2- کک مصرفی 2 با نام پارامتر Coke برای حدود 16000 هزار داده صفر است. میانگین و بازه داده ها در جدول مشخص شد. این پارامتر چه نوع کربنی هست و در چه مرحله ای به کوره اضافه می شود؟

خواهشمند است در انتخاب دامنه ها این مورد لحاظ گردد که در همان بازه ای باشد که اپراتورها مطابق با تجربه خود در این بازه اعداد عملیات ذوب را انجام می‌دهند.