



Introduction

avoir

Vous êtes capables :

• de déterminer un cahier des charges.

Problematique

Vous devez êtes capables :

- de déterminer les caractéristiques d'un matériaux qui répondent à un besoin,
- de connaître les moyens de déterminer les caractéristiques d'un matériau.

Définition

Definition

Un matériau est constitué de matière sous forme solide. Cette matière est constituée d'un ensemble d'atomes qui peuvent être de nature chimique différente. Cette matière peut être d'origine naturelle ou artificielle qui est élaborée en vue d'une utilisation industrielle.

- Un matériau est donc une matière de base sélectionnée en raison de propriétés particulières et mise en œuvre en vue d'un usage spécifique,
- La nature chimique, la forme physique (phases en présence, granulométrie et forme des particules, par exemple), l'état de surface, des différentes matières premières qui sont à la base des matériaux confère à ceux-ci des propriétés particulières,
- Il résulte d'un compromis entre :
 - le procédé de fabrication avec lequel il est mis en œuvre,
 - sa microstructure à diverses échelles,

Les matériaux métalliques ferreux

- ses performances,
- les propriétés utiles à la mise en œuvre ou à son utilisation finale.



Renaud Costadoat

S08 - C02

9 Q $\frac{3}{28}$

Introduction

Les matériaux métalliques ferreux

Alliages métalliques

Propriétés des matériaux

Rappels

Matériau Homogène : On dit qu'un matériau est homogène si, à l'échelle macroscopique, le microstructure est la même en tout point de celui-ci. Il a notamment la même masse volumique en tout point. Dans le cas contraire, le matériau est qualifié d'hétérogène.


Matériau Isotrope : On dit qu'un matériau est isotrope si il a les même propriétés physiques (mécaniques, thermiques, électriques,?) dans toutes les directions de l'espace. Dans le cas contraire, le matériau est qualifié d'anisotrope.







Renaud Costadoat

Structure à l'échelle atomique







DORIAN

Renaud Costadoat

S08 - C02

 $\frac{5}{28}$

200


Introduction

Les matériaux métalliques ferreux

Alliages métalliques


Proprietes des materiaux


Nature des liaisons atomiques




Polymères:

Liaisons de Van der Walls







◆□▶ ◆昼▶ ◆臺▶ ■ 夕久℃

DORAN

Renaud Costadoat

S08 - C02

 $\frac{6}{28}$

Nature des liaisons atomiques

La liaison métallique : Les électrons périphériques des atomes sont délocalisés. Ils se déplacent aisément car ils sont faiblement liés aux atomes du réseau

La liaison ionique : Elle s'établit entre des ions de charges opposées.

La liaison covalente : Elle se forme entre deux atomes qui mettent en commun les électrons de leur couche externe pour que celle-ci soit remplie.

La liaison de Van Der Walls : C'est une liaison relativement faible qui résulte d'une liaison covalente « incomplète ».

DOR

Introduction

Renaud Costadoat

Les matériaux métalliques ferreux

9 7

28

S08 - C02

Alliages métalliques

Propriétés des matériaux


Propriétés des matériaux

Propriétés

- Résistances élevées,
- Grandes raideurs,
- Bonne capacité de déformation,
- Utilisation à température élevée,
- Forte résistance à la corrosion,
- Densité élevée.

Alliages

- Alliages ferreux (Aciers/Fontes),
- Alliages d'aluminium,
- Alliages de titane,
- Alliages de magnésium,
- Alliages de zinc,
- Alliages de cuivre,
- Alliages de nickel et de chrome.







Renaud Costadoat

S08 - C02

 $\frac{8}{28}$


Propriétés des matériaux

Propriétés

- Raideurs élevées,
- Grande dureté,
- Fragile,
- Grande résistance à l'usure,
- Grande résistance à la corrosion,
- Conservation de leurs propriétés à très haute température.

Matériaux

- Verres,
- Céramiques vitrifiées,
- Céramiques techniques,
- Ciment et béton,
- Roches et minéraux.



DORAN

Renaud Costadoat

Alliages métalliques

Propriétés des matériaux

Introduction

Les matériaux métalliques ferreux


Propriétés des matériaux

Propriétés

- Module d'élasticité faible,
- Température d'emploi limitée,
- Sujets au fluage,
- Mise en ?uvre facile,
- Obtention de formes complexes.

Matériaux

- Thermoplastiques,
- Thermodurcissables,
- Élastomères et caoutchouc,
- Polymères naturels.






◆□▶◆□▶◆≣▶◆≣▶ ■ かく○

Propriétés des matériaux

Propriétés

- Conçus en rapport avec la fonction,
- Résistants,
- Légers,
- Tenaces,
- Température d'emploi limitée,
- Difficiles à mettre en œuvre.



DOR

Renaud Costadoat

4□▶ 4♂▶ 4 ₹▶ 4 ₹▶

S08 - C02

S08 - C02

 $\frac{11}{28}$

200


Introduction

Les matériaux métalliques ferreux

Alliages métalliques

Propriétés des matériaux

Les matériaux métalliques: Classification



- Les Aciers et les Fontes sont des Alliage de Fer et de Carbone,
- Les Aciers ont une teneur en Carbone <2% en masse,
- Les Fontes ont une teneur en Carbone comprise entre 2% et 6% en masse.

◆□▶◆□▶◆壹▶◆壹▶ 壹 か9◆



Renaud Costadoat

12

28

Les aciers: Désignation par emplois

Les matériaux métalliques ferreux

S 235 ou E 360

- Si la désignation est précédée par la lettre G, il s'agit d'un acier moulé,
- S désigne un acier d'usage général
- E un acier de construction mécanique,
- Le nombre indique la valeur minimale de la limite d'élasticité Re en MPa.

DORAN

Renaud Costadoat

S08 - C02

 $9 \ Q \ \bigcirc$ $\frac{13}{28}$

ntroduction

Les matériaux métalliques ferreux

Alliages métalliques

Propriétés des matériaux

Les aciers: Désignation par composition chimique

Les aciers non alliés

- Ce sont des aciers au Carbone Manganèse dont la teneur en Manganèse est inférieure à 1% (en masse). Ils conviennent aux traitements thermiques pour les pièces de petites dimensions ou des traitements superficiels,
- Si la désignation est précédée par la lettre G, il s'agit d'un acier moulé,
- C désigne un acier non allié,
- Le nombre indique la valeur moyenne de la teneur en carbone *x100*,
- C50: Acier non allié avec 0.5% de carbone



DOR)AN

Renaud Costadoat

Les matériaux métalliques : Les aciers

Les Aciers faiblement alliés

- Aucun élément d'addition ne dépasse 5% en masse,
- Le premier nombre indique la valeur moyenne de la teneur en carbone x100,
- Les symboles chimiques indiquent les éléments d'addition classés dans l'ordre des teneurs décroissantes.
- Il faut diviser par:
 - 4 pour Cr, Co, Mn, Ni, Si, W,
 - ► 100 pour Ce, N, P et S,
 - ► 1000 pour B,
 - ► 10 pour les autres.
- 42 Cr Mo 4
 - ▶ 0.42% de Carbone.
 - ► 1% de chrome,
 - du molybdène.



Renaud Costadoat

S08 - C02

 $\frac{15}{28}$

200

Introduction

Les matériaux métalliques ferreux

Alliages métalliques

Propriétés des matériaux

Les matériaux métalliques : Les aciers

Les Aciers fortement alliés


- Un élément d'addition dépasse 5% en masse,
- Le premier nombre indique la valeur moyenne de la teneur en carbone x100,
- Les symboles chimiques indiquent les éléments d'addition classés dans l'ordre des teneurs décroissantes,
- Les symboles chimiques sont suivit par les teneurs en éléments d'addition, dans le même ordre que les symboles chimiques,
- X5 Cr Ni 18-10.
 - ► 0.05% de carbone,
 - ► 18% de chrome,
 - ▶ 10% de nickel.



DOR

Renaud Costadoat

Les matériaux métalliques : Les fontes



Fontes à Graphite Lamellaires (FGL) (Lamelles de graphite)

Fontes malléables Nodules de graphite

4□▶ 4□▶ 4½▶ 4½▶ ½ 900

S08 - C02

 $\frac{17}{28}$

DORAN


Renaud Costadoat

Les matériaux métalliques ferreux

Alliages métalliques

Propriétés des matériaux

Les matériaux métalliques : Les fontes



Fontes à Graphites Sphéroïdal (FGS) (Obtenue par ajout de Magnésium).

- Matrice ferritique,
- Nodules de graphite sphériques.

◆□▶ ◆□▶ ◆ ≧ ▶ ◆ ≧ ▶ ◆ ○



Renaud Costadoat

Les matériaux métalliques : Les fontes

- La désignation est constituée des lettres EN-GJ suivie d'une lettre qui caractérise le type et d'une série de deux nombres :
 - La lettre L désigne une fonte à graphite lamellaire,
 - La lettre M désigne une fonte malléable (W à cœur blanc et B à cœur noir),
 - La lettre S désigne une fonte à graphite sphéroïdal.
- Le premier nombre indique la valeur minimale de la résistance à la traction Rm en Mpa,
- Le second nombre indique la valeur minimale du pourcentage d'allongement A% à rupture:
 - ► EN-GJL 100 : Fonte à graphite lamellaire, Rm=100MPa,
 - ► EN-GJMW-450-7 : Fonte malléable à c?ur blanc, Rm=450MPa, A%=7,
 - ► EN-GJMB-300-6 : Fonte malléable à c?ur noir, Rm=300MPa, A%=6,
 - ► EN-GJS-700-2: Fonte à graphite sphéroïdal, Rm=700MPa, A%=2.

DOR AN Renaud Costadoat S08 - C02 19 28


Introduction

Les matériaux métalliques ferreux

Alliages métalliques

Propriétés des matériaux

Diagramme Fer-Carbone



DOR)AN

Renaud Costadoat

S08 - C02

 $\frac{20}{28}$

200

Les matériaux métalliques : Les alliages d'Aluminium

Les matériaux métalliques ferreux

Désignation normalisée (NF-EN-1780)

La désignation est constituée des lettres EN-A suivie d'une lettre qui caractérise le type d'alliage et d'un nombre, cette désignation peut être suivie d'une désignation par analyse chimique:

- EN- AW xxx [X x Y y Z Z],
- EN- AB xxx [X x Y y Z Z],
- La lettre W désigne un alliage d'aluminium corroyé, la lettre B désigne un alliage d'aluminium moulé,
- Un nombre qui désigne cet alliage,
- Les symboles chimiques indiquent les éléments d'addition classés dans l'ordre des teneurs décroissantes.
- Les symboles chimiques sont suivit immédiatement par les teneurs en éléments d'addition, dans le même ordre que les symboles chimiques.
- EN AB 44 200 : Al Si 12



Renaud Costadoat

S08 - C02

21 28

200

Propriétés des matériaux

Introduction Les matériaux métalliques ferreux Alliages métalliques

Les matériaux métalliques : Les alliages de Cuivre

Désignation normalisée (NF EN 1412, NF A 02-009)

La désignation est constituée des lettres CW ou CC suivie d'un repère alphanumérique qui désigne l'alliage et suivie éventuellement d'une désignation chimique :

- CW- xxx [X x Y y Z Z],
- CC- xxx [X x Y y Z Z],
- Les symboles chimiques indiquent les éléments d'addition classés dans l'ordre des teneurs décroissantes,
- Les symboles chimiques sont suivit par les teneurs en éléments d'addition, dans le même ordre que les symboles chimiques.



DOR AN

Renaud Costadoat

Les matériaux métalliques : Les alliages de Cuivre

- Bronzes (Cu-Pb ou Cu-Sn): Cu Sn 5, Cu Sn7 Pb6 Zn4,
- Laitons (Cu-Zn): Cu Zn20, Cu Zn23 Al4,
- Cupro-aluminiums (Cu-Al) Cu Al11 Ni5 Fe5, Cu Al9,
- Cupro-nickels (Cu-Ni) Cu Ni10 Fe1 Mn.



DORAN

Renaud Costadoat

Les matériaux métalliques ferreux

Alliages métalliques

Propriétés des matériaux

28

Propriétés physiques et thermiques

Masse volumique :
$$\rho = \frac{dm}{dV}$$
.

Matériaux		Masse volumique r en kg/m³
	Fer, Aciers, Fontes	7800
Métaux	Aluminium et alliages d'aluminium	2700
ivietaux	Cuivre et alliages de cuivre	8900
Γ	Titane et alliages de titane	4500
	Alumine (Al ₂ O ₃)	4000
Céramiques	Silice (SiO ₂)	2200
Γ	Graphite	1600
Dalumahuaa	Polyéthylène PE	930
Polymères –	Polycarbonate, Polyester	1300
Cammasitas	Verre-epoxy	1600
Composites	Aluminium-Carbure de silicium	2700

◆□▶ ◆□▶ ◆壹▶ ◆壹▶ 壹 ∽○

DOR

Renaud Costadoat

Propriétés physiques et thermiques

Coefficient de dilatation linéique : $L = L_0.(1 + \alpha.(T - T_0))$.

Matériaux		Coefficient de dilatation linéaire a en 10-6.K-1
	Fer, Aciers	12
	Fontes	11
	Aluminium et alliages d'aluminium Etain	23
	Cuivre	17
Métaux	Bronze	18
	Laiton	19
	Titane et alliages de titane	9
	Zinc	31
	Alliages de zinc (Zamak)	40
	Alliage à faible dilatation : Invar	0,8
	Alumine (Al ₂ O ₃)	5,8
Cémanal musa	Silice (SiO ₂)	1,5
Céramiques —	Verre	9
	Graphite	3
	Polyamide PA 6-6 (Nylon)	100-150
Polymères	Téflon	2,2
	Polystyrène	60-80



Renaud Costadoat

S08 - C02

 $\begin{array}{c}
\cancel{25} \\
\cancel{28}
\end{array}$

ntroduction

Les matériaux métalliques ferreux

Alliages métalliques

Propriétés des matériaux

Capacité calorifique

La capacité calorifique est la propriété d'un matériau à stocker de la chaleur. On définit la capacité calorifique spécifique (ou chaleur spécifique).

Capacité calorifique: $\delta Q = c.dT$. $(J.K^{-1}kg^{-1})$

Matériaux		Capacité calorifique spécifique en J.K ⁻¹ kg ⁻¹
Métaux	Fer, Aciers	400-800
	Aluminium et alliages d'aluminium	1000
	Cuivre	390
	Titane et alliages de titane	700
	Zinc	31
Céramiques	Alumine (Al ₂ O ₃)	850
	Silice (SiO ₂)	700
	Graphite	3
Polymères	Polyamide PA 6-6 (Nylon), polycarbonate	1200
	Polypropylène	350





Renaud Costadoat S08

Température de fusion

La température de fusion varie en fonction de la composition des alliages

Matériaux		Température de fusion (°C)
	Aciers	1150 →1535
Métaux	Alliages d'aluminium	660→800
	Alliages de cuivre	700 →1083

DOR

Renaud Costadoat

S08 - C02

 $\frac{27}{28}$

200

Introduction

Les matériaux métalliques ferreux

Alliages métalliques

Propriétés des matériaux

Conclusion

Vous êtes capables :

- de caractériser un matériau avec des proprités mécaniques spécifiques,
- de présenter l'organisation d'un essai afin de mettre en évidence ces caractéristiques.

Problematique

Vous devez êtes capables :

• de connaître d'associer aux matériaux les plus classiques ces propriétés.

◆□▶ ◆□▶ ◆壹▶ ◆壹▶ 壹 夕♀◎



Renaud Costadoat