
Sensibilidad en lazo cerrado del GPI respecto a ξ, $S_\xi(s) = s(s+k_2)/(s^3+k_2s^2+k_1s+k_0)$
a · variación de k_0: magnitud de $S_\xi = e_y/\xi$
a · variación de k_0: fase de $S_\xi = e_y/\xi$
b · variación de k_1: magnitud de $S_\xi = e_y/\xi$
b · variación de k_1: fase de $S_\xi = e_y/\xi$
c · variación de k_2: magnitud de $S_\xi = e_y/\xi$
c · variación de k_2: fase de $S_\xi = e_y/\xi$
$|S_\xi(j\omega)|$ [dB]
fase [°]
frecuencia [rad/h]
1/τ
ω_c
ω_o
1/s sin control
nominal
k_0 = 1/4 × nominal
k_0 = 1/2 × nominal
k_0 = 2 × nominal
k_0 = 4 × nominal
k_1 = 1/4 × nominal
k_1 = 1/2 × nominal
k_1 = 2 × nominal
k_1 = 4 × nominal
k_2 = 1/4 × nominal
k_2 = 1/2 × nominal
k_2 = 2 × nominal
k_2 = 4 × nominal