





#### **ENTROPIA**

Até aqui o estudo da segunda lei da termodinâmica esteve afeto aos ciclos termodinâmicos.

Mas estamos mais interessados na análise de processos.

No estudo da primeira lei, estabelecemos, inicialmente, esta lei para ciclos e depois definimos a propriedade energia interna, que possibilitou usar quantitativamente primeira lei em processos.

Analogamente, estabelecemos a segunda lei para um ciclo e agora verificaremos que a segunda lei conduz a uma outra propriedade, a entropia, que nos possibilita aplicar quantitativamente a segunda lei em processos.

A termodinâmica pode ser definida como a ciência da energia e da entropia.







#### **DESIGUALDADE DE CLAUSIUS**

O primeiro passo do estudo que leva a formulação da propriedade termodinâmica entropia é o estabelecimento da desigualdade de Clausius:

A desigualdade de Clausius é um  $\frac{\delta Q}{T}$  segunda lei da termodinâmica.


O que é **corolário**: proposição resultante de uma verdade; consequência direta de uma proposição demonstrada

A sua validade será demonstrada para todos os ciclos possíveis. Isso inclui os motores térmicos e os refrigeradores reversíveis e irreversíveis.

No caso dos ciclos reversíveis, é preciso considerar apenas um ciclo de Carnot porque qualquer ciclo reversível pode ser representado por uma série de ciclos de Carnot.







Consideremos, inicialmente, o ciclo reversível (Carnot) de um motor térmico que opera entre os reservatórios térmicos que apresentam temperaturas iguais a  $T_H$  e  $T_L$ .

Para este ciclo, a integral cíclica do calor trocado é maior do que zero.

$$\oint \delta Q = Q_H - Q_L > 0$$

Como  $T_H$  e  $T_L$  são constantes, utilizando a definição da escala de temperatura absoluta e do fato de que este é um ciclo reversível, concluímos que

 $\oint \frac{\partial Q}{T} = \frac{Q_H}{T_H} - \frac{Q_L}{T_L} = 0$ 





Consideremos, agora, um ciclo motor térmico irreversível que opera entre as mesmas temperaturas  $T_H$  e  $T_L$  do motor reversível e recebendo a mesma quantidade de calor  $Q_H$ .

Comparando o ciclo irreversível com o reversível, concluímos, pela segunda lei, que:

$$W_{irr} < W_{rev}$$

Como  $Q_H - Q_L = W$  para os ciclos, reversíveis ou irreversíveis, concluímos que

$$Q_H - Q_{Lirr} < Q_H - Q_{Lrev}$$

e portanto

$$Q_{Lirr} > Q_{Lrev}$$

Consequentemente, para o motor cíclico irreversível,

$$\oint \delta Q = Q_H - Q_{Lirr} > 0 \qquad \qquad \oint \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q_H}{T_H} - \frac{Q_{Lirr}}{T_I} < 0$$







Demonstração similar pode ser feita para os ciclos de refrigeração.

Assim podemos escrever, para todos os ciclos, a desigualdade de Clausius:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \le 0$$


A igualdade é valida para os ciclos reversíveis e a desigualdade para os ciclos irreversíveis.

No exemplo a seguir o ciclo satisfaz a desigualdade de Clausius? Se satisfaz, o ciclo não viola a segunda lei da termodinâmica.









Calor é transferido em dois loçais, na caldeira e no condensador.

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \iint \frac{\delta Q}{T} \Big|_{caldeira} + \iint \frac{\delta Q}{T} \Big|_{condensador}$$

Como a temperatura permanece constante, tanto na caldeira como no condensador:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T} \int_{1}^{2} \delta Q + \frac{1}{T} \int_{2}^{4} \delta Q = \frac{1}{T} \frac{Q_{2}}{T_{1}} + \frac{3}{3} \frac{Q_{4}}{T_{3}}$$
The proof of the decrease of the state of th

Considerando um quilograma de fluido de trabalho, temos

$$_{1}q_{2} = h_{2} - h_{1} = 2066,3 \text{ kJ/kg}; T_{1} = 164,97^{\circ}\text{C}$$

$$_{3}q_{4} = h_{4} - h_{3} = 463,4 - 2361,8 = -1898,4 \text{ kJ / kg}; T_{3} = 53,97^{\circ}\text{C}$$

Portanto 
$$\int \frac{\delta Q}{T} = \frac{2066,3}{164,97+273,15} - \frac{1898,4}{53,97+273,15} = -1,087 \, kJ \, / \, kgK$$
 Ciclo satisfaz a desigualdade de Clausius  $\rightarrow$  não viola a segunda lei da termodinâmica.








# ENTROPIA UMA PROPRIEDADE TERMODINÂMICA

A segunda lei da termodinâmica conduz a propriedade termodinâmica denominada entropia.

Um sistema percorre um processo reversível do estado 1 ao estado 2, representado pelo caminho A.

O ciclo é completado através de um processo reversível, representado pelo caminho B.










Como esse ciclo é reversível, podemos escrever

$$\int \frac{\delta Q}{T} = 0 = \int_{1}^{2} \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{A} + \int_{2}^{1} \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{B}$$



Outro ciclo reversível tem o processo inicial alterado para o representado pelo caminho C e completado através do mesmo processo reversível representado pelo caminho B.

Para esse ciclo:

$$\int \frac{\delta Q}{T} = 0 = \int_{1}^{2} \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{C} + \int_{2}^{1} \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{B}$$

Subtraindo a segunda equação da primeira, temos

$$\int_{1}^{2} \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{A} = \int_{1}^{2} \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{C}$$







Como ∫δQ/T é constante para todos os caminhos reversíveis entre os estados 1 e 2, conclui-se que essa quantidade é independente do caminho e é uma função apenas dos estados inicial e final; portanto, ela é uma propriedade.

Esta propriedade é denominada entropia e é designada por S.

Concluímos que a propriedade termodinâmica entropia pode ser definida por:

$$dS \equiv \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{rev}$$







A entropia é uma propriedade extensiva, e a entropia por unidade de massa é indicada por **s**.

E importante observar que a entropia é definida em função de um processo reversível.

A variação de entropia de um sistema numa mudança de estado, pode ser obtida pela integração:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{rev}$$

Para efetuar essa integração, a relação entre T e Q deve ser conhecida







#### **ENTROPIA**

substantivo feminino

- 1. fís num sistema termodinâmico bem definido e reversível, função de estado cuja variação infinitesimal é igual à razão entre o calor infinitesimal trocado com meio externo e a temperatura absoluta do sistema [símb.: S].
- 2. fís num sistema físico, a medida da energia não disponível para a realização de trabalho.

Em termodinâmica, **entropia** é a medida de desordem das partículas em um sistema físico.

Boltzmann diz que a entropia mede o grau de *desordem*, mas existem certos fenômenos simples que parecem desafiar essa lei.

"paradoxo do ovo cozido": ao ferver um ovo, o acréscimo de temperatura aumenta a entropia, no entanto o ovo fica duro, o que parece corresponder a um estado mais ordenado.







Observação: como a entropia é uma propriedade, a variação de entropia de uma substância, ao ir de um estado a outro, é a mesma para todos os processos, tanto reversíveis como irreversíveis, entre estes dois estados.

A equação permite obter a variação de entropia somente através de um caminho reversível. Entretanto, uma vez determinado, esse será o valor da variação de entropia para todos os processe entre esses dois estados.

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{rev}$$







$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{rev}$$

A equação permite calcular variações de entropia, porém não informa nada a respeito dos valores absolutos da entropia.

Pela terceira lei da termodinâmica pode-se atribuir o valor zero para a entropia de todas substâncias puras na temperatura zero absoluto. Disto resultam valores absolutos de entropia que são necessários para que se possa fazer a análise de reações químicas.

A **terceira lei da termodinâmica** foi desenvolvida por Walther Nernst entre 1906 e 1912, e diz que, quando um sistema se aproxima da temperatura do zero absoluto, todos os processos cessam, e a entropia tem como um valor mínimo.

A lei fornece um ponto de referência para a determinação do valor da entropia.







$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{rev}$$

Quando não está envolvida nenhuma mudança de composição, é adequado atribuir valores de entropia em relação a um estado de referência arbitrário. Este é o método utilizado na maioria das tabelas de propriedades termodinâmicas.

Comentário relativo ao papel de T como fator integrante: Q é uma função de linha, e portanto  $\delta Q$  é uma diferencial inexata. Como  $(\delta Q/T)_{rev}$  é uma propriedade termodinâmica, ela é uma diferencial exata.

Do ponto de vista matemático, uma diferencial inexata pode ser transformada numa exata pela introdução de um fator integrante. Portanto, num processo reversível, 1/T funciona como o fator integrante na transformação da diferencial inexata  $\delta Q$  para diferencial exata  $\delta Q/T$ .







$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{rev}$$

Comentário relativo ao papel de T como fator integrante: Q é uma função de linha, e portanto  $\delta Q$  é uma diferencial inexata. Como  $(\delta Q/T)_{rev}$  é uma propriedade termodinâmica, ela é uma diferencial exata.

Do ponto de vista matemático, uma diferencial inexata pode ser transformada numa exata pela introdução de um fator integrante. Portanto, num processo reversível, 1/T funciona como o fator integrante na transformação da diferencial inexata  $\delta Q$  para diferencial exata  $\delta Q/T$ .








#### VARIAÇÃO DE ENTROPIA EM PROCESSOS REVERSÍVEIS

Motor térmico que opera segundo o ciclo de Carnot:



Primeiro processo – transferência de calor is temperatura para o fluido de trabalho.

Processo isotérmico:


$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{rev}$$

Processo representado pelà área a paix o da  $\overline{\lim}_{H} 2$  1-2, área 1-2-b-a-1, que representa o calor transferido ao fluido de trabalho durante o processo.









O segundo processo de um ciclo de Carnot é adiabático reversível.

Da definição de entropia:

$$dS \equiv \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{rev}$$

A entropia permanece constante num processo adiabático reversível.


Um processo entropia constante é chamado de processo isoentrópico.

A linha 2-3 representa esse processo que termina no estado 3 (onde a temperatura do fluido de trabalho atinge o valor  $T_1$ ).









O terceiro processo é isotérmico reversível, no qual o calor é transferido do fluido de trabalho reservatório térmico a baixa temperatura.

Para esse processo:

$$S_4 - S_3 = \int_3^4 \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{rev} = \frac{1}{T_L} \int_3^4 \delta Q = \frac{{}_3Q_4}{T_L}$$


Durante esse processo, o calor transferido é negativo (em relação ao fluido de trabalho) e a entropia do fluido decresce.

A área abaixo da linha 3-4, área 3-4-a-b-3, representa o calor transferido do fluido de trabalho ao reservatório a baixa temperatura.









O processo final, 4-1, é um processo adiabático reversível (e portanto isoentrópico).

A diminuição de entropia no processo 3-4 é exatamente igual ao aumento de entropia no processo 1-2.

Como o trabalho líquido do ciclo é igual à transferência líquida de calor, a área 1-2-3-4-1 representa o trabalho líquido do ciclo.


O rendimento térmico do ciclo pode ser expresso em função de áreas:

$$\eta_{t\acute{e}rmico} = \frac{W_{liq}}{Q_{H}} = \frac{\acute{a}rea\,1\text{--}\,2\text{--}\,3\text{--}\,4\text{--}\,1}{\acute{a}rea\,1\text{--}\,2\text{--}\,b\text{--}\,a\text{--}\,1}$$









$$\eta_{t\acute{e}rmico} = \frac{W_{liq}}{Q_{tt}} = \frac{\acute{a}rea1 - 2 - 3 - 4 - 1}{\acute{a}rea1 - 2 - b - a - 1}$$

#### Visualizações gráficas:

O aumento de  $T_H$ , enquanto  $T_L$  permanece constante, aumenta o rendimento térmico e aumenta o trabalho líquido.


A diminuição de  $T_L$ , enquanto  $T_H$  permanece constante, aumenta o rendimento térmico e aumenta o trabalho líquido.

O rendimento térmico se aproxima de 100 %, quando a temperatura absoluta, na qual o calor é rejeitado, tende a zero.



21





Se o ciclo for invertido, teremos um refrigerador ou uma bomba de calor.


A entropia do fluido de trabalho aumenta à temperatura  $T_L$ , pois o calor é transferido ao fluido de trabalho.

A entropia decresce à temperatura  $T_H$  devido à transferência de calor do fluido de trabalho.

Qual o comportamento dos coeficientes de desempenho do refrigerador e da bomba de calor com a variação das temperaturas?

22





$$dS \equiv \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{rev}$$

Processos que são internamente reversíveis, isto é, processos que não envolvem irreversibilidades dentro da fronteira do sistema.

Para tais processos, o calor transferido para ou do sistema pode ser indicado como uma área no diagrama temperatura-entropia.

Mudança de estado de líquido saturado para vapor saturado a pressão constante – processo 1-2 no diagrama T-s (operar com temperaturas absolutas). A área 1-2-b-a-1 representa o calor transferido.


Faculdade de

Engenharia

## **MEC 011 MÁQUINAS TÉRMICAS**

23





Vapor d'água a 10 MPa  $\rightarrow h_{lv} = 1317,1 \text{ kJ 1kg}$ ; T=311,06+273,15=584,21 K

Portanto:


$$s_{lv} = \frac{h_{lv}}{T} = \frac{1317,1}{584,21} = 2,2544 \text{ kJ/kg K}$$

Esse é o valor de  $s_{lv}$  apresentado nas tabelas de vapor d'água.









Na transferência de calor ao vapor saturado, à pressão constante, o vapor é superaquecido longo da linha 2-3.

Para o processo:

$${}_{2}q_{3} = \frac{1}{m} \int_{2}^{3} \delta Q = \int_{2}^{3} T dS$$

A área abaixo da linha 2-3, a área 2-3-c-b-2, representa a integral de Tds entre os estados 2 e 3. Portanto, esta representa o calor transferido durante o processo de transferência de calor reversível mencionado.



25



Uma conclusão importante é que, para processos internamente reversíveis, a área abaixo da linha que representa o processo no diagrama temperatura-entropia é igual a quantidade de calor transferida.

Isso não é verdade para processos irreversíveis.



26



Um cilindro provido de êmbolo que contém vapor saturado de R-134a a -5°C. O vapor é comprimido, segundo um processo adiabático reversível, até a pressão de 1,0 MPa. Determine o trabalho específico neste processo.

Primeira lei:

$$_{1}q_{2} = u_{2} - u_{1} + _{1}w_{2} = 0$$
 :  $_{1}w_{2} = u_{2} - u_{1}$ 

Segunda lei:

$$s_2 = s_1$$







#### **DUAS RELAÇÕES TERMODINAMICAS IMPORTANTES**

Primeira lei da termodinâmica:

 $\delta Q = dU + \delta W$ 

Processo reversível:

 $\delta Q = TdS$ 

Trabalho dado por:

 $\delta W = pdV$ 

Resulta:

Equação pode ser usada em um ponto.

A integração da equação só pode ser realizada ao longo de um processo reversível.

28



#### **DUAS RELAÇÕES TERMODINAMICAS IMPORTANTES**

Entalpia:

Derivando:

Substituindo:

Equações de Gibbs.

Por unidade de massa:

$$H = U + pV$$


$$dH = dU + pdV + Vdp$$

$$||TdS = dH - Vdp||$$





# VARIAÇÃO DE ENTROPIA DO SISTEMA DURANTE UM PROCESSO IRREVERSÍVEL



O ciclo dos processos rev

reversível:

O ciclo do processo irreversive F e do processo reversível B é irreversível. Da desigualdade de Clausius.

Subtraindo e rearranjan 
$$\frac{\partial Q}{T} = \int_{1}^{2} \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{C} + \int_{2}^{1} \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{B} < 0$$

$$\int_{1}^{2} \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{A} > \int_{2}^{1} \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{C}$$



30



A entropia é uma propriedade:

$$\int_{1}^{2} \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{A} = \int_{1}^{2} dS_{A} = \int_{1}^{2} dS_{C}$$

Portanto:

$$\int_{1}^{2} dS_{C} > \int_{1}^{2} \left( \frac{\delta Q}{T} \right)_{C}$$

Como C é arbritário, pode-se generalizar.

Uma das equações mais importantes da termodinâmica –

Igualdade, processo reversível; Desigualdade, processo irreversível
$$\frac{\partial Q}{T}$$







#### **GERAÇÃO DE ENTROPIA**

ou<sup>dS</sup> 
$$\geq \frac{\delta Q}{T}$$
  $dS = \frac{\delta Q}{T} + \delta S_{ger}$ 

$$S_2 - S_1 \geq \int_{-\infty}^{\infty} \delta Q dS = \frac{\delta Q}{T} + \delta S_{ger} \leq 0$$

 $S_2 - S_1 \ge \int_1^{\delta Q} \frac{\delta S_{ger} \ge 0}{T_{processo}}$   $\delta S_{ger} - geração de entropia no <math>T_{processo}$  devido à irreversibilidades internas (atrito, expansão não assistida, etc.) e externas (transcal com diferença de temperatura finita, por ex.)

$$dS = \frac{\delta Q}{T} + \delta S_{ger} \rightarrow \delta Q_{irr} = TdS - T\delta S_{ger}$$

$$1^{a} \operatorname{Lei} \rightarrow \delta Q_{irr} = dU + \delta W_{irr}$$
Relação entre propiedades  $\rightarrow TdS = dU + pdV$ 

O trabalho realizado no processo reversível e a diferença é proporcional a  $\delta S_{ger}$ .

 $\delta S_{ger}$  é chamado "trabalho perdido" — na verdade uma oportunidade perdida de realização de trabalho.







$$dS = \frac{\delta Q}{T} + \delta S_{ger}$$

integrando:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 dS = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + S_{2ger}$$

Expressão para a variação de entropia para um processo irreversível que envolve uma igualdade e não uma desigualdade.








#### Conclusões importantes:


- Existem dois modos de aumentar a entropia de um sistema pela transferência de calor ao sistema ou fazendo-o percorrer um processo irreversível.
- 2. Como a geração de entropia não pode ser negativa, há somente um único modo pelo qual a entropia de um sistema pode ser diminuída: transferindo-se calor do sistema.
- 3. Em um processo adiabático o aumento de entropia está associado com as irreversibilidades.
- 4. Representação de processos irreversíveis nos diagramas p-V e T-S: as áreas abaixo das curvas não representam, respectivamente, o trabalho e o calor envolvidos nos processos. Como não se conhece os estados intermediários, usa-se linhas pontilhadas na representação.

Irreversível reversível














#### **MEC 011**



#### **MÁQUINAS TÉRMICAS**

#### PRINCÍPIO DO AUMENTO DE ENTROPIA

Efeito da transferência de calor no sistema e, também, no meio.



Na figura uma quantidade de calor  $\delta Q$  é transferida do meio, a temperatura  $T_0$ , para o sistema que está a temperatura  $T_0$  o trabalho realizado pelo sistema durante o processo. Tem-se:

Para o sistema: 
$$dS_{sistema} \ge \frac{\delta Q}{T}$$

Para o meio, 
$$\delta Q$$
 é negativo:  $dS_{meio} = \frac{-\delta Q}{T_0}$ 

A variação líquida total de entropia é: 
$$dS_{líq} = dS_{sistema} + dS_{meio} \ge \frac{\delta Q}{T} - \frac{\delta Q}{T_0}$$
  $\therefore$   $dS_{líq} \ge \delta Q \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)$ 

Como  $T_0 > T$  a quantidade  $(1/T - 1/T_0)$  é positiva.

Conclui-se: 
$$dS_{liq} = dS_{sistema} + dS_{meio} \ge 0$$

Se T >  $T_0$ , o calor é transferido do sistema para o meio. Assim tanto  $\delta Q$  como a quantidade. (1/  $T - 1/T_0$ ) são negativos e o mesmo resultado continuará válido.







Note que o lado direito de  $dS_{liq} \ge \delta Q \left( r_F^2 p_{T_0}^2 \right)$  senta uma geração de entropia externa e que é provocada por uma transferência de calor com diferença de temperaturas finita.

Deste modo, a variação líquida de entropia pode ser denominada geração total de entropia, ou seja

$$dS_{liq} = dS_{sistema} + dS_{meio} = \sum \delta S_{ger} \ge 0$$

onde a igualdade vale para processos reversíveis e a desigualdade para processos irreversíveis.







$$dS_{liq} = dS_{sistema} + dS_{meio} = \sum \delta S_{qer} \ge 0$$

Essa é uma equação muito importante, não somente para a termodinâmica, mas também para pensamento filosófico e é denominada de princípio do aumento de entropia. O seu grande significado é que os únicos processos que podem ocorrer são aqueles nos quais a variação líquida entropia, do sistema mais do seu meio, aumenta (ou, no limite, permanece constante). O processo inverso, no qual tanto o sistema como o meio são trazidos de volta aos seus estados originais, não pode ocorrer. Em outras palavras, a equação indica que todos os processos ocorrem num sentido único. Assim, o princípio do aumento de entropia pode ser considerado como um enunciado geral quantitativo da segunda lei da termodinâmica, sob o ponto de vista macroscópico, e se aplica à queima do combustível nos motores dos nossos automóveis, ao resfriamento do nosso café e a processos que ocorrem no nosso corpo.







Às vezes, esse princípio do aumento de entropia é enunciado para um sistema isolado, no qual não há interação entre o sistema e o meio. Nesse caso, não há variação de entropia do meio concluí-se que  $dS_{sistema isolado} = \delta S_{ger} \ge 0$ 

Isto é, para um sistema isolado, os únicos processos que podem ocorrer são aqueles que apresentam um aumento de entropia.







O desenvolvimento do princípio do aumento de entropia, foi realizado para uma variação infinitesimal de estados. Quando nós quisermos saber se um processo satisfaz a segunda lei da termodinâmica, será necessário analisar uma variação finita de estados.

Considere sistema que percorre um processo do estado inicial, 1, até o estado final, 2. A transferência de calor no processo,  $_{1}Q_{2}$  (que pode ser calculada com a primeira lei) ocorre de ou para um reservatório térmico que apresenta temperatura  $T_{0}$ .

 $\Delta S_{\text{sistema}} = S_2 - S_1 \qquad \Delta S_{\text{meio}} = -\frac{Q_2}{T_0}$ 

Para este processo.  $\Delta S_{liq} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{meio}$ 

A variação líquida de entropia precisa ser maior que zero (processo irreversível) ou, no limite, igual a zero (processo reversível tanto interna quanto externamente).







#### Exemplo:

Suponha que 1 kg de vapor d'água saturado a 100 °C seja condensado, obtendose líquido saturado a 100 °C num processo a pressão constante, através da transferência de calor para o ar ambiente que está a 25 °C. Qual é o aumento líquido de entropia para o conjunto sistema e meio?

Para o sistema, das tabelas de vapor d'água,

$$\Delta S_{\text{sistema}} = - \text{ m.s}_{\text{lv}} = -1 \text{ x } 6,0480 = - 6,0480 \text{ kJ/K}$$

Considerando o meio

$$\begin{split} Q_{para \, o \, meio} &= m h_{lv} = 1 \times 2257, 0 = 2257 \, kJ \\ \Delta S_{meio} &= \frac{Q}{T_0} = \frac{2257, 0}{298, 15} = 7,57 \, kJ \, / \, K \\ \Delta S_{liquido} &= \Delta S_{sistema} + \Delta S_{meio} = -6,0480 + 7,5700 = 1,5220 \, kJ \, / \, K \end{split}$$

Esse aumento de entropia está de acordo com o princípio do aumento de entropia e diz, do mesmo modo que a nossa experiência, que este processo pode ocorrer.









A transferência de calor, da água para o meio, poderia acontecer de maneira reversível.

Seja um motor térmico, operando segundo um ciclo de Carnot, que recebe calor da água e rejeite calor no meio. Neste caso, a diminuição de entropia da água é igual ao aumento de entropia do meio.





$$\Delta S_{sistema} =$$
 - 6,0480 kJ / kg  
 $\Delta S_{meio} =$  6,0480 kJ / kg  
 $Q_{para\,o\,meio} = T_0 \Delta S =$  298,15 • 6,0489 =1803,2 kJ  
 $W = Q_H - Q_L =$  2257 - 1803,2 =453,8 kJ

Como esse ciclo é reversível, o motor pode ser invertido e operar como bomba de calor.

Para se ciclo, o trabalho necessário para a bomba de calor seria 453,8 kJ.

### Faculdade de Engenharia

## **MEC 011 MÁQUINAS TÉRMICAS**

41



### VARIAÇÃO DE ENTROPIA DE UM SÓLIDO OU LÍQUIDO

$$Tds = dh - vdp = du + pdv \qquad com \qquad v \approx 0$$

$$ds \approx \frac{dh}{T} \approx \frac{du}{T}$$

$$dh \approx du \approx cdT$$

$$ds \approx c \frac{dT}{T}$$

Um quilograma da água líquida  $\begin{vmatrix} c - constante \Rightarrow \\ s_2 - s_1 = c \ln \left( \frac{T_2}{C} \right) \end{vmatrix}$  de 20 a 90 °C. Calcule a variação de entropia admitindo calor específico constante e compare o resultado com dados tabelados.

$$s_2 - s_1 = c \ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right) = 4,184 \ln \left( \frac{363,2}{293,2} \right) = 0,8958 \, kJ / kgK$$
  
Tabelas:  $s_2 - s_1 = 0,8959 \, kJ / kgK$ 







### VARIAÇÃO DE ENTROPIA PARA UM GÁS PERFEITO

$$Tds = du + pdv$$

$$du = c_{v0}dT$$
  $e$   $\frac{p}{T} = \frac{R}{V}$ 

$$\therefore ds = c_{v_0} \frac{dT}{T} + \frac{Rdv}{v} \quad \therefore \qquad s_2 - s_1 = \int_1^2 c_{v_0} \frac{dT}{T} + R \ln \left( \frac{v_2}{v_1} \right)$$

$$Tds = dh - vdp$$

$$dh = c_{p0}dT$$
  $e$   $\frac{v}{T} = \frac{R}{p}$ 

$$\therefore ds = c_{p0} \frac{dT}{T} - \frac{Rdp}{p} \quad \therefore \qquad s_2 - s_1 = \int_1^2 c_{p0} \frac{dT}{T} - R \ln \left( \frac{p_2}{p_1} \right)$$



43



### VARIAÇÃO DE ENTROPIA PARA UM GÁS PERFEITO

$$R = c_{p0} - c_{v0} = cte$$

$$c_{v0} = cte \qquad e \qquad c_{p0} = cte$$

$$s_2 - s_1 = c_{v0} \ln \left(\frac{T_2}{T_1}\right) + R \ln \left(\frac{v_2}{v_1}\right)$$

$$s_2 - s_1 = c_{p0} \ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right) - R \ln \left( \frac{p_2}{p_1} \right)$$

Outras possibilidades:

$$c_{p0} = f(T)$$

e

$$s_2 - s_1 = (s_{T_2}^0 - s_{T_1}^0) - R \ln \left(\frac{p_2}{p_1}\right) \rightarrow s_{T_2}^0 e s_{T_1}^0$$
 cálculos da termodinâmica estatísitca e são tabelados.

A precisão dos cálculos aumenta em função do modelo adotado.







## PROCESSO ISENTRÓPICO RELAÇÕES IMPORTANTES

Em um processo isentrópico (adiabático reversível) temos:

$$Tds = dh - vdp = 0$$

$$dh = c_{p0}dT = vdp = RT \frac{dp}{p} \Rightarrow \frac{dp}{p} = \frac{c_{p0}}{R} \frac{dT}{T}$$

Integrando de um estado de referência To e po:

$$\ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = \frac{1}{R} \int_{T_0}^T c_{p0} \frac{dT}{T}$$

$$\ln p_{r} \equiv \ln \left(\frac{p}{p_{0}}\right) = \frac{1}{R} \int_{T_{0}}^{T} c_{p0} \frac{dT}{T} = \phi(T) = \frac{s_{T}^{0}}{R}$$

Relações entre os estados 1 e 2 de um processo isentrópico:

$$\ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) = \ln\left(\frac{p_2}{p_0}\frac{p_0}{p_1}\right) = \ln\left(\frac{p_2}{p_0}\right) - \ln\left(\frac{p_1}{p_0}\right) = \phi(T_2) - \phi(T_1)$$

$$p_2 = p_1 e^{(\phi(T_2) - \phi(T_1))}$$
 ou  $\phi(T_2) = \phi(T_1) + \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$ 







#### RAZÃO ENTRE OS CALORES ESPECÍFICOS

A razão entre os calores específicos é definida como a razão entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante:

$$k(ou \, \gamma) = \frac{c_{p0}}{c_{v0}}$$

Como:

$$R = c_{p0} - c_{v0} = cte$$

Se 
$$c_{p0} = f(T)$$
 e  $c_{v0} = f(T) \Rightarrow k = f(T)$ 

ou 
$$c_{p0}$$
 =cte e  $c_{v0}$  =cte  $\Rightarrow$  k =cte

Ainda:

$$c_{v0} = \frac{R}{k-1} e c_{p0} = \frac{kR}{k-1}$$





Relações úteis para os processos adiabáticos reversíveis

$$k(ou\,\gamma) = \frac{c_{p0}}{c_{v0}}$$

$$Tds = du + pdv = c_{v0}dT + pdv = 0$$

Equação estado:

$$dT = \frac{1}{R}(pdv + vdp) \cdot \cdot \cdot \frac{c_{v0}}{R}(pdv + vdp) + pdv = 0$$

$$\frac{1}{k-1}(pdv + vdp) + pdv = 0$$

$$vdp + kpdv = 0$$

$$\frac{dp}{p} + k \frac{dv}{v} = 0$$

Se 
$$k = cte$$

$$\ln p + k \ln v = \ln pv^k = cte \Rightarrow pv^k = cte$$

Válida para processos isentrópicos, gás perfeito com calores específicos constantes.



47



Relações úteis para os processos adiabáticos reversíveis

$$pv^{k} = p_{1}v_{1}^{k} = p_{2}v_{2}^{k} = cte$$

$$\frac{p_{2}}{p_{1}} = \left(\frac{v_{1}}{v_{2}}\right)^{k} = \left(\frac{V_{1}}{V_{2}}\right)^{k}$$

$$\frac{T_{2}}{T_{1}} = \left(\frac{p_{2}}{p_{1}}\right)^{\frac{k-1}{k}} = \left(\frac{v_{1}}{v_{2}}\right)^{k-1}$$







## GÁS PERFEITO PROCESSO POLITRÓPICO REVERSÍVEL

Gás perfeito, processo reversível com transferência de calor, frequentemente a curva logP X logV é uma linha reta. Portanto pV<sup>n</sup>=cte.

Esse processo é chamado politrópico e n é o coeficiente da politrópica.

Exemplo: expansão dos gases de combustão em um cilindro refrigerado a água.

$$pv^{n} = p_{1}v_{1}^{n} = p_{2}v_{2}^{n} = cte$$

$$\frac{p_{2}}{p_{1}} = \left(\frac{v_{1}}{v_{2}}\right)^{n} = \left(\frac{V_{1}}{V_{2}}\right)^{n}$$

$$\frac{T_{2}}{T_{1}} = \left(\frac{p_{2}}{p_{1}}\right)^{\frac{n-1}{n}} = \left(\frac{v_{1}}{v_{2}}\right)^{n-1}$$

$${}_{1}W_{2} = \int_{1}^{2} p dV \quad e \qquad pV^{n} = cte$$


$${}_{1}W_{2} = \int_{1}^{2} p dV = cte \int_{1}^{2} \frac{dV}{V^{n}}$$


$${}_{1}W_{2} = \frac{p_{2}V_{2} - p_{1}V_{1}}{1 - n} = \frac{mR}{1 - n} (T_{2} - T_{1})$$











n = 0 processo isobárico (p=const)

n = 1 processo isotérmico (T=const)

n = k processo isoentrópico (S=const)

n = ∞ processo isocórico (V=const)







### Exemplo 8.5

Calcule a variação de entropia específica para o ar quando este é aquecido de 300 a 600 K e a pressão diminui de 400 para 300 kPa, admitindo:

- 1. Calor específico constante;
- **2.** Calor específico variável.







Um conjunto cilindro – pistão contém um quilograma de ar. Inicialmente, a pressão e a temperatura são iguais a 400 kPa e 600 K. O ar é então expandido até a pressão de 150 kPa num processo adiabático e reversível. Calcular o trabalho realizado pelo ar.

Sistema: Ar.

Estado inicial:  $p_1, T_1$ ; estado 1 determinado.

Estado final:  $p_2$ .

Processo: Adiabático e reversível.

Modelo: Gás perfeito e Tabela de Ar, Tab. A.7.

**Análise:** Primeira lei da termodinâmica:  $0 = u_2 - u_1 + w$ 

Segunda lei da termodinâmica:  $s_2 = s_1$