



MEC 011



MÁQUINAS TÉRMICAS

Consideremos uma experiência com o conjunto êmbolo-cilindro. Suponhamos que o cilindro contenha 1 kg de gelo à -20°C e 100 kPa.

Quando calor é transferido ao gelo, a pressão permanece constante, o volume específico aumenta ligeiramente e a temperatura cresce até atingir 0 °C, ponto no qual o gelo funde enquanto a temperatura permanece constante. Linha EF.

Nesse estado o gelo é denominado sólido saturado.

O volume específico da maioria das substâncias cresce durante o processo de fusão mas a água é uma exceção. O volume específico da água líquida é menor do que o volume específico da água sólida.

Quando todo o gelo tiver fundido, qualquer transferência de calor adicional provoca um aumento na temperatura do líquido.

Se a pressão inicial do gelo a -20°C for 0,260 kPa, uma transferência de calor ao gelo resulta primeiramente num aumento da temperatura até -10 °C. Neste ponto, entretanto, o gelo passa diretamente da fase sólida para a de vapor, num processo conhecido como sublimação. Qualquer transferência de calor adicional implica no superaquecimento do vapor. Linha AB.