

$$B_{r=16} = \begin{bmatrix} 9.76 & 9.76 & 2.76 & 2.76 & 2.76 & - & - & - \\ 9.76 & 9.76 & 2.76 & 2.76 & - & - & - & 2.76 \\ 2.76 & 2.76 & 9.76 & 9.76 & - & 2.76 & - & - \\ 2.76 & 2.76 & 9.76 & 9.76 & - & - & 2.76 & - \\ 2.76 & - & - & - & 9.76 & 9.76 & 2.76 & 2.76 \\ - & - & 2.76 & - & 9.76 & 9.76 & 2.76 & 2.76 \\ - & - & - & 2.76 & 2.76 & 2.76 & 9.76 & 9.76 \\ - & 2.76 & - & - & 2.76 & 2.76 & 9.76 & 9.76 \end{bmatrix}$$