





Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage)

Plan des soudures numérotées — plan de découpage (20 planches A3 à l'échelle 1/500)

Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage)

● À souder	● Soudée	● Contrôlée	● Manchonnée	● À reprendre	— aller	— retour	◀ vanne	▷ réduction	■ té	✕ inversion de fils
------------	----------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	---------	-------------	------	---------------------




Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage)

Plan des soudures numérotées — **planche 1 / 20** · échelle 1/500 sur A3

Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage) · report du carnet de soudage et manchonnage · n° = n° de soudure (pastille = avancement)

- À souder ● Soudée ● Contrôlée ● Manchonnée ● À reprendre — aller — retour ⋈ vanne ▷ réduction ■ té ✕ inversion de fils



► planche 1

▼ planche 4

Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage)

Plan des soudures numérotées — **planche 2 / 20** · échelle 1/500 sur A3


Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage) · report du carnet de soudage et manchonnage · n° = n° de soudure (pastille = advancement)

● À souder ● Soudée ● Contrôlée ● Manchonnée ● À reprendre — aller — retour ▼ vanne ▷ réduction ■ té ✗ inversion de fils

Planche 2 / 20

édité le 08/10/2026 par Ethan L.

TRACÉ / RCU-COMPAGNON




Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage)

Plan des soudures numérotées — planche 6 / 20 · échelle 1/500 sur A3

Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage) · report du carnet de soudage et manchonnage · n° = n° de soudure (pastille = advancement)

● À souder ● Soudée ● Contrôlée ● Manchonnée ● À reprendre — aller — retour — vanne — réduction — té — inversion de fils




Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage)

Plan des soudures numérotées — **planche 7 / 20** · échelle 1/500 sur A3

Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage) · report du carnet de soudage et manchonnage · n° = n° de soudure (pastille = avancement)

● À souder
 ● Soudée
 ● Contrôlée
 ● Manchonnée
 ● À reprendre
 — aller
 — retour
 vanne
 réduction
 ■ té
 ✗ inversion de fils



Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage)

Plan des soudures numérotées — planche 8 / 20 · échelle 1/500 sur A3

Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage) · report du carnet de soudage et manchonnage · n° = n° de soudure (pastille = advancement)
● À souder ● Soudée ● Contrôlée ● Manchonnée ● À reprendre — aller — retour — vanne — réduction — té — inversion de fils




Planche 10 / 20

édité le 08/10/2026 par Ethan L.

TRACÉ / RCU-COMPAGNON

TRACÉ / RCU-COMPAGNON





Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage)

Plan des soudures numérotées — planche 11 / 20 · échelle 1/500 sur A3

Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage) · report du carnet de soudage et manchonnage · n° = n° de soudure (pastille = avancement)

● À souder	● Soudée	● Contrôlée	● Manchonnée	● À reprendre	— aller	— retour	⬮ vanne	▷ réduction	■ té	✕ inversion de fils
------------	----------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	---------	-------------	------	---------------------






Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage)

Plan des soudures numérotées — planche 14 / 20 · échelle 1/500 sur A3

Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage) · report du carnet de soudage et manchonnage · n° = n° de soudure (pastille = avancement)

● À souder	● Soudée	● Contrôlée	● Manchonnée	● À reprendre	aller	retour	vanne	réduction	té	inversion de fils
------------	----------	-------------	--------------	---------------	-------	--------	-------	-----------	----	-------------------





Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage)


Plan des soudures numérotées — planche 17 / 20 · échelle 1/500 sur A3

Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage) · report du carnet de soudage et manchonnage · n° = n° de soudure (pastille = avancement)

● À souder ● Soudée ● Contrôlée ● Manchonnée ● À reprendre

aller retour vanne réduction té inversion de fils





Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage)

Plan des soudures numérotées — planche 20 / 20 · échelle 1/500 sur A3

Bain-de-Bretagne — LOGSTOR (DWG calepinage) · report du carnet de soudage et manchonnage · n° = n° de soudure (pastille = avancement)

● À souder ● Soudée ● Contrôlée ● Manchonnée ● À reprendre — aller — retour ◀ vanne ▷ réduction ■ té ✕ inversion de fils