

# Grupo GoldenSat - Protocolo: 2703241549

Data e Hora: 27-03-2024 15:49

Motivo: Manutenção

Modelo: GS 419 | Customização: Termo Branco

ID: 10985947

Faturamento: Com custo

Tipo de Problema: Placa Danificada

Prezado Cliente,

Gostaríamos de informar sobre a manutenção realizada em seu equipamento eletrônico, no qual constatamos dano físico ao equipamento.

## Motivo da Manutenção:

Durante a inspeção cuidadosa do equipamento, identificamos que ele apresenta danos físicos significativos. Após uma análise minuciosa, constatamos que o dano foi ocasionado devido ao excesso de peso ou manuseio incorreto do equipamento.

### Causa: Mal uso ou excesso de peso.

Com base em nossa análise, parece que o equipamento pode ter sido exposto a condições que favoreceram esse processo. Entendemos que isso pode não ter sido intencional, mas é importante destacar que ambientes não adequados ou manuseio impróprio do equipamento pode ocasionar tais problemas.

#### Consequências da danificação da placa do equipamento:

A presença do dano na placa eletrônica pode levar a problemas como mau contato, falhas intermitentes e até mesmo danos irreversíveis em componentes vitais. Isso pode resultar em mau funcionamento do equipamento, perda de desempenho e, em casos mais graves, a necessidade de substituição de pecas ou do próprio equipamento.



Tratativa: Tratativa Placa Danificada

## Sobre a Manutenção Realizada:

Para resolver o problema do equipamento, foram realizadas as tratativas de conserto da placa e alguns testes posteriores, porém, sem sucesso, sendo assim será necessária a troca do dispositivo.

Atenciosamente, Laboratório Técnico