
3.3.1 Schaltende Regler (unstetige Regler)

verändern die Stellgröße unstetig durch Schalten in zwei oder mehr Stufen

Zweipunktregler



2 eindeutige Schalterstellungen (EIN/AUS)

häufig verwendet für einfache Temperaturregelung (Bimetallregler)


Institut für Technische Informa

Dreipunktregler

Einf in die Robotik und Automation



3.3.2



Beispiel: Temperaturregelung mit 3 Schalterstellungen (z.B. Klimaanlage)

Arbeitsweise wie Zweipunktregler


- (1) Heizung EIN
- (2) Heizung/Kühlung AUS
- (3) Kühlung EIN

auch hier Schalthysterese

Zweipunktregler - Bsp. Bimetallregler 🔏 滋甸 (材料)



起 係以祖



bei niedriger Temperatur ist die Heizung an;


schaltet der abgekühlte Bimetallstreifen die Heizung wieder ein unterschreitet die Temperatur einen unteren Grenzwert, steigt die Temperatur über den Sollwert an, verbiegt sich der Bimetallstreifen und die Heizung ist aus;

ein Haftmagnet sorgt für schlagartiges Umschalten, um Funkenbildung zu vermeiden;

dadurch entsteht eine Schaltdifferenz (Schalthysterese) zwischen Aus- und Einschalttemperatur

Analoge Regler (stetige Regler) / P-Regler


Sprungantwort, wie schon bei Regelstrecken 网络哈拉姆斯马格里人多人 Die Stellgröße kann innerhalb des Stellbereichs jeden Wert annehmen, der Regelgröße erforderlich ist; vollständige Charakterisierung durch der zur Aufrechterhaltung des gewünschten Wertes



differenz

der um den **Faktor** K_P verändert (erhöht oder erniedrigt je nachdem, ob K_P≥ 1 oder K_P≤ 1) antwortet der P-Regler mit einem Sprung, auf einen Sprung der **Regeldifferenz** e<mark>鴻</mark>

Übergangsfunktion $y_R = K_P \cdot e$ $K_p = \frac{y_R}{M}$ Kennwert



指帕比例值:比例越大、调节作用越强、 K_P: **Proportionalbeiwert** (Verstärkung)

Hinweis: gleiches Übertragungsverhalten



Sprungantwort 未分滴书



Führungsgröße

Regeleinrichtung

schraube Einstell-

> gewicht L Hieh

> > Hülse已

maschine, zahl n Arbeits-71 Dreh-

Einstellschraube veränderbar Führungsgröße w über (Soll-Drehzahl) beim Anfahren ist das Ventil zunächst ganz offen (Stellgröße y)


Dampf

Stellglied

Dampf-

maschine

Störgrößen 2



Sprungantwort (e = const) K_I: Integrierbeiwert $y_R = K_1 \cdot e \cdot t$

61=1

Sprung



数本商 丛 街 丛, wird mit konstanter *Stellgeschwindigkeit* geregelt


既既被打破难

Symbol

2、有序差(过差)一百千端出值淡碱经微症,就将止调节

3. 马钦永纸小龙花

一个没有满后 少可以较快克服干扰



allgemein gilt für beliebige Regeldifferenz e <u></u>

 $y_1 = K_1 \cdot fe \cdot dt$

於分野回数衛 调节作用越强 Hinweis: entspricht I-Glied bei Regelstrecken

eine bleibende Regelabweichung werden bei höherer Verstärkung zwar immer genauer, neigen haben bei Strecken mit Ausgleich

Eigenschaften von P-Reglern:

arbeiten ohne Verzögerung


dann aber zum Überschwingen

vom Verhältnis a : b des Gestänges


Verstärkung abhängig

Einf, in die Robotik und Automa


光風於公涵节 PI-Regler



 $y_R = y_P + y_I = K_P \cdot e + \frac{1}{T} \cdot e \cdot t$ von P- und I-Regler (e = const): $= K_{P} \cdot \Theta \left(1 + \frac{1}{K_{P} \cdot T_{I}} \right)$



(Zeit, die der PI-Regler schneller ist mit Nachstellzeit T_n = K_p· als der reine I-Regler) allgemein für beliebige Funktionen e:



Symbol:



Beispiel: Hydraulischer Druckregler als I-Regler

Regelgröße ist der Druck p im rechten Rohr; Sollwert pw wird über eine

Schraube eingestellt; Stellzylinder kann

Spann-feder

pw (Sollwert)

l-Regler

Sollwert und Istwert gleich beeinflussen (Stellgröße)

über eine Klappe den Druck

⇒ Stellkolben in Ruhe

Messmembran nach oben gedrückt und Druck steigt durch Störung ⇒ Steuerkolben wird über

Druck-

Ölablauf

Steuer-kolben

Sprungantwort

Sprung

Klappe über Stellzylinder geschlossen, bis wieder Gleichgewicht herrscht

Druck sinkt durch Störung

2. 点有游后作用 1.没有调节春克

Druck-

Stellzylinder geöffnet bis wieder Gleichnach unten gedrückt und Klappe über ⇒ Steuerkolben wird über Sperrfeder gewicht herrscht

Antwort

Hinweis: Regeldifferenz wird immer vollständig ausgeregelt

anderen Reglern 3. 妆 P- kael 反立候

Einsatz meist in Kombination mit

 keine bleibende Regeldifferenz Eigenschaften von I-Reglern


- langsamer als P-Regler

Ko P-Anteil 一 迅速反应

Sprungantwort Summe der Antworten











D-Regler 級分涵书

Sprungantwort

Sprung

aus Sprung wird damit ein unendlich hoher

公園麼次

des Eingangssignals;

Regler differenziert (bildet 1. Ableitung)

Nadelimpuls (Dirac-Stoß), daher besser Charakterisierung über Anstiegsantwort

zusätzlich noch P-Regler (Stellzylinder 1), Addition beider Reglerausgänge über Funktionsweise wie bei I-Regler, nur

/ Feder

zylinder

Steuer-

Stell-Zylinder 2

pw (Sollwert)

Kennwerte (2 Parameter): ▲—Druckö Nachstellzeit: $T_n = K_P \cdot T_l$

Proportionalbeiwert: K_P

Ölablauf

Steuer-kolben

zylinder 1

Stell-

Symbol

向立 由于初期偏差

化 英很大

Y_R=K_D• ∆e

Antwort 4

Anstiegsfunktion

3岁偏老有变化, 偏差变化草不为0

就在我后理如

Antwort 7

Eigenschaften von PI-Reglern:

- regeln die Regeldifferenz auf Null wie - reagieren gleich schnell wie P-Regler
- I-Regler, d.h. keine bleibende
 - Regeldifferenz

Druckmesswerk

Additions-

hebe

- 1.到水像比例调节一样单球反应
- 2.可以像我分调节一样消除分差

p Druck (Regelgröße x) —

Druck-별

当何奉出机

PD-Regler (1/2) 比例然分调节

Institut für Technische In

Parallelschaltung von P- und D-Regler

P-Regler

Einf, in die Robotik und Au



个,由于偏差值,比例,控制,经有后应

2、由于偏差球革 微分推制 免有反应 Sprungantwort Ausgangsgröße

Sprung $y_R = y_P + y_D$ D-Regler

P-Anteil D-Anteil X Antwort idealer PD-Regler

Symbol:

⊕ | **←**

 $y_R = K_D \cdot \frac{C}{1} = T_1$

allgemein (bel. Funktion e) $y_D = K_D$.

nicht aus 不能消除静差 (草体的D-Page)

Kombination mit anderen Reglern 索与其它控制器连用

Institut für Technische Informat

PD-Regler (2/2)

regelt konstante Regeldifferenz bar, da er nur auf Änderungen reagieren kann 反应的 晃变化 琫莾

 K_D Zeitkonstante des D-Reglers $T_1 = K_D$

Sprungantwort

Differentialbeiwert $K_D = \frac{\Delta t \cdot y_R}{\Delta e}$

Eigenschaften: 单独 使用没有意义- alleine als Regler nicht brauch-

Parallelschaltung von P- und D-Regler

P-Regler

Sprungantwort (Näherung): $y_R = y_P + y_D = K_P \cdot e + K_D - \frac{e}{t}$

 $= K_p \cdot e \left(1 + \frac{K_D}{K_P \cdot t} \right)$

= $K_P \cdot e \left(1 + \frac{T_v}{t} \right)$

Ausgangsgröße des D-Reglers

D-Reglei

Vorhaltezeit 胡心田回 $T_{v} = \frac{K_{D}}{K_{P}} = \frac{T_{1}}{K_{P}}$

Sprungantwort

Sprung

调节反应快 工、布油部分差 Proportionalbeiwert 小比比例调节和比例感句 × d

Symbol:

/ D-Antei

Antwort idealer PD-Regler

[№] - aber: bleibende Regeldifferenz - schneller als P- und PI-Regler Eigenschaften: ﴿永沙用學

- weniger gebräuchlich (z.B. Kaskadenregelungen) 主从系统调节

Parallelschaltung von P-, I- und D-Regler 垟 🐺



PID-Regler (2/2)






Ausgangsgröße . des P-Reglers

P-Regler

Ausgangsgröße des I-Reglers

I-Regler



备差,比例调节起主家作用 3,而我分布用順優克服係差

 $\frac{K_P \cdot T_V}{T_1}$ 2. 比例 酒节持续作用,以来核少 I-Antei Sprungantwort Sprung Antwort

Ausgangsgröße des D-Reglers

D-Regler

Ausgangsgröße des P-Reglers

Sprungantwort (e = const)

Parallelschaltung von P-, I- und D-Regler

 $= K_p \cdot \Theta + \frac{1}{T_1} \Theta \cdot t + T_1 \frac{\Theta}{t}$ $= e \cdot K_P \left(1 + \frac{1}{T_n} t + \frac{T_v}{t} \right)$ $y_R = y_P + y_I + y_D$

. Ausgangsgröße ۲ des I-Reglers

Proportionalbeiwert K_P


Ausgangsgröße Tdes D-Reglers

Nachstellzeit $T_n = K_P \cdot T_1$ Vorhaltezeit $T_v = \frac{T_1}{K_P}$

Allgemein:

Sprungantwort Sprung Antwort

 $y_{PID} = K_P \left(e + \frac{1}{T_n} \int e \, dt + T_v \frac{de}{dt} \right)$



Institut für Technische Informat

3.3.3 Digitale Regler (1/2) 數字化调节

inf, in die Robotik und Auto

Symbol PID-Regler



Ϋ́

Eigenschaften:

- so schnell wie PD-Regler
- regelt Regeldifferenz zu Null wie PI-Regler, d.h. keine bleibende Regelabweichung
 - · aber: komplizierte Einstellung der drei Parameter 7.和 PD- 棒反应快
 - 2.可以消除、拥养条差
- 3. 南三个考数有些复杂

完安止,何·斯剌學

Einsatz bei hohen Anforderungen an Regelgeschwindigkeit und Genauigkeit; universeller analoger Regler (enthält alle anderen als Spezialfall)

Basis für digitale Regler (z.B. in SPS)

Implementierungen analoger Regler (alle Typen):

- mechanisch
- hydraulisch
- elektronisch (meist mit Operationsverstärkern)

