

Date: 8st Aug 2023

## Ronda de consultas #2

1. Cantidad de hottap operativos, para estimar insumos y portacuponeras, existen algunos instalados en alta presión?

RESPUESTA EXXON MOBIL → En total no tenemos más de 5 cupones instalados, y sí hay uno en alta presión.

2. Es posible contar con antecedentes de corrosión, incrustación de cada sisitema?

RESPUESTA EXXON MOBIL Des inconvenientes en Incrustación, lo hemos observado al momento de realizar el Flowback por la no dosificación de PQ cuanto tenemos una disminución en la presión (Aguas debajo de algún Choke). Con respecto a la corrosión, hemos observado en una cañería de LT1S-E dicho inconveniente. Luego de este evento se comenzó con la inyección de producto químico y también hemos tenido 2 eventos en una línea de conducción en PDY y en una línea en BdC.

3. Es posible contar con antecedentes de las variables requeridas?

RESPUESTA EXXON MOBIL→ No hay registro de estas variables.

4. Respecto al tratamiento de Inhibición de parafinas, no hay detallado ningún objetivo. Hay algún KPI solicitado?

RESPUESTA EXXON MOBIL → No hay ningún objetivo establecido.