B7

FUNCTION	Indicator light SX82 series
AMBIENT TEMPERATURE	120 ºC
GWT	850 °C
GWT NO FLAME (<2sec)	650 °C

B	7

DRAWING

? TERMINAL

1

SP60
INDICATOR LIGHT

FUNCTION	Indicator light SP60 series
AMBIENT TEMPERATURE	120 ºC
GWT	850 °C
GWT NO FLAME (<2sec)	650 °C

S	P	6	0

DRAWING

? TERMINAL

3

30 EVEREL
THE WORLD IN A CLICK

Z	Y		X	
0,75 ... 1,25	22,0	±0,2 / 0	30,0	0 / -0,1
1,25 ... 2,0	22,0	±0,2 / 0	30,2	0 / -0,1
2,0 ... 3,0	22,0	±0,2 / 0	30,6	0 / -0,2
3,0 ... 4,0	22,0	±0,2 / 0	30,8	0 / -0,2

		TERMINAL	FUNCTION	RATING	BODY COLOR	LENS COLOR						
B	7						0	0	0	0	0	0

0 0 0 0 0 0

?   **?**   **?**   **?**

FUNCTION   **RATING**   **BODY COLOR**   **LENS COLOR**

FUNCTION

1

5 — ⊗ — 3

RATING

2

200 - 250 VAC
T120 °C
VDE 710

200 - 250 VAC
T65 °C
UL 496
CSA C22.2

BODY COLOR

1 black

X **?** custom

LENS COLOR

ILLUMINATED ☀

G red

H orange

E green

X **?** custom

				TERMINAL	FUNCTION	RATING	BODY COLOR	LENS COLOR				
S	P	6	0						0	0	0	0

0 0 0 0

?   **?**   **?**   **?**

FUNCTION   **RATING**   **BODY COLOR**   **LENS COLOR**

FUNCTION

9

• — ⊗ — •

RATING

2

220 VAC
T120 °C
VDE 710

220 VAC
T65 °C
UL 496
CSA C22.2

BODY COLOR

1 black

X **?** custom

LENS COLOR

ILLUMINATED ☀

G red

H orange

E green

X **?** custom