5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКОВ И РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПЛАНЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Выбор высоты подвеса и размещения светильников рассмотрим на примере литейного цеха. Для размещения светильников должны быть известны следующие размеры (рисунок 5.1).




Рисунок 5.1 – Размещение светильников

Определим расчетную высоту от условной рабочей поверхности до светильника с лампами СИД по, ([3], с.103):

$$H_{p} = H - h_{c} - h_{p} , \qquad (5.1)$$

где H – высота помещения, для литейного цеха H=9,0м, (ПЗ, задание);

 h_c — расстояние от светильника до перекрытия (свес), для литейного цеха при отсутствии конкретной величины принимается равной 0,8-2,0 м. принимаем h_c =2,0м;

 h_p — высота расчетной поверхности над полом, высота рабочей поверхности, при отсутствии конкретной величины принимается равной 0,8 м.([3], с.103).

$$H_p = 9 - 1.2 - 0.8 = 7.0 \text{ M}.$$

Аналогично определяем расчётную высоту для остальных помещений.

					КР 1-43 01 03. 3Э22с.ПЗ			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Pa	зраб.	Егорченко Е.Д				Лит	Лист	Листов
Пров.		Елкин В.Д.			Определение высоты подвеса	У	13	29
Т. контр.					светильников и размещение на	ГГТУ им. П.О.Сухого		
Н. контр.					плане помещения	Кафедра		
Утв.					«Электроснабже			

Таблица 5.1 – Высота свеса и расчётная высота

Помещение	Высота свеса h _c , м	Высота расчетной поверхности над полом h_p , м	Расчётная высота Н _p , м
Литейный цех	1,2	0,8	7,0
Кабинет мастеров	0,1	0,8	2,1
Кабинет технологов	0,1	0,8	2,1
Лаборатория	0,1	0,8	2,1
КТП	0,1	0,1	3,8
Склад	0,1	0,1	3,8

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата