1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМИРУЕМОГО УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОСЛЕПЛЕННОСТИ

Правильное определение уровня нормированной освещенности в значительной степени обуславливает эффективность осветительной установки. Под нормированной освещенностью понимается минимальная освещенность, которая должна иметь место в «наихудших» точках освещаемой поверхности. Установлена следующая шкала нормируемых значений освещенности: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7500 лк.

Нормы освещенности искусственного освещения промышленных помещений, общественных и жилых зданий, территорий предприятий и организаций, улиц и другое регламентированы нормативными документами. Основным нормативным документом для выбора минимальных норм освещенности является ТКП 45-2.04-153-2009 (Естественное и искусственное освещение) [1], а также справочника по электрическому освещению [2]. Ввиду вышеизложенного, представим в таблице 1.1. выбор значения нормируемой освещенности производственных помещений.

Таблица 1.1 – Нормируемые показатели освещенности общепромышленных

помещений и сооружения

Помещения и производственные участки, оборудование, сооружения (номер цеха по планунаименование, согласно задания)	Рабочая поверхность и плоскость, на которой нормируется освещенность (Г—горизонтальная, В—вертикальная)	Разряд зрительной работы	Нормируемая освещенность, лк при общем освещении	Показатель ослепленности, не более		Дополнительные указания
1 – Мясной цех	Г-0,8 м на рабочих поверхностях	IV	300	-	-	-
2 – КТП *(Помещения и камеры трансформаторов, реакторов, статических конденсаторов, аккумуляторов)	Г — 0,8 м от пола	VIII6	75	40	20	Предусмотреть розетки для переносного освещения
4 – Подготовительное отделение *(отделение подготовки материалов)	Γ — 0,8	IVa	200	40	20	-

					КП.1-43 01 03 01 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	KII.1-45 01 05 01 115					
Разраб. Руковод. Консульт. Н. Контр. Зав. каф.		Чадович И.Н.			Определение нормируемого уровня	Лит.	Лист	Листов		
		Елкин В.Д.			освещенности помещений,	Д	1	3		
					обоснование выбора коэффициента	ГГТУ им.П.О.Сухого кафедра «Электроснабжение»		.Сухого		
					пульсации и показатели					
					ослепленности	гр. 33-32с				

Продолжение таблицы 1.1

Помещения и производственные участки, оборудование, сооружения (номер цеха по плану- наименование, согласно задания)	Рабочая поверхность и плоскость, на которой нормируется освещенность (Г—горизонтальная, В — вертикальная)	Разряд зрительной работы	Нормируемая освещенность, лк при общем освещении	Показатель ослепленности, не более	Коэффициент пульсации, %, не более	Дополнительные указания
7 – Холодильное отделение *(горячие цеха, холодные цеха, доготовочные и заготовочные цеха)	Г — 0,8 м от пола (стол)	Б-1	200	-	-	-
8 – Кладовая *(Склады, кладовые металла, запасных частей, ремонтного фонда, готовой продукции, деталей, ожидающих ремонта, инструментальные)	Γ — $0,0$ м пол	VIII6	75	-	-	-
9 – Кабинет *(кабинеты и рабочие комнаты, офисы)	Г — 0,8 м от пола (стол)	Б-1	300	20	10	Предусмотреть розетки

Нормированные значения освещенности должны быть обеспечены в течение всего периода промышленной эксплуатации осветительной установки. Однако, изза старения и загрязнения ламп, светильников и поверхностей помещения уровень освещенности со временем снижается. Это необходимо учитывать при проектировании осветительной установки. Ввиду вышеизложенного, начальная освещенность должна быть несколько выше нормированной, что достигается коэффициентом запаса К₃, значение, которого также регламентированы ТКП 45-2.04-153-2009 (таблица 3) [1].

Коэффициент пульсации освещенности Кп,% - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового поток газоразрядных ламп при питании их переменных током.

Коэффициент пульсации освещенности определяется по формуле:

$$K_{\Pi} = \frac{E_{\text{MAKC}} - E_{\text{MUH}}}{2 \cdot E_{\text{cp}}} \cdot 100, \tag{1.1}$$

где $E_{\text{макс}}$ и $E_{\text{мин}}$ — соответственно максимальное и минимальное значение освещенности за период ее колебания, лк.;

 $E_{cp}-$ среднее значение освещенности за этот же период, лк.

Показатель ослепленности P — это критерий оценки слепящего действия осветительной установки, определяемый по выражению:

$$P=(S-1)\cdot 1000,$$
 (1.2)

						Лист
·					КП.1-43 01 03 01 ПЗ	2
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

где S – коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.

Значение коэффициента (показателя) ослепленности, коэффициент пульсации аналогично принимаем согласно ТКП 45-2.04-153-2009 (Естественное и искусственное освещение) [1].

Выводы по разделу

В данном разделе рассмотрели и определили нормируемую освещённость мясного цеха и вспомогательных помещений согласно действующего ТКП 45-2.04-153-2009, охарактеризовали помещения по условию окружающей среды. Определили согласно действующего ТКП коэффициент пульсации освещенности $K_{\rm II}$, показатели ослепленности P.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата