





- 1. 56...63 HRC детали поз. 1 и поз. 2. 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14;h14;± ½. 3. Покрытие нерабочих поверхностей: Хим.Окс.прм
- 4. Маркировать: номер детали; порядковый номер приспособления.

						/lum	Масса	Масштаδ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Калибр				
Разраб.		Кисляк			Ναπουρ		0.3	1:1	
Пров.					Сборочный чертеж				
					сооролный леріпеж	Лист	Листов		
						ГГТУ им . П.О . Сухого		Сухого	
Зав	Каф.	Стасенко				Z	гр. ЗТМ –41 с		

Копировал

Формат АЗ