Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»

Машиностроительный факультет

Кафедра «Металлорежущие станки и инструменты»
По курсу «Конструирование и расчёт станков»

Отчёт по лабораторной работе № 2

По теме: «Исследование передачи винт-гайка скольжения»

Выполнил студент группы ТМ-31

Принял преподаватель Кириленко В.П. **Цель работы**: изучить основные параметры передачи и исследовать их стабильность, определить потенциальные возможности передачи винт- гайка.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Исходные данные



Рисунок 1 – Фото изучаемого узла

2. Измеренные параметры

Наружный диаметр D = 16 мм Средний диаметр определяем по формуле:

$$d_{\rm cp} = D - H, \, \text{MM} \tag{1}$$

где H – высота профиля резьбы определяем по формуле:

$$H = 0.5t + a_c, \text{ mm}$$
 (2)
$$H = 0.5t + a_c = 0.5 \cdot 4 + 0.25 = 2.25 \text{ mm}$$

$$d_{\rm cp} = D - H = 16 - 2.25 = 13.75 \text{ mm}$$

Внутренний диаметр определяем по формуле:

$$d = D - 2H$$
, MM
 $d = D - 2H = 16 - 2 \cdot 2.25$ MM

Шаг резьбы t = 4 мм Относительная длинна винта L/d = 180

					KuPC./IP2			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разр	σαδ.					Лит.	/lucm	Листов
Провер.		Кириленко В.П.			Исследование передачи винт-	<i>y</i>	1	4
Реценз.					исслеоооинае переоича оант- 200ка скольжения	ГГТУ им. П.О. Сухого гр. ТМ–31		
Н. Контр.					ZUUKU LKU/IBЖЕНИЯ			
Утверд.								

3. Угол подъёма винта

Винта определяем по формуле:

$$\Psi = arctg\left(\frac{t}{\pi d}\right)$$
, град (4)
$$\Psi = arctg\left(\frac{t}{\pi d_2}\right) = arctg\left(\frac{4}{\pi \cdot 11.5}\right) = 6.318^{\circ}$$

4. Определение мёртвого хода

Минимальное значение мёртвого хода передачи определяем по формуле:

$$jcp(\Psi) MM_{min}$$
 (5)

где ${d_{\rm cp}}^{\prime\prime}$ – нижнее отклонение среднего диаметра винта ${d_{\rm cp}}^{\prime\prime}=0.265$ мм;

$$j$$
ср (Ψ) (6.318°) мм $_{min}$

Максимальное значение мёртвого хода передачи определяем по формуле:

$$jcp(\Psi)\sqrt{[(b''-b')tg\psi]^2+(b_{\Gamma}'\cdot tg\psi)^2+{G_{a1}}^2+{G_{a2}}^2} \text{ MM}_{min}$$
 (6)

где ${d_{\rm cp}}'$ – верхнее отклонение среднего диаметра винта;

$$d_{\rm cp}' = 0$$
 мм;

 $b_{\Gamma}{'}$ – верхнее отклонение среднего диаметра гайки по ГОСТ 9562-81;

$$b_{\Gamma}{}' = 0.355 \text{ mm};$$

 G_{a1} , G_{a2} – осевые зазоры в опорах вращения, принимаются равными осевым биениям опор; G_{a1} , $G_{a2}=0.001$ мм

$$jcp(\Psi)\sqrt{[(b''-b')tg\psi]^2+(b_{\Gamma}'\cdot tg\psi)^2+{G_{a1}}^2+{G_{a2}}^2}$$
 MM

4.1 Перевод максимальные и минимальные значения мёртвого хода передачи из линейных единиц в угловые

Перевод производим по формуле:

$$j_{\phi} = 21.6 \cdot \frac{j}{P}, [\text{мин}] \tag{7}$$

Изм.	Лист	№ доким.	Подпись	Дата

$$j\frac{0.029}{4}_{\phi min}$$
 $j\frac{0.049}{4}_{\phi max}$

4.2 Определение поля рассеивания

Определяем поля рассеивания определяем по формуле:

$$V = j$$
 мин $\phi min_{\phi max}$ (8)
 $V = j = \phi min_{\phi max}$

5. Расчёт винта по допустимой нагрузке

5.1 По прочности винта

$$Q \le [Q_{\text{pac1}}] = \frac{0.22\sigma_{\text{T}}D^3}{\sqrt{d_{\text{cp}}^2 + 16D^2 tg^2(\Psi + \rho)}}$$
(9)

где $\sigma_{\rm T}$ – предел текучести материала винта, МПа; $\sigma_{\rm T}=430~{\rm M}\Pi{\rm a};$ ρ – продольный угол трения; $\rho=5.36^{\circ}.$

$$Q \le \frac{0.22\sigma_{\rm T}D^3}{\sqrt{d_{\rm cp}^2 + 16D^2 tg^2(\Psi + \rho)}} = 3.006 \cdot 10^4 \,\mathrm{MHa}$$

5.2 По износостойкости передачи

$$Q_{\text{pac2}} = \frac{[p]\pi Dh\ell}{t} \tag{10}$$

где h — соответственно высота профиля резьбы и длина гайки, м; l — длинна гайки, м

[p] — определяем по формуле:

$$[p] = \frac{Q \cdot t}{\pi \cdot D \cdot h \cdot l} \tag{11}$$

где Q — определяем по формуле:

$$Q = \frac{0.28 \cdot \sigma_t}{\sqrt{\frac{4}{\pi \cdot d_{cp}} + \left(\frac{D \cdot tg(\psi + \rho)}{0.2 \cdot d_{cp}^2}\right)}}$$
(12)

Тогда:

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$Q = \frac{0.28 \cdot \sigma_t}{\sqrt{\frac{4}{\pi \cdot d_{cp}} + \left(\frac{D \cdot tg(\psi + \rho)}{0.2 \cdot d_{cp}^2}\right)}} = 303.537$$

$$[p] = \frac{Q \cdot t}{\pi \cdot D \cdot h \cdot l} = \frac{326.669 \cdot 8}{\pi \cdot 11.5 \cdot \frac{2.25}{1000} \cdot 0.05} = 2.147 \cdot 10^5$$

$$Q_{pac2} = \frac{[p]\pi Dh\ell}{t} = \frac{3.215 \cdot 10^5 \cdot \pi \cdot 16 \cdot \frac{2.25}{1000} \cdot 0.05}{8} = 303.537$$

5.3 По жёсткости винта

$$Q_{\text{pac3}} \le \frac{[\Delta t]E\pi d_{\text{cp}}^2}{4t} \tag{13}$$

где $[\Delta t]$ – определяем по формуле:

$$[\Delta t] = \frac{Q \cdot t}{E \cdot F} \tag{14}$$

где F — определяем по формуле:

$$F = \frac{\pi \cdot d_{\rm cp}^2}{4} \tag{15}$$

Тогда:

$$F = \frac{\pi \cdot d_{\rm cp}^{2}}{4} = 148.489$$

$$[\Delta t] = \frac{Q \cdot t}{E \cdot F} = \frac{303.537 \cdot 8}{21000 \cdot 10^{7} \cdot 148.489} = 3.894 \cdot 10^{-11}$$

$$Q_{\rm pac3} \le \frac{[\Delta t] E \pi d_{\rm cp}^{2}}{4t} = \frac{3.894 \cdot 10^{-11} \cdot 21000 \cdot 10^{7} \cdot \pi \cdot 13.75^{2}}{4 \cdot 8} = 303.537$$

Вывод: изучить основные параметры передачи и исследовать их стабильность, определить потенциальные возможности передачи винт- гайка. Лимитирующем оказалось жёсткость винта и износостойкость передачи 303.537 МПа.

Изм.	Лист	№ докцм.	Подпись	Дата