

Копировал


Формат А

	Формат	Зона	/103.		Обозні	ДЧЕН	WE		Наименовани	le	Кол	Приме- чание
Іерв. примен.									Докцменты	,		
l lepb. r									Сборочный чертеж			
									Сборочные един	<u>1UЦЫ</u>		
2			3						Корпус			
справ: №									<u>Детали</u>			
	A3		1						Крышка подшипник	KŪ		
	\perp		2						Прокладка		2	
			5						Втулка		1	
			6						Колесо червячное		1	
	_		7						Червяк		1	
D			8						Колесо зубчатое		1	
OCOL	A3		10						Вал		1	
n UDOI			11						Колесо зубчатое		1	
0/			12						Втулка		1	
i.	╅		13						Крышка подшипник	 ΚΩ	1	
ино. № ацол.			14						Шкив		1	
~ 									Стандартные изв	<u>делия</u>		
ызам. ино.		H	4						Подшипник 5–7208 ТУЗ7.00	06. 162-89	2	
DES	┵		9						Шпонка 14×9×85 ГОСТ 2	23360-78	1	
Jama			15						Шпонка 10×8×40 ГОСТ 2			
וסלוז. ע למוחמ			\perp									
		ı. /luc		№ докум.	Подп.	Дата						
, 110011.	Раз При	3pað. 1b.	Γι	орбаченко			Που	חטשה	НИКОВЫЙ ЦЗЕЛ	/Jum. //	Лист 1	Aucmot 2
WHO: N	Н.К. Ут	OHMP B	7.				[[- 10004	никовый узел Іный чертеж	гр кафедр	o. P1 na "M	-21 Теханики
` _	ЭПП	<i>D.</i>						, Копирови		T	MAM	A4


	Формат	Зона	Поз.	Обозначен	HUP	Наименование	Кол	Приме- чание
			16			Шайба Н.30 ГОСТ 11872-8		
			17			Гайка МЗОх1,5-6Н ГОСТ 11871-8	8 1	
дата								
Подп. и дата								
дубл.								
Инв. № дубл.								
Вэам. инв. №								
Вэам.	ig							
Тодп. и дата								
Лоди: с								
подл.								
Инв. № подл.	Изм	1. /IUI		№ докум. Подп. Дата			Рормат	Лист 2 A4

Копировал


Формат



	фармат	Зона	7,003.	Обозначени	IP	Наименовани	IP	Кол.	Приме- Чание
Іерб. примен.						<u>Документы</u>	/		
<i>†a </i>	A3					Сборочный чертеж	X	1	
+	+					Стандартные из	<u>ДНЛЦЯ</u>		
			1			Калибр-скоба 8113-	0146 s6	1	
справ. №		. 2	?			ГОСТ 18360-93 Ручка-накладка 80.	56-0015	1	
			3			ГОСТ 18369–73 Винт М4х16 ГОСТ			
	_	4				Гайка M4 ГОСТ 59	16-70	2	
Падп. и дата									
ино: № ацол.									
БЗДМ. ИНО: №									
\dagger									
וסלח. ע למחם	<i>V.3</i> ^	1. /lucm	№ докум.	Подп. Дата					
N° nodn.		граб.	Горбаченко		Кал	ибр-скоба нный чертеж	И	Лист 2 7 Р.1	<i>Nucmol</i> 2
MHD.	Н.К. Упт	онтр. В.			COOPO 4 Konupobl		гр кафедр). F 1 <u>10 "M</u> MOM	-2 I <u>1еханики</u> — _{A4}



	Фармат	Зона	7.03.	Обозначение		Наименован	HUP	Кол	Приме- чание
Іерб. примен.						<u>Документі</u>	<u>"b</u>		
tal /	A3					Сборочный черте	? <i>X</i>	1	
						Стандартные и	<u>ІЗДНЛЦЯ</u>		
			1			Корпус 8055-0024/001 ГО	NCT 14749-69	1	
2		2	?			Насадка 8136-0106/001 H7 I			
npaa. N°			3			Штифт 8055-0004/002 ГС	ICT 14749-69	1	
7		4	<u>′</u>			Шайба 8055-0004/003 ГО	CT 14749-69	1	
		4	7			Винт М10 х 20 ГОСТ	17475-80	1	
	Ш								
\top	+								
משוב	\mathbb{H}								
. ע סמה.	\mathbb{H}								
1001/									
1	+								
מלומע.	\vdash								
VIHO. N									
N	$\dashv \sqcap$								
БЭСІМ. ШНО.									
D	$\dashv \sqcap$								
מוו									
וססוז. ע סמוחמ									
10011									
1		. /lucm		Подп. Дата				7	1 0
NOON.	Раз Пра	Βραδ. 16.	Горбаченко		Калибр-пробка УШТ Л (непроходная) гр.				Nucmol
					lung	אחחים אווים ליי		7. P7	T-21
HI.	т.ки Ути	ОНПР. В.			(HEI) Konupobl		гр кафедр	<u>u</u> "M	1еханики



	Фармат	Зона	1103.	Обозначение	7	Наименован	AUE	Кол	Приме- Чание
Іерб. примен.						<u>Документ</u>	<u>"b/</u>		
tal /	A3					Сборочный черте	? X	1	
	_					Стандартные и	<u> 13DH/1U/1</u>		
			1			Корпус 8055-0026/001 ГО	NCT 14749-69	1	
2		2	2			Насадка 8136-0006/001 H7 I			
.npaa. N°		_	3			Штифт 8055-0004/002 ГС	OCT 14749-69	1	
7		4	4			Шайба 8055-0004/003 ГО	CT 14749-69	1	
		4	5			Винт М10 х 20 ГОСТ	17475-80	1	
	_								
חוז									
: ת סמני									
/ 1001/									
. <i>VC</i>	+								
ע" מעטת.									
MHO: /									
2	┪								
БЗСІМ. ИНО.									
T	+								
וססו. ע סמוחמ	\mathbb{H}	\vdash							
<i>U :UDC</i>						<u> </u>			L
7//	Изм	! /lucm	№ докці	м. Подп. Дата					
1100/1.		граб.	Горбаченк		Kan	ואח ההמאגם	Лит	/lucm	/lucmol
// //					/\ <i>U/IL</i> /_			7. Pī	/
Пров. Калибр-пробка Н.контр. Утв.						, , 17	 Іехпні ікі		

