4 РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ

- 71. Марку стали магнитопровода принимаем согласно рекомендациям таблицы П.14: сталь марки 2013.
- 72. Коэффициент γ_1 для расчёта магнитного напряжения воздушного зазора:

$$\gamma_1 = \frac{\left(\frac{b_{\text{III}1}}{\delta}\right)^2}{5 + \frac{b_{\text{III}1}}{\delta}} = \frac{\left(\frac{4}{0.6}\right)^2}{5 + \frac{4}{0.6}} = 3.8.$$

73. Коэффициент k_{δ} для расчёта магнитного напряжения воздушного зазора:

$$k_{\delta} = \frac{t_{z1}}{t_{z1} - \gamma_1 \cdot \delta} = \frac{16}{16 - 3.8 \cdot 0.6} = 1.166.$$

74. Магнитное напряжение воздушного зазора:

$$F_{\delta} = \frac{2}{\mu_0} \cdot B_{\delta} \cdot \delta \cdot k_{\delta} = \frac{2}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} \cdot 0.759 \cdot 0.6 \cdot 1.166 = 844.9 \text{ A},$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ $\Gamma_{\text{H/M}} = 4 \cdot 3,14 \cdot 10^{-7}$ $\Gamma_{\text{H/M}} = 12,56 \cdot 10^{-7}$ $\Gamma_{\text{H/M}}$ — магнитная проницаемость (стр. 28).

75. Расчётная высота зубца статора по (4.4):

$$h_{z1} = h_{n1} = 25.1 \,\text{мм}.$$

76. Расчётная индукция в зубцах статора:

$$B'_{z1} = \frac{B_{\delta} \cdot t_{z1} \cdot l_{\delta}}{b_{z1} \cdot l_{CT1} \cdot k_{c}} = \frac{0.759 \cdot 16 \cdot 0.09}{6.3 \cdot 0.09 \cdot 0.97} = 1.986 \, T\pi.$$

Так как расчётная индукция $B_{z1}^{\circ} = 1,986 \, \text{Тл} > 1.8 \, \text{Тл}$, необходимо учесть ответвление потока в паз и найти действительную индукцию в зубце статора B_{Z1} (рекомендации на стр. 29-30). Для этого:

-найдём коэффициент, определяющий отношение площадей поперечных сечений паза и зубца на высоте $h_{\rm Z1}$

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	КР.1-43.01.03.22с.15 ПЗ			
Разр Проє	аб.	Кощенко Козлов	Поопась	дата	Do over меруултугүй мену	Лит	Лист	Листов
Н. контр. Утв.		103/106			Расчет магнитной цепи асинхронной машины	ГГТУ, гр. 3Э-22с		
						'''	у, гр.	33-220

$$k_{\Pi 1} = \frac{b_{\Pi 1} \cdot l_{\delta}}{b_{\Pi 1} \cdot l_{CT1} \cdot k_{c}} = \frac{12.95 \cdot 0.09}{6.3 \cdot 0.09 \cdot 0.97} = 2.119$$

где $b_{\pi 1} = \frac{b_1 + b_2}{2} = \frac{10.8 + 15.1}{2} = 12.95$ мм — средняя ширина паза статора;

- зададимся значением действительной индукции $B_{z1}=1,98~\mathrm{T}$ л и определим по табл. П.17 напряженность магнитного поля в сечении зубца статора

$$H_{z1} = 2890 \text{ A/M},$$

- проверим выполнение условия

$$B_{z1}=B^{\circ}_{z1}-\mu_0\cdot H_{z1}\cdot k_{\Pi 1}=1.986-4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 2890\cdot 2.119=1.98,$$
или, $1.98=1.98$ то есть условие выполняется.

Таким образом:

$$B_{z1} = 1,98 \text{ Тл};$$

 $H_{z1} = 2890 \text{ A/м}.$

77. Магнитное напряжение зубцовой зоны статора:

$$F_{z1} = 2 \cdot h_{z1} \cdot H_{z1} = 2 \cdot 0.0251 \cdot 2890 = 145.208 \text{ A}.$$

78. Расчётная высота зубца ротора по (4.10):

$$h_{z2} = h_{z1} - 0.1 \cdot b_2 = 37.1 - 0.1 \cdot 2.4 = 36.9 \text{ MM}.$$

79. Расчётная индукция в зубцах ротора:

$$B_{z1}^{\circ} = \frac{B_{\delta} \cdot t_{z2} \cdot l_{\delta}}{b_{z2} \cdot l_{CT2} \cdot k_c} = \frac{0.759 \cdot 20.0 \cdot 0.09}{8.2 \cdot 0.09 \cdot 0.97} = 1.908 \,\mathrm{Tл}.$$

Так как расчётная индукция $B_{z1}^* = 1,908 \, \text{Тл} > 1.8 \, \text{Тл}$, необходимо учесть ответвление потока в паз и найти действительную индукцию в зубце статора B_{Z1} (рекомендации на стр. 29-30). Для этого:

-найдём коэффициент, определяющий отношение площадей поперечных сечений паза и зубца на высоте h_{71}

$$k_{\pi 2} = \frac{b_{\pi 2} \cdot l_{\delta}}{b_{z2} \cdot l_{CT2} \cdot k_{\epsilon}} = \frac{6.3 \cdot 0.09}{8.2 \cdot 0.09 \cdot 0.97} = 0.792$$

где $b_{\pi 2} = \frac{b_1 + b_2}{2} = \frac{10,2 + 2,4}{2} = 6.3$ мм — средняя ширина паза статора;

- зададимся значением действительной индукции $B_{z2}=1,9$ Тл и определим по табл. П.17 напряженность магнитного поля в сечении зубца статора

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

$$H_{z1} = 2070 \text{ A/m}$$

- проверим выполнение условия

$$B_{z2}=B^{\hat{}}_{z2}-\mu_0\cdot H_{z2}\cdot k_{\pi 2}=1.908-4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 2070\cdot 0.792=1.9,$$
или, $1.9=1.9$ то есть условие выполняется.

80. Таким образом:

$$B_{z1} = 1.9 \text{ T}\pi;$$

 $H_{z1} = 2070 \text{ A/m}.$

81. Магнитное напряжение зубцовой зоны ротора:

$$F_{z2} = 2 \cdot h_{z2} \cdot H_{z2} = 2 \cdot 0.0369 \cdot 2070 = 152.766 \text{ A}.$$

82. Коэффициент насыщения зубцовой зоны:

$$k_Z = 1 + \frac{F_{z1} + F_{z2}}{F_{\delta}} = 1 + \frac{145.208 + 152.766}{844.9} = 1.353.$$

Значение коэффициента насыщения зубцовой зоны k_Z находится в пределах от 1,2 до 1,6, что предварительно говорит о правильности выбранных размерных соотношений и обмоточных данных АД (стр. 31).

83. Длина средней силовой линии магнитного поля в ярме статора:

$$L_a = \pi \cdot \frac{D_a - h_a}{2p} = \pi \cdot \frac{0.28 - 0.038}{2} = 0.38 \text{ M}.$$

84. Проектируемый АД имеет длину сердечника статора $l_{\text{СТ1}} = 0.09 \,\text{м} < 300 \,\text{мм}$, поэтому вентиляционные каналы в статоре отсутствуют (стр. 31). В этом случае расчётная высота ярма статора:

$$h_a = h_a - \frac{2}{3} d_{\kappa 1} \cdot m_{\kappa 1} = 0.0379 - \frac{2}{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0.0379 \text{ m} = 37.9 \text{ mm}.$$

85. Индукция в ярме статора:

$$B_a = \frac{\Phi}{2 \cdot h_a \cdot l_{CT1} \cdot k_c} = \frac{0.00105}{2 \cdot 0.00379 \cdot 0.09 \cdot 0.97} = 1.59$$
 Тл.

86. Напряжённость поля ярма статора при индукции $B_{\rm a}$ (табл. $\Pi.1.6$):

$$H_{\rm a} = 726 \, {\rm A/m}.$$

87. Магнитное напряжение ярма статора:

$$F_a = L_a \cdot H_a = 0.38 \cdot 726 = 276.116 \text{ A}.$$

						Лист
					КР.1-43.01.03.22с.15 ПЗ	
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата		

88. Сердечник ротора проектируемого АД является сердечником с непосредственной посадкой на вал. Определим значение следующего выражения и оценим выполнения условия (4.19):

$$0.75 \cdot \left(\frac{D_a}{2} - h_{n2}\right) = 0.75 \cdot \left(\frac{280}{2} - 37.1\right) = 77.175 \text{ mm} > D_e = 64 \text{ mm}.$$

Поэтому для АД с 2p=2 расчётная высота ярма ротора определится по выражению (4.23):

$$h_j = \frac{D_2 - D_6}{2} - h_{n2} = \frac{152.8 - 64}{2} - 37.1 = 7.3 \text{ mm.}$$

$$h_j^* = \frac{2 + p}{3.2 \cdot p} \cdot \left(\frac{D_2}{2} - h_{n2}\right) - \frac{2}{3} d_{\kappa 1} \cdot m_{\kappa 1} = \frac{2 + 1}{3.2 \cdot 1} \cdot \left(\frac{152.8}{2} - 37.1\right) - \frac{2}{3} \cdot 0 \cdot 0$$

$$= 36.84 \text{ mm.}$$

89. Длина средней силовой линии магнитного поля в ярме ротора по (4.24):

$$L_i = 2 \cdot h_i = 2 \cdot 36.84 = 73.688$$
 MM.

90. Индукция в ярме ротора:

$$B_j = \frac{\Phi}{2 \cdot h \cdot_a \cdot l_{CT2} \cdot k_c} = \frac{0.00105}{2 \cdot 0.0036844 \cdot 0.09 \cdot 0.97} = 1.635$$
 Тл.

91. Напряжённость поля ярма ротора при индукции B_{j} (табл. П.1.6):

$$H_i = 883 \text{ A/m}.$$

92. Магнитное напряжение ярма ротора:

$$F_j = L_j \cdot H_j = 0.0073688 \cdot 883 = 65.066 \text{ A}.$$

93. Суммарное магнитное напряжение магнитной цепи на одну пару полюсов:

$$F_{\text{II}} = F_{\delta} + F_{Z1} + F_{Z2} + F_a + F_j$$

= 844.9 + 145.208 + 152.766 + 276.116 + 65.066 = 1484.056 A.

94. Коэффициент насыщения магнитной цепи:

$$k_{\mu} = \frac{F_{\text{II}}}{F_{\delta}} = \frac{1484.056}{844.9} = 1.756.$$

95. Намагничивающий ток АД:

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

КР.1-43.01.03.22c.15 ПЗ

$$I_{\mu} = \frac{p \cdot F_{\text{II}}}{0.9 \cdot m_1 \cdot w_1 \cdot k_{\text{OGM1}}} = \frac{1 \cdot 1484.056}{0.9 \cdot 3 \cdot 100 \cdot 0.928} = 5.921 \text{ A}.$$

96. Относительное значение намагничивающего тока:

$$I_{\mu}^* = \frac{I_{\mu}}{I_{1\text{HOM}}} = \frac{5.921}{36.2} = 0.164.$$

1	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата