## 5 Материальный баланс плавки

Исходные данные для технологических параметров выплавки.

Химический состав стали марки 40ХМ представлен в таблице 13.

Таблица 13 - Химический состав стали марки 40ХМ по ГОСТ 4543-71, %

С	Si	Mn	Cr	S	P	Ni	Mo
0,32	0,17	0,40	0,80	не более	не более	не более	0,15
0,40	0,37	0,70	1,10	0,035	0,035	0,30	0,25

Примерный химический состав полупродукта представлен в таблице 14. Таблица 14 - Примерный химический состав полупродукта в ковше, %

C	Si	Mn	Cr	S	P	Ni	Mo
0,10	0,01	0,20	0,05	0,070	0,005	0,15	0,20

2.2 Расчет материального баланса плавки Расчет материального баланса ведется по аналогу стали 35 XM Химический состав шихтовых материалов представлен в таблице 15.

Таблица 15 - Химический состав шихтовых материалов, %

Мотописа	Содержание элементов в шихте									
Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Fe	
A4	0,200	0,300	0,450	0,020	0,030	0,100	0,150	0,200	98,550	
Чугун	4,100	0,750	0,350	0,060	0,020	-	-	0,100	94,620	

Таблица 16 - Химический состав шлакообразующих материалов, %

Моторуют	Содержание компонентов									
Материал	CaO	MgO	SiO <sub>2</sub>	$Al_2O_3$	$Fe_2O_3$	$P_2O_5$	S	$CO_2$		
Известь	86,00	4,60	6,00	2,30	0,70	0,10	0,10	0,20		
Магнезиальный материал	5,00	85,00	6,00	3,00	1,00	-	-	-		

Расчет производим на 150 000 кг шихты Химический состав шлакообразующих материалов, используемых в процессе выплавки представлен в таблице 16. Содержание компонентов в шихте (шихтовка плавки) представлено в таблице 17.

					КП ТиТЭСиФ.14.2022.05.00.000 ПЗ				
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата					
Разр	аб	Шуляк Д.О.			Материальный баланс	Лит.	Лист	Листов	
Пров	3	Астапенко			Watermannin oasiane	y	6	3	
Н. К	онтр.				плавки	ГГТУ им.П.О. Сухого			
Утв						Γ	р. МЛ-:	31	