																		ΓΟΟ	T 3.140	4-86	Фор	рма 3
Дубл.																						
Взам. Подл.																						
1100л.																					2	1
Разраб. Консульт.									- ГГТУ - им. П.О. Сухого		OTM P3 0100 602											
				шм. 11.0. Сулого													030					
Н. контр.							валик									КП						
	Наименование операции			Материал			Твердость		EB	МД		Профиль				<i>M</i> 3	КОИД					
	Круглошлифовальная			сталь 45 ГОСТ 1050-88			HB 217		166	0,36		Ø25x1		5x115		0,44	1					
	Оборудование, устройство ЧПУ			Обозначение программы			То		Тв	Тп.з.		Тшт-к.			C	ЭЖ						
	ОШ-510Ф2				_									Эмух	<i>ьсия Е</i>	∄ГЛ-20	5 TY 38-	101-547-80				
P							•			П	И	D ил	и В		L	t	i		S		n	V
<i>O01</i>	1. y	Vcma	инови	ить и с	снят	ь дета	ЛЬ							·			ı	'		ı		
T02	Пап	трон	H 710	2-001	<u>6 ΓΟ</u>	CT 267	75-80			I				l	I			I		I	I	
03	1100	npo.	,,10		010	<u>er 20,</u>	2 00			Ī	ļ			T	Т		Т	T		I	T	
004	2.11	Илиф	ьоваг	пь пов	зерхн	ость 1	1			Ī	ļ			I	Т		T	T		ļ	Ţ	
T05	Onpo	авка	спец.,	Круг 1	600×	80×305	25A – 40	0 – ПС	T17K1A3:	5м/с А	ки.1 І	TOCT 2424	4 – 83,	микроме	етр МК	25-50) ΓΟCT 6.	507-90	Скоба (8113-0	190 f9 Γ(OCT 18360-
P06						Для детали						1	ı		T	1						
07										' -	•				· 		' 	' -T			' 	
08					Для круга				600		80	80		0,12		,12	1900		35			
09											1				Т			1		1		
010	3. K	. Контроль рабочим, мастером						· -				· 	·		· 	· -		·	<u> </u>			
11																						
012	4. y	Улож	сить	дета	ль в	тару																
T13	Tan	oa 1-	1-120	0-80-6	55-1.0) Μ ΓΟ	CT 148	861-89)	Ţ					I			I		l	Ţ	
)K																					
	/1\																					