		Формап	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
						Документация		
		$\dashv$				<u> </u>		
		A2			1–353–8338–6689 СБ	Сборочный чертеж		
	***************************************					Детали		
					en er en	/		
		A3		1	1-353-8338-6689/001	Призма	1	
		A4		2	1-353-8338-6689/002	Рычаг	1	
		A4		3	<i>1–353–8338–6689/003</i>		1	
		A4		4	<i>1–353–8338–6689/004</i>		1	
		A4			<i>1-353-8338-6689/005</i>	1 /	1	
		A4			1-353-8338-6689/006	1 / 1	2	
		A4	_	7	1-353-8338-6689/007		4	
		A4			1-353-8338-6689/008		1	
<u> </u>	_	A4	_	9	<i>1-353-8338-6689/009</i>	VBUHM	1	
ama	l	_	$\dashv$					1.
u da		_					***************************************	
Nodn. u d								
		_	-			Стандартные изделия		
пon.				11		D D. M.D. C F. F.O. 040		
Инв. № диол.		$\dashv$	_	11		Винт В. М3-6дх5.58.019		
ZE				10		FOCT 1491-80	4	
B. Nº	Å	_	-	<i>12 13</i>		Винт M3-6gx6 ГОСТ 1491-80 Винт M3-6qx16.14H.016	4	
Взам. инв. №				ונו		ΓΟCT 1476-93	2	
B3t		-		14		Винт В. М4-6дх10.58.019		
7		-		, T		ΓΟCT 1491-80	3	
ı damı	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		$\dashv$	15		Винт М4-6qx8 ГОСТ 1478-93		
Подп. и дата	مسيسين فأريب معناهمات	l		T		1-353-8338-6689	***************************************	
$\dashv$		Изм. Раз,	ηαδ	- Control of Control	№ докум. Подп. Дата ггараева Д. 28.11.2016		Лист	Λυςποδ
подл.	294	Про	β.	manage - Lange		онтроля параллельности 0	nacili	2
Инв. № подл.	63	Н. к	OHMI	). K	осая ипоночного	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		OAO "
Z	જ	**********			28.11.2016	"Tor		∍Маш"

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
					Комплекты		
			16 17	1-353-8338-6689/012	Индикатор 1 МИГ ГОСТ 9696-82 УЭталон	1	
	/\ T			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Jiidiiii		
					·		
							·
<u>ש</u>							
ווסמוו. ע טעו							
.//o//							
MHO. N OYUM.							
озим. ини. м			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			way and in processing a live in the live i				
Hodn. u dama							
9-129462	Изі	y //i	ırm	№ доким Пода Лата	1-353-8338-6689		7/uc 2