## 6 РАСЧЕТ ПОСТОЯННЫХ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ

129. Удельные потери мощности в стали марки 2013 при индукции 1 Тл и частоте перемагничивания 50 Гц (табл. П.27):

$$p_{1.0/50} = 2.5 \,\mathrm{Bt/кг}.$$

130. Масса стали ярма статора:

$$\begin{split} m_{\mathrm{a}} &= \pi \cdot (D_{\mathrm{a}} - h_{\mathrm{a}}) \cdot h_{\mathrm{a}} \cdot l_{\mathrm{CT1}} \cdot k_{\mathrm{c1}} \cdot \gamma_{\mathrm{c}} \\ &= \pi \cdot (0.350 - 0.0452) \cdot 0.0452 \cdot 0.133 \cdot 0.97 \cdot 7.8 \cdot 10^3 = 43.6 \; \mathrm{кr}, \end{split}$$
 где  $\gamma_{\mathrm{c}} = 7.8 \cdot 10^3 \; \mathrm{кr/m^3}$  – удельная масса стали (стр. 44).

131. Масса стали зубцов статора:

$$m_{z1} = h_{z1} \cdot b_{z1} \cdot Z_1 \cdot l_{\text{CT1}} \cdot k_{\text{c1}} \cdot \gamma_{\text{c}} = 0.0333 \cdot 0.00684 \cdot 36 \cdot 0.133 \cdot 0.97 \cdot 7.8 \cdot 10^3$$
  
= 8.3 кг.

132. Коэффициенты для нахождения основных потерь в стали (стр. 44):

$$k_{\rm дa} = 1.6;$$
  
 $k_{\rm дz} = 1.8;$   
 $b = 1.4.$ 

133. Основные потери активной мощности в стали статора АД:

$$\begin{split} P_{\text{CT.OCH}} &= p_{1.0/50} \cdot \left(\frac{f_1}{50}\right)^b \cdot \left(k_{\text{да}} \cdot B_{\text{a}}^{\ 2} \cdot m_{z1} + k_{\text{дz}} \cdot B_{z1}^{\ 2} \cdot m_{z1}\right) \\ &= 2.5 \cdot \left(\frac{50}{50}\right)^{1.4} \cdot (1.6 \cdot 1.5^2 \cdot 43.6 + 1.8 \cdot 1.75^2 \cdot 8.3) = 506.902 \text{ Bt.} \end{split}$$

134. Отношение ширины шлица пазов статора АД к воздушному зазору:

$$\frac{b_{u1}}{\delta} = \frac{4.0}{1.0} = 4.0.$$

135. По рис. П.19,  $\delta$  находим значения коэффициента  $\beta_{02}$ :

$$\beta_{02} = f\left(\frac{b_{u1}}{\delta}\right) = 0.27.$$

					КР.1-43.01.03.22с.09 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата				
Разр	аб.	Гулевич			Расчет постоянных потерь мощности	Лит	Лист	Листов
Проє	3.	Козлов						
Н. контр.					Me Mie VIII	ГГТУ, гр. 3Э-22с		
Утв.								

136. Амплитуда пульсации индукции в воздушном зазоре над коронками зубцов ротора  $B_{02}$  :

$$B_{02} = \beta_{02} \cdot k_{\delta} \cdot B_{\delta} = 0.27 \cdot 1.118 \cdot 0.681 = 0.206$$
 Тл.

137. Удельные поверхностные потери, т.е. потери, приходящиеся на 1 м<sup>2</sup> поверхности головок ротора:

$$\begin{split} p_{\text{\tiny HOB2}} &= 0.5 \cdot k_{02} \cdot \left(\frac{\mathbf{Z}_1 \cdot \mathbf{n}}{10000}\right)^{1.5} \cdot (B_{02} \cdot \mathbf{t}_{\mathbf{Z}1})^2 \\ &= 0.5 \cdot 1.6 \cdot \left(\frac{36 \cdot 3000}{10000}\right)^{1.5} \cdot (0.206 \cdot 17)^2 = 346.925 \ \mathrm{Bt/m^2}, \end{split}$$

где  $k_{02} = 1.6$  (стр. 45);  $n \approx n_1 = 3000$  об/мин.

138. Полные поверхностные потери ротора:

$$P_{\text{пов2}} = p_{\text{пов2}} \cdot (t_{\text{z2}} - b_{\text{uu2}}) \cdot Z_2 \cdot l_{\text{CT2}} = 346.925 \cdot (0.014 - 0.0015) \cdot 43 \cdot 0.133$$
  
= 24.868 BT.

139. Амплитуда пульсаций индукции в среднем сечении зубцов ротора:

$$B_{\text{пул.2}} = \frac{\gamma_1 \cdot \delta}{2 \cdot \mathsf{t}_{z2}} \cdot B_{z2} = \frac{1.8 \cdot 1.0}{2 \cdot 14} \cdot 1.81 = 0.116 \, \mathrm{Tл}.$$

140. Масса стали зубцов ротора:

$$m_{z2} = h_{z2} \cdot b_{z2} \cdot Z_2 \cdot l_{\text{CT2}} \cdot k_{c2} \cdot \gamma_{\text{c}} = 0.0287 \cdot 0.0054 \cdot 43 \cdot 0.133 \cdot 0.97 \cdot 7.8 \cdot 10^3$$
  
= 6.7 кг.

141. Пульсационные потери в зубцах ротора:

$$P_{\text{пул.2}} = 0.11 \cdot \left(\frac{Z_1 \cdot n}{1000} \cdot B_{\text{пул.2}}\right)^2 \cdot m_{z2} = 0.11 \cdot \left(\frac{36 \cdot 3000}{1000} \cdot 0.116\right)^2 \cdot 6.7$$
  
= 116.806 BT.

142. Поверхностные и пульсационные потери в статоре АД с короткозамкнутым ротором незначительны, поэтому принимаем:

$$P_{\text{пов1}} = 0 P_{\text{пул1}} = 0 \text{ (стр. 45)}.$$

143. Добавочные потери в стали:

$$P_{\text{ст.доб}} = P_{\text{пов1}} + P_{\text{пул1}} + P_{\text{пов2}} + P_{\text{пул.2}} = 0 + 0 + 24.868 + 116.806$$
 = 141.674 Вт.

144. Полные потери в стали:

					VD 1 42 01 02 22c 00 02	Лист
					КР.1-43.01.03.22с.09 ПЗ	
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата		

$$P_{\text{ct}} = P_{\text{ct.och}} + P_{\text{ct.dof}} = 506.902 + 141.674 = 648.576 \text{ Bt.}$$

145. Асинхронные двигатели с системой охлаждения IC0141 имеют внешний обдув от центробежного вентилятора (рекомендации на стр. 46-49), поэтому механические потери найдём по выражению (6.13):

$$P_{\text{Mex}} = K_{\text{T}} \cdot \left(\frac{n}{10}\right)^2 \cdot (D_{\text{a}}) = 0.845 \cdot \left(\frac{3000}{10}\right)^2 \cdot (0.350)^4 = 1141.225 \text{ BT,}$$

где  $K_{\rm T}$  согласно рекомендация на стр.49 для исполнения IP44 будет равно:

$$K_{\rm T} = 1.3 \cdot (1 - D_{\rm a}) = 1.3 \cdot (1 - 0.35) = 0.845.$$

146. Электрические потери в статоре в режиме холостого хода АД:

$$P_{\text{31.x}} = m_1 \cdot I_{\mu}^2 \cdot r_1 = 3 \cdot 11.063^2 \cdot 0.07 = 25.88 \text{ Bt.}$$

147. Активная составляющая тока холостого хода:

$$I_{x.a} = \frac{P_{\text{CT}} + P_{\text{Mex}} + P_{\text{91.x}}}{m_1 \cdot U_{1_{HOM}}} = \frac{648.576 + 1141.225 + 25.88}{3 \cdot 220} = 2.751 \text{ A}.$$

148. Реактивная составляющая тока холостого хода:

$$I_{x,p} = I_{\mu} = 11.063 \text{ A}.$$

149. Ток холостого хода АД:

$$I_x = \sqrt{I_{x.a}^2 + I_{x.p}^2} = \sqrt{2.751^2 + 11.063^2} = 11.4 A.$$

150. Коэффициент мощности АД в режиме холостого хода:

$$\cos \varphi_x = \frac{I_{x.a}}{I_x} = \frac{2.751}{11.4} = 0.241$$

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата