## 2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА ОСВЕЩЁННОСТИ ДЛЯ РАССЧИТЫВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Выбор нормируемой освещенности выполняемой работы, рабочих мест является одним из важнейших этапов проектирования осветительных установок. Выбор нормируемой освещенности помещений выполним по отраслевым нормам ([1], приложения В, Г) в зависимости от назначения помещений, выполняемой работы.

Коэффициент запаса зависит от количества и характера пыли в воздухе, степени старения данного типа источников света, типа светильников. Значение коэффициента запаса принимаем по ([1], табл. 3).

Значения нормируемой освещенности и коэффициентов запаса для каждого помещения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Нормируемая освещенность и коэффициенты запаса

No	Наименование	Освещенность			
			$K_3$	Причины выбора	
п/п	помещения	Е <sub>н</sub> , лк			
1	Литейный цех	300	1,5	характеристика зрительной работы - очень высокая точность; контраст объекта с фоном – малый; характеристика фона – светлый; система общего освещения; согласно ([1], таблица 1) минимальная освещенность 300 лк.	
2	Кабинет мастеров	300	1,5	характеристика зрительной работы - очень высокая точность; контраст объекта с фоном — малый; характеристика фона — светлый; система общего освещения; согласно ([1], таблица 1) минимальная освещенность 300 лк.	
3	Кабинет технологов	300	1,5	характеристика зрительной работы очень высокая точность; контраст объекта с фоном – малый;	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	KP 1-43 01 03. 3Э22c.Π3					
		Егорченко Е.		,,,	Обоснование выбора коэффициента	Лит	Лист	Листов		
П	ров.	Елкин В.Д.			запаса освещённости для	У	7	29		
Т. к	онтр.				рассчитываемых помещений	ГГТУ им. П.О.Сухого				
Н. к	онтр.					Кафедра				
У	′тв.					«Электроснабжение»				

## Продолжение таблицы 2.1

№	Наименование	Освещенность	К,	Причины выбора	
$\Pi/\Pi$	Помещения	Е, лк	1,3		
4	Лаборатория	300	1,5	характеристика зрительной работы - очень высокая точность; контраст объекта с фоном — малый; характеристика фона — светлый; система общего освещения; согласно ([1], таблица 1) минимальная освещенность 300 лк.	
7	КТП	50	1,3	характеристика зрительной работы - общее наблюдение за ходом производственного процесса: периодическое, при постоянном пребывании людей в помещении; согласно ([1], таблица 1) минимальная освещенность 50 лк.	
8	Склад	50	1,3	характеристика зрительной работы - общее наблюдение за ходом производственного процесса: периодическое, при постоянном пребывании людей в помещении; согласно ([1], таблица 1) минимальная освещенность 50 лк.	

Коэффициент запаса выбирается в пределах от 1,3-1,8, в зависимости от вида работ, проводимых в данном помещении и от уровня загрязнения светильников.

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата