

СУ – синхронизирующее устройство

T – RS-триггер

К – ключ

ЭГ – генератор импульсов

ДУ – дифференциальный усилитель

СТ2 – двоичный счётчик

БРРИ – блок расширения и распределения импульсов

УИ – усилитель импульсов

VS – тиристор

АЦП – аналого-цифровой преобразователь

