2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Обработка стали в печи-ковше.

Обработка стали на установке печь-ковш является неотьемлимой частью технологии производства высококачественного металла, обеспечивание увеличение производительности сталеплавильных агрегатов, экономию энергетических и материальных затрат, включая электроэнергию, электроды, огнеупорные материалы и ферросплавы, повышение степени рафинирования стали от вредных примесей, гамогенизацию и стабилизацию металла по температуре и химическому составу, способствует расширению сортамента стали. Печь-ковш облегчает согласование работы сталеплавильных агрегатов, так же является буферной емкостью между ними и МНЛЗ, что особенно важно при разливке стали сериями плавок, способствующей повышению выхода годного металла.




Схема дуговой ковшовой печи ("ковш-печь"):

1 - тигель-ковш; 2 - свод; 3 - графитовые электроды; 4 - подача инертного газа; 5 - технологическое отверстие; 6 - синтетический шлак; 7 - пористая пробка; 8 - шиберный затвор для выпуска стали

					КП ВОС.08.2022.00.00.000 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата						
Разр	аб	Крумкач А.А.				Литера Лист Листов				
Пров	3	Жаранов В.А.				у	11	17		
Н. К	онтр.				Расчетная часть	ГГТУ имени П.О.Сухого				
Утв						гр. МЛ-31				