2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Кондуктор для сверления отверстий

2.1.1 Назначение и описание работы приспособления

Кондуктор предназначен для сверления двух отверстий Ø8.95^{0.26}на глубину 12мм, зенковки фасок,цековки двух отверстий Ø16 и нарезания резьбы М10х1-7Н на глубину 12 мм. Шероховатость поверхностей Ra 10 и Ra 20. Деталь устанавливается на палец 3 и фиксирует свое положение фиксатором 9. Палец крепиться к корпусу с помощью штифта 13 и трех винтов 10. Деталь зажимается при помощи гайки 8 и шайбы 7. Сверху находится кондукторная плита 6, которая крепиться к колодке при помощи штифта 12. Колодка крепиться к корпусу при помощи двух штифтов 24,23 и винтов 17. Кондукторная плита устанавливается на опору 4, тем самым фиксируя свое положение и зажимается винтом запорным 16 сверху. В кондукторную плиту устанавливается втулка 17, через которое пойдет сверло.




Рисунок 2.1 – Чертеж приспособления

						Лист
					KCK-6025-6151203A	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

2.1.2 Расчет приспособления на точность

Суммарная погрешность элементов приспособления ε_{np} , предназначенных для установки заготовки для сверления отверстия \oslash 8.95 мм, определяется по формуле, мм [19, формула 3.1]:

$$\varepsilon_{\rm np} \le \delta - K_{\rm T} \cdot \sqrt{(K_{\rm T1} \cdot \varepsilon_6)^2 + \varepsilon_3^2 + \varepsilon_{\rm ycr}^2 + \varepsilon_{\rm H}^2 + \varepsilon_{\rm H}^2 + (K_{\rm T2} \cdot \omega)^2}, \tag{2.1}$$

где δ — допуск, выполняемого при обработке размера заготовки δ = 0,43 мм;

 K_T — коэффициент, учитывающий отклонения рассеяния значений составляющих величин от закона нормального распределения, K_T =1 [19, c. 85];

 K_{TI} — коэффициент, учитывающий уменьшение предельного значения погрешности базирования при работе на настроенных станках, K_{TI} =0,8 [19, c. 85];

 ε_6 — погрешность базирования определяется для размера Н исходя из схемы установки, показанной на рисунке 2.2, по формуле [20, таблица 74]:

$$\varepsilon_6 = 0.5 \cdot (\Delta + T_d + T_D); \tag{2.16}$$

$$\varepsilon_6 = 0.5 \cdot (0.03 + 0.052 + 0.052) = 0.067 \text{ MM} = 67 \text{ MKM};$$




Рисунок 2.2 — Схема установки для определения погрешности базирования

- ε_3 погрешность закрепления заготовки, возникающая в результате действия сил зажима, ε_3 =0,225 мм [19, таблица П3];
- \mathcal{E}_y погрешность установки приспособления на станке, погрешность установки \mathcal{E}_y приспособления на станке зависит от смещения или перекосов корпуса приспособления на столе станка. При установке приспособления в центре станка по Т-образному пазу погрешность установки найдем по формуле:

					l
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

$$\varepsilon_{\rm y} = \frac{l \cdot s}{l_{\rm min}}$$

где l – длина обрабатываемой детали, мм; l = 100 мм;

s — максимальный зазор в сопряжениях базирующих поверхностей, мм; s=0.011 мм;

 l_{mn} – расстояние между штифтами, мм $l_{\mathrm{mn}}=100$ мм.

$$\varepsilon_{\rm y} = \frac{100 \cdot 0{,}011}{100} = 0{,}011~{
m mm}$$

 ε_u — погрешность положения заготовки, возникающая в результате изнашивания элементов приспособления, мм [20, с. 169]:

$$\varepsilon_{\text{\tiny M}} = \frac{U_0}{\sin \alpha} \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4,\tag{2.17}$$

где U_0 — средний износ установочных элементов, $U_0=0.05$ мм [20, таблица 81];

 k_1 — коэффициент, учитывающий материал заготовки, $k_1=1$ [20, таблица 82];

 k_2 — коэффициент, учитывающий влияние оборудования, k_2 = 1,0 [20, таблица 82];

 k_3 — коэффициент, учитывающий условия обработки, $k_3 = 0.94$ [20, таблица 82];

 k_4 — коэффициент, учитывающий число установок заготовки, $k_2=1.8$ [20, таблица 82];

$$\varepsilon_{\text{M}} = 0.05 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.94 \cdot 1.8 = 0.084 \text{ mm};$$

 ε_n – погрешность от перекоса инструмента, $\varepsilon_n = 0.02$ мм,

 K_{T2} — коэффициент, учитывающий долю погрешности обработки в суммарной погрешности, K_{T2} =0,6 [19, c. 85];

 ω – экономическая точность обработки, ω =0,08 мм [19, табл. П6];

$$\begin{split} & \varepsilon_{\rm np} \leq 0{,}43-1 \\ & \cdot \sqrt{(0{,}8\cdot 0{,}067)^2 + 0{,}225^2 + 0{,}016^2 + 0{,}084^2 + 0{,}02^2 + (0{,}6\cdot 0{,}08)^2} \\ & = 0{,}39~{\rm mm}. \end{split}$$

Следовательно, суммарная погрешность элементов приспособления, предназначенных для установки заготовки для выполнения сверления отверстия Ø 8.95 мм, не должна превышать 0,39 мм.

					l
					l
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

2.1.3 Расчет необходимого усилия зажима

На заготовку при сверлении действует крутящий момент $M_{\rm кp}$, пытающийся её повернуть, и осевая сила P_0 , прижимающая заготовку к приспособлению.

Необходимое усилие зажима W, H, определяется по формуле [19, таблица 4.4]

$$W = \frac{K \cdot P_0(\cos 30)}{f_1},\tag{2.18}$$

где f_1 – коэффициент трения, f_1 = 0,16 [13, с. 118, таблица 12]; P_0 =1060H

K — коэффициент запаса, вводимый в формулу для обеспечения надежного закрепления заготовки [13, с. 117]:

$$K = K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6, \tag{2.19}$$

где K_0 – гарантированный коэффициент запаса, $K_0 = 1,5$ [13, с. 117];

 K_1 — коэффициент, учитывающий неравномерность сил резания из-за непостоянства снимаемого при обработке припуска, $K_1 = 1,2$ [13, c. 117];

 K_2 — коэффициент, учитывающий увеличение силы резания при затуплении инструмента, $K_2 = 1.0$ [13, с. 118, таблица 11];

 K_3 — коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при прерывистой обработке, $K_3=1.0\ [13,\ {\rm c.}\ 117];$

 K_4 — коэффициент, учитывающий постоянство усилия зажима, $K_4=1.0$ [13, с. 117];

 K_5 — коэффициент, характеризующий эргономику ручных зажимных механизмов, $K_5 = 1.0$ [13, c. 117];

 K_6 — коэффициент, учитывающийся при установке заготовки базовой плоской поверхностью на постоянные опоры и наличии моментов, стремящихся повернуть эту заготовку, $K_6 = 1,5$ [13, c. 117];

$$K = 1.5 \cdot 1.2 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.5 = 2.7;$$

$$W = \frac{2.7 \cdot 1060 \cdot cos30}{0.16} = 2759 \text{ H}$$

Зная необходимое усилие зажима, производим расчёт зажимного устройства — винта, производим расчет зажимного усилия.

Определяем номинальный диаметр резьбы d_p , мм:

						Лист
					KCK-6025-6151203A	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

$$d_p = C \cdot \sqrt{\frac{W}{[\sigma]}},\tag{2.20}$$

где С – коэффициент; для основной метрической резьбы С=1,4; $[\sigma]$ – допустимое напряжение растяжения-сжатия; для стали Сталь 35 $[\sigma] = 275 \text{ M}\Pi \text{a}$.

$$d_p = 1.4 \cdot \sqrt{\frac{2759}{275}} = 7.02 \text{ MM}.$$

По конструктивным соображениям принимаем гайку M12 из-за большого посадочного диаметра детали.

Определяем момент M, который нужно развить на зажиме, для обеспечения заданной силы зажима, $H \cdot M$.

$$M = r_{\rm cp} \cdot W \cdot tg \,(\alpha + \varphi) + M_{\rm Tp}, \tag{2.21}$$

где $r_{\rm cp}$ - средний радиус резьбы, м;

$$r_{\rm cp} = 0.45 \cdot d_{\rm cp},$$
 (2.22)

где $d_{\rm cp}$ - средний диаметр резьбы, $d_{\rm cp}=12$ мм;

$$r_{\rm cp} = 0.45 \cdot 12 = 5.4 \,\mathrm{mm} = 0.005 \,\mathrm{m}.$$

 α - угол подъема резьбы; $\alpha=2^{\circ}$;

 φ - угол трения в резьбе, $\varphi=10^\circ$;

 $M_{\rm TD}$ - момент трения в месте контакта гайки и шайбы, Н · м;

$$M_{\rm Tp} = W \cdot f \cdot r_{\rm cp}, \tag{2.23}$$

где f - коэффициент трения, f=0.16; $r_{\rm cp}$ - приведенный радиус контакта, $r_{\rm cp}=0.005$.

$$M_{\rm Tp} = 2759 \cdot 0.16 \cdot 0.005 = 2.2 \,\mathrm{H} \cdot \mathrm{M};$$

$$M = 0.005 \cdot 2759 \cdot tg (2 + 10) + 2.2 = 12 \text{ H} \cdot \text{M}.$$

Схема взаимодействия сил и усилия зажима представлена на рис. 2.2.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

KCK-6025-6151203A




Рисунок 2.2 Схема зажима заготовки

2.1.4 Расчет элементов приспособления на прочность

Произведем расчет болта на прочность, нагруженного осевой силой, по допускаемым напряжениям растяжения по формуле [8]:

$$\sigma_{\text{pact}} = \frac{4 \cdot P_3}{\pi \cdot d^2} \le \left[\sigma_{\text{pact}}\right],\tag{2.24}$$

где $\left[\sigma_{\text{раст}}\right]$ – допустимое напряжение растяжения, $\left[\sigma_{\text{раст}}\right]$ = 420 МПа; d – диаметр резьбы, мм;

 P_3 – усилие на прижим, $P_3 = 2759$ H.

Рассчитаем диаметр резьбы оправки по допускаемым напряжениям растяжения.

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot P_3}{\pi \cdot \left[\sigma_{\text{pact}}\right]}},\tag{2.25}$$

						Лист
					KCK-6025-6151203A	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 3776}{\pi \cdot 420}} = 3,38$$

Таким образом, можно принять болт с резьбой М12.

- 2.2 Адаптер для протягивания шпоночного паза
- 2.2.1 Назначение и описание работы приспособления

В детали крышка КСК-6025-6151203А нужно проделать шпоночный паз. При крупносерийном производстве нецелесообразно использовать продолжительные по времени операции, в этом случае протягивание обеспечит необходимую операцию за кратчайшее время.

При протягивании деталь центрируется и направляется относительно оси протяжки адаптером 2, который в свою очередь устанавливается в отверстие Ø80 мм планшайбы 2, и фиксируется от смещения штифтом 6. Втулка 4 с одной стороны прижимается адаптером 7 к втулке 5, которая в свою очередь установлена в корпус 1, а с другой стороны адаптер 7 прижимается к корпусу 1 пружиной 3 гайкой 2. Приспособление устанавливается на планшайбу протяжного станка с помощью четырех болтов 8 и четырех гаек 9. Для направления протяжки в адаптере предусмотрен паз шириной 20,14 мм. Во время протягивания сила резания прижимает заготовку к опорной поверхности втулки 4 и корпуса 1, который крепится к станине станка четырьмя винтами. При протягивании заготовка не закрепляется в адаптере, поэтому адаптер не имеет специальных зажимных элементов, неподвижность заготовки обеспечивается силами резания.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Рисунок 2.3 – Чертеж адаптера

2.1.2 Расчет элементов приспособления на прочность

Произведем расчет на смятие корпуса и две втулки, по допускаемым напряжениям смятия по формуле [8]:

$$\sigma_{CM} = \frac{P_{CT}}{F} \le [\sigma_{CM}], \tag{2.26}$$

где $[\sigma_{CM}]$ — допустимое напряжение растяжения, для нормализованной стали марки 45 ГОСТ 1050-88 $[\sigma_{CM}]$ = 196 МПа;

 P_{CT} – наибольшее усилие, развиваемое станком, $P_{CT} = 100$ кH;

F – площадь поперечного сечения, мм².

Находим допустимую площадь поперечного сечения:

$$F_{\text{доп}} = \frac{P_{\text{C}T}}{[\sigma_{CM}]}$$

$$F_{\text{доп}} = \frac{100000}{196} = 510.2 \text{ mm}^2$$

Примем внешний диаметр корпуса Ø300 и посадочный диаметр корпуса Ø150 и рассчитаем площадь поперечного сечения:

$$F = 0.785 \cdot (D_1^2 - D_2^2)$$

						Лист
					KCK-6025-6151203A	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

$$F = 0.785(250^2 - 160^2) = 36900 \text{ mm}^2$$

Таким образом, условие выполняется $36900 \text{ мм}^2 \ge 510,2 \text{ мм}^2$

$$\sigma_{CM} = \frac{100000}{36900} = 2,71 \text{ M}\Pi \text{a}$$

Условие по прочности выполняется 2,71 МПа < 196 МПа

- 2.3 Приспособление для контроля позиционного допуска
- 2.3.1 Назначение и описание работы приспособления

Приспособление предназначено для контроля торцевого биения.

Для проведения измерения, деталь крышка устанавливается в палец. Снятие показаний происходит с помощью индикатора как разность его наибольшего и наименьшего показаний. Настройка приспособления происходит по эталонной детали, после чего индикатор выставляется на ноль.




Рисунок 2.5 – Чертеж приспособления для контроля торцевого биения

						Лист
					KCK-6025-6151203A	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

2.3.2 Расчет приспособления на точность

Чтобы выдержать контролируемый параметр в пределах допуска, определим погрешность приспособления по формуле.

$$\Delta_u = \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \Delta_3^2} \le (0, 1...0, 2)\delta, \tag{2.21}$$

где $\Delta_{_1}$ - погрешность свойственная данной системе измерения, мм; $\Delta_{_1} = 0{,}01$ мм,

 Δ_2 - погрешность установки, мм;

$$\Delta_2 = \sqrt{E_{\delta}^2 + E_{\beta}^2 + E_{np.\kappa}^2} = \sqrt{0 + 0 + 0,003^2} = 0,003 \text{MM}, \qquad (2.22)$$

где E_{δ} - погрешность базирования, E_{δ} =0;

 E_{3} - погрешность закрепления, $E_{3} = 0$;

 $E_{np.\kappa.}$ - погрешность, предусмотренная конструкцией, мм $E_{np.\kappa.}$ =0,003мм;

 Δ_3 - погрешность настройки приспособления по эталону, мм;

$$\Delta_{u} \le 0.15 \cdot \delta = 0.15 \cdot 0.3 = 0.045$$
 (2.23)

где δ - допуск на выдерживаемый размер, мм; δ = 0,3 $\emph{мм}$

$$\Delta_{u} = \sqrt{0^2 + 0.01^2 + 0.003^2} = 0.011$$
 MM ≤ 0.045 *MM*

Из расчётов видно, что конструируемое приспособление обеспечивает необходимую точность измерения.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата