7 РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АД

151. Параметры r_{12} и x_{12} схемы замещения на рис. П.20, δ :

$$r_{12} = \frac{P_{cm.och}}{m_1 \cdot I_{\mu}^2} = \frac{506.902}{3 \cdot 11.063^2} = 1.381 \text{ Om};$$

$$x_{12} = \frac{U_{1_{HOM}}}{I_{\mu}} - x_1 = \frac{220}{11.063} - 0.218 = 19.668 \text{ Om}.$$

152. Угол ү:

$$\gamma = \arctan \frac{\mathbf{r}_1 \cdot x_{12} - \mathbf{r}_{12} \cdot x_1}{\mathbf{r}_{12} \cdot (\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_{12}) + x_{12} \cdot (x_1 + x_{12})}$$

$$= \arctan \frac{0.07 \cdot 19.668 - 1.381 \cdot 0.218}{1.381 \cdot (0.07 + 1.381) + 19.668 \cdot (0.218 + 19.668)}$$

$$= 0.158^{\circ} < 1^{\circ}$$

поэтому для расчёта величин a, a', b и b' будем использовать приближённый метод (рекомендации на стр. 52-53).

152. Определим величины c_1 , a, a', b и b':

$$c_1 = 1 + \frac{x_1}{x_{12}} = 1 + \frac{0.218}{19.668} = 1.011$$

$$a = c_1 \cdot r_1 = 1.011 \cdot 0.07 = 0.071 \text{ OM}$$

$$a` = c_1^2 = 1.011^2 = 1.022$$

$$b = c_1 \cdot (x_1 + c_1 \cdot x_2) = 1.011 \cdot (0.218 + 1.011 \cdot 0.353) = 0.581 \text{ OM}$$

$$b` = 0$$

153. Расчёт рабочих характеристик будем вести по алгоритму, приведённому в табл. 12.1.

Расчет рабочих характеристик ввиду большого объема вычислений удобнее проводить на ПЭВМ либо с помощью специальных программ, либо с помощью математических пакетов (например MathCAD).

					КР.1-43.01.03.22с.09 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата				
Разр	аб.	Гулевич				Лит	Лист	Листов
Пров. Н. контр.		Козлов			Рабочие характеристики			
						ГГТУ, гр. 3Э-22с		
					АД			
Утв.							′ '	

Приведем пример расчета для одной точки, при скольжении равным s=0.01. Остальные точки будут рассчитаны аналогично. Результаты расчетов выведем виде графиков.

- 154. Рассчитаем некоторые параметры из табл. 12.1, значения которых не зависят от скольжения s:
- реактивное сопротивление X правой ветви Γ -образной схемы замещения АД (рис. 7.1)

$$X = b + \frac{b \cdot X_2}{s} = 0.581 + \frac{0 \cdot 0.353}{0.01} = 0.581 O_M,$$

- активная составляющая тока синхронного холостого хода

$$I_{0.a} = \frac{P_{cm.och} + m_1 \cdot I_{\mu}^2 \cdot r_1}{m_1 \cdot U_{1HOM}} = \frac{506.902 + 3 \cdot 11.063^2 \cdot 0.07}{3 \cdot 220} = 0.807 A,$$

- реактивная составляющая тока синхронного холостого хода

$$I_{0.p} \approx I_{\mu} = 11.063 \, A$$

- потери мощности, не зависящие от скольжения

$$P_{\text{пост}} = P_{\text{MX}} + P_{\Sigma c} = 648.576 + 1141.225 = 1789.801 \text{ BT}$$

155. Произведем расчет одной точки:

- сопротивление ротора

$$\frac{a \cdot r_2}{s} = \frac{1.022 \cdot 0.064}{0.01} = 6.583 \, O_M,$$

$$R = a + \frac{a \cdot r_2}{s} = 0.071 + \frac{1.022 \cdot 0.064}{0.01} = 6.654 \, O_M,$$

$$X = 0.581 \, O_M,$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{6.654^2 + 0.581^2} = 6.68 \, O_M,$$

- приведенный ток ротора:

$$I_2^{\circ} = \frac{\mathrm{U}_{1_{HOM}}}{\mathrm{Z}} = \frac{220}{6.68} = 32.937 \,\mathrm{A}$$

- коэффициенты мощности:

$$\cos(\varphi) = \frac{R}{Z} = \frac{6.654}{6.68} = 0.998$$

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

$$\sin(\varphi) = \frac{X}{Z} = \frac{0.581}{6.68} = 0.087$$

- токи статора:
- активная составляющая:

$$I_{1a} = I_{0a} + I_2^{\circ} \cdot \cos(\varphi)^{\circ} = 0.807 + 32.937 \cdot 0.996 = 33.619 A$$

- реактивная составляющая:

$$I_{1p} = I_{0p} + I_2^{\circ} \cdot \sin(\varphi)^{\circ} = 11.063 + 32.937 \cdot 0.087 = 13.928 A$$

- полный ток статора:

$$I_1 = \sqrt{I_{1a}^2 + I_{1p}^2} = \sqrt{33.619^2 + 13.928^2} = 36.39 A$$

- ток ротора:

$$\hat{l_2} = c_1 \cdot \hat{l_2} = 1.011 \cdot 32.937 = 33.302 \text{ A}$$

- полная потребляемая активная мощность из сети:

$$P_1 = 3 \cdot U \cdot I_{1a} = 3 \cdot 220 \cdot 33.619 = 22188 Bm = 22.188 \kappa Bm.$$

- электрические потери в статоре:

$$P_{e1} = 3 \cdot r_1 \cdot I_1^2 = 3 \cdot 0.07 \cdot 36.39^2 = 280 \ Bm = 0.280 \ \kappa Bm$$

- электрические потери в роторе:

$$P_{e2} = 3 \cdot r_2 \cdot I_2^2 = 3 \cdot 0.064 \cdot 33.302^2 = 214 \text{ Bm} = 0.214 \text{ } \kappa \text{Bm}$$

- номинальные добавочные потери:

$$P_{\text{доб_H}} = 0.005 \cdot P_1 = 0.005 \cdot 22.188 = 111 \text{ BT} = 0.111 \ \kappa Bm$$

- суммарные потери мощности:

$$P_{\Sigma} = P_{\text{пост}} + P_{\text{e1}} + P_{\text{e2}} + P_{\text{доб}} = 1.79 + 0.28 + 0.214 + 0.111 = 2.395 \text{ κBT}$$

- выходная мощность:

$$P_2 = P_1 - P_{\Sigma} = 22.188 - 2.395 = 19.793 \,\kappa Bm$$

- КПД:

$$\eta = 1 - \frac{P_{\Sigma}}{P_{1}} = 1 - \frac{2.395}{22.188} = 0.892$$

- коэффициент мощности двигателя

$$\cos(\varphi) = \frac{I_{1a}}{I_1} = \frac{33.619}{36.39} = 0.924$$

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

156. Рассчитаем по данным формулам рабочие характеристики в пределах от s=0 до 0,05 в пакете MathCAD и построим рабочие характеристики.

На рис. 1-5 приведены рассчитанные рабочие характеристики АД, представляющие собой графики зависимостей $P_1 = f(P_2)$, $I_1 = f(P_2)$, $cos \varphi = f(P_2)$, $\eta = f(P_2)$ и $s = f(P_2)$.




Рисунок 1 – Зависимость $P_1 = f(P_2)$




Рисунок 2 — Зависимость $I_1 = f(P_2)$

			·	
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата




Рисунок 3 – Зависимость $cos(\varphi) = f(P_2)$




Рисунок 4 — Зависимость $\eta = f(P_2)$

I	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата




Рисунок 5 – Зависимость $s = f(P_2)$

- 157. По рабочим характеристикам (рис. 1) уточняем номинальные параметры двигателя по известной из условия проектирования номинальной мощности $P_{2\text{ном}} = 37 \ \kappa Bm$:
 - номинальный ток (рис. 2)

$$I_{1_{HOM}} = 65.081 A;$$

- номинальный коэффициент мощности (рис. 3)

$$\cos \varphi_{\text{\tiny HOM}} = 0.946;$$

- номинальный КПД (рис. 4)

$$\eta_{HOM} = 0.91;$$

- номинальное скольжение (рис. 5)

$$s_{HOM} = 0.019.$$