

Рис. 4.1. Картина действия напряжений




Рис. 4.2. Виды разрушений различных материалов




Рис. 4.3. Крутильная машина КМ-50-1: 1,2 — клиновые захваты; 3 — рукоятка; 4 — маховик; 5 — шкала угла закручивания; 6 — диаграммный аппарат; 7 — силоизмерительное устройство




Рис. 4.4. Схема замера взаимного угла поворота сечений




Рис. 4.5. Эскиз образца




Рис. 4.6. Характерные диаграммы кручения для стали и чугуна: 1 — мягкая сталь; 2 — отожженная сталь; 3 — чугун