#### Лабораторная работа №1

### Знакомство с интерфейсом Creo Parametric / Pro. Изучение панелей инструментов. Настройка интерфейса под пользователя.

**Цель работы:** знакомство с графической системой Creo Parametric / Pro, интерфейсом системы. Изучение способов создания модели в Creo Parametric, способов ввода команд и данных

#### 1.1 Понятие об интерфейсе Creo Elements/Pro

После запуска системы РТС Creo 7.0, из меню Пуск→Все программы→РТС Creo→Creo Parametric 7.0 и создания нового файла Файл→Создать, открывается *главное рабочее окно* этой системы (рис. 1.1), основной интерфейс которого включает следующие области:

- Графическая область
- Главное меню
- Панель инструментов
- Панель инструментов операции
- Окно сообщений
- Диалоговое окно
- Менеджер меню
- Панель чертежа

Интерфейс пользователя




Рисунок 1.1 – Главное окно системы

#### Главный интерфейс

Есть много различных областей интерфейса пользователя Creo Elements/Pro, которые используются при создании моделей. Области, которые отображаются на дисплее, зависят от выполняемой операции. Области основного интерфейса включают:

**Графическая область** – рабочая зона Creo Elements/Pro, в которой можно просматривать, создавать и модифицировать модели, например, детали, сборки и чертежи.

**Главное меню** расположено в верхней части интерфейса. Главное меню содержит стандартные параметры, такие как Файл, Правка, Вид и другие.

**Панель инструментов операций** расположена в верхней части интерфейса пользователя. Панель инструментов появляется, когда вы создаете или редактируете определенные объекты.

- Панель инструментов содержит функции управления, входа, статус и руководящие указания для выполнения задач, таких как создание или редактирование объектов. Изменения сразу же становятся видны на экране.
- Различные вкладки панели инструментов доступны для задания дополнительных параметров операции.
- Панель иконок слева включает функции управления командой. Справа расположены иконки паузы, предварительного просмотра, завершения создания и прерывания создания объекта




Рис. 1.2 Панель инструментов

# УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. О. СУХОГО»

| Кафедра | «Мате    | риаловеде | ние в ма | ашиностр | оении» |
|---------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| тафодра | WITHIAIC | рпаловеде | THE D MI | ашиност  |        |

| ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ                               |     |
|---|-----|
| По дисциплине «Компьютерное моделирование и инженерный анал | из» |

Выполнил: студент гр. ТТ-31 Герилович П.В.

Принял преподаватель: Грудина Н.В.

## УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. О. СУХОГО»

Кафедра «Материаловедение в машиностроении»

Лабораторная работа № 1 «Знакомство с интерфейсом Creo Parametric / Pro. Изучение панелей инструментов. Настройка интерфейса под пользователя»

Выполнил: студент гр. ТТ-31 Герилович П.В.

Принял преподаватель: Грудина Н.В.

## УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. О. СУХОГО»

| Кафедра | «Мате | риаловед   | ение в | машиност | роении» |
|---------|-------|------------|--------|----------|---------|
|         |       | 7110010000 |        |          | P       |

Лабораторная работа № 4 «Создание геометрии эскиза. Деления 3D геометрии на фичеры. Построение полностью параметризованных эскизов по чертежным видам деталей»

Выполнил: студент гр. ТТ-31 Герилович П.В.

Принял преподаватель: Грудина Н.В.