# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О.СУХОГО

Заочное отделение



## КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Электромагнитные переходные процессы» Тема: «Расчет электромагнитных переходных процессов в заданной системе электроснабжения»

Выполнил: студент гр. 39 – 42

Двойных А.

принял: преподаватель

Пухальская О.Ю.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Вве	едение							3
1	кан	-	уя точн		ударного токо		_		
2	Pac	чет сверхпе	реходн		ударного токо				амы-
		ия, использ менованных	_		енное приведен	ие элементов	схемы	замещ	<b>е</b> ния 8
3		-	_		ударного токо		_		
1	сит	ельных едиі	ницах	-					11
4		_	_		ударного токо енное приведен				
		гносительнь							14
5		-	-		ударного токо			гкого за	
_				-	ых диаграмм то	ков и напряже	ений		17
	-	работка схе				O Y			17
		-			ентов схемы				18
		чет тока дву	-			1			20
6		-	-		ударного токо	_	_	гкого за	
7		_		_	ых диаграмм то	-			23
7					ударного токо				
8			-		е векторных ди 1 ударного ток	-	_		
O					пределительной				28
8.					лементов распр			TORB	28
		работка схе	- /	-					29
		•			ентов схемы				29
		чет токов ко		•					30
9					и ударного ток	ов трехфазно	го. дву	ухфазно	
					ыкания в расп				
		0,4 кВ			1	. , ,		1	31
9.		работка схе	, мы заме	ещені	ия				31
					ентов схемы				32
		чет токов ко							34
		лючение	-						35
	Спи	исок исполь	зуемых	исто	чников				36
						КП.1-43 0	1 03 П.	3	
13м.	/lucm	№ докум.	Подпись	Дата		ı	<i>a.</i>	a	<i>a.</i> 0
Разро Прове		Двойных А. Пихальская О.Ю.				}	/lum.	Лист 2	Листов 36

Содержание

ГГТУ им. П.О.Сухого. гр 33-42

Реценз.

Н. Контр. Утверд.

#### ВВЕДЕНИЕ

Режим работы электроэнергетической системы может быть установившимся и переходным. Переходные режимы работы возникают в системе при изменении условий ее работы, которые происходят как при нормальной эксплуатации (включение и отключение отдельных элементов схемы), так и в аварийных ситуациях (КЗ, обрывы проводов, замыкание фазных проводов на землю и др.)

КЗ, обрыв проводов и КЗ «на землю» являются наиболее распространенной причиной возникновения переходных процессов и наиболее опасными видами повреждений, которые могут вызывать ухудшение качества электроэнергии, повреждения оборудования, нарушения работы оборудования системы.

Цель KP — получение навыков расчета электрических величин во время переходного процесса аварийного режима в системе согласно задания.

Расчет электрических величин во время электромагнитного переходного процесса необходим для последующей разработки мер по обеспечению надежной работы и защиты отдельных элементов и системы в целом.

Таблица 1 – Технические данные элементов расчетных схемы электрических соединений

	Tomas rooms Administration but to the street by the street
Обозначение	Технические данные оборудования и линий электропередач
1	2
ΤΓ1, ΤΓ2	$P_{\text{HOM}} = 32 \text{ MBT}; U_{\text{HOM}} = 10.5 \text{ kB}; \cos \varphi_{\text{HOM}} = 0.8; x_d" = 0.153; x_2 = 0.187$
ТГ3	$P_{\text{HOM}}$ =63 MBT; $U_{\text{HOM}} = 10.5 \text{ kB}$ ; $\cos \varphi_{\text{HOM}} = 0.8$ ; $x_d$ "=0.153; $x_2$ = 0.186
T1, T2	$S_{HOM} = 63 \text{ MBA}; U_{k(B-c)} = 11 \text{ %}; U_{k(B-H)} = 18,5 \text{ %}; U_{k(c-H)} = 7 \text{ %}; K_T = 11/38,5/121 \text{ kB}$
T3	$S_{HOM} = 16 \text{ MBA}; U_k = 7.5 \%; K_r = 35/6.3 \text{ kB}$
T4	$S_{HOM} = 80 \text{ MBA}; U_k = 10.5\%; K_T = 115/10.5 \text{ kB}$
Л1-Л4	$L_1 = 200$ км; $L_2 = 185$ км; $L_3 = 150$ км; $L_4 = 20$ км
H1	$P_{H} = 85 \text{ MBT}; \cos \varphi_{H} = 0.75$
H2	$P_{\rm H} = 18 \text{ MBT}; \cos \phi_{\rm H} = 0.88$
Н3	$P_{\rm H} = 10 \text{ MBT}; \cos \varphi_{\rm H} = 0.77$
С	$S_{K3} = 770 \text{ MBA}$

					КП.1-43 01 03 ПЗ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Разраб.		Двойных А.				/lum	١.	Лист	Λυςποί		
Прове	₽р.	Пухальская О.Ю.			3		36				
Реценз.					Введение	ГГТУ им. П.О.Сухого. гр 3					
н. Контр.					го. гр 33–4						
Утве	од.										




Рисунок 1 — Схема электрических соединений для расчета электромагнитных переходных процессов




Рисунок 2 - Схема замещения рассматриваемой сети

						Лист
					КП.1-43 01 03 ПЗ	,
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

# 1 Расчет сверхпереходного и ударного токов трехфазного короткого замыкания, используя точное приведение элементов схемы замещения в именованных единицах

При составлении схемы замещения рисунка 2, исходя из схемы рисунка 1 можно исключить сопротивления: трансформатора Т3 т.к нагрузка отсутствует, от точки К3 значительно удалена, реактор Р1 и обмотки СН Т1 и Т2 так как точка К3 равноудалена от генерирующих мощностей и мощности Г1 и Г2 равны между собой.

Значения сопротивлений и ЭДС схемы замещения к ступени напряжения точки КЗ, рассчитаем с учетом действительных коэффициентов трансформации.

Учитываем действительные коэффициенты трансформации в направлении от основной ступени (точка КЗ) через трансформаторы к генераторам:

Сопротивление элементов схемы.

Сопротивление генераторов Г1, Г2 и Г3 с учетом К<sub>і</sub>:

$$X_{\Gamma 1} = X_{\Gamma 2} = X_{d*}'' \cdot \frac{U_{H}^{2}}{S_{H}} \cdot K_{T1.B-H}^{2} = 0,153 \cdot \frac{10,5^{2}}{32/0,8} \cdot \left(\frac{121}{11}\right)^{2} = 51,026OM;$$

$$X_{\Gamma 3} = X_{d*}'' \cdot \frac{U_{H}^{2}}{S_{H}} \cdot K_{T4}^{2} = 0,153 \cdot \frac{10,5^{2}}{63/0,8} \cdot \left(\frac{115}{10,5}\right)^{2} = 25,694OM,$$

где  $X''_{d*}$  — сверхпереходное сопротивления по продольной оси, о.е. Сопротивление трансформаторов с учетом  $K_i$ :

$$X_{\text{B.T1}} = X_{\text{B.T2}} = 0,5 \cdot \frac{U_{\text{BC}} + U_{\text{BH}} - U_{\text{CH}}}{100} \cdot \frac{U_{\text{B}}^2}{S_{\text{H}}} = 0,5 \cdot \frac{11 + 18,5 - 7}{100} \cdot \frac{121^2}{63} = 26,145\text{Om};$$

$$X_{\text{C.T1}} = X_{\text{C.T2}} = 0,5 \cdot \frac{U_{\text{BC}} + U_{\text{CH}} - U_{\text{BH}}}{100} \cdot \frac{U_{\text{B}}^2}{S_{\text{H}}} = 0,5 \cdot \frac{11 + 7 - 18,5}{100} \cdot \frac{121^2}{63} = 0\text{Om};$$

$$X_{\text{H.T1}} = X_{\text{H.T2}} = 0,5 \cdot \frac{U_{\text{BH}} + U_{\text{CH}} - U_{\text{BC}}}{100} \cdot \frac{U_{\text{B}}^2}{S_{\text{H}}} = 0,5 \cdot \frac{18,5 + 7 - 11}{100} \cdot \frac{121^2}{63} = 16,849\text{Om};$$

$$X_{\text{T4}} = \frac{U_{\text{k}}\%}{100} \cdot \frac{U_{\text{B}}^2}{S_{\text{HOM}}} = \frac{10,5}{100} \cdot \frac{115^2}{80} = 17,358\text{Om},$$

где U<sub>i</sub> – действительное напряжение трансформатора на стороне КЗ, кВ. Сопротивление линий:

$$X_{_{\Pi 1}}=X_{_0}\cdot l_{_{\Pi 1}}=0,4\cdot 200=80$$
Ом;  $X_{_{\Pi 3}}=X_{_0}\cdot l_{_{\Pi 2}}=0,4\cdot 150=60$ Ом.

где  $X_0$  — среднее удельное сопротивление ЛЭП [1 стр. 22], Ом/км. Сопротивление системы:

$$X_{\rm C} = \frac{{\rm U_{C.hom}}^2}{{\rm S_{K3}}} = \frac{115^2}{770} = 17,175{\rm Om}.$$

					КП.1-43 01 03 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраδ.		Двойных А.			Расчет сверхпереходного и ударного	Лит	7.	Лист	Листов	
Прове	<u>:</u> р.	Пухальская О.Ю.			токов трехфазного короткого замыка-			5	36	
Рецен	43.				ния, используя точное приведение элеме- нтов схемы замещения в именованных					
н. Контр.					ншоо схемы зимещения о именооинных единииах		ГГТУ им. П.О.Сухого. гр 33–42			
Чтве	nδ				,					

Сопротивление нагрузки:

$$X_{HI} = X'_{H*} \cdot \frac{U_H^2}{S_H} = 0.35 \cdot \frac{115^2}{85/0.75} = 163.3680$$
m.

ЭДС генерирующих мощностей:

$$\begin{split} E_{_{\Gamma 1}} &= E_{_{\Gamma 2}} = \left(U_{_{H^*}} + I_{_{H^*}} \cdot x_{_{d^*}}'' \cdot \sin \phi_{_{\text{HOM}}}\right) \cdot U_{_{H}} = \left(1 + 1 \cdot 0,153 \cdot 0,6\right) \cdot 10,5 = 11,464 \text{kB}; \\ E_{_{\Gamma 3}} &= \left(U_{_{H^*}} + I_{_{H^*}} \cdot x_{_{d^*}}'' \cdot \sin \phi_{_{\text{HOM}}}\right) \cdot U_{_{H}} = \left(1 + 1 \cdot 0,153 \cdot 0,6\right) \cdot 10,5 = 11,464 \text{kB}; \\ E_{_{C}} &= 1 \cdot 115 = 115 \text{kB}; \\ E_{_{H^1}} &= 0,8 \cdot 115 = 92 \text{kB}. \end{split}$$

Определены параметры всех элементов схемы.

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г1 и Г2 до точки К3

$$X_{1} = \frac{1}{\frac{1}{X_{\Gamma 1} + X_{H.T1} + X_{B.T1}}} + \frac{1}{X_{\Gamma 2} + X_{H.T2} + X_{B.T2}} = \frac{1}{\frac{1}{51,026 + 16,849 + 26,145}} = 47,0100\text{M}.$$

-коэффициенты распределения сопротивлений прямой последовательности:

$$C_{1} = \frac{X_{1}}{X_{\Gamma 1} + X_{H,T1} + X_{B,T1}} = \frac{47,010}{51,026 + 16,849 + 26,145} = 0,5;$$

$$C_{2} = \frac{X_{1}}{X_{\Gamma 2} + X_{H,T2} + X_{B,T2}} = \frac{47,010}{51,026 + 16,849 + 26,145} = 0,5;;$$

$$C_{1} + C_{2} = 0,5 + 0,5 = 1.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г1 до точки К3:

$$X_{\Sigma\Gamma 1} = \frac{X_1 + X_{\Pi 1}}{C_1} = \frac{47,010 + 80}{0,5} = 254,020$$
 Om.

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г2 до точки К3:

$$X_{\Sigma\Gamma 2} = \frac{X_1 + X_{\Pi 1}}{C_2} = \frac{47,010 + 80}{0,5} = 254,020$$
OM.

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г3 до точки К3:

$$X_{\Sigma\Gamma3} = X_{\Gamma3} + X_{T4} = 25,694 + 17,358 = 43,052Om.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от С до точки КЗ:

$$X_{\Sigma C} = X_C + X_{JI3} = 17,175 + 60 = 77,175Om.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Н1 до точки К3:

$$X_{\Sigma H1} = X_{H1} = 40,842 Om.$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Ток КЗ посылаемый от Г1 до точки КЗ:

$$\mathbf{I'}_{\Gamma 1} = \frac{\mathbf{E}_{\Gamma 1}}{\sqrt{3} \cdot \mathbf{X}_{\Sigma \Gamma 1}} \cdot \mathbf{K}_{\text{T1.B-H}} = \frac{11,464}{\sqrt{3} \cdot 254,020} \cdot \frac{121}{11} = 0,287 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от Г2 до точки КЗ:

$$I'_{_{\Gamma 2}}\!=\!\frac{E_{_{\Gamma 2}}}{\sqrt{3}\cdot X_{_{\Sigma \Gamma 2}}}\cdot K_{_{T2.B-H}}=\!\frac{11,\!464}{\sqrt{3}\cdot 254,\!020}\cdot \frac{121}{11}=0,\!287\kappa A.$$

Ток КЗ посылаемый от ГЗ до точки КЗ:

$$I'_{\Gamma 3} = \frac{E_{\Gamma 3}}{\sqrt{3} \cdot X_{\Sigma \Gamma 3}} \cdot K_{\Gamma 4} = \frac{11,464}{\sqrt{3} \cdot 43,052} \cdot \frac{115}{10,5} = 1,684 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от С до точки КЗ:

$$I'_{c} = \frac{E_{c}}{\sqrt{3} \cdot X_{sc}} = \frac{115}{\sqrt{3} \cdot 77,175} = 0,860 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от Н1 до точки КЗ:

$$I'_{HI} = \frac{E_{HI}}{\sqrt{3} \cdot X_{\Sigma HI}} = \frac{92}{\sqrt{3} \cdot 40,842} = 1,30 \,\text{lkA}.$$

Суммарный ток в точке КЗ:

$$I'_{K3} = \Sigma I'_{\Gamma} + \Sigma I'_{C} + \Sigma I'_{H} = 0,287 + 0,287 + 1,684 + 0,860 + 1,301 = 4,418 \text{KA}.$$

Суммарный ударный ток в точке КЗ:

$$\mathbf{I'}_{y.K3} = \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{yC} \cdot \Sigma \mathbf{I'}_{\Gamma 1} + \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{yC} \cdot \Sigma \mathbf{I'}_{C} + \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{yH} \cdot \Sigma \mathbf{I'}_{H} =$$

$$=\sqrt{2}\cdot 1,9\cdot (0,287+0,287+1,684)+\sqrt{2}\cdot 1,8\cdot (0,860)+\sqrt{2}\cdot 1\cdot (1,301)=10,094$$
к А, где  $k_{yi}$  – ударный коэффициент, [1 стр. 91], [2 стр. 42].



Лист

#### 2 Расчет сверхпереходного и ударного токов трехфазного короткого замыкания, используя приближенное приведение элементов схемы замещения в именованных единицах

Значения сопротивлений и ЭДС схемы замещения к ступени напряжения рассчитаем в соответствии со шкалой средних номинальных напряжений.

$$U_1 = 10,5 \text{ kB};$$
  
 $U_2 = 115 \text{ kB}.$ 

Сопротивление генераторов Г1, Г2 и Г3 с учетом К<sub>і</sub>:

$$X_{\Gamma 1} = X_{\Gamma 2} = X_{d*}'' \cdot \frac{U_{1}^{2}}{S_{H}} \cdot K_{T1.B-H}^{2} = 0,153 \cdot \frac{10,5^{2}}{32/0,8} \cdot \left(\frac{115}{10,5}\right)^{2} = 50,586OM;$$

$$X_{\Gamma 3} = X_{d*}'' \cdot \frac{U_{1}^{2}}{S_{H}} \cdot K_{T4}^{2} = 0,153 \cdot \frac{10,5^{2}}{63/0,8} \cdot \left(\frac{115}{10,5}\right)^{2} = 25,694OM.$$

Сопротивление трансформаторов с учетом К<sub>і</sub>:

$$\begin{split} X_{\text{B.T1}} &= X_{\text{B.T2}} = 0,5 \cdot \frac{U_{\text{BC}} + U_{\text{BH}} - U_{\text{CH}}}{100} \cdot \frac{U_{2}^{2}}{S_{\text{H}}} = 0,5 \cdot \frac{11 + 18,5 - 7}{100} \cdot \frac{115^{2}}{63} = 23,616\text{Om}; \\ X_{\text{B.T1}} &= X_{\text{B.T2}} = 0,5 \cdot \frac{U_{\text{BC}} + U_{\text{CH}} - U_{\text{BH}}}{100} \cdot \frac{U_{2}^{2}}{S_{\text{H}}} = 0,5 \cdot \frac{11 + 7 - 18,5}{100} \cdot \frac{115^{2}}{63} = 0\text{Om}; \\ X_{\text{H.T1}} &= X_{\text{H.T2}} = 0,5 \cdot \frac{U_{\text{BH}} + U_{\text{CH}} - U_{\text{BC}}}{100} \cdot \frac{U_{2}^{2}}{S_{\text{H}}} = 0,5 \cdot \frac{18,5 + 7 - 11}{100} \cdot \frac{115^{2}}{63} = 15,219\text{Om}; \\ X_{\text{T4}} &= \frac{U_{\text{k}}\%}{100} \cdot \frac{U_{2}^{2}}{S_{\text{BM}}} = \frac{10,5}{100} \cdot \frac{115^{2}}{80} = 17,358\text{Om}, \end{split}$$

где  $U_i$  — номинальное напряжение трансформатора на стороне К3, кВ. Сопротивление линий:

$$X_{_{\Pi I}} = X_{_0} \cdot 1_{_{\Pi I}} = 0,4 \cdot 200 = 80 \text{Om};$$
  
 $X_{_{\Pi 3}} = X_{_0} \cdot 1_{_{\Pi 3}} = 0,4 \cdot 185 = 60 \text{Om}.$ 

Сопротивление системы:

$$X_{\rm C} = \frac{{\rm U_2}^2}{{\rm S}_{\rm K2}} = \frac{115^2}{770} = 17,175{\rm Om}.$$

Сопротивление нагрузки:

$$X_{_{\mathrm{H}1}} = X'_{_{\mathrm{H}^*}} \cdot \frac{U_{_{\mathrm{H}}}^2}{S_{_{\mathrm{H}}}} = 0,35 \cdot \frac{115^2}{85/0,75} = 163,368 \text{Om}.$$

					КП.1–43 01 03 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	7(11.1-45 01 05 115					
Разраδ.		Двойных А.			Расчет сверхпереходного и ударного		7.	Лист	Листов	
Прове	₽р.	Пухальская О.Ю.			токов трехфазного короткого замыка- 8		8	36		
Реценз.					ния, используя приближенное приведение элементов схемы замещения в именован–					
Н. Контр.					элементо схемы замещеная о именооан- ных единицах	мы замещения в именован- ГГТУ им. П.О.Сухог				
UmBo	n∂				,					

ЭДС генерирующих мощностей:

$$\begin{split} E_{_{\Gamma 1}} &= E_{_{\Gamma 2}} = \left(U_{_{_{H^*}}} + I_{_{_{H^*}}} \cdot x_{_{_{d^*}}}'' \cdot \sin \phi_{_{_{\text{HOM}}}}\right) \cdot U_{_{\text{H}}} = \left(1 + 1 \cdot 0,153 \cdot 0,6\right) \cdot 10,5 = 11,464 \text{kB}; \\ E_{_{\Gamma 3}} &= \left(U_{_{_{H^*}}} + I_{_{_{H^*}}} \cdot x_{_{_{d^*}}}'' \cdot \sin \phi_{_{_{\text{HOM}}}}\right) \cdot U_{_{\text{H}}} = \left(1 + 1 \cdot 0,153 \cdot 0,6\right) \cdot 10,5 = 11,464 \text{kB}; \\ E_{_{C}} &= 1 \cdot 115 = 115 \text{kB}; \\ E_{_{\text{HI}}} &= 0,8 \cdot 115 = 92 \text{kB}. \end{split}$$

Определены параметры всех элементов схемы.

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г1 и Г2 до точки К3:

$$X_{1} = \frac{1}{\frac{1}{X_{\Gamma 1} + X_{H,T1} + X_{B,T1}}} + \frac{1}{X_{\Gamma 2} + X_{H,T2} + X_{B,T2}} = \frac{1}{\frac{1}{50,586 + 15,219 + 23,616}} = 44,7100 \text{m}.$$

-коэффициенты распределения сопротивлений прямой последовательности:

$$C_{1} = \frac{X_{1}}{X_{\Gamma 1} + X_{H.T1} + X_{B.T1}} = \frac{44,710}{50,586 + 15,219 + 23,616} = 0,5;$$

$$C_{2} = \frac{X_{1}}{X_{\Gamma 2} + X_{H.T2} + X_{B.T2}} = \frac{44,710}{50,586 + 15,219 + 23,616} = 0,5;;$$

$$C_{1} + C_{2} = 0,5 + 0,5 = 1.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г1 до точки К3:

$$X_{\Sigma\Gamma 1} = \frac{X_1 + X_{10}}{C_1} = \frac{44,710 + 80}{0,5} = 249,4210$$
m.

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г2 до точки К3:

$$X_{\Sigma\Gamma^2} = \frac{X_1 + X_{\Pi I}}{C_2} = \frac{44,710 + 80}{0,5} = 249,4210$$
 m.

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г3 до точки К3:

$$X_{\Sigma\Gamma3} = X_{\Gamma3} + X_{\Gamma4} = 25,694 + 17,358 = 43,052$$
OM.

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от С до точки КЗ:

$$X_{\Sigma C} = X_C + X_{JI3} = 17,175 + 60 = 77,175$$
OM.

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Н1 до точки К3:

$$X_{SH1} = X_{H1} = 40,842OM.$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Ток КЗ посылаемый от Г1 до точки КЗ:

$$I_{\Gamma I} = \frac{E_{\Gamma I}}{\sqrt{3} \cdot X_{\Sigma \Gamma I}} \cdot K_{\text{T1.B-H}} = \frac{11,464}{\sqrt{3} \cdot 249,421} \cdot \frac{115}{10,5} = 0,291 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от Г2 до точки КЗ:

$$I_{_{\Gamma 2}} = \frac{E_{_{\Gamma 2}}}{\sqrt{3} \cdot X_{_{\Sigma \Gamma 2}}} \cdot K_{_{T2.B-H}} = \frac{11,464}{\sqrt{3} \cdot 249,421} \cdot \frac{115}{10,5} = 0,291 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от ГЗ до точки КЗ:

$$I_{_{\Gamma 3}} = \frac{E_{_{\Gamma 3}}}{\sqrt{3} \cdot X_{_{\Sigma \Gamma 3}}} \cdot K_{_{\Gamma 4}} = \frac{11,464}{\sqrt{3} \cdot 43,052} \cdot \frac{115}{10,5} = 1,684 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от С до точки КЗ:

$$I_{c} = \frac{E_{c}}{\sqrt{3} \cdot X_{sc}} = \frac{115}{\sqrt{3} \cdot 77,175} = 0,860 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от Н1 до точки КЗ:

$$I_{\text{HI}} = \frac{E_{\text{HI}}}{\sqrt{3} \cdot X_{\text{SHI}}} = \frac{92}{\sqrt{3} \cdot 40,842} = 1,301 \text{kA}.$$

Суммарный ток в точке КЗ:

$$I_{K3} = \Sigma I_{\Gamma} + \Sigma I_{C} + \Sigma I_{H} = 0,291 + 0,291 + 1,684 + 0,860 + 1,301 = 4,426 \text{KA}.$$

Суммарный ударный ток в точке КЗ:

$$\begin{split} \mathbf{I}_{_{\mathrm{Y},\mathrm{K3}}} &= \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{_{\mathrm{YC}}} \cdot \Sigma \mathbf{I}_{_{\Gamma}} + \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{_{\mathrm{YC}}} \cdot \Sigma \mathbf{I}_{_{\mathrm{C}}} + \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{_{\mathrm{YH}}} \cdot \Sigma \mathbf{I}_{_{\mathrm{H}}} = \\ &= \sqrt{2} \cdot 1,9 \cdot \left(0,291 + 0,291 + 1,684\right) + \sqrt{2} \cdot 1,8 \cdot 860 + \sqrt{2} \cdot 1 \cdot \left(1,301\right) = 10,115 \mathrm{kA}. \end{split}$$

3 Расчет сверхпереходного и ударного токов трехфазного короткого замыкания, используя точное приведение элементов схемы замещения в относительных единицах

Зададимся базисными величинами в точке КЗ:

$$U_{\text{b.och}} = 121 \text{kB};$$
 $S_{\text{b}} = 100 \text{MBA};$ 

$$I_{\text{b.och}} = \frac{S_{\text{b}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{b.och}}} = \frac{100}{\sqrt{3} \cdot 121} = 0,477 \text{kA}.$$

Базисные единицы измерения с учетом K<sub>i</sub>:

$$U_{\text{b.1}} = U_{\text{b.2}} = U_{\text{b.OCH}} \cdot K_{\text{T1.B-H}} = 121 \cdot \frac{11}{121} = 11 \text{kB};$$

$$U_{\text{b.3}} = U_{\text{b.OCH}} \cdot K_{\text{T4}} = 121 \cdot \frac{10,5}{115} = 11,048 \text{kB};$$

$$U_{\text{b.3}} = U_{\text{c}} = 115 \text{kB}.$$

Сопротивление элементов схемы.

Сопротивление генераторов Г1, Г2 и Г3:

$$X_{\Gamma I^*} = X_{\Gamma 2^*} = X_{d^*}'' \cdot \frac{S_{E}}{S_{H}} \cdot \frac{U_{H}^{2}}{U_{E,1}^{2}} = 0,153 \cdot \frac{100}{32/0,8} \cdot \left(\frac{10,5}{11}\right)^{2} = 0,349;$$

$$X_{\Gamma 3^*} = X_{d^*}'' \cdot \frac{S_{E}}{S_{H}} \cdot \frac{U_{H}^{2}}{U_{E,3}^{2}} = 0,153 \cdot \frac{100}{63/0,8} \cdot \left(\frac{10,5}{11,048}\right)^{2} = 0,175.$$

Сопротивление трансформаторов:

$$X_{B.T1*} = X_{B.T2*} = 0.5 \cdot \frac{U_{BC} + U_{BH} - U_{CH}}{100} \cdot \frac{S_{B}}{S_{H}} \cdot \left(\frac{U_{BH}}{U_{B.OCH}}\right)^{2} = 0.5 \cdot \frac{11 + 18.5 - 7}{100} \cdot \frac{100}{63} \cdot \left(\frac{121}{121}\right)^{2} = 0.179;$$

$$X_{C.T1*} = X_{C.T2*} = 0.5 \cdot \frac{U_{BC} + U_{CH} - U_{BH}}{100} \cdot \frac{S_{B}}{S_{H}} \cdot \left(\frac{U_{BH}}{U_{B.OCH}}\right)^{2} = 0.5 \cdot \frac{11 + 7 - 18.5}{100} \cdot \frac{100}{63} \cdot \left(\frac{121}{121}\right)^{2} = 0;$$

$$X_{H.T1*} = X_{H.T2*} = 0.5 \cdot \frac{U_{BH} + U_{CH} - U_{BC}}{100} \cdot \frac{S_{B}}{S_{H}} \cdot \left(\frac{U_{BH}}{U_{B.OCH}}\right)^{2} = 0.5 \cdot \frac{18.5 + 7 - 11}{100} \cdot \frac{100}{63} \cdot \left(\frac{121}{121}\right)^{2} = 0.115;$$

$$X_{T4*} = \frac{U_{k}\%}{100} \cdot \frac{S_{b}}{S_{H}} \cdot \left(\frac{U_{BH}}{U_{b.OCH}}\right)^{2} = \frac{10.5}{100} \cdot \frac{100}{80} \cdot \left(\frac{115}{121}\right)^{2} = 0.119.$$

					КП.1-43 01 03 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	XVII.1 45 07 05 713					
Разраδ.		Двойных А.			Расчет сверхпереходного и ударного	/lum.	Лист	Листов		
Прове	ер.	Пухальская О.Ю.			токов трехфазного короткого замыка- 11		11	36		
Реценз.					ния, используя точное приведение эле- ментов схемы замешения в относитель-					
Н. Ко	нтр.				меншоо схемы замещения о относитель- ных единицах	ГГТУ им. П.О.Сухого. гр 33-4.				
Утве	рд.				·					

Сопротивление линий:

$$X_{\text{JI}*} = X_0 \cdot 1_{\text{JI}} \cdot \frac{S_{\text{B}}}{U_{\text{B.OCH}}^2} = 0,4 \cdot 200 \cdot \frac{100}{121^2} = 0,546;$$

$$X_{_{\mathrm{J}3^*}} = X_{_0} \cdot 1_{_{\mathrm{J}2}} \cdot \frac{S_{_{\mathrm{E}}}}{U_{_{\mathrm{EOCH}}}^2} = 0,4 \cdot 150 \cdot \frac{100}{121^2} = 0,454.$$

Сопротивление системы:

$$X_{CI^*} = \frac{S_{E}}{S_{K3}} \cdot \left(\frac{U_{H}}{U_{EOCH}}\right)^2 = \frac{100}{770} \cdot \left(\frac{115}{121}\right)^2 = 0.117.$$

Сопротивление нагрузки:

ление нагрузки: 
$$X_{_{\rm HI^*}} = X'_{_{\rm H^*}} \cdot \frac{S_{_{\rm E}}}{S_{_{\rm H}}} \cdot \left(\frac{U_{_{\rm H}}}{U_{_{\rm E,OCH}}}\right)^2 = 0,35 \cdot \frac{100}{85/0,75} \cdot \left(\frac{115}{121}\right)^2 = 0,279.$$
 рирующих мощностей:

ЭДС генерирующих мощностей:

$$\begin{split} E''_{\Gamma I^*} &= E''_{\Gamma 2^*} = E''_{\Gamma I H^*} \cdot \frac{U_{\Gamma . \text{HOM}}}{U_{\text{B.1}}} = \frac{E_{\Gamma I H}}{U_{\text{HOM}}} \cdot \frac{U_{\text{HOM}}}{U_{\text{B.1}}} = \frac{11,464}{10,5} \cdot \frac{10,5}{11} = 1,042; \\ E''_{\Gamma 3^*} &= E''_{\Gamma 3 H^*} \cdot \frac{U_{\Gamma . \text{HOM}}}{U_{\text{B.3}}} = \frac{E_{\Gamma 3 H}}{U_{\text{HOM}}} \cdot \frac{U_{\text{HOM}}}{U_{\text{B.3}}} = \frac{11,464}{10,5} \cdot \frac{10,5}{11,048} = 1,038; \\ E''_{C^*} &= 1 \cdot \frac{U_{\text{C}}}{U_{\text{B.OCH}}} = 1 \cdot \frac{115}{121} = 0,950; \\ E''_{HI^*} &= 0,8 \cdot \frac{U_{\text{HI'}}}{U_{\text{B.OCH}}} = 0,8 \cdot \frac{115}{121} = 0,760. \end{split}$$

Определены параметры всех элементов схемы

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г1 и Г2 до точки К3:

$$X_{1*} = \frac{1}{X_{11*} + X_{H.T1*} + X_{B.T1*}} + \frac{1}{X_{\Gamma2*} + X_{H.T2*} + X_{B.T2*}} = \frac{1}{0,386 + 0,127 + 0,198} + \frac{1}{0,386 + 0,127 + 0,198} = 0,355$$

коэффициенты распределения сопротивлений прямой последовательности:

$$C_{1} = \frac{X_{1*}}{X_{\Gamma1*} + X_{H.T1*} + X_{B.T1*}} = \frac{0,355}{0,386 + 0,127 + 0,198} = 0,5;$$

$$C_{2} = \frac{X_{1*}}{X_{\Gamma2*} + X_{H.T2*} + X_{B.T2*}} = \frac{0,355}{0,386 + 0,127 + 0,198} = 0,5;;$$

$$C_{1} + C_{2} = 0,5 + 0,5 = 1.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г1 до точки К3:

$$X_{\Sigma\Gamma 1^*} = \frac{X_{1^*} + X_{\Pi 1^*}}{C_1} = \frac{0,355 + 0,605}{0,5} = 1,921.$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г2 до точки К3:

$$X_{\Sigma\Gamma^{2*}} = \frac{X_{1*} + X_{\Pi^{1*}}}{C_2} = \frac{0,355 + 0,605}{0,5} = 1,921.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г3 до точки К3:

$$X_{553*} = X_{53*} + X_{54*} = 0,194 + 0,131 = 0,326.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от С до точки КЗ:

$$X_{\Sigma C^*} = X_{C^*} + X_{\Pi 3^*} = 0.130 + 0.454 = 0.584.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Н1 до точки К3:

$$X_{SH1*} = X_{H1*} = 0.309.$$

Ток КЗ посылаемый от Г1 до точки КЗ:

$$I''_{\Gamma I} = \frac{E''_{\Gamma I^*}}{X_{\Sigma \Gamma I^*}} \cdot I_{\text{b.och}} = \frac{1,042}{1,921} \cdot 0,477 = 0,287 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от Г2 до точки КЗ:

$$I''_{\Gamma_2} = \frac{E''_{\Gamma_2^*}}{X_{\Sigma \Gamma_2^*}} \cdot I_{\text{б.осн}} = \frac{1,042}{1,921} \cdot 0,477 = 0,287 \text{ kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от ГЗ до точки КЗ:

$$I''_{\Gamma 3} = \frac{E''_{\Gamma 3^*}}{X_{\Sigma \Gamma 3^*}} \cdot I_{\text{b.och}} = \frac{1,038}{0,326} \cdot 0,477 = 1,684 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от С до точки КЗ: 
$$I''_{\text{C}} = \frac{E''_{\text{C*}}}{X_{\text{5.0CH}}} \cdot I_{\text{6.0CH}} = \frac{0.950}{0.584} \cdot 0.477 = 0.860 \text{кA}.$$

Ток КЗ посылаемый от Н1 до точки КЗ:

$$I''_{HI} = \frac{E''_{HI}}{X_{\Sigma HI}} \cdot I_{\text{5.OCH}} = \frac{0,760}{0,309} \cdot 0,477 = 1,301 \text{kA}.$$

Суммарный ток в точке КЗ:

$$I'_{K3} = \Sigma I'_{I} + \Sigma I'_{C} + \Sigma I'_{H} = 0,287 + 0,287 + 1,684 + 0,860 + 1,301 = 4,418 \text{KA}.$$

Суммарный ударный ток в точке КЗ:

$$\Gamma_{y,K3} = \sqrt{2} \cdot k_{y\Gamma} \cdot \Sigma \Gamma_{\Gamma} + \sqrt{2} \cdot k_{yC} \cdot \Sigma \Gamma_{C} + \sqrt{2} \cdot k_{yH} \cdot \Sigma \Gamma_{H} =$$

$$= \sqrt{2} \cdot 1,9 \cdot (0,287 + 0,287 + 1,684) + \sqrt{2} \cdot 1,8 \cdot (0,860) + \sqrt{2} \cdot 1 \cdot (1,301) = 10,094 \text{ kA}.$$

4 Расчет сверхпереходного и ударного токов трехфазного короткого замыкания, используя приближенное приведение элементов схемы замещения в относительных единицах

Зададимся базисными величинами:

$$U_{\text{b.OCH}} = 115 \text{kB};$$
 $S_{\text{b}} = 100 \text{MBA};$ 

$$I_{\text{b}} = \frac{S_{\text{b}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{b.OCH}}} = \frac{100}{\sqrt{3} \cdot 115} = 0,502 \text{kA}.$$

Сопротивление элементов схемы.

Сопротивление генераторов Г1, Г2 и Г3:

$$X_{\Gamma 1^*}^{(1)} = X_{\Gamma 2^*}^{(1)} = X_{d^*}'' \cdot \frac{S_{E}}{S_{H}} = 0,153 \cdot \frac{100}{32/0,8} = 0,383;$$

$$X_{\Gamma 3^*}^{(1)} = X_{d^*}'' \cdot \frac{S_{E}}{S_{H}} = 0,153 \cdot \frac{100}{63/0,8} = 0,194.$$

Сопротивление трансформаторов:

$$\begin{split} X_{\text{B.TI*}}^{(1)} &= X_{\text{B.T2*}}^{(1)} = 0,5 \cdot \frac{U_{\text{BC}} + U_{\text{BH}} - U_{\text{CH}}}{100} \cdot \frac{S_{\text{B}}}{S_{\text{H}}} = 0,5 \cdot \frac{11 + 18,5 - 7}{100} \cdot \frac{100}{63} = 0,179; \\ X_{\text{C.TI*}}^{(1)} &= X_{\text{C.T2*}}^{(1)} = 0,5 \cdot \frac{U_{\text{BC}} + U_{\text{CH}} - U_{\text{BH}}}{100} \cdot \frac{S_{\text{B}}}{S_{\text{H}}} = 0,5 \cdot \frac{11 + 7 - 18,5}{100} \cdot \frac{100}{63} = 0; \\ X_{\text{H.TI*}}^{(1)} &= X_{\text{H.T2*}}^{(1)} = 0,5 \cdot \frac{U_{\text{BH}} + U_{\text{CH}} - U_{\text{BC}}}{100} \cdot \frac{S_{\text{B}}}{S_{\text{H}}} = 0,5 \cdot \frac{18,5 + 7 - 11}{100} \cdot \frac{100}{63} = 0,115; \\ X_{\text{T4*}}^{(1)} &= \frac{U_{\text{K}}\%}{100} \cdot \frac{S_{\text{B}}}{S_{\text{HoM}}} = \frac{10,5}{100} \cdot \frac{100}{80} = 0,131. \end{split}$$

Сопротивление линий:

$$X_{\text{II*}}^{(1)} = X_0 \cdot 1_{\text{JI}} \cdot \frac{S_{\text{B}}}{U_{\text{B.OCH}}^2} = 0,4 \cdot 200 \cdot \frac{100}{115^2} = 0,605;$$

$$X_{\text{JI3*}}^{(1)} = X_0 \cdot 1_{\text{JI3}} \cdot \frac{S_{\text{B}}}{U_{\text{B.OCH}}^2} = 0,4 \cdot 150 \cdot \frac{100}{115^2} = 0,454.$$

Сопротивление системы:

$$X_{C^*}^{(1)} = \frac{S_{E}}{S_{K3}} = \frac{100}{770} = 0.130.$$

ЭДС генерирующих мощностей:

$$\begin{split} E''_{\Gamma 1^*} &= E''_{\Gamma 2^*} = U_{\Gamma 1^*} + I_{\Gamma 1^*} \cdot X''_{d^*} \cdot \sin \phi_{_{HOM}} = 1 + 1 \cdot 0,153 \cdot 0,6 = 1,092; \\ E''_{\Gamma 3^*} &= U_{_{\Gamma 3^*}} + I_{_{\Gamma 3^*}} \cdot X''_{d^*} \cdot \sin \phi_{_{HOM}} = 1 + 1 \cdot 0,153 \cdot 0,6 = 1,092; \end{split}$$

					КП.1-43 01 03 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраб.		Двойных А.			Расчет сверхпереходного и ударного	Лит.	Лист	Листов		
Прове	<u>.</u>	Пухальская О.Ю.			токов трехфазного короткого замыка- 14		14	36		
Реце	43.				ния, используя приближенное приведение элементов схемы замешения в относи-					
Н. Контр.					элеменіноо схемы замещеная о оттоса- тельных единицах	ГГТУ им. П.О.Сухого. гр 33-				
Утве	nд.				,					

$$E''_{C*} = 1;$$
  
 $E''_{H2*} = 0,8.$ 

Определены параметры всех элементов схемы.

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г1 и Г2 до точки К3:

$$X_{1*}^{(1)} = \frac{1}{X_{\Gamma1*}^{(1)} + X_{H,T1*}^{(1)} + X_{B,T1*}^{(1)}} + \frac{1}{X_{\Gamma2*}^{(1)} + X_{H,T2*}^{(1)} + X_{B,T2*}^{(1)}} = \frac{1}{0,383 + 0,115 + 0,179} = 0,338.$$

-коэффициенты распределения сопротивлений прямой последовательности:

$$C_{1} = \frac{X_{1*}^{(1)}}{X_{\Gamma 1*}^{(1)} + X_{H.T1*}^{(1)} + X_{B.T1*}^{(1)}} = \frac{0,338}{0,383 + 0,115 + 0,179} = 0,5;$$

$$C_{2} = \frac{X_{1*}^{(1)}}{X_{\Gamma 2*}^{(1)} + X_{H.T2*}^{(1)} + X_{B.T2*}^{(1)}} = \frac{0,338}{0,383 + 0,115 + 0,179} = 0,5;;$$

$$C_{1} + C_{2} = 0,5 + 0,5 = 1.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г1 до точки К3:

$$X_{\Sigma\Gamma1^*}^{(1)} = \frac{X_{1^*}^{(1)} + X_{\Pi1^*}^{(1)}}{C_1} = \frac{0,338 + 0,605}{0,5} = 1,886.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г2 до точки К3:

$$X_{\Sigma\Gamma2^*}^{(1)} = \frac{X_{1^*}^{(1)} + X_{\Pi1^*}^{(1)}}{C_2} = \frac{0.338 + 0.605}{0.5} = 1.886.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Г3 до точки К3:

$$X_{\Sigma\Gamma 3*}^{(1)} = X_{\Gamma 3*}^{(1)} + X_{T4*}^{(1)} = 0,194 + 0,131 = 0,326.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от С до точки КЗ:

$$X_{\Sigma C}^{(1)} = X_{C^*}^{(1)} + X_{\Pi 3^*}^{(1)} = 0,130 + 0,560 = 0,689.$$

Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 2 от Н1 до точки К3:

$$X_{\Sigma H1^*}^{(1)} = X_{H1^*}^{(1)} = 0,309.$$

Ток КЗ посылаемый от Г1 до точки КЗ:

$$I''_{\Gamma I^*} = \frac{E''_{\Gamma I^*}}{X_{\Sigma \Gamma I^*}^{(1)}} \cdot I_{\text{b.och}} = \frac{1,092}{1,886} \cdot 0,502 = 0,291 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от Г2 до точки КЗ:

$$I''_{\Gamma 2^*} = \frac{E''_{\Gamma 2^*}}{X^{(1)}_{\Sigma \Gamma 2^*}} \cdot I_{\text{б.осн}} = \frac{1,092}{1,886} \cdot 0,502 = 0,291 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от ГЗ до точки КЗ:

$$I''_{\Gamma 3^*} = \frac{E''_{\Gamma 3^*}}{X_{\Sigma \Gamma 3^*}^{(1)}} \cdot I_{\text{б.осн}} = \frac{1,092}{0,326} \cdot 0,502 = 1,684 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от С до точки КЗ:

$$I''_{C^*} = \frac{E''_{C^*}}{X_{\text{SC*}}^{(1)}} \cdot I_{\text{b.och}} = \frac{1}{0,584} \cdot 0,502 = 0,860 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от Н1 до точки КЗ:

$$I''_{\text{HI*}} = \frac{E''_{\text{HI*}}}{X_{\Sigma \text{HI*}}^{(1)}} \cdot I_{\text{б.осн}} = \frac{0.8}{0.309} \cdot 0.502 = 1.301 \text{kA}.$$

Суммарный ток в точке КЗ:

$$I''_{K3^*} = \Sigma I''_{\Gamma^*} + \Sigma I''_{C^*} + \Sigma I''_{H^*} = 0,291 + 0,291 + 1,684 + 0,860 + 1,301 = 4,426 \text{KA}.$$

Суммарный ударный ток в точке КЗ:

$$\begin{split} \mathbf{I''}_{_{\mathrm{Y},\mathrm{K3}^{*}}} &= \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{_{\mathrm{y}\Gamma}} \cdot \Sigma \mathbf{I''}_{_{\Gamma^{*}}} + \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{_{\mathrm{y}C}} \cdot \Sigma \mathbf{I''}_{_{\mathrm{C}^{*}}} + \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{_{\mathrm{y}H}} \cdot \Sigma \mathbf{I''}_{_{\mathrm{H}^{*}}} = \\ &= \sqrt{2} \cdot 1.9 \cdot \left( 0.291 + 0.291 + 1.684 \right) + \sqrt{2} \cdot 1.8 \cdot 860 + \sqrt{2} \cdot 1 \cdot \left( 1.301 \right) = 10.115 \text{KA}. \end{split}$$



## 5 Расчет сверхпереходного и ударного токов двухфазного короткого замыкания, построение векторных диаграмм токов и напряжений

5.1 Разработка схемы замещения.




Рисунок 3 - Схема замещения рассматриваемой сети прямой (А), обратной (Б) и нулевой последовательности (В), для расчета токов КЗ

					КП.1-43 01 03 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разр	<b>α</b> δ.	Двойных А.			Расчет сверхпереходного и ударного	Лит.	Лист	Листов		
Прове	<i>₽p.</i>	Пухальская О.Ю.			токов двухфазного короткого замыка-		17	36		
Реце	НЗ.				ния, построение векторных диаграмм	_				
Н. Ко	нтр.				токов и напряжений	ГГТУ им. П.О.Сухого. гр 33-42				
Утве	рд.									

5.2 Расчет сопротивлений элементов схемы.

Расчет в относительных единицах и приближенным приведением элементов схемы замещения. Зададимся базисными величинами:

$$S_{\scriptscriptstyle B} = 100 \text{MBA};$$
  
 $U_{\scriptscriptstyle B} = 115 \text{kB};$   
 $I_{\scriptscriptstyle B} = 0.502 \text{kA}.$ 

Прямая последовательность.

Сопротивления прямой последовательности и ЭДС генераторов рассчитаны в пункте 4 ПЗ.

Обратная последовательность.

Сопротивление генераторов:

$$X_{\Gamma I^*}^{(2)} = X_{\Gamma 2^*}^{(2)} = X_2 \cdot \frac{S_{\overline{b}}}{S_{\overline{H}}} = 0,187 \cdot \frac{100}{32/0,8} = 0,468;$$

$$X_{\Gamma 3^*}^{(2)} = X_2 \cdot \frac{S_{\overline{b}}}{S_{\overline{H}}} = 0,186 \cdot \frac{100}{63/0,8} = 0,236,$$

где  $X_2$  – реактивное сопротивление обратной последовательности.

Сопротивление трансформаторов, при схеме Уо/Ди Уо/Уо:

$$\begin{split} X_{\text{B.T1*}}^{(2)} &= X_{\text{B.T2*}}^{(2)} = X_{\text{B.T1*}}^{(1)} = X_{\text{B.T2*}}^{(1)} = 0,179; \\ X_{\text{C.T1*}}^{(2)} &= X_{\text{C.T2*}}^{(2)} = X_{\text{C.T1*}}^{(1)} = X_{\text{C.T2*}}^{(1)} = 0; \\ X_{\text{H.T1*}}^{(2)} &= X_{\text{H.T2*}}^{(2)} = X_{\text{H.T1*}}^{(1)} = X_{\text{H.T2*}}^{(1)} = 0,115; \\ X_{\text{T4*}}^{(2)} &= X_{\text{T4*}}^{(1)} = 0,131. \end{split}$$

Сопротивление линий:

$$X_{\text{JI}^*}^{(2)} = X_{\text{JII}^*}^{(1)} = 0,605;$$
  
 $X_{\text{JJ}^*}^{(2)} = X_{\text{JJ}^*}^{(1)} = 0,454.$ 

Сопротивление системы:

$$X_{C^*}^{(2)} = X_{C^*}^{(1)} = 0,130.$$

Нулевая последовательность.

Сопротивление Г1, Г2 и Г3 исключены из схемы т.к. «Δ».

Сопротивление трансформаторов, при схеме Yo/∆ и Yo/Yo:

$$\begin{split} X_{\text{B.T1*}}^{(0)} &= X_{\text{B.T2*}}^{(0)} = X_{\text{B.T1*}}^{(1)} = X_{\text{B.T2*}}^{(1)} = 0,\!179;\\ X_{\text{C.T1*}}^{(0)} &= X_{\text{C.T2*}}^{(0)} = X_{\text{C.T1*}}^{(1)} = X_{\text{C.T2*}}^{(1)} = 0;\\ X_{\text{H.T1*}}^{(0)} &= X_{\text{H.T2*}}^{(0)} = X_{\text{H.T1*}}^{(1)} = X_{\text{H.T2*}}^{(1)} = 0,\!115;\\ X_{\text{T4*}}^{(0)} &= X_{\text{T4*}}^{(1)} = 0,\!131. \end{split}$$

Сопротивление линий, одноцепная с грозозащитным тросом:

$$\begin{split} X_{_{\Pi 1^*}}^{_{(0)}} &= 3 \cdot X_{_{\Pi 1^*}}^{_{(1)}} = 3 \cdot 0,605 = 1,\!815; \\ X_{_{\Pi 3^*}}^{_{(0)}} &= 3 \cdot X_{_{\Pi 3^*}}^{_{(1)}} = 3 \cdot 0,\!454 = 1,\!361, \end{split}$$

где 3 - коэффициент зависящий от вида ЛЭП.

					l
					l
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Сопротивление системы:

$$X_{C^*}^{(0)} = X_{C^*}^{(1)} = 0,130.$$

Определены параметры всех элементов схемы.

Рассчитаем эквивалентную схему прямой последовательности, рисунок 3(А): Расчет приведен в пункте 4. Сведем результаты расчета:

Эквивалентные сопротивления ветвей схемы Г1, Г2, Г3, С, Н1 подпитывающие точку КЗ:

Γ1: 
$$X_{\Sigma\Gamma I^*}^{(1)} = 1,886$$
.  
Γ2:  $X_{\Sigma\Gamma 2^*}^{(1)} = 1,886$ .

$$\Gamma$$
3:  $X_{\Sigma\Gamma3^*}^{(1)} = 0.326$ .

C: 
$$X_{\Sigma C^*}^{(1)} = 0,584.$$

H1: 
$$X_{\Sigma H1^*}^{(1)} = 0.309$$
.

Сумма сопротивлений прямой последовательности:

$$X_{\Sigma^*}^{(1)} = \frac{1}{X_{\Sigma\Gamma1^*}^{(1)}} + \frac{1}{X_{\Sigma\Gamma2^*}^{(1)}} + \frac{1}{X_{\Sigma\Gamma3^*}^{(1)}} + \frac{1}{X_{\SigmaC^*}^{(1)}} + \frac{1}{X_{\SigmaH1^*}^{(1)}} = \frac{1}{1,886} + \frac{1}{1,886} + \frac{1}{0,326} + \frac{1}{0,584} + \frac{1}{0,309} = 0,110.$$

Коэффициенты распределения сопротивлений прямой последовательности:

$$C_{1} = \frac{X_{\Sigma^{*}}^{(1)}}{X_{\Sigma\Gamma1^{*}}^{(1)}} = \frac{0,110}{1,886} = 0,058;$$

$$C_{2} = \frac{X_{\Sigma^{*}}^{(1)}}{X_{\Sigma\Gamma2^{*}}^{(1)}} = \frac{0,110}{1,886} = 0,058;$$

$$C_2 = \frac{X_{\Sigma^*}^{(1)}}{X_{\Sigma\Sigma^*}^{(4)}} = \frac{0.110}{1.886} = 0.0585$$

$$C_3 = X_{\Sigma^3}^{(1)} = \frac{0,110}{0,326} = 0,338;$$

$$C_4 = \frac{X_{\Sigma^*}^{(1)}}{X_{\Sigma C^*}^{(1)}} = \frac{0,110}{0,584} = 0,189;$$

$$C_5 = \frac{X_{\Sigma^*}^{(1)}}{X_{\Sigma H1^*}^{(1)}} = \frac{0.110}{0.309} = 0.356;$$

$$C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = 0.058 + 0.058 + 0.338 + 0.189 + 0.356 = 1.$$

**Рассчитаем** эквивалентную схему обратной последовательности, рисунок 3(Б): Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 3(Б) от Г1, Г2, Г3, С, Н1 до точки K3:

$$\begin{split} X_{1*}^{(2)} &= \frac{1}{\frac{1}{X_{\Gamma1*}^{(2)} + X_{H.T1*}^{(2)} + X_{B.T1*}^{(2)}}} + \frac{1}{X_{\Gamma2*}^{(2)} + X_{H.T2*}^{(2)} + X_{B.T2*}^{(2)}}} + X_{JI1*}^{(2)} &= \\ &= \frac{1}{\frac{1}{0,468 + 0,115 + 0,179}} + \frac{1}{0,468 + 0,115 + 0,179}} + 0,605 = 0,985. \end{split}$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Сумма сопротивлений обратной последовательности:

$$X_{\Sigma^*}^{(2)} = \frac{1}{\frac{1}{X_{I^*}^{(2)}} + \frac{1}{X_{\Gamma 3^*}^{(2)}} + \frac{1}{X_{HI^*}^{(2)}} + \frac{1}{X_{C^*}^{(2)}} + \frac{1}{X_{IJ3^*}^{(2)}}} = \frac{1}{\frac{1}{0,985} + \frac{1}{0,236 + 0,131} + \frac{1}{0,309} + \frac{1}{0,130 + 0,454}} = 0,115.$$

Рассчитаем эквивалентную схему нулевой последовательности, рисунок 3(B): Рассчитаем эквивалентную схему рисунка 3(B) от  $\Gamma1$ ,  $\Gamma2$ ,  $\Gamma3$ , C, H1 до точки K3:

$$X_{1*}^{(0)} = \frac{1}{\frac{1}{X_{\text{H.T1*}}^{(0)} + X_{\text{B.T1*}}^{(0)}}} + \frac{1}{X_{\text{H.T2*}}^{(0)} + X_{\text{B.T2*}}^{(0)}} + X_{\text{JII*}}^{(0)} = \frac{1}{\frac{1}{0,115 + 0,179}} + \frac{1}{0,115 + 0,179} + \frac{1}{0,115 + 0,179}$$

Сумма сопротивлений нулевой последовательности:

$$X_{\Sigma^*}^{(0)} = \frac{1}{X_{I^*}^{(0)}} + \frac{1}{X_{P4*}^{(0)}} + \frac{1}{X_{HI^*}^{(0)}} + \frac{1}{X_{C^*}^{(0)}} + \frac{1}{X_{JJ3*}^{(0)}} = 0,083$$

$$= \frac{1}{1,962} + \frac{1}{0,131} + \frac{1}{0,309} + \frac{1}{0,130+1,361} = 0,083$$

## 5.3 Расчет тока двухфазного КЗ.

Суммарное сопротивление прямой и обратной последовательностей, характеризующее двухфазное К3:

$$X_{\text{pes}} = X_{\Sigma^*}^{(1)} + \Delta X_*^{(2)} = X_{\Sigma^*}^{(1)} + (X_{\Sigma^*}^{(2)}) = 0,110 + (0,115) = 0,225,$$

где  $\Delta X^{(2)}$  — сопротивление характеризующее вид К3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Эквивалентные сопротивления ветвей схемы подпитывающие точку КЗ:

$$X_{\Gamma 1} = \frac{X_{pes}}{C_1} = \frac{0.225}{0.058} = 3.858;$$
 $X_{per} = \frac{0.225}{0.225} = 3.858;$ 

$$X_{\Gamma 2} = \frac{X_{pes}}{C_2} = \frac{0.225}{0.058} = 3.858;$$

$$X_{\Gamma 3} = \frac{X_{pes}}{C_3} = \frac{0,225}{0,338} = 0,666;$$

$$X_{C} = \frac{X_{pes}}{C_{4}} = \frac{0.225}{0.189} = 1.194;$$

$$X_{HI} = \frac{X_{pes}}{C_s} = \frac{0,225}{0,356} = 0,632.$$

Ток КЗ прямой последовательности двухфазного КЗ.

Ток КЗ посылаемый от Г1 до точки КЗ в относительных единицах:

$$I_{\Gamma_{1*}}^{"(2)} = \frac{E_{\Gamma_{1*}}^{"}}{X_{\Gamma_{1}}} = \frac{1,092}{3,858} = 0,283.$$

Полный ток КЗ посылаемый от Г1 до точки КЗ в именованных единицах:

$$I_{\Gamma_1}^{(2)} = m(n) \cdot I_{\Gamma_1^{*}}^{(2)} \cdot I_{F} = \sqrt{3} \cdot 0.283 \cdot 0.502 = 0.246 \text{kA},$$

где m(n) – коэффициент пропорциональности, зависящий от вида K3.

Ток КЗ посылаемый от Г2 до точки КЗ в относительных единицах:

$$I_{\Gamma_{2*}}^{"(2)} = \frac{E_{\Gamma_{2*}}^{"}}{X_{\Gamma_{2}}} = \frac{1,092}{3,858} = 0,283.$$

Полный ток КЗ посылаемый от Г2 до точки КЗ в именованных единицах:

$$I_{\Gamma_2}^{(2)} = m(n) \cdot I_{\Gamma_{22}}^{(2)} \cdot I_{\Gamma} = \sqrt{3} \cdot 0.283 \cdot 0.502 = 0.246 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от ГЗ до точки КЗ в относительных единицах:

$$I_{\Gamma_{3*}}^{"(2)} = \frac{E_{\Gamma_{3*}}^"}{X_{\Gamma_{3}}} = \frac{1,092}{0,666} = 1,640.$$

Полный ток КЗ посылаемый от ГЗ до точки КЗ в именованных единицах:

$$\mathbf{I}_{13}^{(2)} = \mathbf{m}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{I}_{53}^{(2)} \cdot \mathbf{I}_{5} = \sqrt{3} \cdot 1,640 \cdot 0,502 = 1,426 \text{KA}.$$

Ток КЗ посылаемый от С до точки КЗ в относительных единицах:

$$I_{C^*}^{"(2)} = \frac{E_{C^*}^"}{X_C} = \frac{1}{1,194} = 0,838.$$

Полный ток КЗ посылаемый от С до точки КЗ в именованных единицах:

$$I_{\rm C}^{(2)} = m(n) \cdot I_{\rm C*}^{"(2)} \cdot I_{\rm E} = \sqrt{3} \cdot 0.838 \cdot 0.502 = 0.728 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от Н1 до точки КЗ в относительных единицах:

$$I_{\text{HI*}}^{"(2)} = \frac{E_{\text{HI*}}^"}{X_{\text{HI}}} = \frac{0.8}{0.632} = 1.266.$$

Полный ток КЗ посылаемый от Н1 до точки КЗ в именованных единицах:

$$I_{\text{H\textsc{i}}}^{(2)} = m(n) \cdot I_{\text{H\textsc{i}}}^{(2)} \cdot I_{\text{B}} = \sqrt{3} \cdot 1,266 \cdot 0,502 = 1,101 \text{kA}.$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Суммарный ток в точке КЗ в относительных единицах:

$$I_{kl*}^{"(2)} = I_{\Gamma l*}^{"(2)} + I_{\Gamma 2*}^{"(2)} + I_{\Gamma 3*}^{"(2)} + I_{\Gamma 3*}^{"(2)} + I_{Hl*}^{"(2)} = 0,283 + 0,283 + 1,640 + 0,838 + 1,266 = 4,310;$$

$$I_{k*}^{"(2)} = m(n) \cdot I_{kl*}^{"(2)} = \sqrt{3} \cdot 4,310 = 7,465.$$

Абсолютная величина полного тока КЗ в поврежденных фазах:

$$I_{\kappa 3}^{(2)} = I_{\Gamma 1}^{(2)} + I_{\Gamma 2}^{(2)} + I_{\Gamma 3}^{(2)} + I_{C}^{(2)} + I_{H 1}^{(2)} = 0,246 + 0,246 + 1,426 + 0,728 + 1,101 = 3,748 \kappa A.$$

Суммарный ударный ток в точке КЗ:

$$\begin{split} I_{\text{K3}}^{(2)} &= \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{\text{y}\Gamma} \cdot \Sigma I_{\Gamma}^{(2)} + \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{\text{y}C} \cdot \Sigma I_{C}^{(2)} + \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{\text{y}H} \cdot \Sigma I_{H}^{(2)} = \\ &= \sqrt{2} \cdot 1.9 \cdot \left(0.246 + 0.246 + 1.426\right) + \sqrt{2} \cdot 1.8 \cdot 0.728 + \sqrt{2} \cdot 1 \cdot 1.101 = 8.565 \text{KA}. \end{split}$$

Рассчитаем параметры векторной диаграммы в относительных единицах. Предположим двухфазное КЗ произошло в фазе «В» и фазе «С».

Векторная диаграмма токов.

Граничные условия:

$$\underline{\mathbf{I}}_{KA}^{(2)} = \mathbf{0}; \ \underline{\mathbf{I}}_{KB}^{(2)} = -\underline{\mathbf{I}}_{KC}^{(2)}.$$

Симметричные составляющие токов поврежденных фаз в точке КЗ:

$$\underline{I}_{KB}^{(2)} = -j\sqrt{3} \cdot \underline{I}_{KA1} = -j\sqrt{3} \cdot 4,310 = -7,465;$$

$$\underline{I}_{KC}^{(2)} = j\sqrt{3}\underline{I}_{KA1} = j\sqrt{3} \cdot 4,310 = 7,465.$$

Векторная диаграмма напряжений.

Граничные условия для заземленных фаз «В» и «С»:

$$\underline{U}_{KB}^{(2)} - \underline{U}_{KC}^{(2)} = 0;$$

$$\underline{U}_{KA2}^{(2)} = \underline{U}_{KA1}^{(2)} = jX_{\Sigma^*}^{(2)} \cdot \underline{I}_{KA1^*}^{(2)} = j0,115 \cdot 4,310 = j0,496;$$

$$\underline{U}_{KA}^{(2)} = \underline{U}_{KA1}^{(2)} + \underline{U}_{KA2}^{(2)} = 2 \cdot \underline{U}_{KA1}^{(2)} = 2 \cdot j0,496 = j0,992;$$

$$\underline{U}_{KB}^{(2)} = \underline{U}_{KC}^{(2)} = -\underline{U}_{KA1}^{(2)} = -\underline{U}_{KA}^{(2)} = \frac{-0,992}{2} = -0,496.$$

На основании расчетных значений приведем векторную диаграмму токов и напряжений, лист графической части проекта. Рисунок 1 — Векторная диаграмма токов (A) и напряжений (Б) при двухфазном K3.



## 6 Расчет сверхпереходного и ударного токов однофазного короткого замыкания, построение векторных диаграмм токов и напряжений

Суммарное сопротивление прямой обратной и нулевой последовательностей, характеризующее однофазное КЗ:

$$X_{pe3} = X_{\Sigma^*}^{(1)} + (\Delta X_*^{(1)}) = X_{\Sigma^*}^{(1)} + (X_{\Sigma^*}^{(2)} + X_{\Sigma^*}^{(0)}) = 0,110 + (0,115 + 0,083) = 0,308,$$

 $\Delta X^{(1)}$  – сопротивление характеризующее вид К3. гле

Эквивалентные сопротивления ветвей схемы подпитывающие точку КЗ:

$$X_{\Gamma 1} = \frac{X_{\text{pe3}}}{C_{1}} = \frac{0,308}{0,058} = 5,281;$$

$$X_{\Gamma 2} = \frac{X_{\text{pe3}}}{C_{2}} = \frac{0,308}{0,058} = 5,281;$$

$$X_{\Gamma 3} = \frac{X_{\text{pe3}}}{C_{3}} = \frac{0,308}{0,338} = 0,912;$$

$$X_{C} = \frac{X_{\text{pe3}}}{C_{4}} = \frac{0,308}{0,189} = 1,634;$$

$$X_{H1} = \frac{X_{\text{pe3}}}{C_{5}} = \frac{0,308}{0,356} = 0,865.$$

Ток КЗ прямой последовательности однофазного КЗ.

Ток КЗ посылаемый от Г1 до точки КЗ в относительных единицах:  $I_{\Gamma I^*}^{"(1)} = \frac{E_{\Gamma I^*}^{"}}{X_{\rm D}} = \frac{1,092}{5,281} = 0,207.$ 

$$I_{\Gamma_{1}}^{"(1)} = \frac{E_{\Gamma_{1}}^"}{X_{\Gamma_{1}}} = \frac{1,092}{5,281} = 0,207.$$

Полный ток КЗ посылаемый от Г1 до точки КЗ в именованных единицах:

$$I_{\Gamma_1}^{(1)} = m(n) \cdot I_{\Gamma_1}^{(1)} \cdot I_{\Gamma} = 3 \cdot 0,207 \cdot 0,502 = 0,311 \text{ kA},$$

m(n) – коэффициент пропорциональности, зависящий от вида К3.

Ток КЗ посылаемый от Г2 до точки КЗ в относительных единицах:

$$I_{\Gamma_{2*}}^{"(1)} = \frac{E_{\Gamma_{2*}}^{"}}{X_{\Gamma_{2}}} = \frac{1,092}{5,281} = 0,207.$$

Подный ток КЗ посылаемый от Г2 до точки КЗ в именованных единицах:

$$I_{\Gamma_2}^{(1)} = m(n) \cdot I_{\Gamma_2^{*}}^{(1)} \cdot I_{F} = 3 \cdot 0,207 \cdot 0,502 = 0,311 \text{ kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от ГЗ до точки КЗ в относительных единицах:

$$I''^{(1)}_{\Gamma 3^*} = \frac{E''_{\Gamma 3^*}}{X_{\Gamma 3}} = \frac{1,092}{0,912} = 1,198.$$

Полный ток КЗ посылаемый от ГЗ до точки КЗ в именованных единицах:

$$\mathbf{I}_{\scriptscriptstyle{\Gamma}3}^{\scriptscriptstyle{(1)}} = m(n) \cdot \mathbf{I}_{\scriptscriptstyle{\Gamma}3^*}^{\scriptscriptstyle{(1)}} \cdot \mathbf{I}_{\scriptscriptstyle{E}} = 3 \cdot 1,198 \cdot 0,502 = 1,804 \kappa A.$$

					КП.1-43 01 03 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	1					
Разри	1δ.	Двойных А.			Расчет сверхпереходного и ударного	/lum.		Лист	Листов	
Провер.		Пухальская О.Ю.			токов однофазного короткого замыка- 23		23	36		
Реце	43.				ния, построение векторных диаграмм					
н. Контр.					токов и напряжений	ГГТУ им. П.О.Сухого. гр 33-42		го. гр 33–42		
Утве	οд.									

Ток КЗ посылаемый от С до точки КЗ в относительных единицах:

$$I_{C^*}^{"(1)} = \frac{E_{C^*}^"}{X_C} = \frac{1}{1,634} = 0,612.$$

Полный ток КЗ посылаемый от С до точки КЗ в именованных единицах:

$$I_{\rm C}^{(1)} = m(n) \cdot I_{\rm C*}^{(1)} \cdot I_{\rm B} = 3 \cdot 0,612 \cdot 0,502 = 0,922$$
 kA.

Ток КЗ посылаемый от Н1 до точки КЗ в относительных единицах:

$$I_{\text{HI}*}^{\text{"(1)}} = \frac{E_{\text{HI}*}^{"}}{X_{\text{HI}}} = \frac{0.8}{0.865} = 0.925.$$

Полный ток КЗ посылаемый от H1 до точки КЗ в именованных единицах:  $I_{\text{H1}}^{(1)} = \mathbf{m}(\mathbf{n}) \cdot I_{\text{H1}}^{(1)} \cdot I_{\text{E}} = 3 \cdot 0,925 \cdot 0,502 = 1,393 \text{кA}.$ 

Суммарный ток в точке КЗ в относительных единицах:

$$I_{kl^*}^{"(1)} = I_{\Gamma_{l^*}}^{"(1)} + I_{\Gamma_{2^*}}^{"(1)} + I_{\Gamma_{3^*}}^{"(1)} + I_{\Gamma_{3^*}}^{"(1)} + I_{Hl^*}^{"(1)} = 0,207 + 0,207 + 1,198 + 0,612 + 0,925 = 3,148;$$

$$I_{kl^*}^{"(1)} = m(n) \cdot I_{kl^*}^{"(1)} = 3 \cdot 3,148 = 9,445.$$

Абсолютная величина полного тока КЗ в поврежденной фазе

$$\mathbf{I}_{\kappa 3}^{\scriptscriptstyle (1)} = \mathbf{I}_{\Gamma 1}^{\scriptscriptstyle (1)} + \mathbf{I}_{\Gamma 2}^{\scriptscriptstyle (1)} + \mathbf{I}_{\Gamma 3}^{\scriptscriptstyle (1)} + \mathbf{I}_{C}^{\scriptscriptstyle (1)} + \mathbf{I}_{H 1}^{\scriptscriptstyle (1)} = 0,311 + 0,311 + 1,804 + 0,922 + 1,393 = 4,742 \text{kA}.$$

Суммарный ударный ток в точке КЗ:

$$\begin{split} \mathbf{I}_{\mathrm{K3}}^{\scriptscriptstyle{(1)}} &= \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{\mathrm{yr}} \cdot \Sigma \mathbf{I}_{\mathrm{r}}^{\scriptscriptstyle{(1)}} + \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{\mathrm{yc}} \cdot \Sigma \mathbf{I}_{\mathrm{c}}^{\scriptscriptstyle{(1)}} + \sqrt{2} \cdot \mathbf{k}_{\mathrm{yH}} \cdot \Sigma \mathbf{I}_{\mathrm{H}}^{\scriptscriptstyle{(1)}} = \\ &= \sqrt{2} \cdot 1.9 \cdot \left( 0.311 + 0.311 + 1.804 \right) + \sqrt{2} \cdot 1.8 \cdot 0.922 + \sqrt{2} \cdot 1 \cdot 1.393 = 10.837 \text{kA}. \end{split}$$

Рассчитаем параметры векторной диаграммы в относительных единицах. Предположим однофазное КЗ произошло в фазе «А».

Векторная диаграмма токов,

Граничные условия:

$$\underline{I}_{KA}^{(1)} = 0; \ \underline{I}_{KB}^{(1)} = 0; \ \underline{I}_{KC}^{(1)} = 0.$$

Симметричные составляющие токов поврежденной фазы в точке КЗ:

$$\underline{\mathbf{I}}_{\text{KAI*}}^{(1)} = \underline{\mathbf{I}}_{\text{KA2*}}^{(1)} = \underline{\mathbf{I}}_{\text{II0*}}^{(1)} = \frac{1}{3} \cdot \underline{\mathbf{I}}_{\text{KA*}}^{(1)} = \frac{1}{3} \cdot 9,445 = 3,148.$$

Векторная диаграмма напряжений.

Граничные условия для заземленной фазы «А»:

$$\underline{\mathbf{U}}_{\mathrm{KA}} = \underline{\mathbf{U}}_{\mathrm{KA1}} + \underline{\mathbf{U}}_{\mathrm{KA2}} + \underline{\mathbf{U}}_{\mathrm{\Pi0}} = 0.$$

Симметричные составляющие напряжений в точке КЗ:

$$\underline{U}_{K0} = -jX_{\Sigma^*}^{(0)} \cdot \underline{I}_{KA1}^{(1)} = -j0,083 \cdot 3,148 = -j0,262;$$

$$\underline{U}_{K2} = -jX_{\Sigma^*}^{(2)} \cdot \underline{I}_{KA1}^{(1)} = -j0,115 \cdot 3,148 = -j0,362;$$

$$\underline{U}_{KA1} = (\underline{U}_{KA2} + \underline{U}_{K0}) = j(X_{\Sigma^*}^{(2)} + X_{\Sigma^*}^{(0)}) \cdot \underline{I}_{KA1}^{(1)} = j(0,115 + 0,083) \cdot 3,148 = j0,624.$$

На основании расчетных значений приведем векторную диаграмму токов и напряжений, лист графической части проекта. Рисунок 2. — Векторная диаграмма токов (A) и напряжений (Б) при однофазном К3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

### 7 Расчет сверхпереходного и ударного токов двухфазного короткого замыкания на землю, построение векторных диаграмм токов и напряжений

Суммарное сопротивление прямой и обратной последовательностей, характеризующее двухфазное КЗ на землю:

$$X_{pes} = X_{\Sigma^*}^{(1)} + \left(\Delta X_*^{(1.1)}\right) = X_{\Sigma^*}^{(1)} + \left(\frac{X_{\Sigma^*}^{(2)} \cdot X_{\Sigma^*}^{(0)}}{X_{\Sigma^*}^{(2)} + X_{\Sigma^*}^{(0)}}\right) = 0,110 + \left(\frac{0,115 \cdot 0,083}{0,115 + 0,083}\right) = 0,158,$$

 $\Delta X^{(1.1)}$  – сопротивление характеризующее вид К3.

Эквивалентные сопротивления ветвей схемы подпитывающие точку КЗ 🗸

$$X_{\Gamma 1} = \frac{X_{\text{pe3}}}{C_{1}} = \frac{0,158}{0,058} = 2,713;$$

$$X_{\Gamma 2} = \frac{X_{\text{pe3}}}{C_{2}} = \frac{0,158}{0,058} = 2,713;$$

$$X_{\Gamma 3} = \frac{X_{\text{pe3}}}{C_{3}} = \frac{0,158}{0,338} = 0,468;$$

$$X_{C} = \frac{X_{\text{pe3}}}{C_{4}} = \frac{0,158}{0,189} = 0,839;$$

$$X_{H1} = \frac{X_{\text{pe3}}}{C_{5}} = \frac{0,158}{0,356} = 0,444.$$

Ток КЗ прямой последовательности двухфазного КЗ на землю.

Ток КЗ посылаемый от Г1 до точки КЗ в относительных единицах:  $I_{\Gamma^{1*}}^{"(1:1)} = \frac{E_{\Gamma^{1*}}^{"}}{X_{\Gamma^{1}}} = \frac{1,092}{2,713} = 0,402.$ 

$$I_{\Gamma_{1}^{*}}^{"(1.1)} = \frac{E_{\Gamma_{1}^{*}}^{"}}{X_{\Gamma_{1}}} = \frac{1,092}{2,713} = 0,402.$$

Полный ток КЗ посылаемый от Г1 до точки КЗ в именованных единицах:

$$m^{(1,1)} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{1 - \frac{X_{\Sigma^*}^{(2)} \cdot X_{\Sigma^*}^{(0)}}{\left(X_{\Sigma^*}^{(2)} + X_{\Sigma^*}^{(0)}\right)^2}} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{1 - \frac{0,115 \cdot 0,083}{\left(0,115 + 0,083\right)^2}} = 1,507;$$

$$I_{\Gamma_1}^{(1.1)} = m(n) \cdot I_{\Gamma_1^{*}}^{**} \cdot I_{\Gamma_1} = 1,507 \cdot 0,402 \cdot 0,502 = 0,304 \text{KA}.$$

Ток КЗ посылаемый от Г2 до точки КЗ в относительных единицах:

$$I''_{\Gamma_{2^*}}^{(1.1)} = \frac{E''_{\Gamma_{2^*}}}{X_{\Gamma_{2}}} = \frac{1,092}{2,713} = 0,402.$$

Полный ток КЗ посылаемый от Г2 до точки КЗ в именованных единицах:

$$I_{\Gamma_2}^{(1.1)} = m(n) \cdot I_{\Gamma_2^{2*}}^{"(1.1)} \cdot I_{\Gamma_2} = 1,507 \cdot 0,402 \cdot 0,502 = 0,304 \text{kA}.$$

					КП.1–43 01	' 03	П	7		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разр	αδ.	Двойных А.			Расчет сверхпереходного и ударного	Лит	7.	Лист	Листов	
Провер.		Пухальская О.Ю.			токов двухфазного короткого замыкания	25 36		36		
Реце	НЗ.				на землю, построение векторных диаг- рамм токов и напряжений					
Н. Контр.					римм шокоо и напряжении	ГГТУ им. П.О.Сухого. гр 33–4		го. гр 33–42		
UmBo	υð									

Ток КЗ посылаемый от ГЗ до точки КЗ в относительных единицах:

$$I''_{\Gamma 3^*}^{(1.1)} = \frac{E''_{\Gamma 3^*}}{X_{\Gamma 3}} = \frac{1,092}{0,468} = 2,332.$$

Полный ток КЗ посылаемый от ГЗ до точки КЗ в именованных единицах:

$$I_{\scriptscriptstyle{\Gamma}3}^{\scriptscriptstyle{(1.1)}} = m(n) \cdot I_{\scriptscriptstyle{\Gamma}3*}^{\scriptscriptstyle{(1.1)}} \cdot I_{\scriptscriptstyle{E}} = 1,507 \cdot 2,332 \cdot 0,502 = 1,764 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от С до точки КЗ в относительных единицах:

$$I_{C^*}^{"(1.1)} = \frac{E_{C^*}^"}{X_C} = \frac{1}{0,839} = 1,191.$$

Полный ток КЗ посылаемый от С до точки КЗ в именованных единицах:

$$I_{\rm C}^{\scriptscriptstyle (1.1)} = m(n) \cdot I_{\rm C^*}^{\scriptscriptstyle (1.1)} \cdot I_{\rm B} = 1,507 \cdot 1,191 \cdot 0,502 = 0,901 \text{kA}.$$

Ток КЗ посылаемый от Н1 до точки КЗ в относительных единицах:

$$I''_{\rm HI^*}^{\scriptscriptstyle (1.1)}\!=\!\frac{E''_{\rm HI^*}}{X_{\rm HI}}\!=\!\frac{0.8}{0.444}\!=\!1,\!801.$$

Полный ток КЗ посылаемый от Н1 до точки КЗ в именованных единицах:

$$I_{HI}^{(1.1)} = m(n) \cdot I_{HI}^{(1.1)} \cdot I_{E} = 1,507 \cdot 1,801 \cdot 0,502 = 1,362 \text{kA}.$$

Суммарный ток в точке КЗ в относительных единицах.

$$I''^{(1.1)}_{kl^*} = I''^{(1.1)}_{\Gamma l^*} + I''^{(1.1)}_{\Gamma 2^*} + I''^{(1.1)}_{\Gamma 3^*} + I''^{(1.1)}_{C^*} + I''^{(1.1)}_{C^*} + I''^{(1.1)}_{Hl^*} = 0,402 + 0,402 + 2,332 + 1,191 + 1,801 = 6,129.$$

Абсолютная величина полного тока КЗ в поврежденных фазах:

$$I_{\text{K3}}^{\text{(1.1)}} = I_{\text{\Gamma1}}^{\text{(1.1)}} + I_{\text{\Gamma2}}^{\text{(1.1)}} + I_{\text{\Gamma3}}^{\text{(1.1)}} + I_{\text{C}}^{\text{(1.1)}} + I_{\text{H1}}^{\text{(1.1)}} = 0,304 + 0,304 + 1,764 + 0,901 + 1,362 = 4,636 \text{kA}.$$

Суммарный ударный ток в точке КЗ

$$\begin{split} I_{\text{K3}}^{\text{(1.1)}} &= \sqrt{2} \cdot k_{\text{yf}} \cdot \Sigma I_{\text{f}}^{\text{(1.1)}} + \sqrt{2} \cdot k_{\text{yc}} \cdot \Sigma I_{\text{c}}^{\text{(1.1)}} + \sqrt{2} \cdot k_{\text{yH}} \cdot \Sigma I_{\text{H}}^{\text{(1.1)}} = \\ &= \sqrt{2} \cdot 1,9 \cdot \left(0,304 + 0,304 + 1,764\right) + \sqrt{2} \cdot 1,8 \cdot 0,901 + \sqrt{2} \cdot 1 \cdot 1,362 = 10,595 \text{kA}. \end{split}$$

Рассчитаем параметры векторной диаграммы в относительных единицах. Предположим двухфазное КЗ на землю произошло в фазе «В» и фазе «С».

Векторная диаграмма токов.

Граничные условия:

$$\begin{split} \underline{I}_{KA}^{(1.1)} &= 0; \ \underline{U}_{KB}^{(1.1)} &= 0; \ \underline{U}_{KC}^{(1.1)} &= 0; \\ \underline{I}_{KA1}^{(1.1)} &+ \underline{I}_{KA2}^{(1.1)} &+ \underline{I}_{K0}^{(1.1)} &= 0. \end{split}$$

Симметричные составляющие токов поврежденных фаз в точке КЗ:

$$I_{K0}^{(1.1)} = -I_{KA1}^{(1.1)} \cdot \frac{X_{\Sigma^*}^{(2)}}{X_{\Sigma^*}^{(2)} + X_{\Sigma^*}^{(0)}} = -j6,129 \cdot \frac{0,115}{0,115 + 0,083} = -j3,560 \text{KA};$$

$$I_{\text{KA2}}^{"(1.1)} = -I_{\text{KA1}}^{"(1.1)} \cdot \frac{X_{\Sigma^*}^{(0)}}{X_{\Sigma^*}^{(2)} + X_{\Sigma^*}^{(0)}} = -j6,129 \cdot \frac{0,083}{0,115 + 0,083} = -j2,569 \text{kA}.$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Векторная диаграмма напряжений.

Граничные условия для заземленных фаз «В» и «С» на землю:

$$\begin{split} \underline{U}_{\text{KAI}}^{(1,1)} &= \underline{U}_{\text{KA2}}^{(1,1)} = \underline{I}_{\text{K0}}^{(1,1)} = 1/3\,\underline{U}_{\text{KA}}^{(1,1)};\\ \underline{U}_{\text{KAI}}^{(1,1)} &= \underline{I}_{\text{KAI}}^{(1,1)} \cdot j\,\frac{X_{\Sigma^*}^{(2)} \cdot X_{\Sigma^*}^{(0)}}{X_{\Sigma^*}^{(2)} + X_{\Sigma^*}^{(0)}} = 6,129 \cdot j\,\frac{0,115 \cdot 0,083}{0,115 + 0,083} = j0,296;\\ \underline{U}_{\text{KA}}^{(1,1)} &= 3 \cdot \underline{U}_{\text{KAI}}^{(1,1)} = 3 \cdot j0,296 = j0,887. \end{split}$$

На основании расчетных значений приведем векторную диаграмму токов и напряжений, лист графической части проекта. Рисунок 3 – Векторная диаграмма токов (А) и напряжений (Б) при двухфазном КЗ на землю.

## 8 Расчет сверхпереходного и ударного токов трехфазного и двухфазного короткого замыкания в распределительной сети напряжением 10 кВ

8.1 Выбор типа и параметров элементов распределительной сети.




Рисунок 4 - Схема электрических соединений распределительной сети

Значения  $E_c$  ( $U_c$ ) и  $X_c$ , в именованных единицах, полученных в пункте 1 ПЗ:

$$E_{CH} = U_{H} = 115 \kappa B;$$

$$S_{K3} = U_H \cdot \sqrt{3} \cdot I_{K3} = 115 \cdot \sqrt{3} \cdot 4,426 = 881,577 MBA$$
.

Мощности нагрузок и длины кабелей распределительной сети:

$$\begin{split} S_{_{\rm HI}} &= 50 \cdot N = 50 \cdot 3 = 150 \text{kBA}; \\ L_{_{\rm LI}} &= 50 \cdot N = 50 \cdot 3 = 150 \text{m}; \\ S_{_{\rm H2}} &= 100 \cdot N = 100 \cdot 3 = 300 \text{kBA}; \\ L_{_{\rm L2}} &= 100 \cdot N = 100 \cdot 3 = 300 \text{m}. \end{split}$$

Типы и параметры элементов распределительной сети:

- L2. 2×AL 3×95 допустимый ток 2×255A в земле [3 стр. 284 табл. П21]:

$$I_{\text{доп}} = 2 \cdot 255.A \ge I_{\text{L2}} = \frac{S_{\text{H2}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{HOM}}} = \frac{300}{\sqrt{3} \cdot 0.4} = 433,01.A.$$

R 500A 1%:
$$I_{\text{TT}} = 500 \ge I_{\text{L2}} = 433,01A.$$

- TT. TA 100R 500A 1%:

$$I_{\text{TT}} = 500 \ge I_{\text{L2}} = 433,01\text{A}.$$

- AB. SF-600. Выключатель 630A, Расцепитель 500.A. [3 стр. 280 табл. П13]:  $I_{\text{pacij}} = 500 \ge I_{L2} = 433,01A.$
- $\mathbf{1}_{\text{расц}} 300 \ge \mathbf{1}_{\text{L2}} 72$ . TM 1000 10/0,4 [3 стр. 272 табл. П4]:

$$S_{T2} = 630 \text{kBA} \ge S_{pT2} = \frac{S_{H1} + S_{H2}}{\beta_{T.H}} = \frac{150 + 300}{0.9} = 500.\text{kBA},$$

нормированный коэффициент загрузки трансформатора.

-L1. AL3×25 допустимый ток 90A в земле [3 стр. 286 табл. П23]:


$$I_{_{\mathrm{дon}}} = 90.A \ge \frac{K_{_{\mathrm{II}}} \cdot S_{_{\mathrm{T2}}}}{\sqrt{3} \cdot U_{_{\mathrm{H}}}} = \frac{1.4 \cdot 630}{1 \cdot \sqrt{3} \cdot 10.5} = 48.5.A.$$

К<sub>п</sub> – коэффициент перегрузки трансформатора. где

- T1. TMH-2500 110/10,5 [4 стр. 182 табл. П.2.3]. (наименьший по S<sub>н</sub>)

					КП.1–43 01 03 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраδ.		Двойных А.			Расчет сверхпереходного и ударного		7.	Лист	Листов	
Провер.		Пухальская О.Ю.			токов трехфазного и двухфазного ко-	33 4		41		
Реце	43.				роткого замыкания в распределительной					
н. Контр.					сети напряжением 10 кВ	ГГТУ им. П.О.Сухого. гр 3Э-42		го. гр 33-42		
Утве	од.									

#### 8.2 Разработка схемы замещения.






Рисунок 5 - Схема замещения рассматриваемой сети прямой (А), обратной (Б), для расчета токов КЗ

#### 8.3 Расчет сопротивлений элементов схемы

Определяем сопротивления прямой последовательности элементов схемы. Реактивное эквивалентное сопротивление системы:

$$X_{_{_{_{_{3KB}}}}}^{(1)} = \frac{U_{_{BH}}}{\sqrt{3} \cdot I_{_{K3}}} \cdot \left(\frac{U_{_{HH}}}{U_{_{BH}}}\right)^{2} \cdot 10^{3} = \frac{115}{\sqrt{3} \cdot 2,284} \cdot \left(\frac{10,5}{115}\right)^{2} \cdot 10^{3} = 125,060 \text{MOM},$$

 $I_{K3}^{"}$  – ток короткого замыкания системы. А; где

U<sub>нн</sub> – действительное напряжение НН. кВ;

U<sub>вн</sub> – действительное напряжение ВН. кВ.

Активное и реактивное сопротивление трансформатора Т1: Справочные дан-

ные: 
$$\Delta P_{\text{к3}}$$
=22.кВт;  $U_{\text{к}}$ =10,5.%;  $S_{\text{ном}}$ =2500.МВА. [4 стр. 244 табл. 5.18]: 
$$R_{\text{T1}}^{(1)} = \frac{\Delta P_{\text{к3}} \cdot U_{\text{HH}}^2}{S_{\text{ном}}^2} \cdot 10^6 = \frac{22 \cdot 10,5^2}{2500^2} \cdot 10^6 = 388,080 \text{мОм;}$$

$$X_{\text{T1}}^{(1)} = \sqrt{\frac{U_{\text{K}}}{100}}^2 - \left(\frac{\Delta P_{\text{K3}}}{S_{\text{HOM}}}\right)^2 \cdot \frac{U_{\text{HH}}^2}{S_{\text{HOM}}} \cdot 10^6} = \sqrt{\left(\frac{10.5}{100}\right)^2 - \left(\frac{22}{2500}\right)^2} \cdot \frac{10.5^2}{2500} \cdot 10^6 = 4614,209 \text{MOM},$$

 $U_{\kappa}$  напряжение короткого замыкания; где

 $\Delta P_{\kappa}$  – потери КЗ в трансформаторе;

номинальная мощность трансформатора. кВА.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Активное и реактивное сопротивление прямой последовательности кабеля L1: AL  $3\times25$ ,  $r_{L1}$ =1,54.мОм/км,  $x_{L1}$ =0,062.мОм/км.  $l_{L1}$ =0,15.км. [3 стр. 270 табл. П2]:

$$R_{LI}^{(1)} = r_{LI} \cdot L_{LI} = 1,54 \cdot 0,15 \cdot 10^3 = 231,0 \text{MOM};$$
  
 $X_{LI}^{(1)} = x_{LI} \cdot L_{LI} = 0,062 \cdot 0,15 \cdot 10^3 = 9,3 \text{MOM},$ 

где  $r_0$  – удельное активное сопротивление кабеля. Ом/км;

х<sub>0</sub> – удельное реактивное сопротивление кабеля. Ом/км;

 $L_{\kappa}$  — длина кабеля. км.

Активное и реактивное суммарное сопротивление цепи приведенное к КЗ.1:

$$\begin{split} R_{\rm K3.1}^{(1)} = R_{\rm K3.1}^{(2)} = R_{\rm T1}^{(1)} + R_{\rm L1}^{(1)} = 388,080 + 231,0 = 619,080 \text{mOm}; \\ X_{\rm K3.1}^{(1)} = X_{\rm K3.1}^{(2)} = X_{\rm 9kB}^{(1)} + X_{\rm T1}^{(1)} + X_{\rm L1}^{(1)} = 125,060 + 4614,209 + 9,3 = 4748,569 \text{mOm}. \end{split}$$

#### 8.4 Расчет токов короткого замыкания

Ток трехфазного КЗ в точке КЗ.1:

$$I_{\text{K3.1}}^{(3)} = \frac{U_{\text{HH}}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{R_{\text{K3.1}}^{(1)2} + X_{\text{K3.1}}^{(1)2}}} = \frac{10.5 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{619.080^2 + 4748.569^2}} = 1,266.\text{kA}.$$

Ударный ток трехфазного КЗ в точке КЗ.1:

$$I_{y,K3.1}^{(3)} = \sqrt{2} \cdot k_y \cdot I_{K3.1}^{(3)} = \sqrt{2} \cdot 1,37 \cdot 1,266 = 2,453 \text{kA}.$$

Ток двухфазного КЗ в точке КЗ.1:


$$\begin{split} I_{\text{K3.1}}^{(2)} &= \frac{U_{\text{HH}}}{\sqrt{\left(R_{\text{K3.1}}^{(1)} + R_{\text{K3.1}}^{(2)}\right)^2 + \left(X_{\text{K3.1}}^{(1)} + X_{\text{K3.1}}^{(2)}\right)^2}} = \\ &= \frac{10.5 \cdot 10^3}{\sqrt{\left(619,080 + 619,080\right)^2 + \left(4748,569 + 4748,569\right)^2}} = 1,096.\text{KA}. \end{split}$$

Ударный ток двухфазного КЗ в точке КЗ.1:

$$I_{y,K3.1}^{(2)} = \sqrt{2} \cdot k_y \cdot I_{K3.1}^{(3)} = \sqrt{2} \cdot 1,37 \cdot 1,096 = 2,124 \text{KA}.$$



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата






Рисунок 6 - Схема замещения рассматриваемой сети прямой (A), обратной (Б) и нулевой последовательности (В), для расчета токов КЗ

					КП.1–43 0:	КП.1-43 01 03 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	7(1).1 43 01 03 113						
Разра	ιδ.	Двойных А.			Расчет сверхпереходного и ударного	Лит. Лист Листов					
Провер.		Пухальская О.Ю.			токов трехфазного, двухфазного и од-	36 41		41			
Рецен	13.				нофазного короткого замыкания в расп- ределительной сети напряжением 0,4 кВ						
Н. Контр. Утверд.					реоелишельной сеши нипряжением 0,4 кв	ГГТУ им. П.О.Сухого. гр 33-42		го. гр 33-42			

9.2 Расчет сопротивлений элементов схемы

Определяем сопротивления прямой последовательности элементов схемы.

Реактивное эквивалентное сопротивление системы:

$$X_{_{_{_{9KB}}}}^{_{(1)}} = \frac{U_{_{BH}}}{\sqrt{3} \cdot I_{_{K3}}} \cdot \left(\frac{U_{_{HH}}}{U_{_{BH}}}\right)^2 \cdot \left(\frac{U_{_{HH}}}{U_{_{BH}}}\right)^2 \cdot 10^3 = \frac{115}{\sqrt{3} \cdot 4,426} \cdot \left(\frac{10,5}{115}\right)^2 \cdot \left(\frac{0,4}{10,5}\right)^2 \cdot 10^3 = 0,181 \text{MOM}.$$

Активное и реактивное сопротивление трансформатора Т1:

$$R_{T1}^{(1)} = R_{T1}^{(1)} \cdot \left(\frac{U_{HH}}{U_{BH}}\right)^2 = 388,08 \cdot \left(\frac{0,4}{10,5}\right)^2 = 0,563 \text{mOm};$$
 
$$X_{T1}^{(1)} = X_{T1}^{(1)} \cdot \left(\frac{U_{HH}}{U}\right)^2 = 4614,209 \cdot \left(\frac{0,4}{10,5}\right)^2 = 6,696 \text{mOm}.$$

Активное и реактивное сопротивление питающего кабеля L1:

$$R_{L1}^{(1)} = R_{L1}^{(1)} \cdot \left(\frac{U_{HH}}{U_{BH}}\right)^{2} = 231,000 \cdot \left(\frac{0,4}{10,5}\right)^{2} = 0,335 \text{MOM};$$

$$X_{L1}^{(1)} = X_{L1}^{(1)} \cdot \left(\frac{U_{HH}}{U_{BH}}\right)^{2} = 9,300 \cdot \left(\frac{0,4}{10,5}\right)^{2} = 0,013 \text{MOM}.$$

Активное и реактивное сопротивление трансформатора Т2: Справочные данные:  $\Delta P_{\mbox{\tiny K3}}$ =7,6.кВт;  $U_{\mbox{\tiny K}}$ =5,5.%;  $S_{\mbox{\tiny HoM}}$ =0,63.МВ<u>А</u>. [3 стр. 272 табл. П4]:

$$R_{T2}^{(1)} = \frac{\Delta P_{_{K3}} \cdot U_{_{HH}}^2}{S_{_{HOM}}^2} \cdot 10^6 = \frac{7.6 \cdot 0.4^2}{630^2} \cdot 10^6 = 3,064 \text{mOm};$$

$$X_{T2}^{(1)} = \sqrt{\left(\frac{U_{_{K}}}{100}\right)^2 - \left(\frac{\Delta P_{_{K3}}}{S_{_{HOM}}}\right)^2 \cdot \frac{U_{_{HH}}^2}{S_{_{HOM}}} \cdot 10^6} = \sqrt{\frac{5.5}{100}}^2 - \left(\frac{7.6}{630}\right)^2 \cdot \frac{0.4^2}{630} \cdot 10^6 = 13,628 \text{mOm}.$$

Активное и реактивное сопротивление выключателя AB: Справочные данные: SF-600. [6 стр. 55 табл. 6.31]:

$$R_{AB}^{(1)} = 0,41 \text{MOM};$$
  
 $X_{AB}^{(1)} = 0,13 \text{MOM}.$ 

Активное и реактивное сопротивление трансформатора тока ТТ: Справочные данные: SF TA100R 500A 1%. [6 стр. 54 табл. 6.30]:

$$R_{TT}^{(1)} = 0.02 \text{MOM};$$
  
 $X_{TT}^{(1)} = 0.02 \text{MOM}.$ 

Активное и реактивное сопротивление кабеля L2:  $2\times$ AL  $3\times$ 95,  $r_{L2}$ =0,405.мОм/км,  $x_{L2}$ =0,057.мОм/км.  $l_{L2}$ =0,3.км. [3 стр. 270 табл. П2]:

$$R_{L2}^{(1)} = \frac{r_{L2} \cdot L_{L2}}{n} = \frac{0,405 \cdot 0,3 \cdot 10^{3}}{2} = 60,75 \text{MOM};$$

$$X_{L2}^{(1)} = \frac{x_{L2} \cdot L_{L2}}{2} = \frac{0,057 \cdot 0,3 \cdot 10^{3}}{2} = 8,55 \text{MOM}.$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата


Активное и реактивное суммарное сопротивление цепи приведенное к КЗ.2:

$$\begin{split} R_{\text{K3.2}}^{(1)} &= R_{\text{K3.2}}^{(2)} = R_{\text{T1}}^{(1)} + R_{\text{L1}}^{(1)} + R_{\text{T2}}^{(1)} + R_{\text{AB}}^{(1)} + R_{\text{TT}}^{(1)} + R_{\text{L2}}^{(1)} = \\ &= 0,563 + 0,335 + 3,064 + 0,410 + 0,020 + 60,750 = 65,142\text{MOM}; \\ X_{\text{K3.2}}^{(1)} &= X_{\text{K3.2}}^{(2)} = X_{\text{KK3.2}}^{(1)} + X_{\text{T1}}^{(1)} + X_{\text{L1}}^{(1)} + X_{\text{T2}}^{(1)} + X_{\text{AB}}^{(1)} + X_{\text{TT}}^{(1)} + X_{\text{L2}}^{(1)} = \\ &= 0,181 + 6,696 + 0,013 + 13,628 + 0,130 + 0,020 + 8,550 = 29,219\text{MOM}. \end{split}$$

Определяем сопротивления нулевой последовательности элементов схемы.

Активное и реактивное сопротивление трансформатора Т1:

$$R_{T1}^{(0)} = R_{T1}^{(1)} = 0,563\text{MOM};$$
  
 $X_{T1}^{(0)} = X_{T1}^{(1)} = 6,696\text{MOM}.$ 



$$\begin{split} R_{\rm LI}^{(0)} &= r_{\rm LI} \cdot L_{\rm LI} \cdot \left(\frac{U_{\rm HH}}{U_{\rm BH}}\right)^2 = 2,\!63 \cdot 0,\!15 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{0,\!4}{10,\!5}\right)^2 = 0,\!573 \text{mOm}; \\ X_{\rm LI}^{(0)} &= x_{\rm LI} \cdot L_{\rm LI} \cdot \left(\frac{U_{\rm HH}}{U_{\rm BH}}\right)^2 = 0,\!359 \cdot 0,\!15 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{0,\!4}{10,\!5}\right)^2 = 0,\!078 \text{mOm}. \end{split}$$

Активное и реактивное сопротивление трансформатора T2:

$$R_{T2}^{(0)} = R_{T2}^{(1)} = 3,064 \text{MOM};$$
  
 $X_{T2}^{(0)} = X_{T2}^{(1)} = 13,628 \text{MOM}.$ 

Активное и реактивное сопротивление выключателя АВ:

$$R_{AB}^{(0)} = R_{AB}^{(1)} = 0,41 \text{MOM};$$
  
 $X_{AB}^{(0)} = X_{AB}^{(1)} = 0,13 \text{MOM}.$ 

Активное и реактивное сопротивление трансформатора тока ТТ: Справочные данные: SF TA100R 600A 1%. [6 стр. 54 табл. 6.30]:

$$R_{TT}^{(0)} = R_{TT}^{(1)} = 0,02 \text{MOM};$$
  
 $X_{TT}^{(0)} = X_{TT}^{(1)} = 0,02 \text{MOM}.$ 

Активное и реактивное сопротивление кабеля нулевой последовательности L2:  $2\times$ AL  $3\times$ 95,  $r_{L2}$ =1,06.мОм/км,  $x_{L2}$ =0,174.мОм/км.  $l_{L2}$ =0,3.км. [3 стр. 270 табл. П2]:

$$R_{_{L2}}^{(0)} = \frac{r_{_{L2}} \cdot L_{_{L2}}}{n} = \frac{1,06 \cdot 0,3 \cdot 10^{3}}{2} = 159 \text{MOM};$$

$$X_{_{L2}}^{(0)} = \frac{x_{_{L2}} \cdot L_{_{L2}}}{n} = \frac{0,174 \cdot 0,3 \cdot 10^{3}}{2} = 26,1 \text{MOM}.$$

Активное и реактивное суммарное сопротивление цепи приведенное к КЗ.2:

$$\begin{split} R_{\text{K3.2}}^{(0)} &= R_{\text{T1}}^{(0)} + R_{\text{L1}}^{(0)} + R_{\text{T2}}^{(0)} + R_{\text{AB}}^{(0)} + R_{\text{TT}}^{(0)} + R_{\text{L2}}^{(0)} = \\ &= 0,563 + 0,573 + 3,064 + 0,410 + 0,020 + 159,000 = 163,629 \text{MOM}; \\ X_{\text{K3.2}}^{(0)} &= X_{\text{T1}}^{(0)} + X_{\text{L1}}^{(0)} + X_{\text{T2}}^{(0)} + X_{\text{AB}}^{(0)} + X_{\text{TT}}^{(0)} + X_{\text{L2}}^{(0)} = \\ &= 6,696 + 0,078 + 13,628 + 0,130 + 0,020 + 26,100 = 46,653 \text{MOM}. \end{split}$$

			·	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

9.3 Расчет токов короткого замыкания

Ток трехфазного КЗ в точке КЗ.2:

$$I_{\text{K3.2}}^{(3)} = \frac{U_{\text{HH}}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{R_{\text{K3.2}}^{(1)2} + X_{\text{K3.2}}^{(1)2}}} = \frac{0.4 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{65,142^2 + 29,219^2}} = 3,235 \text{KA}.$$

Ударный ток трехфазного КЗ в точке КЗ.2:

$$I_{y.K3.2}^{(3)} = \sqrt{2} \cdot k_y \cdot I_{K3.2}^{(3)} = \sqrt{2} \cdot 1,000 \cdot 3,235 = 4,575 \text{KA}.$$

Ток двухфазного КЗ в точке КЗ.2:

$$I_{K3.2}^{(2)} = \frac{U_{HH}}{\sqrt{\left(R_{K3.2}^{(1)} + R_{K3.2}^{(2)}\right)^2 + \left(X_{K3.2}^{(1)} + X_{K3.2}^{(2)}\right)^2}} = \frac{0.4 \cdot 10^3}{\sqrt{\left(65,142 + 65,142\right)^2 + \left(29,219 + 29,219\right)^2}} = 2,801\kappa A.$$

Ударный ток двухфазного КЗ в точке КЗ.2:

$$I_{y,K3.2}^{(2)} = \sqrt{2} \cdot k_y \cdot I_{K3.2}^{(2)} = \sqrt{2} \cdot 1,000 \cdot 2,801 = 3,962 \text{KA}$$

Ток однофазного КЗ в точке КЗ.2:

$$\begin{split} I_{\text{K3.2}}^{(1)} = & \frac{\sqrt{3} \cdot \text{U}_{\text{HH}}}{\sqrt{\left(R_{\text{K3.2}}^{(1)} + R_{\text{K3.2}}^{(2)} + R_{\text{K3.2}}^{(0)}\right)^2 + \left(X_{\text{K3.2}}^{(1)} + X_{\text{K3.2}}^{(2)} + X_{\text{K3.2}}^{(0)}\right)^2}} = \\ & \frac{\sqrt{3} \cdot 0.4 \cdot 10^3}{\sqrt{\left(65,142 + 65,142 + 163,629\right)^2 + \left(29.219 + 29.219 + 46,653\right)^2}} = 2,220 \text{KA}. \end{split}$$

Ударный ток двухфазного КЗ в точке КЗ.2:

$$I_{y,K3.2}^{(1)} = \sqrt{2} \cdot k_y \cdot I_{K3.2}^{(1)} = \sqrt{2} \cdot 1,000 \cdot 2,220 = 3,139 \text{ kA}.$$



			·	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

#### Заключение

Результатом выполнения данного курсового проекта является формирование знаний по расчетам токов короткого замыкания и неполнофазного режима работы заданной сети. Расчеты приведены для наиболее тяжелых и распространенных повреждений и режимов работы сети.

#### Расчеты выполнены в:

- -и.е. с точным и приближенным приведением элементов схемы замещения,
- -о.е. с точным и приближенным приведением элементов схемы замещения.

Результаты расчетов трехфазного тока короткого замыкания:										
точное приведение элементов схемы в именованных единицах										
Iк3=	4,418	кА	Іуд=	10,094	кА					
приближенное приведение элементов схемы в именованных единицах										
I <sub>K3</sub> =	4,426	кА	Іуд=	10,115	κA					
точное приведение элементов схемы в относительных единицах										
I <sub>K3</sub> =	4,418	кА	Іуд=	10,094	кА					
приближенное п	риведени	ие элементов с	кемы в относители	ьных едиі	ницах					
I <sub>K3</sub> =	4,426	кА	Іуд=	10,115	кА					
	Двухфазі	ный ток короті	кого замыкания:							
I <sub>K3</sub> =	3,748		Iуд <del>=</del>	8,565	кА					
	_	7	кого замыкания:							
I <sub>K3</sub> =	4,742		Іуд=	10,837	кА					
=	фазный т	гок короткого	вамыкания на земл							
Iк3=	4,636		Іуд=	10,595	кА					
		ехфазного КЗ	в точке КЗ-1:							
I <sub>K3</sub> =	1,266		Іуд=	2,453	кА					
		ухфазного КЗ	в точке КЗ-1:							
Ік3=	1,096	кА	Іуд=	2,124	кА					
		ехфазного КЗ	в точке КЗ-2:							
Ік3=	3,235		Іуд=	4,575	кА					
	Ток дв	зухфазного КЗ	в точке КЗ-2:							
Ікз=	2,801		Іуд=	3,962	кА					
	Ток од	цнофазного КЗ	в точке КЗ-2:							
Iк3=	2,220	кА	Іуд=	3,139	кА					

В графической части курсового проекта приведены векторные диаграммы токов и напряжений.

			I						
					КП.1–43 01 03 ПЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб.		Двойных А.				Лип	7.	Лист	Листов
Провер.		Пухальская О.Ю.						35	36
Реценз.					Заключение ГГТУ им. П.О.Сухого.				
Н. Контр.									го. гр 33-42
Утве	о <i>д.</i>								

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Евминов, Л.И. Электромагнитные переходные процессы в системах электроснабжения. Учебное пособие / Л. И. Евминов. Гомель: Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, 2003 301с.
- 2. Евминов Л. И., Токочакова Н. В., Электромагнитные переходные процессы в системах электроснабжения. Практическое пособие / Л. И. Евминов, Токочакова Н. В. Гомель: Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, 2002 207с.
- 3. В. Н. Радкевич. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию Мн. 2001
- 4. Лычев П.В., Федин В.Г. Электрические системы и сети. Решение практических задач.—Минск: Дизайн ПРО, 1997.—192 с
- 5. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича. 4-е изд., перераб. и доп. М. : ЭНАС, 2012. 376 с
- 6. Электроснабжение промышленных предприятий: метод. указания по одноим. Курсу для студентов специальности 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)» заоч. формы обучения / А. Г. Ус, В. В. Бахмутская. — Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2009. —71 с

					V.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	КП.1–43 01 03 ПЗ				
Разраб. Провер. Реценз.		Двойных А.				/lum.		Лист	Листов
		Пухальская О.Ю.						36	36
					Список используемой литературы				
Н. Контр.					ГГТУ им. П.О.Сухог			го. гр 33–42	
UmBo	n d					I			