МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. О. СУХОГО

Машиностроительный факультет

Кафедра «Механика»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4 по дисциплине «Теория резания»

на тему: Исследование силы резания

Выполнил: студент гр. АП-21

Аль-хаушаби Ф.А.

Принял: Карпов А.А.

Цель работы: 1. Изучить схему действия сил резания. 2. Ознакомиться с приборами, используемыми при исследовании сил резания. 3. Исследовать влияние глубины резания t , подачи S и скорости резания υ на составляющие силы резания. 4. Освоить методику математической обработки результатов эксперимента и получение степенных эмпирических формул.

Теоретическая часть

Сила резания R – результирующая сил сопротивления перемещению, действующих на инструмент.

Равнодействующая сила резания R обычно раскладывается на три взаимно перпендикулярные составляющие Px, Py и Pz. Составляющая сила Pz, действующая в плоскости резания, называется силой резания. По этой силе определяют крутящий момент на шпинделе станка, мощность резания и производят расчет механизма коробки скоростей и прочности резца. Составляющая сила Py, действующая в горизонтальной плоскости и совпадающая с направлением поперечной подачи, называется радиальной силой. Сила Py действует на обрабатываемую заготовку, изгибая ее, что влияет на точность обработки и одновременно отжимает инструмент от заготовки.

Составляющая Рх действует в горизонтальной плоскости, совпадает с направлением продольной подачи и называется силой подачи. Силу Рх должен выдержать механизм подач станка.

Величина силы резания Pz определяется по формуле, полученной обработкой опытных данных:

$$Pz = Cpt^{Xp} S^{yp} \kappa \Gamma$$
,

где Ср — коэффициент, зависящий от качества обрабатываемого **металла**;

t — глубина резания в мм;

S – подача в мм/об;

Хр и Ур — показатели степени при глубине резания и подачи.

Значение Ср и показатели степеней Хр и Ур для конкретных условий приведены в различных нормативных материалах, откуда их и выбирают для практических целей.

Обычно Ур = 0,75, а Хр = 1, вследствие чего для уменьшения силы резания при обтачивании с одним и тем же сечением среза f = tS рекомендуется выполнять обработку при большей подаче и меньшей глубине резания.

Вычислив силу Рг, переходят к определению сил Рх и Ру.

Однако соотношение сил Pz : Px : Py зависит от элементов режущей части резца и режимов резания (t, S, V), от свойств обрабатываемого материала и износа резца, от условий резания и других факторов. В среднем соотношение составляющих сил резания можно принять:

$$Pz : Py : Px = 1 : 0,45 : 0,35.$$

Для экспериментального определения силы резания при точении используют различные динамометры. В зависимости от типа датчиков, преобразующих упругие перемещения механических частей динамометров в электрические сигналы, динамометры подразделяются на пьезоэлектрические, емкостные, индуктивные и др.

В опыте было произведено 3 серии: серия с переменной скоростью вращения заготовки, серия с переменной подачей режущего инструмента и серия с переменной глубиной резания. Результаты опытов представлены в табл.1-3.

Практическая часть

1. Результаты исследования.

1.1. Серия скорости n(V).

Исходные данные: S=0,1 – подача, мм/об; t=0,3 – глубина резания, мм;

Таблица 1 - Результаты опыта серии п

n	400	500	600
Pz	0,827	0,822	0,810

1.2. Серия подач S.

Исходные данные: n = 500 об/мин; t=0,3 мм;

Таблица 2 - Результаты опыта серии S

S	0,1	0,2	0,3
Pz	0,783	0,8	0,825

1.3. Серия глубин резания t.

Исходные данные: n = 500 об/мин; S=0,1 мм/об;

Таблица 3 - Результаты опыта серии t

t	0,3	0,5	1
Pz	0,77	0,799	0,825

2. Построение графиков и определение углов.

2.1. Зависимость Pz от t.




Рис.1 - График зависимости Pz от t.

$$tg \alpha = \frac{a_t}{b_t} = \frac{5}{66} = 0,0757$$

2.2. Зависимость Pz от S.




Рис.2 – График зависимости Pz от S.

$$tg\beta = \frac{a_s}{b_s} = \frac{4}{60} = 0,0667$$

2.3. Зависимость Рz от V.




Рис.3 – График зависимости Pz от V.

$$tg \gamma = \frac{a_{\nu}}{b_{\nu}} = \frac{3}{26} = -0,0961$$

- 3. Определяем эмпирические коэффициенты.
- 3.1. Серия t.

$$C_{P_{I}} = \frac{P_{Z_{I}}}{t^{tg\alpha}_{I} \cdot S^{tg\beta} \cdot V^{tgy}}$$

$$C_{P_{I}} = \frac{P_{Z_{I}}}{t^{tg\alpha}_{I} \cdot S^{tg\beta} \cdot V^{tgy}} = \frac{0,77}{0,3^{0,0757} \cdot 0,1^{0,0667} \cdot 59^{-0,0961}} = 1,455$$

$$C_{P_{I}} = \frac{P_{Z_{I}}}{t^{tg\alpha}_{I} \cdot S^{tg\beta} \cdot V^{tgy}} = \frac{0,8}{0,5^{0,0757} \cdot 0,1^{0,0667} \cdot 59^{-0,0961}} = 1,454$$

$$C_{P_{I}} = \frac{P_{Z_{I}}}{t^{tg\alpha}_{I} \cdot S^{tg\beta} \cdot V^{tgy}} = \frac{0,825}{1^{0,0757} \cdot 0,1^{0,0667} \cdot 59^{-0,0961}} = 1,423$$

$$C_{P_{I}} = \frac{P_{Z_{I}}}{t^{tg\alpha}_{I} \cdot S^{tg\beta} \cdot V^{tgy}} = \frac{1,455 + 1,454 + 1,423}{3} = 1,444$$

3.2. Серия S.

$$C_{P1} = \frac{P_{Z1}}{t^{tg\alpha} \cdot S_{s}^{tg\beta} \cdot V^{tg\gamma}} = \frac{0,78}{0,3^{0.0757} \cdot 0,1^{0.0667} \cdot 59^{-0.0961}} = 1,474$$

$$C_{P2} = \frac{P_{Z2}}{t^{tg\alpha} \cdot S_{2}^{tg\beta} \cdot V^{tg\gamma}} = \frac{0.8}{0.3^{0.0757} \cdot 0.2^{0.0667} \cdot 59^{-0.0961}} = 1,443$$

$$C_{P3} = \frac{P_{Z3}}{t^{tg\alpha} \cdot S_{2}^{tg\beta} \cdot V^{tg\gamma}} = \frac{0,825}{0,3^{0,0757} \cdot 0,3^{0,0667} \cdot 59^{-0,0961}} = 1,449$$

$$C_{O^{p}(t)} = \frac{C_{p_1} + C_{p_2} + C_{p_3}}{3} = \frac{1,474 + 1,443 + 1,449}{3} = 1,455$$

3.3. Серия V.

$$C_{P1} = \frac{P_{Z1}}{t^{tg\alpha} \cdot S^{tg\beta} \cdot V_{1}^{tg\gamma}} = \frac{0,827}{0,3^{0,0757} \cdot 0,1^{0,0667} \cdot 44,7^{-0,0961}} = 1,522$$

$$C_{P2} = \frac{P_{Z2}}{t^{tg\alpha} \cdot S^{tg\beta} \cdot V_{\alpha}^{tg\gamma}} = \frac{0,822}{0,3^{0,0757} \cdot 0,1^{0,0667} \cdot 59^{-0,0961}} = 1,554$$

$$C_{P3} = \frac{P_{Z3}}{t^{tg \alpha} \cdot S^{tg \beta} \cdot V_{2}^{tg \gamma}} = \frac{0.81}{0.3^{0.0757} \cdot 0.1^{0.0667} \cdot 75^{-0.0961}} = 1.567$$

$$C_{CP(t)} = \frac{C_{P1} + C_{P2} + C_{P3}}{3} = \frac{1,522 + 1,554 + 1,567}{3} = 1,548$$

3.4. Общий коэффициент

$$C_{_{PZ}} = \frac{C_{_{CP\,(f)}} + C_{_{CP\,(S)}} + C_{_{CP\,(V)}}}{3} = \frac{1,444\ +1,455\ +1,548}{3} = 1,482$$

3.5. Определяем силу Рz.

$$P_{z} = C_{pz} \cdot t^{xpz} \cdot S^{ypz} \cdot V^{zpz}, H$$

$$P_{z} = 1,482 \cdot t^{0.0757} \cdot S^{0.0667} \cdot V^{-0.0961}, H$$

Вывод: в ходе лабораторной работы были изучены приборы, используемые при исследовании сил резания; исследовано влияние глубины резания t, подачи S и скорости резания υ на составляющие силы резания.