4 РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ

- 71. Марку стали магнитопровода принимаем согласно рекомендациям таблицы П.14: сталь марки 2013.
- 72. Коэффициент γ_1 для расчёта магнитного напряжения воздушного зазора:

$$\gamma_1 = \frac{\left(\frac{b_{\text{III}1}}{\delta}\right)^2}{5 + \frac{b_{\text{III}1}}{\delta}} = \frac{\left(\frac{4,0}{0.9}\right)^2}{5 + \frac{4,0}{0.9}} = 2.1.$$

73. Коэффициент k_{δ} для расчёта магнитного напряжения воздушного зазора:

$$k_{\delta} = \frac{t_{z1}}{t_{z1} - \gamma_1 \cdot \delta} = \frac{17}{17 - 2.1 \cdot 0.9} = 1.125.$$

74. Магнитное напряжение воздушного зазора:

$$F_{\delta} = \frac{2}{\mu_0} \cdot B_{\delta} \delta \cdot k_{\delta} = \frac{2}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} \cdot 0.837 \cdot 0.9 \cdot 1.125 = 1349 \text{ A},$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ $\Gamma_{\text{H/M}} = 4 \cdot 3,14 \cdot 10^{-7}$ $\Gamma_{\text{H/M}} = 12,56 \cdot 10^{-7}$ $\Gamma_{\text{H/M}}$ — магнитная проницаемость (стр. 28).

75. Расчётная высота зубца статора по (4.4):

$$h_{z1} = h_{n1} = 19 \text{ мм}.$$

76. Расчётная индукция в зубцах статора:

$$B_{z1}^{\cdot} = \frac{B_{\delta} \cdot t_{z1} \cdot l_{\delta}}{b_{z1} \cdot l_{CT1} \cdot k_{c}} = \frac{0.837 \cdot 17 \cdot 0.16}{9.17 \cdot 0.155 \cdot 0.97} = 1.651 \ T\pi.$$

Так как расчётная индукция $B_{z1}^* = 1,651$ Тл < 1.8 Тл, то нет необходимости учесть ответвление потока в паз и найти действительную индукцию в зубце статора B_{Z1} (рекомендации на стр. 29-30).

Таким образом:

$$B_{z1} = 1.651 \,\mathrm{T}$$
л; $H_{z1} = 993 \,\mathrm{A/m}.$

		M. 2			КР.1-43.01.03.22с.11 ПЗ				
ИЗМ.	Jiucm	№ докум	Подпись	Дата					
Разр	аб.	Дубровский				Лит	Лист	Листов	
Проє	3.	Козлов			Расчет магнитной цепи асинхронной машины				
Н. ко	онтр.					ГГТУ, гр. 3Э-22с			
Утв.	<u> </u>					' ' '	ΠΤΤΙ, ερ. 50-226		

77. Магнитное напряжение зубцовой зоны статора:

$$F_{z1} = 2 \cdot h_{z1} \cdot H_{z1} = 2 \cdot 0.019 \cdot 993 = 37.79 \text{ A}.$$

78. Расчётная высота зубца ротора по (4.10):

$$h_{z2} = h_{z1} - 0.1 \cdot b_2 = 37.1 - 0.1 \cdot 2.0 = 36.9 \text{ mm}.$$

79. Расчётная индукция в зубцах ротора:

$$B_{z2}^{\cdot} = \frac{B_{\delta} \cdot t_{z2} \cdot l_{\delta}}{b_{z2} \cdot l_{CT2} \cdot k_c} = \frac{0.837 \cdot 14 \cdot 0.16}{6.7 \cdot 0.16 \cdot 0.97} = 1.803 \text{ Тл.}$$

Так как расчётная индукция $B_{z2}^{\circ} = 1,803 \, \text{Тл} > 1.8 \, \text{Тл}$, необходимо учесть ответвление потока в паз и найти действительную индукцию в зубце статора B_{Z1} (рекомендации на стр. 29-30). Для этого:

-найдём коэффициент, определяющий отношение площадей поперечных сечений паза и зубца на высоте $h_{\rm Z2}$

$$k_{\pi 2} = \frac{b_{\pi 2} \cdot l_{\delta}}{b_{z2} \cdot l_{CT2} \cdot k_{c}} = \frac{4.25 \cdot 0.16}{6.7 \cdot 0.16 \cdot 0.97} = 0.654$$

где $b_{\pi 2}=\frac{b_1+b_2}{2}=\frac{6.5+2.0}{2}=4.25$ мм — средняя ширина паза статора;

- зададимся значением действительной индукции $B_{z2}=1,8$ Тл и определим по табл. П.17 напряженность магнитного поля в сечении зубца статора

$$H_{z1} = 1520 \text{ A/m},$$

- проверим выполнение условия

$$B_{z2}=B^{\hat{}}_{z2}-\mu_0\cdot H_{z2}\cdot k_{\pi 2}=1.803\,-4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 1520\cdot 0.654=1.8,$$
или, $1.8=1.8$ то есть условие выполняется.

81. Магнитное напряжение зубцовой зоны ротора:

$$F_{z2} = 2 \cdot h_{z2} \cdot H_{z2} = 2 \cdot 0.0369 \cdot 1520 = 112.176 \text{ A}.$$

82. Коэффициент насыщения зубцовой зоны:

$$k_Z = 1 + \frac{F_{Z1} + F_{Z2}}{F_{\mathcal{S}}} = 1 + \frac{37.79 + 112.176}{1349} = 1.2.$$

Значение коэффициента насыщения зубцовой зоны k_Z находится в пределах от 1,2 до 1,6, что предварительно говорит о правильности выбранных размерных соотношений и обмоточных данных АД (стр. 31).

				·
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

83. Длина средней силовой линии магнитного поля в ярме статора:

$$L_a = \pi \cdot \frac{D_a - h_a}{2p} = \pi \cdot \frac{0.35 - 0.059}{2} = 0.456 \text{ M}.$$

84. Проектируемый АД имеет длину сердечника статора $l_{\rm CT1} = 0.1555 \, {\rm M} < 300 \, {\rm MM}$, поэтому вентиляционные каналы в статоре отсутствуют (стр. 31). В этом случае расчётная высота ярма статора:

$$h_a = h_a - \frac{2}{3}d_{\kappa 1} \cdot m_{\kappa 1} = 0.0595 - \frac{2}{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0.0595 \text{ m} = 59.5 \text{ mm}.$$

85. Индукция в ярме статора:

$$B_a = \frac{\Phi}{2 \cdot h_a \cdot l_{CT1} \cdot k_c} = \frac{0.025}{2 \cdot 0.059 \cdot 0.155 \cdot 0.97} = 1.4$$
 Тл.

86. Напряжённость поля ярма статора при индукции $B_{\rm a}$ (табл. $\Pi.1.6$):

$$H_{\rm a} = 400 \, {\rm A/m}$$
.

87. Магнитное напряжение ярма статора:

$$F_{\rm a} = L_a \cdot H_{\rm a} = 0.456 \cdot 400 = 182.544 \,\text{A}.$$

88. Сердечник ротора проектируемого АД является сердечником с непосредственной посадкой на вал. Определим значение следующего выражения и оценим выполнения условия (4.19):

$$0.75 \cdot \left(\frac{D_a}{2} - h_{n2}\right) = 0.75 \cdot \left(\frac{350}{2} - 37.1\right) = 103.425 \text{ mm} > D_e = 81 \text{ mm}.$$

Поэтому для АД с 2p=2 расчётная высота ярма ротора определится по выражению (4.23):

$$h_j = \frac{D_2 - D_j}{2} - h_{n2} = \frac{191.2 - 81}{2} - 37.1 = 18 \text{ mm},$$

$$h_j^* = \frac{2 + p}{3.2 \cdot p} \cdot \left(\frac{D_2}{2} - h_{n2}\right) - \frac{2}{3} \cdot d_{\text{K2}} \cdot m_{\text{K2}} = \frac{2 + 1}{3.2 \cdot 1} \cdot \left(\frac{191.2}{2} - 37.1\right) - \frac{2}{3} \cdot 0 \cdot 0$$

$$= 54.844 \text{ mm}.$$

89. Длина средней силовой линии магнитного поля в ярме ротора по (4.24):

$$L_j = 2 \cdot h_j^* = 2 \cdot 54.844 = 109.687 \text{ MM}.$$

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	

90. Индукция в ярме ротора:

$$B_j = \frac{\Phi}{2 \cdot h_a^* \cdot l_{CT2} \cdot k_c} = \frac{0.025}{2 \cdot 0.05488 \cdot 0.16 \cdot 0.97} = 1.471$$
 Тл.

91. Напряжённость поля ярма ротора при индукции B_j (табл. П.1.6):

$$H_i = 479 \text{ A/m}.$$

92. Магнитное напряжение ярма ротора:

$$F_j = L_j \cdot H_j = 0.1087 \cdot 479 = 52.54 \text{ A}.$$

93. Суммарное магнитное напряжение магнитной цепи на одну пару полюсов:

$$F_{\text{II}} = F_{\delta} + F_{Z1} + F_{Z2} + F_a + F_j = 1349 + 37.79 + 112.176 + 182.544 + 52.54$$

= 1733.75 A.

94. Коэффициент насыщения магнитной цепи:

$$k_{\mu} = \frac{F_{\text{tt}}}{F_{\delta}} = \frac{1733.75}{1349} = 1.285.$$

95. Намагничивающий ток АД:

$$I_{\mu} = \frac{p \cdot F_{\text{II}}}{0.9 \cdot m_1 \cdot w_1 \cdot k_{\text{OGM1}}} = \frac{1 \cdot 1733.75}{0.9 \cdot 3 \cdot 42 \cdot 0.928} = 16.47 \text{ A}.$$

96. Относительное значение намагничивающего тока:

$$I_{\mu}^* = \frac{I_{\mu}}{I_{1\text{HOM}}} = \frac{16.47}{100.6} = 0.164.$$

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата