

Рисунок 1. Схема рабочего процесса грабель:

а – поперечных; б – роторных; в – колесно-пальцевых; 1 – сцепка; 2 – шарнир; 3 – гидроцилиндр; 4 – валок сена: 5 – опорное колесо; 6 пружинный зуб; 7 грабельный брус; 8 пальцы; 9 ротор; 10 сница; 11 – секция; 12 – растяжка; 13 – пальцевое колесо; 14 – граблина; 15 – валкоформирующий шит.




Рисунок 2. Подборщик-полуприцеп ТП-Ф-45:

1 – подборщик; 2 – боковая стенка; 3 – тент; 4 – задняя стенка; 5 – рама; 6 – транспортер; 7 – набивающее устройство.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата




Рисунок 3. Погрузчик-стогометатель ПФ-0,5:

1, 2 грабельная и накидная решетки; 3 сталкивающая стенка; 4, 7 гидроцилиндры; 5 подъемная рама; 6 растяжка; 8 раскос; 9 опорная рама; 10 ковш.




Рисунок 4. Схема рабочего процесса пресс-подборщика ПКТ-Ф-2:

1 подборщик; 2 набиватель; 3 загрузочная камера; 4 загрузчик; 5 поршень; 6 вязальный аппарат; 7 мерительное колесо; 8 механизм уплотнения; 9 уплотнитель; 10 – люк; 11 – лоток; 12 – иглы; 13, 14, 15 – соответственно спрессованная, прессуемая и уплотненная масса; 16 подбираемый валок.

·				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата




Рисунок 5. Схема рабочего процесса пресс-подборщика ПР-Ф-750:

барабанный подборщик; 2 прижимная решетка; 3, 10 вальцы; 4, 9 ведущий и ведомый валы механизма прессования; 5, 7 передняя и задняя части камеры прессования;
6 гидроцилиндр; 8 механизм прессования.

Г	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата