Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого

Кафедра "Материаловедение"

Отчёт по лабораторной работе NY "Изучение диаграммы состояния "желего-углерод""

> Выполнил студент гр. ТА-21 Пилипенко А.С. Проверил преподаватель Грудина Н.В.

Томель 2021 Лабораторная работа N4 Чель работы: изучить диаграмму состояния желего - иементит, проанализировать превращения, происходящие в ставах.






Рис. 1 — Диаграмма состояния ставов железо-цементит

Чементит (обозначают 4) - карбид железа (практически постоянного состава)-*имическое соединение углерода с железом - Fe3C, содержащее углерода 6,67%. Чементит имеет сложную ромбическую решетку с плотной упаковкой атомов. Чементит слабо ферромагнитен и теряет ферромагнетизм при температуре 210°С (критическая точка: Ао). Температура плавления цементита считается равной 1260°С.

Чементит обладает высокой твердостью (>800HB), но чрезвычайно низкой, практически нулевой, пластичностью.

Реррит (Р) - твердый раствор внедрения углерода в α -желеге. Предельная растворимость углерода в низкотемпературном α -Ге = 0,02% т. P, а в высокотемпературном δ Ге = 0,1% т. P. Столь низкая растворимость углерода в α -Ге обусловлена малым размером межатомных пор в ОЦК решетке. Значительная доля атомов углерода вынуждена размешаться в дефектах (вакансиях, дислокациях). Реррит - мягкая, пластичная фаза, твердость до 100HВ.

Аустенит (А)- твердый раствор внедрения углерода в γ -железе. Предельная растворимость углерода в γ -Fe =2,14% т. Е. Механические свойства аустенита характеризуются меньшей пластичностью и большей прочностью (σ B \square 300 - 350MTa) и твердостью (160-200HB), чем у феррита

Линии диаграммы (рис.1):

- I. ABCD линия ликвидус.
- 2. AHTECF линия солидус.
- 3. НТВ линая перитектического превращения (+ = 1499°С).

В результате перитектической реакции образуется аустенит:

4. ECF- линия эвтектического превращения (+ = 1147°C). В результате эвтектической реакции из жидкой фазы образуется эвтектическая смесь аустенита и цементита, называемая ледебуритом (Л)

Такое строение ледебурита служит причиной его большой твердости >700HB и хруп-кости.

- 5. PSK линия эвтектоидного превращения (+ = 727°C). Обозначается А1
- 6. M0 линия магнитного превращения (+ = 768°С). При нагреве выше этой линии ферромагнитный феррит превращается в парамагнитный, а при ожлаждении наоборот.
- 7. ES-линия сольвус (обозначается Аст). Это линия характеризует изменения концентрации углерода в аустените при изменении температуры.
- В. РQ линия сольвус. Эта линия характеризует изменение концентрации углерода в феррите при изменении температуры.

Практическая часть

вариант 16 %С 4,2 °С 800