Вариант №1

Исходные данные:

- число скоростей привода: Z = 10;
- структурная формула привода: $Z = 2(i_{\Pi} + 2 \cdot 2)$;
- вид структуры: АІ;
- знаменатель ряда геометрической прогрессии: $\varphi = 1.58$;
- тип станка: токарно-винторезный. Принимаем станок модели 1К62.

Порядок выполнения работы

1. Полностью раскрыть структурную формулу с указанием характеристик передач, проверить условие о возможности применения данной формулы в приводе главного движения с определением диапазона регулирования последней переборной группы передач и рассчитать

возможное количество вариантов привода.

Структурная формула привода представляет собой сложенную структуру, которую в общем виде имеет вид:

$$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}^{O}(\mathbf{i}_{\Pi} + \mathbf{Z}^{\prime}),$$

где: Z^O – основная структура привода;

Z' - дополнительная структура привода.

Основная структура состоит из одной группы передач $Z^{O} = P^{O}_{1}$, а дополнительная – из двух групп $Z' = P_1' \cdot P_2'$ Тогда с учетом групп передач структурную формулу можно представить в виде:

$$Z = P_{1}^{O} (i_{\Pi} + P_{1}^{\prime} \cdot P_{2}^{\prime}) = 2(i_{\Pi} + 2 \cdot 2),$$

где: $P^{O}_{l} = 2$ — основная группа передач;

 $P_1' = 2, P_2' = 2$ — первая и вторая переборные группы соответственно.

Цифры 2 определяют соответственно количество передач в группе.

С учетом характеристик передач в группе структурная формула представляется как:

$$Z = P^{O}_{1X_0} (i_{\Pi} + P^{I}_{1X_1} \cdot P^{I}_{2X_2}) = 2_{X_0} (i_{\Pi} + 2_{X_1} \cdot 2_{X_2}),$$

где: $x_0 = 1 - x$ арактеристика основной группы передач;

 $x_1 = x_0$ · $P_1^0 = 1$ · 2 = 2 – характеристика первой переборной группы передач;

 ${\bf x}_2 = {\bf x}_1 \cdot \ {\bf P}^{'}_{\ 1} = 2 \cdot \ 2 = 4$ — характеристика второй (последней) переборной группы передач.

Таким образом с учетом групп и характеристик передач структурная формула имеет вид:

$$Z = P_{1X_0}^O(i_\Pi + P_{1X_1}' \cdot P_{2X_2}') = 2_{X_0}(i_\Pi + 2_{X_1} \cdot 2_{X_2}) = 2_1(i_\Pi + 2_2 \cdot 2_4)$$

Проверяем условие применяемости структурной формулы в приводе главного движения, которое записывается как: $R_{\Pi i} = \phi^{Kmax} \le 8$, где $K_{max} = x_2 = 4$

Диапазон регулирования последней переборной группы передач ($P_2=2_4$) Равен $R_{\Pi i} = \phi^{Kmax} = 1,58^4 = 6,2$ (Условие выполнено).

Определяем возможное количество вариантов привода:

$$B = B_{\text{кон.}} \cdot B_{\text{кин.}};$$

где: $B_{\text{кон}} = K! -$ количество конструктивных вариантов привода;

$$B_{\mbox{\tiny KИH}} = \frac{K!}{m!}$$
 - количество кинематических вариантов привода.

Таким образом, общее количество вариантов привода рассчитывается по формуле:

$$B = \frac{(K!)^2}{m!}$$

Для структурной формулы $Z=2_1(i_\Pi+2_2\cdot 2_4)$ и структуры вида AI общее количество вариантов привода определяется по формуле:

$$B = 4 \frac{(K^0!)^2}{m^0!} \frac{(K'!)^2}{m'!};$$

где: к – число групп передач;

т – количество групп с одинаковым числом передач.

В нашем случае $K^0 = m^0 = 1$; K' = m' = 2

Таким образом:
$$B=4\frac{(1!)^2}{1!}\frac{(2!)^2}{2!}=8$$

2. С учетом заданной формулы нарисовать вид структуры и построить структурную сетку.

Структура вида AI представляет собой сложенную структуру с одной дополнительной структурой Z^{\prime} и соединением основной структуры $Z^{\rm O}$ со шпинделем (выходным валов коробки скоростей) посредством постоянной зубчатой передачей $i_{\rm H}$ (рис.1).




Рис. 1. Общий вид сложенной структуры вида AI.

Структура привода вида AI, разработанная с учетом структурной формулы $Z=2_1(i_\Pi+2_2\cdot 2_4)$ и однонаправленности вращения шпинделя при передаче движения по различным кинематическим цепям, представлена на рис.2.

Структура привода (рис.2) состоит из 5-ти валов, 4-х двухвенцовых блоков зубчатых колес ($P_1^{\ 0}=2$, $P_1^{\ /}=2$, $P_2^{\ /}=2$ и один блок, состоящий из постоянных зубчатых передач i_π и $i_\pi^{\ /}$ и предназначенных для изменения передачи движения по различным кинематическим цепям).

Таким образом, для получения 10 различных частот вращения в структуре привода необходимо реализовать 2 кинематические цепи: $Z = Z_1 + Z_2$,

где:
$$Z_1 = P^O_1 \cdot i_{\pi} = 2_1 \cdot i_{\pi} = 2$$
 $Z_2 = P^O_1 \cdot i_{\pi}' \cdot P_1' \cdot P_2' = 2_1 \cdot i_{\pi}' \cdot 2_2 \cdot 2_4 = 8$
Или $Z = Z_1 + Z_2 = 2 + 8 = 10$




Рис. 2. Структура привода вида AI с учетом формулы $Z = 2_1(i_\Pi + 2_2 \cdot 2_4)$ и групп передач.

Структурная сетка для $Z = 2_1(i_\Pi + 2_2 \cdot 2_4) = 10$ представлена на рис.3




Рис.3. Структурная сетка привода.

3. Самостоятельно задавшись по ГОСТ параметрами электродвигателя, а также Π_{min} частоты вращения выходного вала коробки скоростей, определить с учетом ϕ и Z промежуточные частоты вращения и Π_{max} . Построить график частот вращения с учетом кинематики заданного станка и определить передаточные отношения передач.

С учетом базового станка мод. 1К62 по ГОСТ 18399-81 задаемся параметрами электродвигателя привода главного движения:

- тип электродвигателя 4A100S4У3;
- мощность N = 7,5 кВт;
- частота вращения при номинальной мощности $n_{\scriptscriptstyle H} = 1450$ об/мин.

Принимая во внимание частоты вращения базового станка, а также ϕ =1,58 и Z=10 задаемся n_1 = n_{min} =40 об/мин. По Нормали станкостроения H11-1 получаем промежуточные и n_{max} частоты вращения шпинделя:

 n_{10} =2500 об/ мин

Анализ кинематической схемы привода главного движения станка модели 1К62 (рис.4).

Станок мод 1К62 является универсальным станком. Он предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, для нарезания метрической, дюйсовой, модульной, питчевой, правой и левой, с нормальным и увеличенным шагом, одно-и многозаходних резьб. Для нарезания торцовой резьбы и для

копировальных работ (с помощью прилагаемого к станку гидрокопировального устройства). Станок применяется в условиях индивидуального и мелкосерийного производства.

Вращение от электродвигателя N=7,5 кВт или 10кВт (рис.4.а) передается клиноременной передачей 142/254 валу I коробки скоростей. Усиленные многодисковые фрикционы, управляемые муфтой M_1 служат для включения прямого или обратного хода шпинделя.

При прямом ходе вал II получает две различные скорости вращения через двойной подвижный блок шестерен $\rm E_1$. При обратном ходе валу II сообщается вращение с одной скоростью шестернями 50/24 и 36/38. Наличие тройного блока шестерен $\rm E_2$ позволяет получить на валу III шесть различных чисел оборотов в минуту. Последние могут быть переданы шпинделю либо непосредственно через шестерни 65/43, когда двойной блок шестерен $\rm E_5$ включен влево (как показано на схеме), либо через перебор, когда блок $\rm E_5$ включен вправо. В этом случае вращение шпинделю VI от вала III передается двумя подвижными блоками $\rm E_3$ и $\rm E_4$, позволяющими получить три различных передаточных отношения: 1; $\rm ^{1}\!\!/_4$; 1/16 и зубчатой передачей 26/52. Через перебор шпиндель получает 18 различных скоростей вращения, а всего он имеет 23 скорости — от 12,5 до 2000 об/мин.

Движение подач заимствуется либо от шпинделя через шестерни 60/60, когда блок \mathbf{F}_6 звена увеличения шага резьбы находится в крайнем левом положении, либо от вала III через шестерни 45/45, когда блок \mathbf{F}_6 перемещен в крайнее правое положение.




Рис. 4 – Кинематическая схема станка мод. 1К62

При построении графика частот вращения (рис.5) и разработке кинематической схемы (рис.6) учтены особенности кинематики базового станка и разрабатываемой структуры. Введены дополнительно:

- вал I^{\prime} с клиноременной передачей, обеспечивающие передачу движения от вала электродвигателя на I входной вал коробки скоростей;

При построении графика частот вращения шпинделя необходимо принять во внимание, что для $\phi = 1,58$ число допустимых интервалов может быть: понижающих – 3, повышающих – 1.




Рис. 5 – График частот вращения

По рис. 5 определяем передаточные отношения:

- ременной передачи i_p =1000/1450=0,689. Учитывая, что i_p = D_1/D_2 =0,689 и принимая по базовому станку D_1 =142мм, получаем D_2 = D_1/i_p =142/0,689=206мм;
 - зубчатых передач по формуле $\mathbf{i} = \boldsymbol{\varphi}^{^{\pm \mathrm{m}}}$,

где: m – число повышений (+) или понижений (-) луча на графика частот вращения.

$$i_{1} = \varphi^{1} = 1,58; i_{2} = \varphi^{0} = 1; i_{3} = \varphi^{1} = 1,58; i_{4} = \varphi^{-2} = \frac{1}{1,58^{2}}; i_{5} = \varphi^{0} = 1; i_{6} = \varphi^{-2} = \frac{1}{1,58^{2}}; i_{7} = \varphi^{1} = 1,58; i_{8} = \varphi^{-3} = \frac{1}{1,58^{3}}; i_{8} = \varphi^{-3} = \frac{1}{1,58^{3}}; i_{9} = 1,58; i_{1} = 1,58; i_{1} = 1,58; i_{2} = 1,58; i_{3} = 1,58; i_{4} = 1,58; i_{5} = 1,58;$$

4. Разработать кинематическую схему привода главного движения (рисунок кинематической схемы базового станка приложить в контрольной работе).

При разработке кинематической схемы привода главного движения (рис.6) применены:

- электродвигатель 1 с аналогичными базовому станку техническими характеристиками и валом I', соединенным с входным валом коробки скоростей клиноременной ременной передачей D_1 - D_2 :
- на валу I коробки скоростей применен дисковый двухсторонний фрекцион и механизм реверса шпинделя (вал VI и зубчатые передачи z_{20} - z_{21} и z_{22} - z_{23});
 - на II вал установлен тормоз T для быстрой остановки шпинделя;
- применено переборное устройство, передающее движение с III вала на шпиндель (Vвал) по кинематической цепи $i_n' \cdot P_1' \cdot P_2'$ (см. рис.2);

- связь привода главного движения с приводом подач (вал VII) обеспечивается не только от шпинделя (передача z_{26} - z_{27}), но и от II вала (передача z_{24} - z_{25}).




Рис. 6. Кинематическая схема привода главного движения

5. Расчет чисел зубьев зубчатых передач и определение кинематической точности (погрешности) частот вращения цепи, в которую входит наиболее нагруженная группа передач.

Наиболее нагруженной группой передач является группа $P_2 = 2_4$, передающая крутящий момент с IV вала на V посредством зубчатых колес двойного блока \mathbf{F}_4 с передаточными отношениями:

$$i_7 = \frac{Z_{16}}{Z_{17}} = 1,58$$
 $i_8 = \frac{Z_{18}}{Z_{19}} = \frac{1}{1,58^3}$

Для данной группы передач расчет чисел зубьев колес производим при условии зацепления прямозубых цилиндрических зубчатых колес с одинаковым модулем в группе передач.

Представим передаточные отношения в виде простой дроби $i_x = \frac{f_x}{q_x}$:

$$i_7 = \frac{f_7}{q_7} = \frac{Z_{16}}{Z_{17}} \approx \frac{11}{7}$$
 $i_8 = \frac{f_8}{q_8} = \frac{Z_{18}}{Z_{19}} \approx \frac{1}{4}$

Определяем наименьшее кратное К для сумм (f_x+q_x) :

$$f_7 + q_7 = 11 + 7 = 18$$

$$f_8 + q_8 = 1 + 4 = 5$$

Таким образом K = 90

Определим E_{min} для зубчатой передачи с i_8 :

$$E_{\min} = \frac{17(f_8 + q_8)}{K \cdot f_\circ} = \frac{17(1+4)}{90 \cdot 1} = 0,94$$
 Принимаем $E_{\min} = 1$

Сумма чисел зубьев сопряженных колес: $2Z_0$ =

$$2Z_0 = K \cdot E_{min} = 90.1 = 90$$

По Нормали H21-5 задавшись модулем зубчатых колес m=4мм получаем $2Z_0$ =90, при этом межосевое расстояние между валами составляет $A_{\text{IV-V}}$ =180мм.

Определяем числа зубьев сопряженных колес:

$$Z_{16} = 2Z_{O} \frac{f_{7}}{f_{7} + q_{7}} = 90 \frac{11}{11 + 7} = 55$$
 $Z_{17} = 2Z_{O} \frac{q_{7}}{f_{7} + q_{7}} = 90 \frac{1}{11 + 7} = 35$ $Z_{18} = 2Z_{O} \frac{f_{8}}{f_{8} + q_{8}} = 90 \frac{1}{1 + 4} = 18$ $Z_{19} = 2Z_{O} \frac{q_{8}}{f_{8} + q_{8}} = 90 \frac{4}{1 + 4} = 72$ Проверка: $Z_{16} + Z_{17} = Z_{18} + Z_{19} = 2Z_{O}$ $Z_{19} = 2Z_{O} = 2$

Расчет чисел зубьев остальных зубчатых передач выполняется с учетом Нормали H21-5 решая систему уравнений:

Расчет чисел зубьев зубчатой передачи между III и IV валами:

Данная зубчатая передача имеет
$$i_5 = \frac{Z_{12}}{Z_{13}} = 1; i_6 = \frac{Z_{14}}{Z_{15}} = \frac{1}{1,58^2};$$
.

Для обеспечения минимальных радиальных размеров коробки скоростей для i_6 принимаем $z_{14}{=}18$. Тогда $z_{15}{=}1,58^2\cdot18{=}45$. Сумма чисел зубьев сопряженных колес $2Z_o=Z_{14}{+}Z_{15}{=}18{+}45{=}63$. По H21-5 при m=3мм принимаем $2Z_o=70$ ($A_{\text{III-IV}}{=}105$ мм)

Определяем числа зубьев сопряженных колес:

$$\begin{cases} Z_{12} + Z_{13} = 70 \\ \frac{Z_{12}}{Z_{13}} = 1 \end{cases} \qquad Z_{12} = Z_{13} = 70/2 = 35$$

$$\begin{cases} Z_{14} + Z_{15} = 70 \\ \frac{Z_{14}}{Z_{15}} = \frac{1}{1,58^2} \end{cases} \qquad Z_{15} = 1,58^2 Z_{14}; \qquad Z_{14} + 1,58^2 Z_{14} = 70; \qquad Z_{14} = 20; \qquad Z_{15} = 70-20 = 50$$

Проверка: $Z_{12}+Z_{13}=Z_{14}+Z_{15}=2Z_{O}$ 35+35=20+50=70

Расчет чисел зубьев между II и III валами:

Передача движения между валами обеспечивается постоянной зубчатой передачей $i=z_{10}/z_{11}=1/1,58^2$. Приняв методику расчета, приведенную выше, получаем при $z_{10}=20$,что $z_{11}=1.58^2z_{10}=1,58^2\cdot 20=50$. Тогда $2Z_o=Z_{10}+Z_{11}=20+50=70$. По H21-5 при m=3мм принимаем $2Z_o=70$ (A_{II-III}=105мм). Таким образом, имеем $z_{10}=20$; $z_{11}=50$. По H21-5 при m=3,0мм принимаем $2Z_o=70$ (A_{II-III}=105мм).

Таким образом имеем: $z_{10}=20$, $z_{11}=50$

Расчет чисел зубьев блока между I и II валами:

В передаче движения между валами участвуют блок зубчатых колес G_1 , имеющие : $i_1=z_4/z_5=1,58$ и $i_2=z_6/z_7=1$.

Приняв для i_1 z_5 =25, получаем z_4 =1.58· z_5 =1,58·25=40. Тогда $2Z_0$ = Z_4 + Z_5 =40+25=65. По H21-5 при m=2,5мм принимаем $2Z_0$ =72 (A_{I-II} =90мм).

Определяем числа зубьев сопряженных колес:

$$\begin{cases} Z_4 + Z_5 = 72 \\ \frac{Z_4}{Z_5} = 1,58 \end{cases} \quad Z_4 = 1,58 \ Z_5; \quad Z_5 + 1,58 \ Z_5 = 72; \quad Z_5 = 28; \quad Z_4 = 72 - 28 = 44$$

$$\begin{cases} Z_6 + Z_7 = 72 \\ \frac{Z_6}{Z_7} = 1 \end{cases} \quad Z_6 = Z_7 = 72/2 = 36$$

Проверка: $Z_4+Z_5=Z_6+Z_7=2Z_0$ 44+28=36+36=72

Расчет чисел зубьев колес между II и V валами:

Постоянная зубчатая передача имеет $i_3=z_8/z_9=1,58$. Учитывая, что наименьшее зубчатое колесо z_9 расположено на наиболее нагруженном валу, который может иметь значительные размеры, принимаем $z_9=35$. Тогда $z_8=1.58\cdot z_9=1,58\cdot 35=55$, а $2Z_0=Z_8+Z_9=55+35=90$. По H21-5 при m=3мм принимаем $2Z_0=90$ ($A_{\text{II-V}}=135$ мм). Таким образом имеем: $z_8=55$, $z_9=35$

Расчет чисел зубьев колес между V и VII валами:

Передача движения осуществляется зубчатыми колесами z_{24} - z_{25} , числа зубьев которых принимаем по базовому станку. Таким образом при m=3,0мм имеем z_{24} =45, z_{25} =45.

Для определения кинематической точности привода главного движения кинематических цепей, в состав которых входит наиболее нагруженная группа передач $P_1^{\ /} = 2_4$ (т.е. для кинематической цепи $Z_2 = P^0_{\ 1} \cdot i_n \cdot P^\prime_{\ 1} \cdot P^\prime_{\ 2} = 8$) необходимо составить уравнения кинематического баланса, определить действительные значения частот вращения шпинделя $(n_{1\text{д}} \dots n_{8\text{д}})$, вычислить величину погрешности по формуле: $\Delta n_i = \frac{n_{i\text{д}} - n_{i\text{н}}}{n} \cdot 100\%$ и сравнить ее с допустимой

$$[\Delta n] = \pm 10(\varphi - 1) = \pm 10(1,58 - 1) = \pm 5,8\%$$
.

В рассматриваемой кинематической цепи в передаче движения участвуют ременная и зубчатые передачи, имеющие следующие передаточные отношения:

$$\begin{split} \mathbf{i}_{\mathrm{p}} &= \frac{\mathbf{D}_{\mathrm{l}}}{\mathbf{D}_{\mathrm{2}}} = \frac{142}{206}; \ \ \mathbf{i}_{\mathrm{l}} = \frac{44}{28}; \ \ \mathbf{i}_{\mathrm{2}} = \frac{36}{36}; \ \ \mathbf{i}_{\mathrm{4}} = \frac{20}{50}; \ \ \mathbf{i}_{\mathrm{5}} = \frac{35}{35}; \ \ \mathbf{i}_{\mathrm{6}} = \frac{20}{50}; \ \ \mathbf{i}_{\mathrm{7}} = \frac{55}{35}; \ \ \mathbf{i}_{\mathrm{8}} = \frac{18}{72} \\ \mathbf{n}_{\mathrm{l}} &= 1450 \frac{142}{206} 0,985 \frac{26}{36} \frac{20}{50} \frac{20}{50} \frac{18}{72} = 39,206 \text{/Mин} \qquad \Delta \mathbf{n}_{\mathrm{l}} = \frac{39,2-40}{40} 100 = 2,0 \% \\ \mathbf{n}_{\mathrm{2}} &= 1450 \frac{1420}{206} 0,985 \frac{44}{28} \frac{20}{50} \frac{20}{50} \frac{18}{72} = 61,606 \text{/Mин} \qquad \Delta \mathbf{n}_{\mathrm{2}} = \frac{61,6-63}{63} 100 = 2,2 \% \\ \mathbf{n}_{\mathrm{3}} &= 1450 \frac{142}{206} 0,985 \frac{36}{36} \frac{20}{50} \frac{35}{35} \frac{18}{72} = 98,006 \text{/Mин} \qquad \Delta \mathbf{n}_{\mathrm{3}} = \frac{98-100}{100} 100 = 2,0 \% \end{split}$$

Величина погрешности находится в пределах допустимой, что указывает на то, что кинематическая точность цепей обеспечена.

6. Рассчитать мощность и крутящий момент на валах привода, предварительно рассчитать диаметры валов.

Расчет мощности на валах привода главного движения производится по формулам:

- на I валу коробки скоростей: $N_i = N_{\text{эл.дв.}} \cdot \eta_n$; [к B_T]

где: η_p=0,98 – КПД ременной передачи.

$$N_I = 7.5 \cdot 0.98 = 7.35 \text{ kBT}$$

- на последующих валах привода: $N_i = N_{i-1} \cdot \eta_{_3} \cdot \eta^{_2}{_n}, [\kappa B_T]$

где: η_3 =0,97 – КПД зубчатой передачи;

 $\eta_{\text{п}} = 0,99 - \text{КПД}$ подшипников качения.

Учитывая, что $\eta_{_3} \cdot \eta_{_{11}} = 0.97 \cdot 0.99^2 = 0.95$, получаем $N_{_1} = 0.95 \cdot N_{_{1-1}}$, [кВг]

$$N_{_{\rm II}} = 0.95 \cdot N_{_{\rm I}} = 0.95 \cdot 7.35 = 6.98 \, \mathrm{kBT}$$

$$N_{III} = 0.95 \cdot N_{II} = 0.95 \cdot 6.98 = 6.63 \text{ kBT}$$

$$N_{IV} = 0.95 \cdot N_{III} = 0.95 \cdot 6.63 = 6.3 \text{ kBT}$$

$$N_V = 0.95 \cdot N_{IV} = 0.95 \cdot 6.3 = 5.98 \,\text{kBT}$$

$$N_{VI} = 0.95 \cdot N_{I} = 0.95 \cdot 7.35 = 6.98 \,\text{kBT}$$

$$N_{vII} = 0.95 \cdot N_v = 0.95 \cdot 5.98 = 5.68 \text{ kBT}$$

Максимальные крутящие моменты на валах привода определяются по формулам:

- на I валу коробки скоростей: $M_{_{\rm I}} = \frac{M_{_{_{\rm ДB.}}}}{i_{_{p}}} \eta_{_{\it p}},$ нм ;

где: $M_{_{\mathrm{ДB.}}} = \frac{N_{_{\mathrm{ДB.}}} \cdot 10^3 \cdot 60}{2 \cdot \pi \cdot \mathrm{n}_{_{\mathrm{H}}}} = \frac{7.5 \cdot 10^3 \cdot 60}{2 \cdot 3.14 \cdot 1450} = 49,4 \,\mathrm{HM}$ — кругящий момент на валу электродвигателя.

$$M_{I} = \frac{49.4}{0.689}0.98 = 70.2 \text{HM}$$

- на последующих валах:
$$M_{_{\mathrm{i}}}=\frac{M_{_{\mathrm{i-1}}}}{\mathrm{i}_{\mathrm{min}}}\eta_{_{\mathrm{3}}}\cdot\eta^{_{_{\mathrm{II}}}}=\frac{M_{_{\mathrm{i-1}}}}{\mathrm{i}_{\mathrm{min}}}0,95$$
нм

$$M_{II} = \frac{M_{I}}{i_{2}}0,95 = \frac{70,2}{1}0,95 = 66,7 \text{ hm}$$

$$M_{III} = \frac{M_{II}}{i_{4}}0,95 = 66,7 \cdot 1,58^{2} \cdot 0,95 = 158,1 \text{hm}$$

$$M_{_{\rm IV}} = \frac{M_{_{\rm III}}}{i_{_4}}0,95 = 158,1 \cdot 1,58^2 \cdot 0,95 = 375 \text{HM} \qquad M_{_{\rm V}} = \frac{M_{_{\rm IV}}}{i_{_8}}0,95 = 375 \cdot 1,58^3 \cdot 0,95 = 1406 \text{HM}$$

Предварительное определение диаметров валов:

$$d_{i} = \sqrt[3]{\frac{M_{i} \cdot 10^{3}}{0.2 \cdot \lceil \tau \rceil}}, MM$$

где: $[\tau]=18...23$ МПа – допускаемое напряжение материала вала на кручение. Принимаем $[\tau]=20$ МПа. Учитывая постоянную данной формулы

$$\left(\frac{10^3}{0,2\cdot \left[\tau\right]} = \frac{10^3}{0,2\cdot 20} = 250\right), \text{ окончательно получаем: } d_i = \sqrt[3]{M_i \cdot 250},$$

Для IV и V валов наиболее нагруженной группы передач с учетом базового станка выбираем подшипники качения по ГОСТ 8338-75:

- для IV вала шарикоподшипник радиальный однорядный 310: внутренний диаметр d=50мм, наружный диаметр D=110мм, ширина B=27мм;
 - для V вала:

правая опора — шарикоподшипник радиальный с короткими цилиндрическими роликами двухрядный 3182115 по ГОСТ 7634-75: внутренний диаметр d=75мм, наружный диаметр D=115мм, ширина B=30мм;

левая опора — шарикоподшипник радиально-упорный со скосом сдвоенный и установленный враспор 346315 по ГОСТ 832-78: внутренний диаметр d=75мм, наружный диаметр D=170мм, ширина B=70мм;

7. Рассчитать геометрические параметры зубчатых колес и межосевое расстояние между валами.

Геометрические параметры зубчатых колес определяются по формулам(мм):

- делительный диаметр $d = m \cdot z$;
- диаметр вершин зубьев d_a =d+2m(1+x);
- диаметр впадин зубьев d_f =d-2m(1,25-x);
- ширина зубчатого колеса в $_1$ = $\psi_{_a}\cdot A_{_{;}}$ ψ_{a} =0,12;
- ширина шестерни $B_2 = 1,12 \cdot B_1$

Коэффициент смещения для прямозубых зубчатых колес х=0

Результаты расчета сведены в таблицы 1 и 2.

Геометрические параметры зубчатых колес наиболее нагруженной группы передач

Колесо/	Расчетные параметры											
/Шестерня	m,	Z	d,	d _a ,	$d_{f,}$	В,						
	MM		MM	MM	MM	MM						
Z_{16}/Z_{17}	4	55/ 35	220/140	228/148	210/130	27/30						
$egin{pmatrix} Z_{18} \ Z_{19} \ \end{pmatrix}$	4	18/72	72/288	80/ 296	62/278	27/30						

Таблица 2 Делительные диаметры зубчатых колес привода

Парамет ры	$\mathbf{Z}_{4}/\mathbf{Z}_{5}$	$\mathbf{Z}_{6}/\mathbf{Z}_{7}$	Z ₈ / Z ₉	$\mathbf{z}_{10^{\text{l}}} \mathbf{z}_{11}$	$\mathbf{z}_{12}/\mathbf{z}_{13}$	z_{14}/z_{15}	$\mathbf{z}_{24}/\mathbf{z}_{25}$	$\mathbf{z}_{26}/\mathbf{z}_{27}$	
m, mm	2,5		3						
Z	44/28	36/36	55/ /35	20/50	35/35	20/50	45/45	60/60	
d, мм	$\frac{110}{70}$	$\frac{90}{90}$	$\frac{165}{105}$	$\frac{60}{150}$	$\frac{105}{105}$	$\frac{60}{150}$	$\frac{135}{135}$	$\frac{180}{180}$	

Расчет межосевых расстояний:

$$A = \frac{\sum Z \cdot m}{2}, MM$$

 $A_{_{I^{l}-I}}$ - принимается конструктивно;

$$A_{\text{II-II}} = \frac{72 \cdot 2,5}{2} = 90 \text{ MM}$$

$$A_{\text{II-II}} = \frac{70 \cdot 3}{2} = 105 \text{ MM}$$

$$A_{\text{II-IV}} = \frac{70 \cdot 3}{2} = 105 \text{ MM}$$

$$A_{\text{II-VI}} = \frac{90 \cdot 3}{2} = 135 \text{ MM}$$

$$A_{\text{II-VII}} = \frac{90 \cdot 3}{2} = 135 \text{ MM}$$

Расчет межосевого расстояния между IV-V валами наиболее нагруженной группы передач производится из условия контактной прочности зубчатых колес:

$$A_{\text{IV-V}} = \left(\frac{1}{i_8} + 1\right)^{3} \sqrt{\left(\frac{340000}{\left[\sigma_K\right] \cdot 1/i_8}\right)^2 \cdot \frac{1}{\psi_a} \cdot \frac{\kappa \cdot N}{n}}, \text{ [cm]},$$

где: $[\sigma_{\kappa}] = 5880 \text{ кгс/см}^2$ – допускаемое напряжение контактной прочности зубчатого колеса;

 $\psi_a = 0,12...0,15$ — коэффициент ширины венца колеса;

 $\kappa = 1,3...1,5$ — коэффициент нагрузки.

$$A_{\text{IV-V}} = (1.58^3 + 1) \sqrt[3]{\left(\frac{340000}{5880 \cdot 1.58^3}\right)^2 \cdot \frac{1}{0.12} \cdot \frac{1.3 \cdot 5.98}{40}} = 34.8 \text{ cm} = 348 \text{ mm}.$$

Учитывая, что по условиям контактной прочности зубатого колеса межосевое расстояние между валами IV-V наиболее нагруженной группы передач допускается до 348 мм, принимаем ранее рассчитанное $A_{IV-V}=180$ мм.

8. Разработать эскизную компоновку коробки скоростей.

При разработке эскизной компоновки свертки коробки скоростей привода главного движения применены формулы и выполнены следующие расчеты:

- толщина корпуса: $\delta = 0.025 \cdot A + 3 = 0.025 \cdot 180 + 3 = 7.5 \,\mathrm{MM}$;
- расстояние от торца зубчатого колеса до внутренней стенки корпуса: $a = (1,0...1,2\delta = 1,2\cdot 7,5 = 9 \text{ мм}$
- расстояние от наибольшего диаметра колеса до смежного вала: $c \ge 0.4\delta = 0.4 \cdot 7.5 = 3 \, \text{мм}$
- минимальное расстояние между торцами соседних зубчатых колес: $e = (0.4...0, 0.6 = 0.6 \cdot 7.5 = 4.5 \,\mathrm{MM}$
- расстояние от венца зубчатого колеса до днища корпуса:

$$b \ge 3\delta = 3 \cdot 7, 5 = 22,5 \text{ mm}$$

- толщина крышки: $\delta_1 = (0,7...0,8)\delta = 0,8 \cdot 7,5 = 6,0$ мм




Рис. 7. Эскизная компоновка свертки коробки скоростей.

9. Уточненный расчет наиболее нагруженного вала.

Наиболее нагруженным валов в последней переборной группе передач (наиболее нагруженной группе передач) коробки скоростей является V вал, передающий крутящий момент $M_{\kappa p}=1406$ нм зубчатой передачей $z_{18}/z_{19}=18/72$.

Далее этот момент распределяется на преодоление сил резания ($M_{\text{кр.p}}$) и привод подач ($M_{\text{кр.n}}$). На привод подач крутящий момент передается посредством зубчатой передачи $z_{26}/z_{27}=60/60$. Принимаем $M_{\text{кр.n}}=0,25$ · $M_{\text{кр}}=0,25\cdot1406=352$ нм. Тогда $M_{\text{кр.p}}=M_{\text{кр.p}}-M_{\text{кр.n}}=1406-352=1054$ нм.

Схема нагружения V вала и эпюры моментов, действующие на него, представлены на рис.8. Компоновочные размеры, осевое и радиальное размещение зубчатых колес на валах наиболее нагруженной группы передач, а также расстояние между опорами определены из рис.9.

Условные обозначения, принятые в расчете и на рис.8:

- $-R_A^{\ \Gamma}$, $F_t^{\ | r}$, $F_r^{\ / r}$, $F_r^{\ / r}$, $R_B^{\ \Gamma}$, $P_y^{\ -}$ силы и реакции, действующие в горизонтальной плоскости;
- $-R_{A}^{\ \ B}, F_{t}^{\ \ \ B}, F_{r}^{\ \ \ \ }, F_{t}^{\ \ \ B}, P_{z}$ силы и реакции, действующие в вертикальной плоскости.

Определяем силы, действующие в зубчатых зацеплениях:

- в передаче
$$\frac{z_{18}}{z_{19}}$$
: $F_t = \frac{2M_{\text{кp}}}{D_{19}} = \frac{2 \cdot 1406}{0,288} = 9763 \,\text{H}$

$$F_r = F_t \cdot tg \alpha = 9763 \cdot 0,364 = 3554 \text{ H};$$

- в передаче
$$\frac{z_{26}}{z_{27}}$$
: $F^{\dagger}_{t} = \frac{2M_{\text{кр.п}}}{D_{26}} = \frac{2 \cdot 352}{0.180} = 3911 \,\text{H}$

$$F_r^l = F_t^l \cdot tg \alpha = 3911 \cdot 0,364 = 1423 \,H.$$

Учитывая, что реакции силы зацепления действуют под углом к плоскостям. Они будут иметь следующие значения:

 $F_t^{\mid \Gamma} = F_t^{\mid} \cos \alpha = 3911.0,9659 = 3777 \text{ H}.$

 $F_t^{|B} = F_t^{|Sin} = 3911.0,2588 = 1012H.$

 $F_r^{|r} = F_r^{|s|} \sin\alpha = 1423.0,2588 = 368 \text{H}.$

 $F_r^{|_B} = F_r^{|_C} \cos\alpha = 1423.0,9659 = 1374 \text{H}$

Принимаем силы резания: $P_z=1000$ н. $P_v=0,3 \cdot P_z=300$ н.

Определяем реакции в опорах:

- горизонтальная плоскость:

$$\sum M_{A} = 0 \qquad F_{t}^{/\Gamma} \cdot 0,410 - F_{r}^{/\Gamma} \cdot 0,410 + F_{r} \cdot 0,850 - R_{B}^{\Gamma} \cdot 0.920 + P_{v} \cdot 1,070 = 0$$

$$R_{_{B}}{^{^{\Gamma}}} = \frac{0.41(F_{_{t}}{^{^{/\Gamma}}} - F_{_{r}}{^{^{|\Gamma}}}) + F_{_{r}} \cdot 0.85 + P_{_{y}} \cdot 1.07}{0.920} = \frac{0.41(3777 - 368) + 3554 \cdot 0.85 + 300 \cdot 1.07}{0.92} = 5151\,\mathrm{Hz}$$

$$\sum M_{\rm R} = 0$$
 $R_{\rm A}^{\Gamma} \cdot 0.92 + 0.51(F_{\rm r}^{\Gamma} - F_{\rm r}^{\Gamma}) - F_{\rm r} \cdot 0.07 + P_{\rm v} \cdot 0.15 = 0$

$$R_{A}^{\Gamma} = \frac{-0.51(F_{r}^{|\Gamma} - F_{t}^{|\Gamma}) + F_{r} \cdot 0.07 - P_{y} \cdot 0.15}{0.92} = -\frac{0.51(368 - 3777) + 3554 \cdot 0.07 - 300 \cdot 0.15}{0.92} = 2109 \text{ H}$$

- вертикальная плоскость:

$$\sum M_{A} = 0 \qquad -0.41(F_{t}^{|B} + F_{r}^{|B}) - F_{t} \cdot 0.85 - R_{B}^{|B} \cdot 0.92 + P_{z} \cdot 1.07 = 0$$

$$R_{_{B}}^{B} = -\frac{0.41(F_{_{t}}^{_{|B}} + F_{_{r}}^{_{|g}|}) - F_{_{t}} \cdot 0.85 + P_{_{z}} \cdot 1.07}{0.92} = -\frac{0.41(1012 + 1374) - 9763 \cdot 0.85 + 1000 \cdot 1.07}{0.92} = -8919 \, \mathrm{H}$$

$$\sum M_{_{\rm B}} = 0 \qquad R_{_{\rm A}}{^{^{B}}} \cdot 0.92 + 0.51(F_{_{\rm t}}{^{^{|B}}} + F_{_{\rm r}}{^{|6}}) + F_{_{\rm t}} \cdot 0.07 + P_{_{\rm Z}} \cdot 0.15 = 0$$

$$R_{_{A}{}^{B}} = -\frac{0.51(F_{_{t}}{}^{_{|g}} + F_{_{r}}{}^{_{|g}}) + F_{_{t}} \cdot 0.07 + P_{_{z}} \cdot 0.15}{0.92} = -\frac{-.51(1012 + 1374) + 9763 \cdot 0.07 + 1000 \cdot 0.15}{0.92} = -2227 \text{ H}$$

Полные реакции в опорах:

$$egin{align*} R_{_{
m A}} &= \sqrt{\left(R_{_{
m A}}^{\ \ \Gamma}\right)^2 + \left(R_{_{
m A}}^{\ \ B}\right)^2} = \sqrt{2109^2 + 2227^2} = 3067 \ {
m H} \ R_{_{
m B}} &= \sqrt{\left(R_{_{
m B}}^{\ \ \Gamma}\right)^2 + \left(R_{_{
m B}}^{\ \ B}\right)^2} = \sqrt{5151^2 + 8919^2} = 10299 \ {
m H} \end{split}$$

Изгибающие моменты:

- в горизонтальной плоскости:

$$M_{_{\mathrm{U}}}{^{\mathrm{C}}} = R_{_{\mathrm{A}}}{^{\mathrm{\Gamma}}} \cdot 0.41 = 2109 \cdot 0.41 = 865 \,\mathrm{Hm}$$

$$M_{_{\rm H}}{^{^{\rm D}}} = R_{_{\rm A}}{^{^{\rm F}}} \cdot 0.85 - F_{_{\rm I}}{^{^{\rm F}}} \cdot 0.44 + F_{_{\rm I}}{^{^{\rm F}}} \cdot 0.44 = -2109 \cdot 0.85 - 3777 \cdot 0.44 + 368 \cdot 0.44 = 292 \ {\rm HM}$$

$$M_{_{\rm H}}{^{\rm B}} = R_{_{\rm A}}{^{^{\Gamma}}} \cdot 0.92 + F_{_{\rm t}}{^{^{|\Gamma}}} \cdot 0.59 + F_{_{\rm r}}{^{^{|\Gamma}}} \cdot 0.59 - F_{_{\rm r}} \cdot 0.07 = 2109 \cdot 0.92 - 3777 \cdot 0.59 + F_{_{\rm r}}{^{|\Gamma}} \cdot 0.007 = 2109 \cdot 0.007$$

$$+368 \cdot 0.59 - 3554 \cdot 0.07 = -319 \text{ HM}$$

$$M_{\text{M}}^{\text{E}} = R_{\text{A}}^{\text{F}} \cdot 1,07 + F_{\text{t}}^{\text{F}} \cdot 0,66 + F_{\text{r}}^{\text{F}} \cdot 0,66 - F_{\text{r}} \cdot 0,22 + R_{\text{B}}^{\text{F}} \cdot 0,15 = 2109 \cdot 1,07 - 3777 \cdot 0,66 + 4368 \cdot 0,66 - 3554 \cdot 0,22 + 5151 \cdot 0,15 = 0$$

- в вертикальной плоскости:

$$M_{_{\mathrm{H}}}{^{^{\mathrm{C}}}} = R_{_{\mathrm{A}}}{^{^{\mathrm{B}}}} \cdot 0,41 = -2227 \cdot 0,41 = -913 \,\mathrm{HM}$$

$$M_{_{\rm H}}{^{^{\rm D}}} = R_{_{\rm A}}{^{^{\rm B}}} \cdot 0.85 - F_{_{\rm f}}{^{^{\rm B}}} \cdot 0.44 + F_{_{\rm f}}{^{^{\rm B}}} \cdot 0.44 = -2227 \cdot 0.85 + 1012 \cdot 0.44 + 1374 \cdot 0.44 = -844 \, \mathrm{HM}$$

$$M_{_{\rm H}}{^{^{\rm B}}} = R_{_{\rm A}}{^{^{\rm B}}} \cdot 0.92 + F_{_{\rm t}}{^{^{|\rm B}}} \cdot 0.59 + F_{_{\rm r}}{^{^{|\rm B}}} \cdot 0.59 + F_{_{\rm r}}{^{\cdot 0.07}} = -2227 \cdot 0.92 + 1012 \cdot 0.59 + 1012 \cdot 0.5$$

$$+1374 \cdot 0,59 + 9763 \cdot 0,07 = 41 \,\mathrm{HM}$$

$${M_{_{\rm H}}}^{\rm E} = R_{_{\rm A}}^{^{\rm B}} \cdot 1,07 + F_{_{\rm t}}^{^{\rm |B}} \cdot 0,66 + F_{_{\rm r}}^{^{\rm |B}} \cdot 0,66 + F_{_{\rm r}} \cdot 0,22 + R_{_{\rm B}}^{^{\rm |B}} \cdot 0,15 = -2227 \cdot 1,07 + 1012 \cdot 0,66 + 1374 \cdot 0,66 + 9763 \cdot 0,22 - 8919 \cdot 0,15 = 0$$

Результирующие изгибающие моменты:

$${M_{_{\rm H}}}^{^{\rm C}} = \sqrt{865^2 + 913^2} = 1257~{\rm Hm}$$

$$M_{_{
m H}}^{^{^{
m D}}} = \sqrt{292^2 + 844^2} = 893 \, {
m Hm}$$

$$M_{_{\rm H}}^{_{_{\rm B}}} = \sqrt{319^2 + 41^2} = 321 \, {\rm HM}$$

Эквивалентные моменты:

$$M_{
m 3KB}^{\ \ C} = \sqrt{\left(\!M_{
m M}^{\ \ C}\!\right)^{\!2} + M_{
m KP.n}^{\ \ 2}} = \sqrt{1257^{^2} + 352^{^2}} = 1305\,{
m Hm}$$

$$M_{
m 9KB}^{\ \ D} = \sqrt{\left(\!M_{
m M}^{\ \ D}\!\right)^{\!2} + M_{
m KP}^{\ \ 2}} = \sqrt{893^2 + 1406^2} = 1665 \, {
m HM}$$

$$M_{\rm 3KB}^{B} = \sqrt{\!\left(\!M_{_{\rm H}}^{B}\!\right)^{\!2} + M_{_{\rm KP}}^{2}} = \sqrt{321^{^2} + 1406^{^2}} = 1442\,\text{hm}$$

Определяем диаметр V вала:

$$d_{_{\mathrm{V}}}=\sqrt[3]{rac{M_{_{\mathrm{ЭКВ}}}}{0,1\cdot\left[\sigma_{_{-1}}
ight]_{_{\mathrm{H}}}}},$$
 где: $\left[\sigma_{_{-1}}
ight]_{_{\mathrm{H}}}=5\cdot10^{7}\,rac{_{\mathrm{H}}}{_{\mathrm{M}}^{^{2}}}$ - допускаемое напряжение материала вала

на изгиб.

$$d_{v} = \sqrt[3]{\frac{1665}{0.1 \cdot 5 \cdot 10^{7}}} = 0.069 \text{M} = 69 \text{MM}$$

Принимаем диаметр V вала $d_V = 75$ мм




Рис. 8. Схема нагружения V вала и эпюры моментов

10. Разработать компоновочную схему наиболее нагруженной группы передач.




Рис. 9. Компоновочная схема развертки наиболее нагруженной группы передач

11. Разработать механизм управления перемещением блока зубчатых колес наиболее нагруженной группы передач и рассчитать угол поворота рукоятки управления

Двойной блок Б₄, находящийся на IVвалу перемещается от поворота закрепленной рукоятки (рис.10,а). на оси2. Перемещение блока обеспечивается рычагом 3. Т.к. рукоятка осуществляет непосредственное управление перемещением блока, то при заданной длине рычага 3 (R=150мм) определяем поворота ИЗ тригонометрических преобразований угол (см.рис.10.б).




Рис.10 Схема механизма управления перемещением блока Б₄

Длина перемещения блока составляет L= $1+2\cdot30$, где 1=60мм — длина блока (см.рис.9)

Тогда $L=60+2\cdot30=120$ мм.

Таким образом угол поворота рукоятки, определяемый по формуле:

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{L}{2R} = \frac{120}{2 \cdot 150} = 0,4$$
 равен: $\alpha/2 = 23,57^{\circ}$, или полный угол поворота $\alpha = 47,14^{\circ}$.

12. Начертить сборочный чертеж развертки наиболее нагруженной группы передач.




Рис. 11 Сборочный чертеж наиболее нагруженной группы передач

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Тарзиманов Г.А. Проектирование металлорежущих станков. 3-е изд. М.: Машиностроение, 1980. 288c.
- 2. Пуш В.Э. Конструирование металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1977.- 385c.
- 3. Проников А.С. Расчет и конструирование металлорежущих станков. М.: Высшая школа, 1967.- 450с.
- 4. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение, 1972.- 464c.
- 5. Кочергин А.И. Конструирование и расчет металлорежущих станков и станочных комплексов, Курсовое проектирование: Учеб. Пособие для вузов. Мн.: Высш. Шк, 1991.-282с.
- 6. Свирщевский Ю.И. Расчет и конструирование коробок скоростей и подач. Мн. Высш. Шк., 1976.-590с.
- 7. Лепший А.П.. Михайлов М.И. Практическое пособие к лабораторным и практическим занятиям по теме: «Расчет кинематики и изучение конструкции привода главного движения универсальных станков» по курсу «Конструирование станков» для студентов спец. Т.03.01.00.-Гомель: ГГТУ, 1998.-37с. (№2322).