7 РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АД

151. Параметры r_{12} и x_{12} схемы замещения на рис. П.20, δ :

$$r_{12} = \frac{P_{cm.och}}{m_1 \cdot I_{\mu}^2} = \frac{583.936}{3 \cdot 16.47^2} = 0.718 \text{ Ом;}$$

$$x_{12} = \frac{U_{_{1HOM}}}{I_{_{II}}} - x_1 = \frac{220}{16.47} - 0.183 = 13.174 \text{ Ом.}$$

152. Угол ү:

$$\gamma = \arctan \frac{\mathbf{r}_1 \cdot x_{12} - \mathbf{r}_{12} \cdot x_1}{\mathbf{r}_{12} \cdot (\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_{12}) + x_{12} \cdot (x_1 + x_{12})}$$

$$= \arctan \frac{0.112 \cdot 13.174 - 0.718 \cdot 0.183}{0.718 \cdot (0.112 + 0.718) + 13.174 \cdot (0.183 + 13.174)}$$

$$= 0.435^{\circ} < 1^{\circ}$$

поэтому для расчёта величин a, a', b и b' будем использовать приближённый метод (рекомендации на стр. 52-53).

152. Определим величины c_1 , a, a', b и b':

$$c_1 = 1 + \frac{x_1}{x_{12}} = 1 + \frac{0.183}{13.174} = 1.014$$

$$a = c_1 \cdot r_1 = 1,014 \cdot 0,112 = 0,113 \text{ OM}$$

$$a` = c_1^2 = 1,014^2 = 1,028$$

$$b = c_1 \cdot (x_1 + c_1 \cdot x_2) = 1,014 \cdot (0,183 + 1,014 \cdot 0.206) = 0.398 \text{ OM}$$

$$b` = 0$$

153. Расчёт рабочих характеристик будем вести по алгоритму, приведённому в табл. 12.1.

Расчет рабочих характеристик ввиду большого объема вычислений удобнее проводить на ПЭВМ либо с помощью специальных программ, либо с помощью математических пакетов (например MathCAD).

					КР.1-43.01.03.22с.11 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата				
Разр	аб.	Дубровский				Лит	Лист	Листов
Проє	3.	Козлов			Рабочие характеристики			
					т аоочие характеристики			
Н. контр.					АД	<i>ГГТУ, гр. 3Э-220</i>		3Э-22с
Утв.							, ,	

Приведем пример расчета для одной точки, при скольжении равным s=0.01. Остальные точки будут рассчитаны аналогично. Результаты расчетов выведем виде графиков.

- 154. Рассчитаем некоторые параметры из табл. 12.1, значения которых не зависят от скольжения s:
- реактивное сопротивление X правой ветви Γ -образной схемы замещения АД (рис. 7.1)

$$X = b + \frac{b \cdot X_2}{s} = 0.398 + \frac{0 \cdot 0.206}{0.01} = 0.398 O_M,$$

- активная составляющая тока синхронного холостого хода

$$I_{0.a} = \frac{P_{cm.och} + m_1 \cdot {I_{\mu}}^2 \cdot r_1}{m_1 \cdot U_{1HOM}} = \frac{583.936 + 3 \cdot 16.47^2 \cdot 0.112}{3 \cdot 220} = 1.023 A,$$

- реактивная составляющая тока синхронного холостого хода

$$I_{0.p} \approx I_{\mu} = 16.47 \, A$$

- потери мощности, не зависящие от скольжения

$$P_{\text{пост}} = P_{\text{mx}} + P_{\Sigma c} = 887.817 + 1141.225 = 2029.042 \text{ Bt}$$

155. Произведем расчет одной точки:

- сопротивление ротора

$$\frac{a \cdot r_2}{s} = \frac{1.028 \cdot 0.067}{0.01} = 3.756 \, O_M,$$

$$R = a + \frac{a \cdot r_2}{s} = 0.113 + \frac{1.028 \cdot 0.067}{0.01} = 3.87 \, O_M,$$

$$X = 3.756 \, O_M,$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{3.87^2 + 0.398^2} = 3.89 \, O_M,$$

- приведенный ток ротора:

$$I_2^{\circ} = \frac{\mathrm{U}_{1_{HOM}}}{\mathrm{Z}} = \frac{220}{3.89} = 56.555 \,\mathrm{A}$$

- коэффициенты мощности:

$$\cos(\varphi) = \frac{R}{Z} = \frac{3.87}{3.89} = 0.995$$

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

$$\sin(\varphi) = \frac{X}{Z} = \frac{0.398}{3.89} = 0.102$$

- токи статора:
- активная составляющая:

$$I_{1a} = I_{0a} + I_2^{\circ} \cdot \cos(\varphi)^{\circ} = 1.023 + 56.555 \cdot 0.995 = 57.281 A$$

- реактивная составляющая:

$$I_{1p} = I_{0p} + I_2^{\circ} \cdot \sin(\varphi)^{\circ} = 16.47 + 56.555 \cdot 0.102 = 22.25 A$$

- полный ток статора:

$$I_1 = \sqrt{I_{1a}^2 + I_{1p}^2} = \sqrt{57.281^2 + 22.25^2} = 61.451 A$$

- ток ротора:

$$\vec{l_2} = c_1 \cdot \vec{l_2} = 1.014 \cdot 56.555 = 57.342 \text{ A}$$

- полная потребляемая активная мощность из сети:

$$P_1 = 3 \cdot U \cdot I_{1a} = 3 \cdot 220 \cdot 57.281 = 37806 \, Bm = 37.806 \, \kappa Bm.$$

- электрические потери в статоре:

$$P_{e1} = 3 \cdot r_1 \cdot I_1^2 = 3 \cdot 0.112 \cdot 61.451^2 = 1267 \ Bm = 1.267 \ \kappa Bm$$

- электрические потери в роторе:

$$P_{e2} = 3 \cdot r_2 \cdot I_2^2 = 3 \cdot 0.037 \cdot 57.342^2 = 360 \, Bm = 0.36 \, \kappa Bm$$

- номинальные добавочные потери:

$$P_{\text{доб_H}} = 0.005 \cdot P_1 = 0.005 \cdot 37.806 = 189 \text{ BT} = 0.189 \ \kappa Bm$$

- суммарные потери мощности:

$$P_{\Sigma} = P_{\text{пост}} + P_{\text{e1}} + P_{\text{e2}} + P_{\text{доб}} = 2.029 + 1.267 + 0.36 + 0.189 = 3.845 \text{ kBt}$$

- выходная мощность:

$$P_2 = P_1 - P_{\Sigma} = 37.806 - 3.845 = 33.96 \,\kappa Bm$$

- КПД:

$$\eta = 1 - \frac{P_{\Sigma}}{P_{1}} = 1 - \frac{3.845}{37.806} = 0.898$$

- коэффициент мощности двигателя

$$\cos(\varphi) = \frac{I_{1a}}{I_1} = \frac{57.281}{61.451} = 0.932$$

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

156. Рассчитаем по данным формулам рабочие характеристики в пределах от s=0 до 0,05 в пакете MathCAD и построим рабочие характеристики.

На рис. 1-5 приведены рассчитанные рабочие характеристики АД, представляющие собой графики зависимостей $P_1=f(P_2), \quad I_1=f(P_2),$ $cos\phi=f(P_2), \; \eta=f(P_2)$ и $s=f(P_2).$




Рисунок 1 — Зависимость $P_1 = f(P_2)$




Рисунок 2 — Зависимость $I_1 = f(P_2)$

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата




Рисунок 3 – Зависимость $\cos(\varphi) = f(P_2)$




Рисунок 4 — Зависимость $\eta = f(P_2)$

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата




Рисунок 5 — Зависимость $s = f(P_2)$

- 157. По рабочим характеристикам (рис. 1) уточняем номинальные параметры двигателя по известной из условия проектирования номинальной мощности $P_{2\text{ном}} = 55 \, \kappa Bm$:
 - номинальный ток (рис. 2)

$$I_{1_{HOM}} = 98.768 A;$$

- номинальный коэффициент мощности (рис. 3)

$$\cos \varphi_{\text{\tiny HOM}} = 0.945;$$

- номинальный КПД (рис. 4)

$$\eta_{\scriptscriptstyle HOM}=0.893$$
;

- номинальное скольжение (рис. 5)

$$s_{HOM} = 0.017.$$

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата