Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого

Кафедра "Материаловедение"

Отчёт по лабораторной работе N9 "Химико-термическая обработка стали. Чементация"

> Выполнил студент гр. ТА-21 Пилипенко А.С. Проверил преподаватель Грудина Н.В.

Лабораторная работа N9

Химико-термическая обработка стали. Зементация

Чель работы: ознакомиться с видами химико-термической обработки и произвести цементацию стали.

Приборы и материалы: микроскоп ММУ-3, твердомеры Бринелля и Роквелла, электропечь, шлифовальная и полировальная машины, контейнер, карбюризатор, образцы из низкоуглеродистой стали, вата, фильтровальная бумага, травитель, спирт

Химико-термической обработкой (XTO) называется обработка, заключающаяся в сочетании термического и химического воздействия с целью изменения состава, структуры и свойств поверхностного слоя стали.

Чементацией называется процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя углеро-дом при нагреве в углеродсодержащей среде.

Чементации подвергаются низкоуглеродистые и низколегированные конструкционные стали с содержанием углерода от 0,12 до 0,25%. Проводят ее с целью повышения твердости, износостойкости, предела выносливости поверхностных слоев детали при сохранении вязкой сердцевины.

Чементация в твердом карбюризаторе (науглероживающей среде) осуществляется при температуре 920-950°С в закрытых емкостях (металлических ящиках). Длительность вы-держки при этой температуре назначают 7-9 минут на 1 см высоты ящика. В качестве твердых карбюризаторов используют древесные угли (дуб, береза), каменноугольный полукокс или торфяной кокс в смеси с углекислыми солями (ВаСОЗ, Na2COЗ и др.). Соли берут 10-40% массовых от общей загрузки.

Чементация в твердом карбюризаторе (науглероживающей среде) осуществляется при температуре 920-950°С в закрытых емкостях (металлических ящиках). Длительность вы-держки при этой температуре назначают 7-9 минут на 1 см высоты ящика. В качестве твердых карбюризаторов используют древесные угли (дуб, береза), каменноугольный полукокс или торфяной кокс в смеси с углекислыми солями (ВаСОЗ, Na2COЗ и др.). Соли берут 10-40% массовых от общей загрузки.

Длительность процесса цементации составляет 6-14 часов. После насыщения углеродом ашик с деталями извлекается из печи и оклаждается на воздуже в закрытом виде до 400-500°С.




Рис. 1. Изменение содержания углерода и структуры по толишне иементованного слоя (схема)

Содержание углерода после насыщения переменно по глубине детали, убывая по мере удаления от поверхности (рис. 1). В структуре цементованного слоя можно выделить три гоны: гона гаэвтектоидной стали (1), содержащая 1-0,8% 10, эвтектоидной (11), содержащая 10,710,8% 10, и доэвтектоидной — переходной (111), содержащая менее 11,7% 11 и простирающаяся до исходной структуры стали.

Процесс цементации в газовой среде осуществляется в специальных герметичных пе-чах, в которые непрерывно подается углеродсодержащий газ (метан, пропан-бутановые смеси и др.). Производится также впрыскивание жидких углеводородов — керосина, синтина, спиртов.

Окончательные свойства цементованных изделий достигаются в результате термической обработки— закалки и низкотемпературного отпуска (рис. 2).




Рис. 2. Режимы термической обработки после цементации стали

Азотирование представляет собой процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя детали азотом в среде азотсодержащего газа (аммиака, аммиака с азотом и др.). Азо-тирование проводится с целью увеличения твердости поверхностного слоя, износостойкости и устойчивости против коррозии.

Практическая часть

	Микроструктура	Твёрдость поверхности	Твёрдость сердцевины
До цементации			
После цементации			
После цементации			