МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РУСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О.СУХОГО

Факультет автоматизированных и информационных систем Специальность 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» Кафедра «Автоматизированный электропривод»

РАСЧЕТНО-ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по дисциплине: «Электрические машины»

на тему: «Проектирование трёхфазного асинхронного электродвигателя с

короткозамкнутым ротором»

| | Руководитель: доцент к.т.н. |
|-----------------------------|-----------------------------|
| | Тодарев В.В. |
| | Дата проверки |
| | Дата защиты |
| | Оценка работы |
| | |
| | |
| Подписи членом комиссии | |
| По защите курсового проекта | |

Выполнил: студент гр. ЭП-21

Ларьков А.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
|--|-----|
| Задание | 4 |
| 1. Определение главных размеров электродвигателя | 5 |
| 2. Расчёт обмотки, паза и ярма статора | 7 |
| 3. Расчёт обмотки, паза и ярма ротора | 12 |
| 4. Расчёт магнитной цепи асинхронной машины | 17 |
| 5. Определение параметров асинхронной машины для рабочего режима | 20 |
| 6.Расчёт постоянных потерь мощности | 24 |
| 7. Рабочие характеристики асинхронного двигателя | 26 |
| 8. Пусковые характеристики асинхронного двигателя | 301 |
| 8.1 Расчёт пусковых характеристик с учётом эффекта вытеснения тока | 301 |
| 8.2. Расчёт пусковых характеристик с учётом насыщения магнитной систем | Ы |
| асинхронной машины | 356 |
| 9. Тепловой расчёт | 401 |
| Заключение | 434 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 445 |

| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | КП.1-53 01 05. | ЭП-2 | 1.32. | .ПЗ |
|------|--------|--------------|---------|------|----------------|--------|--------|--------|
| Разр | работ. | Ларьков А.В. | | | | Литер. | Лист | Листов |
| Про | верил | Тодарев В.В | | | | У 2 | | |
| | | | | | Содержание | ררד | V, гр. | ЭП-21 |

ВВЕДЕНИЕ

Целью данного курсового проектирования является расширение и закрепление знаний по курсу "Электрические машины", овладение современными методами расчёта и конструирования электрических машин, приобретение навыков пользования справочной литературой, что потребуется в процессе работы на производстве при пересчёте обмоток электрических машин на другое напряжение или при ремонте машин.

Асинхронные двигатели являются основными преобразователями электрической энергии в механическую и составляют основу электропривода большинства механизмов, используемых во всех отраслях народного хозяйства.

Уже в настоящее время асинхронные двигатели потребляют более 40 % вырабатываемой в стране электроэнергии, на их изготовление расходуется большое количество дефицитных материалов: обмоточной меди, изоляции, электротехнической стали и других, а затраты на обслуживание и ремонт асинхронных двигателей в эксплуатации составляют более 5 % затрат на ремонт и обслуживание всего установленного оборудования. Поэтому создание серий высокоэкономичных и надёжных асинхронных двигателей является важнейшей народнохозяйственной задачей, а правильный выбор двигателей, их эксплуатация и высококачественный ремонт играют первоочередную роль в экономии материальных и трудовых ресурсов в нашей стране.

| | | | | | | | | - |
|------|-------|-------------|---------|------|------------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | | КП.1-53 01 05. | ЭП-2 | 1.32 | П3 |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | 7471.7 00 01 00. | 0112 | 1.02. | 110 |
| Разр | абот. | Ларьков А.В | | | | Литер. | Лист | Листов |
| Про | верил | Тодарев В.В | | | | У | 3 | |
| | | | | | ВВЕДЕНИЕ | ГГТУ, гр. ЭП-21 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | |

Задание

Разработать проект трёхфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором со следующими основными параметра-ми в качестве исходных данных:

- номинальная мощность на валу: Р=37 кВт;
- номинальные напряжения: U1ном.ф/U1ном=380/220 В;
- число полюсов: 2p=4;
- конструктивное исполнение: ІМ1;
- исполнение по способу защиты: IP44;
- способ охлаждения: ICO141;
- климатическое исполнение и категория размещения: УЗ;
- установочный размер: М;
- класс нагревостойкости изоляции: F.

| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | КП.1-53 01 05. | ЭП-2 | 1.32. | ПЗ |
|------|-------|-------------|---------|------|----------------|-----------------|-------|--------|
| Разр | абот. | Ларьков А.В | | | | Литер. | Лист | Листов |
| Про | верил | Тодарев В.В | | | | У | 4 | |
| | | | | | Задание | ГГТУ, гр. ЭП-21 | | ЭП-21 |

1. Определение главных размеров электродвигателя

Высоту оси вращения h АД предварительно определяют по рисунку $\Pi.1\ [1]$ для заданных P_2 и 2p в зависимости от исполнения двигателя.

Принимает предварительное значение оси вращения (рис. П.1, а, стр.121, источник 1):

h=200 MM = 0.200 M.

Принимаем стандартное значение:

h = 200 MM = 0.2 M.

Тогда по таблице П.1 (ист.1, стр.121) принимаем значения внешнего диаметра статора АД: D_a =359 мм = 0,359 м.

Выбираем коэффициент K_D по таблице П.2 (ист.1, стр.121):

 $K_D = 0.68$.

Определяем внутренний диаметр статора:

 $D=K_D \cdot D_a=0,68 \cdot 0,359=0,244$ м, где

D – внутренний диаметр статора АД, м;

 K_D — коэффициент, характеризующий отношения внутренних и внешних диаметров сердечников статор асинхронных двигателей серий 4A и AИР при различных числах полюсов.

Находим полюсное деление двигателя, м:

$$\tau = \frac{\pi D}{2p} = \frac{\pi \cdot 0,244}{4} = 0,192 \text{ m}.$$

Находим расчетную мощность двигателя:

$$P = P_2 \cdot 10^3 \cdot \frac{k_E}{\eta \cdot \cos \phi} = 37 \cdot 10^3 \cdot \frac{0.98}{0.91 \cdot 0.89} = 44771 \text{ B} \cdot \text{A},$$

где P_2 – номинальная мощность на валу АД, кВт;

 k_E — коэффициент, характеризующий отношение ЭДС обмотки статора к номинальному напряжению (приближенно — по рис. П.2, [1], стр.122).

 $k_E = 0.98$.

л - КПД машины, о.е., предварительное значения которого можно определить по рис. П.3, а ([1], стр. 122).

n=0,91.

 $\cos \phi$ — коэффициент мощности АД, о.е., предварительное значение которого можно определить по рис. П.3 и П.4 ([1]).

$$\cos \varphi = 0.89$$

| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | КП.1-53 01 05. | ЭП-2 | 1.32. | ПЗ |
|-----|-------|--------------|---------|------|---|-----------|------------------------|--------|
| | абот. | Ларьков А.В. | | , , | 05000000000 | Литер. | Лист | Листов |
| Про | верил | Тодарев В.В | | | Определение главных размеров электродвигателя | у ГГТ) | ⁵ У, гр. | ЭП-21 |

Выбираем электромагнитные нагрузки (предварительные значения по рис. П.5, а, [1], стр.123).

$$B_6 = 0.78 \text{ T}_{\pi}$$
; $A = 39 \cdot 10^3 \text{ A/m}$.

Выбираем двухслойную обмотку исходя из мощности двигателя и высоты оси вращения:

$$k_{obm1} = 0.92$$
.

Предварительно коэффициент полюсного перекрытия a_{6} и коэффициент формы поля k_{B} определяем следующим образом:

$$a_{\delta} = \frac{2}{\pi} \approx 0,64.$$

$$k_B = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1,11.$$

Синхронная частота вращения двигателя:

$$n_1 = \frac{60 \cdot f_1}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500$$
 об / мин ,

где
$$f_1$$
=50 Гц;

р – число пар полюсов

Синхронная угловая частота вращения АД:

$$w = 2\pi \cdot \frac{n_1}{60} = 2\pi \cdot \frac{1500}{60} = 157,08 \ pad/c$$

С учётом выбранных ранее параметров определяем расчётная длина магнитопровода двигателя:

$$l_{\delta} = \frac{P^{'}}{D^{2} \cdot w \cdot k_{B} \cdot k_{o\delta M1} \cdot A \cdot B_{\delta}} = \frac{44771}{0,244^{2} \cdot 157,08 \cdot 1,11 \cdot 0,92 \cdot 39000 \cdot 10^{3} \cdot 0,78} = 0,154 \text{ m}$$

Определяем правильность выбора главных размеров D и $l_{\mbox{\tiny 6}}$ по выражению:

$$\lambda = \frac{l_{\delta}}{\tau} = \frac{0,154}{0.192} = 0,802$$

Данное значение лежит в допустимых пределах для АД принятого исполнения IP44 (рис. П.8, [1], стр.124).

Так как, длина сердечника не превышает 250...300 мм, радиальные вентиляционные каналы отсутствуют, поэтому:

$$l_1 = l_{CT1} = l_6 = 0,154 \text{ M}$$

Конструктивная длина сердечника ротора в машинах с h < 250 мм принимается равной длине сердечника статора:

$$l_2 = l_1 = 0,154 \text{ M}$$

Длина стали сердечника ротора если вентиляционные каналы отсутствуют

$$l_{CT2} = l_2 = 0,154 \text{ M}$$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

Лист

2. Расчёт обмотки, паза и ярма статора.

Предварительно по рис. П.9 ([1], стр. 125) определяют диапазон возможных значений зубцового деления статора электродвигателя:

$$t_{z1min}$$
=0,014 м и t_{z1max} =0,016 м.

Находим предельные значения числа пазов статора АД исходя из ранее принятых значений $t_{z1min}\,u\;t_{z1max}$:

$$Z_{1\min} = \frac{\pi D}{t_{z_{1\max}}} = \frac{\pi \cdot 0,244}{0,016} = 47,909;$$

$$Z_{1\max} = \frac{\pi D}{t_{x\max}} = \frac{\pi \cdot 0,244}{0,014} = 54,753$$

Окончательное число пазов статора Z_1 выбирается из диапазона между значениями Z_{1min} и Z_{1max} . При этом необходимо учесть два условия:

Число пазов статора Z_1 будет кратно числу фаз m_1 АД (m_1 =3) и число пазов на полюс и фазу q_1 будет целым числом:

$$\frac{Z_1}{m_1} = \frac{48}{3} = 16;$$

$$q_1 = \frac{Z_1}{2pm_1} = \frac{48}{2 \cdot 2 \cdot 3} = 4;$$

Окончательно принимаем Z₁=48.

Окончательное значение зубцового деления обмотки статора:

$$t_{z1} = \frac{\pi D}{2pm_1q_1} = \frac{\pi \cdot 0,244}{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 16$$
 м

Номинальный ток обмотки статора АД:

$$I_{1\text{HOM}} = \frac{P_2}{m_1 U_{1\text{HOM}, \phi} \text{pcos} \phi} = \frac{37 \cdot 10^3}{3 \cdot 220 \cdot 0.91 \cdot 0.89} = 69.2 \text{ A}$$

Число эффективных проводников в пазу (предварительное значение при условии, что число параллельных ветвей обмотки a=1 (параллельные ветви отсутствуют):

$$u'_{\Pi} = \frac{\pi DA}{I_{1HOM}Z_1} = \frac{\pi \cdot 0,244 \cdot 39000 \cdot 10^3}{69,2 \cdot 48} = 9$$

Число параллельных ветвей:

$$a = \frac{2p}{k} = \frac{2 \cdot 2}{4} = 1.$$

| | | | | | | | | • |
|------|-------|-------------|---------|------|------------------------|----------|---------------|--------|
| | | | | | КП.1-53 01 05. | ЭП-2 | 1.32 | П3 |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | 33 3. 33. | <u> </u> | | |
| Разр | абот. | Ларьков А.В | | | _ | Литер. | Лист | Листов |
| Про | верил | Тодарев В.В | | | Расчёт обмотки, | У | 7 | |
| | | | | | паза и ярма статора | ררד | У, гр. | ЭП-21 |

Тогда фактическое число эффективных проводников в пазу u_{Π} при а = 1(в этом случае обмотка однослойная):

$$u_{\pi} = au'_{\pi} = 1 \cdot 9 = 9$$

Таким образом, $u_{\Pi} = 9$

Число витков в фазе обмотки статора:

$$w_1 = \frac{u_{\pi} Z_1}{2am_1} = \frac{9 \cdot 48}{2 \cdot 1 \cdot 3} = 72.$$

Находят окончательное значение линейной нагрузки:

$$A = \frac{2I_{1\text{HOM}}m_1w_1}{\pi D} = \frac{2 \cdot 69, 2 \cdot 3 \cdot 72}{\pi \cdot 0.244} = 38999 = 3,9 \cdot 10^3 \frac{A}{M}.$$

Значение А находится в допустимых пределах (рис. П.5, а, [1], стр.123).

Так как в нашем случае однойслойная концентрическая обмотка из круглого изолированного провода (всыпная обмотка), то она выполняется без укорочения шага, поэтому для них β =0,833 и k_{106M} =0,92.

Магнитный поток:

$$\Phi = \frac{k_E U_{1\text{hom}.\varphi}}{4k_B w_1 k_{0\text{GM}} f_1} = \frac{0.98 \cdot 220}{4 \cdot 1.11 \cdot 72 \cdot 0.92 \cdot 50} = 0.0147 \text{ B}6.$$

Индукция магнитного поля в воздушном зазоре:

$$B_6 = \frac{p\Phi}{Dl_6} = \frac{2 \cdot 0,0147}{0,244 \cdot 0,154} = 0,78 \text{ Тл.}$$

Значение произведения линейной нагрузки на плотность тока AJ найдём по рис. П.11, а ([1], стр.129):

$$AJ=300\cdot10^9 A^2/M^3$$
.

Плотность тока в обмотке статора (предварительное значение):

$$J_1 = \frac{AJ}{A} = \frac{300 \cdot 10^9}{38,999 \cdot 10^3} = 7,69 \cdot 10^6 \frac{A}{M^2} = 7,69 \frac{A}{MM^2}.$$

Площадь поперечного сечения эффективного проводника (предварительное значение):

$$q_{9\phi} = \frac{I_{1HOM}}{aI_1} = \frac{69.2}{1 \cdot 7.69} = 8.9 \text{ mm}^2.$$

При таком сечении диаметр эффективного проводника будет равен:

$$d_{\pi p} = \sqrt{\frac{4q_{3\varphi}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 8.9}{\pi}} = 0,003 \text{ m} = 3,385 \text{ mm}.$$

В качестве обмоточного провода принимаем круглый медный изолированных провод марки ПЭТВ сечением $q_{\scriptscriptstyle 3л}$ =2,27 мм² и диаметром $d_{\scriptscriptstyle 3л}$ =1,7 мм (таблица 6, [1], стр.127). Диаметр провода с учетом изоляции $d_{\scriptscriptstyle H3}$ =1,785 мм

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

С учетом рекомендаций на странице 13 и 14 ([1]), принимаем число элементарных проводников $n_{\text{эл}}$ =4. Тогда уточнённое значение площади поперечного сечения эффективного проводника:

$$q_{\theta\phi} = q_{\theta\pi} n_{\theta\pi} = 2,27 \cdot 4 = 9,08 \text{ мм}^2.$$

Плотность тока в обмотке статора (уточнённое значение):

$$J_1 = \frac{I_{1\text{HOM}}}{aq_{3\pi}n_{3\pi}} = \frac{69.2}{1 \cdot 2.27 \cdot 4} = 7.621 \frac{A}{\text{MM}^2}.$$

Всыпную обмотку статора с круглыми обмоточным проводом будем укладывать в пазы трапецеидальной формы (рисунок П.13, а; [1], стр. 130).

Длина стали сердечника статора $l_{CT1} = l_6 = 0,154$ м.

Коэффициент заполнения сталью магнитопровода статора (таблица П.8, [1], стр. 132) k_{C1} =0,97.

По таблице П.7 ([1], стр.131) предварительно принимаем значения:

- Магнитной индукции в зубцах статора при постоянном сечении $B_{Z1} \! = \! 1,\! 6 \ T \pi.$
- Магнитной индукции в ярме статора В_а=1,4 Тл.




Рис. 2.1. Размеры трапецеидальных полузакрытых пазов статора асинхронного двигателя

Ширина зубца статора (предварительное значение):

$$b_{Z1} = \frac{B_{\delta}t_{Z1}l_{\delta}}{B_{Z1}l_{CT1}k_{C1}} = \frac{0.78 \cdot 16 \cdot 0.154}{1.6 \cdot 0.154 \cdot 0.97} = 8.04 \text{ MM}.$$

Высота ярма статора:

$$h_a = \frac{\Phi}{2B_a l_{CT1} k_{C1}} = \frac{0,0147}{2 \cdot 1,4 \cdot 0,154 \cdot 0,97} = 35,1 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 35,1 \text{ mm} \,.$$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

Размеры паза в штампе определим с учётом приведённых на стр. 15 и 16 ([1]) рекомендаций и рассчитаем по соответствующим выражениям (рис. 2.1).

- Ширина шлица паза $b_{m1} = 3,7$ мм.
- Высота шлица паза $h_{m1} = 1$ мм.
- Угол наклона грани клиновой части паза β_{κ} =45°.
- Высота паза:

$$h_{\pi 1} = \frac{D_a - D}{2} - h_a = \frac{359 - 244}{2} - 35,1 = 22,4$$
 mm.

• Меньшая ширина паза:

$$b_1 \! = \! \frac{\pi (D \! + \! 2h_{\text{III}1} \! - \! b_{\text{III}1}) \! - \! Z_1 b_{Z1}}{Z_1 \! - \! \pi} \! = \! \frac{\pi (244 \! + \! 2 \! \cdot \! 1 \! - \! 3, \! 7) \! - \! 48 \! \cdot \! 8, \! 04}{48 \! - \! \pi} \! = \! 8,\! 4 \text{ MM}.$$

Большая ширина паза:

$$b_2 = \frac{\pi(D + 2h_{\pi 1})}{Z_1} \cdot b_{Z1} = \frac{\pi(244 + 2 \cdot 22, 4)}{48} \cdot 8,4 = 10,9 \text{ mm}.$$

Высота клиновой части паза:

$$h_k = \frac{b_1 - b_{iii1}}{2} = \frac{8,4-3,7}{2} = 2,35 \text{ MM}.$$

Высота паза без учёта высота клиновой части и высота шлица:

$$h_{\text{п.к.}} = h_{\text{п1}} - \left(h_{\text{ш1}} + \frac{b_1 - b_{\text{ш1}}}{2}\right) = 22,4 - \left(1 + \frac{8,4 - 3,7}{2}\right) = 19,1 \text{ мм.}$$

Припуски на сборку по ширине Δb_{n1} и высоте Δh_{n1} паза (таблица П.9, [1], стр. 132):

 $\Delta b_{\pi 1} = 0,2$ mm; $\Delta h_{\pi 1} = 0,2$ mm.

Размеры паза «в свету»:

Высота паза:

$$h'_{\pi 1} {=} h_{\pi 1} \text{--} \ \Delta h_{\pi 1} = 22, \! 4 - 0, \! 2 = 22, \! 2$$
 мм.

Высота паза без учёта высоты клиновой части и высота шлица:

$$h'_{\text{п.к.}} = h_{\text{п.к.}}$$
 - $\Delta h_{\text{п1}} = 19, 1 - 0, 2 = 18.9$ mm.

Меньшая ширина паза:

$$b'_1=b_1-\Delta b_{\pi 1}=8,4-0,2=8,2$$
 mm.

Большая ширина паза:

$$b_2'=b_2$$
- $\Delta b_\pi=10,9-0,2=10,7$ мм.

Односторонняя толщина изоляции в пазу (таблица П.11, [1], стр. 133):

$$b_{\text{из}}=0,5 \text{ мм}.$$

Площадь, занимаемая корпусной изоляцией в пазу:

$$S_{\text{H3}} = b_{\text{H3}}(2h_{\text{H1}} + b_1 + b_2) = 0,5 \cdot (2 \cdot 22, 4 + 8, 4 + 10, 9) = 32 \text{ mm}^2.$$

Площадь, занимаемая прокладками для однослойной обмотки:

$$S_{\text{inp}} = (0.9 \cdot b_1 + 0.4 \cdot b_2) = 0.9 \cdot 8.4 + 0.4 \cdot 10.9 = 11.9 \text{ mm}^2.$$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

Площадь поперечного сечения паза, остающаяся свободной для размещения проводников обмотки:

$$S_{\Pi}^{'} = \frac{b_{1}^{'} + b_{2}^{'}}{2} h_{\Pi.K}^{'} - (S_{\mu_{3}} - S_{\Pi p}) = \frac{8,2 + 10,7}{2} \cdot 18,9 - (32 - 11,9) = 158,5 \text{ mm}^{2}.$$

Коэффициент заполнения паза статора:

$$k_3 = \frac{d_{\text{M3}}^2 u_{\text{п}} n_{\text{эл}}}{s_{\text{п}}'} = \frac{1,758^2 \cdot 9 \cdot 4}{158,5} = 0,72.$$

Который находится в допустимом диапазоне для 2р=4 (0,72..0,74).

Уточняем среднее значение ширины зубца статора, приняв его в качестве расчётного:

$$\dot{b_{Z1}} {=} \pi \frac{D {+} 2(h_{\text{\tiny{III}}1} {+} h_{k)}}{Z_1} {-} b_1 {=} \pi \frac{244 {+} 2(1 {+} 2{,} 35)}{48} {-} 8{,} 4 {=} 8{,} 01 \text{ мм.}$$

$$b_{Z1}^{"} = \pi \frac{D+2h_{\pi 1}}{Z_1} - b_2 = \pi \frac{244+2\cdot22,4}{48} -10,9 = 8$$
 мм.

Поскольку расхождение между $\dot{b_{Z1}}$ и $\dot{b_{Z1}}$ до 0,5 мм, то

$$b_{Z1} = \frac{\dot{b_{Z1}} + \ddot{b_{Z1}}}{2} = \frac{8,01+8}{2} = 8,005 \text{ mm}$$

Пользуясь рекомендациями на странице 19 и рисунком П.14 ([1], стр. 134) определим величину воздушного зазора между статором и ротором:

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

3. Расчёт обмотки, паза и ярма ротора

Выбираем Z_2 =38, поскольку для машин небольшой мощности обычно выполняется условие Z_2 < Z_1 (Z_1 =48). Выбор пазов ротора выбирали из таблица $\Pi.12([1], \text{ стр. } 134)$.

Внешний диаметр ротора:

 $D_2 = D-2G = 244-2 \cdot 0,5 = 243 \text{ мм}.$

Длина сердечника ротора:

 $l_2 = l_{CT1} = l_{CT2} = l_6 = 0,154 \text{ M}.$

Зубцовое деление ротора:

$$t_{Z2} = \frac{\pi D_2}{Z_2} = \frac{\pi \cdot 243}{38} = 20,1 \text{ mm}.$$

Сердечник ротора выполнен с непосредственной посадкой на вал $(D_2 < 990$ мм), а так как $h \le 250$ мм (h = 200), то при непосредственной посадке на вал не используем шпонку.

Внутренний диаметр сердечника ротора:

$$D_i = D_B = k_B D_a = 0.23 \cdot 0.359 = 0.083 \text{ M}.$$

где D_B – диаметр вала

 k_B =0,23 – коэффициент, выбранный по табл. П.13 ([1], стр. 135).

Коэффициент, учитывающий влияние тока намагничивания на отношение токов I_1/I_2 (предварительное значение):

$$k_i = 0.2 + 0.8\cos\varphi = 0.2 + 0.8 \cdot 0.89 = 0.912$$

Выполняем скос пазов ротора. Ширину скоса выбираем из условия:

$$b_{ck} = (0,5..1)t_{Z2} = 1.20,1 = 20,1$$
 mm.

Относительная ширина скоса пазов в долях зубцового деления:

$$\beta_{c\kappa} = \frac{b_{c\kappa}}{t_{Z2}} = \frac{20,1}{20,1} = 1.$$

Угол скоса в электрических радианах:

$$\gamma_{\text{CK}} = \beta_{\text{CK}} \frac{2p}{Z_2} = 1 \cdot \frac{2 \cdot 2}{38} = 0,105.$$

| | | | | | Расчёт обмотки, паза и ярма ротора | ггту, гр. ЭП-21 | | ЭП-21 |
|------|-------|--------------|---------|------|---------------------------------------|-----------------|------|--------|
| Про | верил | Тодарев В.В | | | Poouöm of vomeu y 12 | | | |
| Разр | абот. | Ларьков А.В. | | | | Литер. | Лист | Листов |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | | | |
| | | | | | КП.1-53 01 05.ЭП-21.32.ПЗ | | | |
| | | | | | | | | |




Рис. 3.1. Скос пазов ротора асинхронной машины

Коэффициент скоса:

$$k_{\text{CK}} = \frac{2\sin(\frac{\gamma_{CK}}{2})}{\gamma_{CK}} = \frac{2\cdot\sin(\frac{0.105}{2})}{0.105} = 0.9995.$$

Коэффициент приведения токов:

$$v_i = \frac{2m_i w_1 k_{o6\text{M}1}}{Z_2 k_{c\text{K}}} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 72 \cdot 0.92}{35 \cdot 0.9995} = 10.$$

Ток в обмотке ротора (предварительное значение):

$$I_2=k_iI_{1\text{HOM}}v_i=0,912\cdot69,2\cdot10=631,1 \text{ A}.$$

В качестве обмотки ротора принимаем литую конструкцию с алюминиевыми стержнями и короткозамкнутыми кольцами (страница 20, [1]).

Задаёмся плотностью тока в алюминиевых стержнях ротора (страница 22, [1]):

$$J_2=2,7\cdot10^6 \text{ A/m}^2.$$

Площадь поперечного сечения стержня (предварительное значение):

$$q_c = \frac{I_2}{J_2} = \frac{631,1}{2,7 \cdot 10^6} = 233,7 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = 233,7 \text{ m}^2.$$

В данном двигателе применяем трапецеидальные полузакрытые пазы (страница 23, рис. 3.2, а; [1]):

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|




Рис. 3.2. Размеры трапецеидальных полузакрытых пазов ротора асинхронной машины

Ширина шлица паза b_{m2} =1,5 мм.

Высота шлица паза h_{m2} =0,7 мм.

Высота перемычки над пазом $h'_{iii2} = 0.3$ (так как паз полузакрытый).

По таблице П.7 ([1], стр. 131) принимаем значение магнитной индукции в зубцах ротора при постоянном сечении B_{Z2} =1,7 Тл.

Допустимая ширина зубца статора:

$$b_{Z 2.Z} = \frac{B_{\sigma} t_{Z2} l_{\sigma}}{B_{Z2} l_{CT2} k_{C2}} = \frac{0.78 \cdot 20.1 \cdot 0.154}{1.7 \cdot 0.154 \cdot 0.97} = 9.51 \text{ MM}.$$

Где k_{C2} =0,97 — коэффициент заполнения сталью магнитопровода ротора (таблица П.8, [1], стр. 132).

Размеры паза ротора:

Диаметр закругления верхней части паза:

$$b_{1} = \frac{\pi \left(D_{2} - 2h_{\text{III}2} - 2h_{\text{III}2}^{'}\right) - Z_{2}b_{\text{Z} \, 2.\text{Д}}}{Z_{2} + \pi} = \frac{\pi (243 - 2 \cdot 0.7 - 2 \cdot 0.3) - 38 \cdot 9.51}{38 + \pi} = 9.6 \text{ MM}.$$

Диаметр закругления нижней части паза:

$$b_2 = \sqrt{\frac{b_1^2 \left(\frac{Z_2}{\pi} + \frac{\pi}{2}\right) - 4q_c}{\frac{Z_2}{\pi} + \frac{\pi}{2}}} = \sqrt{\frac{9,6^2 \left(\frac{38}{\pi} + \frac{\pi}{2}\right) - 4 \cdot 233,7}{\frac{380}{\pi} + \frac{\pi}{2}}} = 4,9 \text{ MM}.$$

Расстояние между центрами закруглений верхней и нижней частей паза:

$$h_1 = (b_1 - b_2) \frac{Z_2}{2\pi} = (9,6-4,9) \frac{38}{2\pi} = 28,43 \text{ MM}.$$

Полная высота паза ротора для полузакрытого паза:

$$h_{\Pi 2} = h_1 + h_{\coprod 2} + \frac{b_1}{2} + \frac{b_2}{2} = 28,43 + 0,7 + \frac{9,6}{2} + \frac{4,9}{2} = 36,4 \text{ MM}.$$

Уточняем ширину зубцов ротора:

$$b_{Z2}' = \pi \frac{D_2 - 2(h_{\text{III}2} + h_{\text{III}}') - b_1}{Z_2} - b_1 = \pi \frac{242 - 2(0.7 + 0.3) - 9.6}{38} - 9.6 = 9.5 \text{ mm}$$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

$$b_{Z2}^{\prime\prime} = \pi \frac{D_2 - 2h_{\pi 2} + b_2}{Z_2} - b_2 = \pi \frac{243 - 2 \cdot 36,4 + 4,9}{38} - 4,9 = 9,6 \text{ mm}.$$

Уточнённое значение ширины зубца ротора:

$$b_{z2} = \frac{b'_{Z2} + b''_{Z2}}{2} = \frac{9.5 + 9.6}{2} = 9.55 \text{ mm}.$$

Уточнённое значение площади поперечного сечения стержня:

$$q_c = \frac{\pi}{8} (b_1^2 + b_2^2) + \frac{1}{2} (b_1 + b_2) h_1 = \frac{\pi}{8} (9,6^2 + 4,9^2) + \frac{1}{2} (9,6 + 4,9) \cdot 28,43 = 251,7 \text{ MM}.$$

Плотность тока в стержне ротора (уточнённое значение):

$$J_2 = \frac{I_2}{q_c} = \frac{292,3}{125,2} = 2,51 \frac{A}{MM^2}.$$




Рис. 3.3. Замыкающее кольцо короткозамкнутого ротора с литой алюминиевой обмоткой и его размеры

Коэффициент для расчёта тока короткозамкнутого кольца:

$$\Delta = 2\sin\frac{\pi p}{Z_2} = 2\sin(\frac{\pi \cdot 2}{38}) = 0.329.$$

Ток короткозамкнутого кольца ротора:

$$I_{\kappa\pi} = \frac{I_2}{\Delta} = \frac{631,1}{0,329} = 1918,2 \text{ A}.$$

Плотность тока в короткозамкнутых кольцах принимаем согласно рекомендациям на странице 27 ([1]):

$$J_{KJ} = (J_2 \cdot 0.85) = 2.51 \cdot 0.85 = 2.13 \text{ A/mm}^2.$$

Площадь поперечного сечения короткозамкнутого кольца:

$$q_{\text{KJ}} = \frac{I_{\text{KJ}}}{I_{\text{KJ}}} = \frac{1918,2}{2,13} = 900,6 \text{ mm}^2.$$

Размеры замыкающих колец:

Высота кольца:

$$h_{\text{KII}} = 1,2h_{\text{II}2} = 1,2 \cdot 36,4 = 43,68 \text{ MM}.$$

Ширина кольца:

$$b_{\kappa\pi} = \frac{q_{\kappa\pi}}{h_{\kappa\pi}} = \frac{900,6}{43,68} = 20,6 \text{ mm}.$$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

Средний диаметр кольца:

 $D_{\text{кл.cp}} = D_2 - h_{\text{кл}} = 243 - 43,68 = 199,32 \text{ мм}.$

Уточняем площадь поперечного сечения замыкающего кольца, принимая полученное значения в качестве расчётного:

 $q_{\text{кл}} = b_{\text{кл}} h_{\text{кл}} = 20,6.43,68 = 899,81 \text{ mm}^2.$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

4. Расчёт магнитной цепи асинхронной машины

Марку стали магнитопровода принимаем согласно рекомендациям таблицы П.14([1], стр. 135): сталь марки 2013.

Коэффициент для расчёта магнитного напряжения воздушного зазора:

$$\gamma_1 = \frac{(\frac{b_{\text{III}1}}{\sigma})^2}{5 + \frac{b_{\text{III}1}}{\sigma}} = \frac{(\frac{3.7}{0.5})^2}{5 + \frac{3.7}{0.5}} = 4.4$$

Коэффициент для расчёта магнитного напряжения воздушного зазора:

$$k_{\delta} = \frac{t_{Z1}}{t_{Z1} - \gamma_1 \sigma} = \frac{16}{16 - 4.4 \cdot 0.5} = 1.16.$$

Магнитное напряжение воздушного зазора:

$$F_{\delta} = \frac{2}{\mu_0} B_{\sigma} \sigma k_{\sigma} = \frac{2}{12,56 \cdot 10^{-7}} 0,78 \cdot 0,5 \cdot 1,16 = 720,4 \text{ A}.$$

Где μ_0 – магнитная проницаемость (стр. 28, [1]).

Расчётная высота зубца статора:

 $h_{Z1}=h_{\pi 1}=22,4$ мм.

Расчётная индукция в зубцах статора:

$$B_{Z1}' = \frac{B_{\delta} t_{Z1} l_{\sigma}}{b_{Z1} l_{CT1} k_{C1}} = \frac{0.78 \cdot 16 \cdot 0.154}{8 \cdot 0.154 \cdot 0.97} = 1,608 \ Tл.$$

Если индукция в зубцах статора B'_{Z1} , будет меньше 1,8 Тл, то её фактическое уточнённое значение:

$$B_{Z1} {=} \ B'_{Z1}$$

Тогда напряжённости магнитного поля H_{Z1} :

$$H_{Z1}=726 \text{ A/m}.$$

Магнитное напряжение зубцовой зоны статора:

$$F_{Z1}=2h_{Z1}H_{Z1}=2\cdot22,4\cdot10^{-3}\cdot726=32,5 A.$$

Расчётная высота зубца ротора:

$$h_{Z2}=h_{\Pi 2}-0.1b_2=36.4-0.1\cdot4.9=35.91$$
 MM.

Расчётная индукция в зубцах ротора:

$$B'_{Z2} = \frac{B_{\delta} t_{Z2} l_{\sigma}}{b_{Z2} l_{CT2} k_{C2}} = \frac{0.78 \cdot 20.1 \cdot 0.154}{9.55 \cdot 0.154 \cdot 0.97} = 1.69 \text{ Тл}$$

| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | КП.1-53 01 05. | ЭП-2 | 1.32. | П3 |
|------|-------|-------------|---------|------|---|--------|-------|--------|
| Разр | абот. | Ларьков А.В | | | | Литер. | Лист | Листов |
| Про | верил | Тодарев В.В | | | Расчёт магнитной | У | 17 | |
| | | | | | цепи асинхронной машины ГГТУ, гр. ЭП-2 | | ЭП-21 | |

Так как расчётная индукция в зубцах ротора B'_{Z2} , равна 1,8 Тл, то её фактическое уточнённое значение:

$$B_{Z2}=B'_{Z2}$$

Тогда напряжённости магнитного поля H_{Z1} :

$$H_{Z2}=1150 \text{ A/m}.$$

Магнитное напряжение зубцовой зоны статора:

$$F_{Z2}=2h_{Z2}H_{Z2}=2\cdot35,91\cdot10^{-3}\cdot1150=82,6A.$$

Коэффициент насыщения зубцовой зоны:

$$k_z = 1 + \frac{F_{z1} + F_{z2}}{F_{\sigma}} = 1 + \frac{32,5 + 82,6}{720,4} = 1,2.$$

Значение коэффициента насыщения зубцовой зоны находится о пределах 1,2 до 1,6, что предварительно говорит о правильности выбранных размерных соотношений и обмоточных данных АД (стр. 31, [1]).

Длина средней силовой линии магнитного поля в ярме статора:

$$L_a = \pi \frac{D_a - h_a}{2p} = \pi \frac{0,359 - 35,1}{4} = 0,25$$
 м.

Проектируемый АД имеет длину сердечника статора l_{CT1} =0,154 м < 300 мм, поэтому вентиляционные каналы в статоре отсутствуют (стр. 31, [1]). В этом случае расчётная высота ярма статора:

 $h_a'=h_a=0,0351$ м. (при $m_{k1}=0$).

Индукция в ярме статора:

$$B_a = \frac{\Phi}{2h'_a l_{CT1} k_{C1}} = \frac{0,0147}{2 \cdot 0,0351 \cdot 0,154 \cdot 0,97} = 1,4 \text{ Тл.}$$

Напряжённость поля ярма статора при индукции B_a (таблица П.16, [1], стр. 136):

$$H_a=400 \text{ A/m}.$$

Магнитное напряжение ярма статора:

$$F_a = L_a H_a = 0.25 \cdot 400 = 100 A.$$

Сердечник ротора проектируемого АД является сердечником с непосредственной посадкой на вал. Определим значение следующего выражения и оценим выполнения условия:

$$0,75\left(\frac{D_a}{2}-h_{\pi 2}\right)=0,75\left(\frac{0,359\cdot 10^3}{2}-36,4\right)=107,325~\text{mm}.$$

$$107,325>(D_B=83 \text{ mm}).$$

Поэтому для АД с 2p=4 расчётная высота ярма ротора определится по выражению:

$$h'_{j} = \frac{D_2 - D_B}{2} - h_{\pi 2} = \frac{243 - 0.08257 \cdot 10^3}{2} - 36,4 = 43,8 \text{ mm} = 0,043 \text{ m}.$$

Длина средней силовой линии магнитного поля в ярме ротора:

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

$$L_j = \pi \cdot \frac{D_j - h'_j}{2 \cdot p} = \pi \cdot \frac{0,08257 + 43,8 \cdot 10^3}{2 \cdot 2} = 9,9 \text{ мм} = 0,099 \text{ м}.$$

Индукция в ярме ротора:

$$B_j = \frac{\Phi}{2h_j'l_{CT2}k_{C2}} = \frac{0,0147}{2 \cdot 43,8 \cdot 10^{-3} \cdot 0,154 \cdot 0,97} = 1,12 \text{ Тл.}$$

Напряжённость поля ярма ротора при индукции B_j (таблица П.16, [1], стр. 136):

 $H_j=229 \text{ A/m}.$

Магнитное напряжение ярма ротора:

 $F_j = L_j H_j = 0,099 \cdot 229 = 22,67 A.$

Суммарное магнитное напряжение магнитной цепи на одну пару полюсов:

$$F_{II} = F_6 + F_{Z1} + F_{Z2} + F_a + F_i = 720,4 + 32,5 + 82,6 + 100 + 22,67 = 958,2 \text{ A}.$$

Коэффициент насыщения магнитной цепи:

$$k_{\mu} = \frac{F_{\text{tt}}}{F_{\sigma}} = \frac{560,689}{720,4} = 1,33$$

Намагничивающий ток АД:

$$I_{\mu} = \frac{\mathrm{pF}_{\mathrm{II}}}{0.9\mathrm{m}_{1}\mathrm{w}_{1}\mathrm{k}_{\mathrm{o}6\mathrm{m}1}} = \frac{2\cdot 958.2}{0.9\cdot 3\cdot 72\cdot 0.92} = 10.72\mathrm{A}.$$

Относительное значение намагничивающего тока:

$$I_{\mu}^* = \frac{I_{\mu}}{I_{1_{\text{HOM}}}} = \frac{10,72}{69,2} = 0,15.$$

Данное значение находится в пределах от 0,18 до 0,4, что говорит о корректном выборе размеров двигателя и параметров его обмоток (стр. 35, [1]).

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

5. Определение параметров асинхронной машины для рабочего режима

Длина пазовой части катушки обмотки статора:

$$l_{\pi 1} = l_1 = l_2 = 0,154 \text{ M}.$$

Средняя ширина катушки обмотки статора:

$$b_{\text{кт}} = \frac{\pi(D + h_{\Pi 1})}{2p} \beta = \frac{\pi(244 + 22,4)}{2 \cdot 2} \cdot 0,833 = 0,17 \text{ м}.$$

Коэффициенты $k_n=1,3$ и $k_{выл}=0,4$ для расчёта длины лобовой части катушки обмотки статора (таблица $\Pi.24$, обмотка всыпная с неизолированными лобовыми частями, [1], стр. 141).

Длина вылета прямолинейной части катушек обмотки статора из паза от торца сердечника до начала отгиба лобовой части (стр.37, [1], когда всыпная обмотка укладывается в пазы до запрессовки сердечника в корпус):

$$B=0.01 \text{ M}.$$

Длина изогнутой лобовой части катушки обмотки статора:

$$l_{\pi 1} = k_{\pi} b_{\kappa \tau} + 2B = 1,3 \cdot 0,17 + 2 \cdot 0,01 = 0,241 \text{ m}.$$

Длина вылета лобовой части катушки обмотки статора:

$$l_{\text{выл}1} = k_{\text{выл}} b_{\text{кт}} + B = 0.4 \cdot 0.17 + 0.01 = 0.078 \text{ м}.$$

Средняя длина витка обмотки фазы статора:

$$l_{cp1}=2(l_{\pi 1}+l_{\pi 1})=2(0,154+0,241)=0,79$$
 m.

Длина проводников фазы обмотки статора:

$$L_1 = l_{cp1}w_1 = 0.79 \cdot 72 = 56.88 \text{ mm}.$$

Расчётная температура и удельное сопротивление материала проводника медной обмотки статора при расчётной температуре (стр. 37, табл. П.26, [1]):

V_{расч}=115°С (для класса изоляции F);

$$\rho_{\scriptscriptstyle M} = \frac{1}{41} \cdot 10^{-6} \; \text{Om} \cdot \text{m}. \label{eq:rho_M}$$

Активное сопротивление обмотки статора:

$$r_1 = k_R \rho_M \frac{L_1}{q_{9\phi} a} = 1 \cdot \frac{1}{41} \cdot 10^{-6} \cdot \frac{56,88}{9,08 \cdot 10^{-6} \cdot 1} = 0,153 \text{ Om.}$$

где k_R =1 — коэффициент увеличения активного сопротивления фазы обмотки статора от действия эффекта вытеснения тока.

| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | КП.1-53 01 05. | ЭП-2 | 1.32. | П3 |
|------|-------|-------------|---------|-------|--|----------------------------|---------------|--------|
| Разр | абот. | Ларьков А.В | | 7 7 - | Определение | Литер. | Лист | Листов |
| Про | верил | Тодарев В.В | | | параметров | параметров ^{у 20} | | |
| | | | | | асинхронной машины для рабочего режима | רדד) | У, гр. | ЭП-21 |

Относительное значение активного сопротивления обмотки статора:

$$r_1^* = r_1 \frac{I_{1HOM}}{U_{1HOM,\Phi}} = 0.153 \cdot \frac{69.2}{220} = 0.0481 \text{ o. e.}$$

Удельное сопротивление материала алюминиевой литой обмотки ротора и короткозамкнутого кольца при расчётной температуре V_{pacq} =115°C (стр. 37, [1]):

$$\rho_a = \frac{1}{22} \cdot 10^{-6} \text{ Om} \cdot \text{m} \quad (\Pi. 26, [1], \text{ ctp. } 142).$$

Активное сопротивление алюминиевого стержня ротора:

$$r_c = k_R \rho_a \frac{l_2}{q_c} = 1 \cdot \frac{1}{22} \cdot 10^{-6} \cdot \frac{0,154}{251,7 \cdot 10^{-6}} = 27,81 \cdot 10^{-6} \text{ Om.}$$

 $k_R=1$ (crp. 38, [1]).

Активное сопротивление фазы алюминиевого короткозамкнутого кольца:

$$r_{\scriptscriptstyle K\!\Pi} = \rho_a \frac{\pi D_{\scriptscriptstyle K\!\Pi.cp}}{Z_2 q_{\scriptscriptstyle K\!\Pi}} = \frac{1}{22} \cdot 10^{-6} \ \cdot \frac{\pi \cdot 199,\!32 \cdot 10^{-3}}{38 \cdot 899,\!81 \cdot 10^{-6}} = 0,\!832 \cdot 10^{-6} \ \text{Om}.$$

Активное сопротивление фазы алюминиевой обмотки ротора:

$$r_2 = r_c + \frac{2r_{\kappa\pi}}{\Delta^2} = 27,81 \cdot 10^{-6} + \frac{2 \cdot 0,832 \cdot 10^{-6}}{0.329^2} = 43,18 \cdot 10^{-6} \text{ Ом.}$$

Активное сопротивление ротора, приведённое к числу витков обмотки статора:

$$r_2' = r_2 \frac{4m_1(w_1k_{\text{obm}1})^2}{Z_2k_{\text{ck}}^2} = 43,\!18\,\cdot 10^{-6} \cdot \frac{4\cdot 3\cdot (72\cdot 0,\!92)^2}{38\cdot 0.9995^2} = 0,\!06\,\,\text{Om}.$$

Относительное значение приведённого активного сопротивления ротора:

$$r'_{2*} = r'_2 \frac{I_{1\text{HOM}}}{U_{1\text{HOM},\Phi}} = 0.06 \cdot \frac{69.2}{220} = 0.019 \text{ o. e.}$$

Радиальные вентиляционные каналы в данном АД отсутствуют, поэтому расчётная длина магнитопровода статора (при n_{κ} =0).

$$l_{6}=l_{1}=0,154 \text{ M}.$$

Обмотка без укорочения шага (β=1): (стр. 39, [1]):

$$k_{\beta}=k'_{\beta}=1;$$

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния статора (стр.40, формула (5.20), рис. Π .15, [1], стр. 142):

$$\lambda_{\Pi 1} = \frac{h_2}{3b_1} k_{\beta} + \left(\frac{h_1}{b_1} + \frac{3h_k}{b_1 + 2b_{m1}} + \frac{h_{m1}}{b_{m1}}\right) k_{\beta}' = \frac{18,1}{3 \cdot 9,6} \cdot 1 + \left(\frac{0}{9,6} + \frac{3 \cdot 2,35}{9,6 + 2 \cdot 3,7} + \frac{1}{3,7}\right) \cdot 1 = 1,31$$

где h_1 =0 (проводники закреплены пазовой крышкой), и

$$h_2 \!\!=\!\! h_{\!\scriptscriptstyle \Pi.K} \!\!-\! 2b_{\!\scriptscriptstyle H3} \!\!=\!\! 19,1 \!\!-\!\! 2\!\cdot\! 0,5 \!\!=\!\! 18,1$$
 мм.

Коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния статора:

$$\lambda_{\pi 1} = 0.34 \frac{q_1}{l_{\delta}'} (l_{\pi 1} - 0.64 \beta \tau) = 0.34 \cdot \frac{4}{0.154} (0.241 - 0.64 \cdot 0.833 \cdot 0.192) = 1.22.$$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

Лист

Коэффициент ξ (паз статора – полузакрытый, скос пазов ротора присутствует $\beta_{c\kappa}\!\!=\!\!0,\!1$).

$$\xi = 2k_{ck}^{'}k_{\beta}-k_{obm1}^{2}\left(\frac{t_{Z2}}{t_{Z1}}\right)^{2}(1+\beta_{ck}^{2}) = 2\cdot2,1\cdot1-0,92^{2}\left(\frac{20,1}{16}\right)^{2}(1+1^{2}) = 1,53$$

где $k_{c\kappa}=2,1$ — коэффициент, который находят по рис. П.16 ([1], стр. 143) в зависимости от отношения t_{Z2}/t_{Z1} и $\beta_{c\kappa}$.

$$\frac{\mathsf{t}_{\mathsf{Z2}}}{\mathsf{t}_{\mathsf{Z1}}} = \frac{20,1}{16} = 1,256.$$

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки статора:

$$\lambda_{\text{Д1}} = \frac{t_{Z1}}{12\delta k_{\delta}} \xi = \frac{16}{12 \cdot 0.5 \cdot 1.16} \cdot 1.53 = 3.52$$

Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора:

$$\begin{split} \mathbf{x}_1 &= 15, 8 \frac{f_1}{100} \Big(\frac{w_1}{100}\Big)^2 \frac{l_\delta'}{pq_1} \Big(\lambda_{\Pi 1} + \lambda_{\Pi 1} + \lambda_{\Pi 1}\Big) \\ &= 15, 8 \cdot \frac{50}{100} \cdot (\frac{72}{100})^2 \cdot \frac{0,154}{4 \cdot 2} \cdot (1,31 + 1,22 + 3,52) = 0,477 \text{ Ом.} \end{split}$$

Относительное значение индуктивного сопротивления фазы статора: ξ

$$x_{1*} = x_1 \frac{I_{1\text{HOM}}}{U_{1\text{HOM}, 0}} = 0,477 \cdot \frac{69,2}{220} = 0,15 \text{ o. e.}$$

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния короткозамкнутого ротора: (рис. $\Pi.18$ а-д, рекомендации на стр. 41-42, [1], стр. 144):

$$\lambda_{\Pi 2} = \left[\frac{h_0}{3b_1} \cdot \left(1 - \frac{\pi b_1^2}{8q_c}\right)^2 + 0.66 - \frac{b_{\text{III}2}}{2b_1}k_{\text{Д}} + \frac{h_{\text{III}2}}{b_{\text{III}2}} = \right]$$

$$= \left[\frac{23.67}{3 \cdot 9.6} \cdot \left(0.66 - \frac{\pi \cdot 9.6^2}{2 \cdot 251.7}\right)^2 + 0.66 - \frac{1.5}{2 \cdot 9.6}\right] \cdot 1 + \frac{0.7}{1.5} = 1.65$$

где h_0 =23,67 мм — параметр паза по рис. П.18, а ([1], стр. 1444):

$$h_0 = h_1 + \frac{b_2}{2} - 0.1b_2 = 21.71 + \frac{4.9}{2} - 0.1 \cdot 4.9 = 23.67 \text{ MM}.$$

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки ротора:

$$\lambda_{J12} = \frac{2.3D_{\kappa_{J1},cp}}{Z_2I_{\delta}^{\prime}\Delta^2} \lg(\frac{4.7D_{\kappa_{J1},cp}}{h_{\kappa_{J1}} + 2b_{\kappa_{J1}}}) = \frac{2.3 \cdot 199.32 \cdot 10^{-3}}{38 \cdot 0.154 \cdot 0.329^2} \lg(\frac{4.7 \cdot 199.32 \cdot 10^{-3}}{43.68 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 20.6 \cdot 10^{-3}}) = 0.755$$

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки ротора:

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

Лист

$$\lambda_{\text{Д2}} = \frac{t_{\text{Z2}}}{12\delta k_{\delta}} \xi = \frac{20,1}{12 \cdot 0,5 \cdot 1,16} \cdot 1 = 2,89$$

Где коэффициент ξ равен:

$$\xi=1$$
 , так как $rac{Z_2}{p}=19$

 Δz =0.55 - коэффициент, который находят по рис. П.17 ([1], стр. 143) в зависимости от отношения t_{Z2}/t_{Z1} и b_{m2}/σ

Коэффициент проводимости скоса:

$$\lambda_{\text{CK}} = \frac{t_{Z2}\beta_{\text{CK}}^2}{12k_{\delta}k_{\mu}} = \frac{20,1\cdot1^2}{12\cdot1,16\cdot1,33} = 1,09$$

Индуктивное сопротивления фазы обмотки ротора:

$$\mathbf{x}_2 = 7.9 f_1 l_\delta' \cdot 10^{-6} (\lambda_{\Pi 2} + \lambda_{J 2} + \lambda_{Д 2} + \lambda_{\mathsf{CK}}) =$$

$$= 7.9 \cdot 50 \cdot 0.154 \cdot 10^{-6} (1.65 + 0.755 + 2.89 + 1.09) =$$

$$= 3.88 \cdot 10^{-6} \, \mathsf{Om}.$$

Индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора, приведённое к числу витков обмотки статора:

$$x_2' = x_2 \frac{4m_1(w_1k_{06\text{M}1})^2}{Z_2k_{\text{CK}}^2} = 3,88 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot (72 \cdot 0,92)^2}{38 \cdot 0,9995^2} = 0,539 \text{ Om}.$$

Относительное значение индуктивного сопротивления фазы ротора:

$$x_{2*} = x_2 \frac{I_{1\text{HOM}}}{U_{1\text{HOM},\Phi}} = 0.539 \cdot \frac{69.2}{220} = 0.17 \text{ o. e.}$$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

6.Расчёт постоянных потерь мощности

Удельные потери мощности в стали марки 2013 при индукции 1 Тл и частоте перемагничивания 50 Гц (табл. П.27, [1], стр. 144):

$$P_{1,0/50}=2,5 \text{ BT/K}\Gamma.$$

Масса стали ярма статора:

 $m_a = \pi (D_a - h_a) h_a l_{CT1} k_{C1} \gamma_c = \pi (0,359 - 35.1) \cdot 35.1 \cdot 0,154 \cdot 0,97 \cdot 7,8 \cdot 10^3 = 41,62 \ \text{кг},$ где $\gamma_c = 7,8 \cdot 10^3 \, \text{кг/m}^3 - \text{удельная масса стали (стр. 44, источник 1).}$

Масса стали зубцов статора:

 $m_{Z1} = h_{Z1}b_{Z1}Z_1l_{CT1} k_{C1}\gamma_c = 22,4 \cdot 8 \cdot 48 \cdot 0,154 \cdot 0,97 \cdot 7,8 \cdot 10^3 = 10 \text{ kg}.$

Коэффициенты для нахождения основных потерь в стали (стр. 44, ист-ик 1): $k_{дa}=1,6;\ k_{дz}=1,8;\ b=1,3.$

Основные потери активной мощности в стали статора АД:

$$\begin{split} \mathrm{P_{ct.och}} &= \mathrm{p}_{\frac{1,0}{50}} \left(\frac{f_1}{50} \right)^b \left(k_{\mathrm{дa}} \mathrm{B}_{\mathrm{a}}^2 m_a + k_{\mathrm{дz}} B_{z1}^2 m_{z1} \right) \\ &= 2.5 \cdot \left(\frac{50}{50} \right)^{1.3} \left(1.6 \cdot 1.4^2 \cdot 41.62 + 1.8 \cdot 1.61^2 \cdot 10 \right) = 442.9 \; \mathrm{Bt}. \end{split}$$

Отношение ширины шлица пазов статора АД к воздушному зазору:

$$\frac{b_{\text{III}1}}{\delta} = \frac{7.4}{1} = 7.4.$$

По рис. П.19, б ([1], стр. 145) находим значения коэффициента β_{02} :

$$\beta_{02} = 0.35$$

Амплитуда пульсации индукции в воздушном зазоре над коронками зубцов ротора:

$$B_{02} = \beta_{02} k_{\sigma} B_{\sigma} = 0.35 \cdot 1.16 \cdot 0.78 = 0.317 \text{ Тл.}$$

Удельные поверхностные потери, т.е. потери, приходящиеся на 1 м^2 поверхности головок ротора:

$$p_{\text{пов2}} = 0.5k_{02} \left(\frac{Z_1 n}{10000}\right)^{1.5} (B_{02}t_{z1} \cdot 10^3)^2 =$$

$$= 0.5 \cdot 1.4 \cdot \left(\frac{48 \cdot 1500}{10000}\right)^{1.5} \cdot (0.317 \cdot 16)^2 = 347.9 \frac{\text{BT}}{\text{M}^2}.$$

где k_{02} =1,4 (стр. 45, [1]); $n\approx n_1$ =1500 об/мин.

| | | | | | КП.1-53 01 05. | ЭП-2 | 1 32 | П3 | |
|------|-------|-------------|---------|------|-------------------------------|--------|----------------|--------|--|
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | | | | |
| Разр | абот. | Ларьков А.В | | | | Литер. | Лист | Листов | |
| Про | верил | Тодарев В.В | | | Расчёт | У | 24 | | |
| | | | | | постоянных потерь мощности | ררד | У , гр. | ЭП-21 | |

Полные поверхностные потери ротора:

 $P_{\text{пов2}} = p_{\text{пов2}}(t_{\text{Z2}} - b_{\text{III}2})Z_2l_{\text{CT2}} = 347.9 \cdot (20.1 - 1.5) \cdot 38 \cdot 0.154 = 37.9 \text{ Bt.}$

Амплитуда пульсаций индукции в среднем сечении зубцов ротора:

$$B_{\text{пул.2}} = \frac{\gamma_1 \delta}{2 t_{72}} B_{Z2} = \frac{4.4 \cdot 0.5 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 20.1} \cdot 1.69 = 0.0925 \text{ Тл.}$$

Масса стали зубцов ротора:

 $m_{Z2} = h_{Z2} b_{Z2} Z_2 l_{CT2} k_{C2} \gamma_c = 35,91 \cdot 9,55 \cdot 38 \cdot 0,154 \cdot 0,97 \cdot 7,8 \cdot 10^3 = 15,18 \text{ kg}.$

Пульсационные потери в зубцах ротора:

$$P_{\text{пул2}} = 0.11 (\frac{Z_1 n}{1000} B_{\text{пул.2}})^2 m_{Z2} = 0.11 \cdot \left(\frac{48 \cdot 1500}{1000} \cdot 0.0925\right)^2 \cdot 15.18 = 74.06 \ \text{Bt}.$$

Поверхностные и пульсационные потери в статоре АД с короткозамкнутым ротором незначительны, поэтому принимаем:

$$P_{\text{пов 1}} = 0$$
 и $P_{\text{пул 1}} = 0$ (стр. 45, [1]).

Добавочные потери в стали:

$$P_{\text{ct.дo6.}}\!\!=\!\!P_{\text{nob1}}\!\!+\!P_{\text{пул1}}\!\!+\!P_{\text{nob2}}\!\!+\!P_{\text{пул2}}\!\!=\!\!0\!\!+\!\!0\!\!+\!\!37,\!9\!\!+\!\!74,\!06\!\!=\!\!112~B_{T}.$$

Обычно $P_{\text{ст.доб}}$ в 4...8 раз меньше, чем $P_{\text{ст.осн}}$.

$$\frac{P_{\text{CT.OCH}}}{P_{\text{CT.106}}} = \frac{442.9}{112} = 3.954.$$

Полные потери в стали:

$$P_{ct} = P_{ct.och} + P_{ct.dof} = 442,9 + 112 = 554,9 Bt.$$

Асинхронные двигатели с системой охлаждения IC0141 имеют внешний обдув от центробежного вентилятора (рекомендации на стр. 46-49, [1]), поэтому механические потери:

$$P_{\text{Mex}} = K_{\text{T}} (\frac{n}{10})^2 D_a^4 = 0.833 \cdot \left(\frac{1500}{10}\right)^2 \cdot 0.359^4 = 311.4 \text{ Bt.}$$

где
$$K_T=1,3\cdot (1-D_a)=0,833$$
 (стр. 48, [1]).

Электрические потери в статоре в режиме холостого хода АД:

$$P_{91,x}=m_1I_u^2r_1=3\cdot10,72^2\cdot0,153=52,7$$
 Bt.

Активная составляющая тока холостого тока:

$$I_{x.a} = \frac{P_{cT} + P_{mex} + P_{\vartheta 1.x}}{m_1 U_{1\text{HOM}, \varphi}} = \frac{554,9 + 311,4 + 52,7}{3 \cdot 220} = 1,39 \text{ A}.$$

Реактивная составляющая тока холостого тока:

$$I_{x.p} \approx I_{\mu} = 10,72 \text{ A}.$$

Ток холостого хода АД:

$$I_x = \sqrt{I_{x.a}^2 + I_{x.p}^2} = \sqrt{1,39^2 + 10,72^2} = 10,81 \text{ A}.$$

Коэффициент мощности АД в режиме холостого хода:

$$cos\phi_x = \frac{I_{x.a}}{I_x} = \frac{1,39}{10,81} = 0.129$$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

7. Рабочие характеристики асинхронного двигателя

Методы расчёта рабочих характеристик асинхронных машины базируются на Г-образной схеме замещения: (рис. 7.1).




Рисунок 7.1. Г-образная схема замещения асинхронной машины.

Параметры схемы замещения (рис.7.1):

$$\begin{split} r_{12} &= \frac{P_{\text{ст.осн}}}{m_1 I_{\mu}^2} = \frac{442,9}{3 \cdot 10,72^2} = 1,28 \text{ Ом;} \\ x_{12} &= \frac{U_{\text{1ном.}\varphi}}{I_{\mu}} - x_1 = \frac{220}{10,72} - 0,477 = 20 \text{ Ом.} \end{split}$$

Угол у

$$\begin{split} \gamma &= arctg(\frac{r_1x_{12} - r_{12}x_1}{r_{12}(r_1 + r_{12}) + x_{12}(x_1 + x_{12})}) = \\ &= arctg(\frac{0.153 \cdot 20 - 1.28 \cdot 0.477}{1.28 \cdot (0.153 + 1.28) + 20 \cdot (0.477 + 20)}) = 0.34^\circ < 1^\circ. \end{split}$$

Тогда (рекомендации на стр. 52, [1]):

Определим величины c₁, a, a', b и b':

Модуль коэф3фициента c_1

$$c_1 = 1 + \frac{x_1}{x_{12}} = 1,024$$

Параметры а' и b', о.е.

$$a'=c_1^2=1,024^2=1,049$$

 $b'=0$

Параметры а и в , Ом

$$a = c_{1a} \cdot r_1 = 1.024 \cdot 0.153 = 0.157$$

 $b = c_{1a} \cdot (x_1 + c_1 + x_2') = 1.024 \cdot (0,477 + 1.024 \cdot 0,539) = 1,054$

Активная и реактивная составляющие тока синхронного холостого хода АД:

$$I_{0a} = \frac{P_{\text{CT.OCH}} + 3I_{\mu}^{2}r_{1}}{3U_{1\text{HOM.}\phi}} = \frac{442.9 + 3 \cdot 10.72^{2} \cdot 0.153}{3 \cdot 220} = 0,751.$$

 $I_{0p} \approx I_{\mu}$.

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

Сумма потерь мощности в АД, не зависящих от скольжения:

$$P_{cT}+P_{Mex}=554,9+311,4=866,3 BT.$$

Выражения для расчёта рабочих характеристик в порядке вычисления и результаты расчёта приведены в табл. 7.1.

На рис. 7.2. приведены сами рабочие характеристики АД, представляющие собой графики зависимостей P_1 = $f(P_2)$, I_1 = $f(P_2)$, $cos\phi$ = $f(P_2)$, p= $f(P_2)$, s= $f(P_2)$.

Реактивное сопротивление X правой ветви Γ -образной схемы замещения АД (рис.7.1.):


$$X = b + \frac{b'r_2'}{s}$$

Таблица 7.1. Расчётные выражения и результаты расчёта рабочих характеристик асинхронного двигателя.

| | Do ovelimento d | Б- | | | | Скольжени | ие s | | |
|----|---|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------------|
| № | Расчётная формула | Ед. изм. | 0,004 | 0,007 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | $S_{HOM} = 0.019$ |
| 1 | $\frac{a'r'_2}{s}$ | Ом | 15.729 | 8.988 | 6.291 | 5.243 | 4.494 | 3.701 | 3.311 |
| 2 | $R = a + \frac{a'r'_2}{s}$ | Ом | 15.886 | 9.145 | 6.448 | 5.400 | 4.651 | 3.858 | 3.468 |
| 3 | X | Ом | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 8.023 |
| 4 | $Z=\sqrt{R^2+X^2}$ | Ом | 15.921 | 9.205 | 6.534 | 5.502 | 4.769 | 3.999 | 3.625 |
| 5 | $I_2'' = \frac{U_{1_{\text{HOM}}, \varphi}}{Z}$ | A | 13.819 | 23.899 | 33.67 | 39.987 | 46.133 | 55.01 | 60.691 |
| 6 | $\cos \phi_2 = \frac{R}{Z}$ | - | 0.998 | 0.993 | 0.987 | 0.981 | 0.975 | 0.965 | 0.957 |
| 7 | $\sin \phi_2 = \frac{X}{Z}$ | ı | 0.066 | 0.114 | 0.161 | 0.192 | 0.221 | 0.264 | 0.291 |
| 8 | I_{0a} | A | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 |
| 9 | I_{0p} | A | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |
| 10 | $I_{1a}=I_{0a}+I_{2}^{"}\cos\varphi_{2}^{'}$ | A | 14.539 | 24.493 | 33.98 | 39.997 | 45.743 | 53.81 | 58.82 |
| 11 | $I_{1p} = I_{0p} + I_2'' \sin \varphi_2'$ | A | 11.635 | 13.456 | 16.151 | 18.38 | 20.916 | 25.218 | 28.367 |
| 12 | $I_1 = \sqrt{I_{1a}^2 + I_{1p}^2}$ | A | 18.622 | 27.946 | 37.623 | 44.019 | 50.298 | 59.432 | 65.303 |
| 13 | $I_2'=c_1I_2''$ | A | 14.15 | 24.473 | 34.478 | 40.947 | 47.24 | 56.331 | 40.627 |
| 14 | $P_1 = 3U_{1\text{HOM.}} I_a \cdot 10^{-3}$ | кВт | 9.596 | 16.165 | 22.427 | 26.398 | 30.19 | 35.519 | 38.821 |
| 15 | $P_{91} = 3I_1^2 r_1 \cdot 10^{-3}$ | кВт | 0.159 | 0.358 | 0.65 | 0.889 | 1.161 | 1.621 | 1.957 |
| 16 | $P_{92}=3(I_2')^2r_2'\cdot 10^{-3}$ | кВт | 0.036 | 0.108 | 0.214 | 0.302 | 0.402 | 0.571 | 0.695 |
| 17 | $P_{ct} + P_{mex}$ | кВт | 866.3 | 866.3 | 866.3 | 866.3 | 866.3 | 866.3 | 866.3 |
| 18 | $P_{\text{доб}} = 0.005 P_1$ | кВт | 0.048 | 0.081 | 0.112 | 0.132 | 0.151 | 0.178 | 0.194 |
| 19 | | кВт | 1.109 | 1.413 | 1.842 | 2.189 | 2.58 | 3.236 | 3.713 |

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

| | Расчётная формула | Г_ | Скольжение s | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------------------|
| No | | Ед. изм. | 0,004 | 0,007 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | $S_{HOM} = 0.019$ |
| 20 | $P_2=P_1-\sum P$ | - | 8.486 | 14.752 | 20.585 | 24.209 | 27.61 | 32.283 | 35.108 |
| 21 | $n=1-\frac{\sum P}{P_1}$ | - | 0.884 | 0.913 | 0.918 | 0.917 | 0.915 | 0.909 | 0.904 |
| 22 | $\cos\varphi = \frac{I_{1a}}{I_1}$ | - | 0.781 | 0.876 | 0.903 | 0.909 | 0.909 | 0.906 | 0.901 |



Puc. 7.2. Рабочие характеристики АД: (a) - $P_1 = f(P_2)$; (б) - $I_1 = f(P_2)$; (в) - $\cos \varphi = f(P_2)$; (г) - $\eta = f(P_2)$; (д) - $s = f(P_2)$

По рабочим характеристикам (рис. 7.2.) уточняем номинальные параметры двигателя по известной из условия проектирования номинальной мощности

 $P_{2.\text{ном}} = 37 \text{ кВт:}$

Номинальный ток (рис 7.2., б):

 $I_{1.HOM} = 69,2A;$

Номинальный коэффициент мощности (рис. 7.2., в):

 $\cos \varphi_{\text{HOM}} = 0.89;$

номинальный КПД (рис.7.2., г):

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

 $p_{\text{HOM}} = 0.91;$ номинальное скольжение (рис. 7.2., д): $s_{\text{HOM}} = 0.019$. Для уточнённого значения номинального скольжения рассчитываем параметры в табл. 7.1 и заносим результаты в последний столбец. Лист

№ Докум

Подпись

Дата

Лист

8. Пусковые характеристики асинхронного двигателя

8.1 Расчёт пусковых характеристик с учётом эффекта вытеснения тока

Вначале выполним расчёт пусковых характеристик с учётом эффекта вытеснения тока, но без учёта влияния насыщения от полей рассеяния.

Расчёт проведём для рада скольжений, который будет начинаться со значения чуть ниже критического и заканчиваться s=1. Значение критического скольжения также необходимо включить в расчётный ряд (стр. 62, [1]).

Ниже покажем подробный расчёт для значения скольжения s=1.

Расчётная высота стержня ротора (полузакрытый паз):

$$h_{c2} = h_{\pi 2} - h_{\pi 2} = 36.4 - 0.7 = 35.7 \text{ MM}$$

Определяют «приведённую высоту» алюминиевого стрежня ротора литой короткозамкнутой обмотки в зависимости от расчётной температуры обмотки (п.5.)

$$v_{pacy}=115$$
°C.

$$\zeta = 65,15h_{c2}\sqrt{s} = 65,15 \cdot 35,7 \cdot 10^{-3} \cdot \sqrt{1} = 2,3$$

По рис. П.22 и П.23 ([1], страница) соответственно находим значения величин ϕ и ϕ '.

$$\varphi = f(\zeta) = 1,2$$

$$\phi' = f(\zeta) = 0.49$$

Глубина проникновения тока:

$$h_r = \frac{h_{c2}}{1 + \phi} = \frac{35,7}{1 + 1,2} = 16,2 \text{ MM} = 0,0162 \text{ M}$$

Проверяем условие (стр. 58, источник 1):

$$\frac{b_1}{2} \le h_r \le h_1 + \frac{b_1}{2}$$
, или 4,8 \le 16,2 \le 33,2

Условие выполняется, поэтому площадь сечения верхней части стрежня ротора, по которому распространяется ток при пуске:

$$q_r = \frac{\pi b_1^2}{8} + \frac{b_1 + b_r}{2} \left(h_r - \frac{b_1}{2} \right) = \frac{\pi \cdot 9.6^2}{8} + \frac{9.6 + 7.71}{2} \cdot \left(16.2 - \frac{9.6}{2} \right) = 134.9 \text{ mm}^2.$$

где ширина паза на глубине проникновения тока b_r:

$$b_r = b_1 - \frac{b_1 - b_2}{h_1} \left(h_r - \frac{b_1}{2} \right) = 9,6 - \frac{9,6 - 4,9}{28,4} \cdot \left(16,2 - \frac{9,6}{2} \right) = 134,9 \text{ MM}.$$

| Проверил | | | | | характеристики асинхронного двигателя | ГГТУ, гр. ЭП-21 | | |
|----------|--------|-------------|---------|----------|---|-----------------|------|--------|
| Про | верил | Тодарев В.В | | Пусковые | | У | 30 | |
| Разр | работ. | Ларьков А.В | | | Пусковые | Литер. | Лист | Листов |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | | | |
| | | | | | КП.1-53 01 05. | ЭП-2 | 1 32 | П3 |
| | | | | | | | | |

Коэффициент k_r:

$$k_r = \frac{q_c}{q_r} = \frac{251,7}{134,9} = 1,9$$

Коэффициент общего увеличения сопротивления фазы ротора под влиянием эффекта вытеснения тока:

$$K_{r} = \frac{r_{2} + r_{c}'(k_{r} - 1)}{r_{2}} = \frac{43,18 \cdot 10^{-6} + 27,81 \cdot 10^{-6} \cdot (1,9 - 1)}{43,18 \cdot 10^{-6}} = 1,58$$

где $r_c = r_c = 27.81 \cdot 10^{-6} \text{ Ом.}$

Приведённое активное сопротивление ротора с учётом влияния эффекта вытеснения тока:

$$r'_{2\zeta} = K_r r'_2 = 1,58 \cdot 0,06 = 0,095 \text{ Om.}$$

Коэффициент магнитной проводимости участка паза ротора, занятого проводником с обмоткой:

$$\lambda'_{112} = \frac{h_0}{3b_1} (1 - \frac{\pi b_1^2}{8q_c})^2 + 0.66 - \frac{b_{1112}}{2b_1} = \frac{23.67}{3.9.6} \cdot \left(1 - \frac{\pi \cdot 9.6^2}{8.251.7}\right)^2 + 0.66 - \frac{1.5}{2.9.6} = 1.18$$

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния с учетом эффекта вытеснения тока:

$$\lambda_{\Pi 2\zeta}=\lambda_{\Pi 2}-\Delta\lambda_{\Pi 2\zeta}=1,65-0,41=1,24$$
 где $\Delta\lambda_{\Pi 2\zeta}=\lambda_{\Pi 2}'\left(1-k_{\text{Д}}\right)=1,18\cdot\left(1-0,65\right)=0,41$ $\kappa_{\Pi}=\phi'=0,65$

Коэффициент, показывающий изменение индуктивного сопротивления фазы обмотки ротора от действия эффекта вытеснения тока:

$$K_{X} = \frac{\lambda_{\Pi 2\zeta} + \lambda_{\Lambda 2} + \lambda_{\Lambda 2}}{\lambda_{\Pi 2} + \lambda_{\Lambda 2} + \lambda_{\Lambda 2}} = \frac{1,24 + 0,755 + 2,89}{1,65 + 0,755 + 2,89} = 0,92$$

Приведенное индуктивное сопротивление ротора с учетом эффекта вытеснения тока:

$$x'_{27} = K_X x'_2 = 0.92 \cdot 0.539 = 0.496$$

В пусковом режиме активным сопротивлением r_{12} схемы замещения АД на рис. П.20, б (страница, [1]), пренебрегают, то есть $r_{12\pi}$ =0. (стр. 60, [1]).

Индуктивное сопротивление взаимоиндукции в схеме замещения АД (рис. $\Pi.20$, б, страница, [1]) в пусковом режиме:

$$\mathbf{x}_{12\pi} = \mathbf{k}_{\mu} \mathbf{x}_{12} = 1,33 \cdot 20 = 26,6 \ \mathsf{Om}$$

Коэффициент с₁ в пусковом режиме АД:

$$c_{1\pi} = 1 + \frac{x_1}{x_{12\pi}} = 1 + \frac{0,477}{26,6} = 1,018$$

Активное и реактивное сопротивления правой ветви Г-образной схемы замещения АД (рис.7.1) в пусковом режиме с учётом вытеснения тока:

$$R_{\pi} = r_1 + \frac{c_{1\pi}r'_{2\zeta}}{s} = 3,97 + \frac{1,018 \cdot 0,0948}{1} = 0,25 \text{ Om}$$

$$X_{\Pi} = x_1 + c_{1\Pi} x'_{2\zeta} = 0.477 + 1.018 \cdot 0.496 = 0.9819 \text{ Om}$$

Ток в обмотке ротора с учётом вытеснения тока в пусковом режиме:

$$I'_{2\pi} = \frac{U_{1\text{HOM.}\Phi}}{\sqrt{R_{\pi}^2 + X_{\pi}^2}} = \frac{220}{\sqrt{0.25^2 + 0.9819^2}} = 217.1 \text{ A}$$

Пусковой ток статора с учётом вытеснения тока:

$$I_{1\pi} = I_{2\pi}^{'} \frac{\sqrt{R_{\pi}^{2} + (X_{\pi} + X_{12\pi})^{2}}}{c_{1\pi}X_{12\pi}} = 217,1 \cdot \frac{\sqrt{0,25^{2} + (0,9819 + 26,6)^{2}}}{1,018 \cdot 26,6} = 221,1 \text{ A}.$$

Кратность пускового тока АД с учётом вытеснения тока:

$$I_{1\pi}^* = \frac{I_{1\pi}}{I_{1\text{HOM}}} = \frac{221,1}{69,2} = 3,195$$

Кратность пускового момента АД с учётом вытеснения тока при скольжении:

$$M^* = \left(\frac{I'_{2\Pi}}{I'_{2HOM}}\right)^2 K_r \frac{S_{HOM}}{S} = \left(\frac{217,1}{62,15}\right)^2 \cdot 1,58 \cdot \frac{0,02}{1} = 0,39$$

Предварительно значение критического скольжения можно оценить по формуле:

$$s_{KP} = \frac{r_2'}{\frac{X_1}{c_{1\Pi}} + X_2'} = \frac{0,06}{\frac{0,477}{1,018} + 0,539} = 0,144$$

Соответственно, выберем расчётный ряд скольжений s: 0,05; 0,06; 0,1; 0,3; 0,7; 1.


Значение критического скольжения уточник после расчёта и построения пусковых характеристик.


Таблица 8.1. Расчётные выражения и результаты расчёта пусковых характеристик асинхронного двигателя с учётом эффекта вытеснения тока.

| № | Do ovičevog dominira | Ew work | Скольжение s | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 745 | Расчётная формула | Ед. изм. | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1 |
| 1 | ζ =63,61 $h_{c2}\sqrt{s}$ | ı | 0.508 | 0.556 | 0.718 | 1.244 | 1.9 | 2.271 |
| 2 | $\varphi = f(\zeta)$ | - | 0.062 | 0.062 | 0.065 | 0.192 | 0.775 | 1.223 |
| 3 | $h_r = \frac{h_{c2}}{1 + \varphi}$ | MM | 33.623 | 33.612 | 33.515 | 29.944 | 20.111 | 16.061 |
| 4 | $k_r = \frac{q_c}{q_r}$ | 1 | 2.143 | 2.143 | 2.141 | 2.082 | 1.936 | 1.881 |

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

| No | Расчётная формула | Ед. изм. | | | Сколь | жение s | | |
|-----|--|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 745 | гасчетная формула | Ед. изм. | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1 |
| 5 | $K_r = \frac{r_2 + r_c'(k_r - 1)}{r_2}$ | - | 1.736 | 1.736 | 1.735 | 1.697 | 1.603 | 1.568 |
| 6 | $r'_{2\zeta}=K_Rr'_2$ | Ом | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.102 | 0.096 | 0.094 |
| 7 | $k_{\mathcal{A}} = \phi' = f(\zeta)$ | - | 0.985 | 0.982 | 0.974 | 0.935 | 0.781 | 0.665 |
| 8 | $\lambda_{\pi 2\zeta} = \lambda_{\pi 2} - \Delta \lambda_{\pi 2\zeta}$ | - | 1.632 | 1.629 | 1.619 | 1.573 | 1.391 | 1.254 |
| 9 | $K_{X} = \frac{\lambda_{\pi 2\zeta} + \lambda_{\pi 2} + \lambda_{\pi 2}}{\lambda_{\pi 2} + \lambda_{\pi 2} + \lambda_{\pi 2}}$ | - | 0.997 | 0.996 | 0.994 | 0.985 | 0.951 | 0.925 |
| 10 | $\mathbf{x}_{2\zeta}^{'} = \mathbf{K}_{\mathbf{x}} \mathbf{x}_{2}^{'}$ | Ом | 0.537 | 0.537 | 0.536 | 0.531 | 0.513 | 0.499 |
| 11 | $R_{\pi} = r_1 + \frac{c_{1\pi}r_{2\zeta}}{s}$ | Ом | 2.274 | 1.92 | 1.213 | 0.499 | 0.293 | 0.249 |
| 12 | $X_{\pi} = x_1 + c_{1\pi} x_{2\zeta}$ | Ом | 1.024 | 1.024 | 1.023 | 1.018 | 0.999 | 0.985 |
| 13 | $I_{2\pi}' = \frac{U_{1\text{HOM}.\varphi}}{\sqrt{R_{\pi}^2 + X_{\pi}^2}}$ | A | 88.214 | 101.095 | 138.684 | 194.129 | 211.353 | 216.612 |
| 14 | $I_{1\pi} = I'_{2\pi} \frac{\sqrt{R_{\pi}^2 + (X_{\pi} + X_{12\pi})^2}}{c_{1\pi} X_{12\pi}}$ | A | 90.294 | 103.377 | 141.605 | 198.024 | 215.424 | 220.668 |
| 15 | $I_{1\pi}^* = \frac{I_{1\pi}}{I_{1\text{HOM}}}$ | - | 1.305 | 1.494 | 2.046 | 2.862 | 3.113 | 3.189 |
| 16 | $M^* = (\frac{I'_{2\pi}}{I'_{2\text{HOM}}})^2 K_r \frac{S_{\text{HOM}}}{S}$ | кВт | 1.399 | 1.531 | 1.728 | 1.104 | 0.53 | 0.381 |





 $Puc\ 8.1.$ Пусковые характеристики АД с учётом эффекта вытеснения тока: (a) - $M^*=f(s)$; (δ) - $I^*_{ln}=f(s)$

По построенным пусковым характеристикам (рис.) уточняем, что $s_{\kappa p} = 0,166$.

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

Максимальный момент АД, соответствующий критическому скольжению, с учётом вытеснения тока:

$$M_{\text{max}}^* = (\frac{I_{2\pi(s_{\text{kp}})}'}{I_{2\text{hom}}'})^2 K_{R(s_{\text{kp}})} \frac{s_{\text{hom}}}{s_{\text{kp}}} = (\frac{170.461}{62.15})^2 \cdot 1,728 \cdot \frac{0.02}{0,166} = 1.567$$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

8.2. Расчёт пусковых характеристик с учётом насыщения магнитной системы асинхронной машины

Определим необходимость учёта влияния насыщения от полей рассеяния при расчёте пусковых характеристик АД. Для этого найдём значение полного тока паза статора в начальный момент времени пуска двигателя, то есть при s=1.

$$I_{1\pi a 3 a} = \frac{I_{1\pi} u_{\pi}}{a} = \frac{220.67 \cdot 9}{2} = 993.01 \text{ A}.$$

Полученное значение $I_{1паза}>400$ A, поэтому учёт влияния насыщения от полей рассеяния при расчёте пусковых характеристик АД необходим. (стр. 64, [1]).

Выполним расчёт пусковых характеристик с учётом эффекта вытеснения тока и влияния насыщения от полей рассеяния.

Расчётный ряд скольжений s примем таким же, что и при расчёте с учётом только вытеснения тока: 0.05, 0, 06, 0.3, 0.5, 0.7, 1.

Покажем подробный расчёт для значения скольжений s=1.

Первоначально зададимся значением коэффициента увеличения тока от насыщения зубцовой зоны полями рассеяния (рекомендации на стр. 65, [1]);

$$k_{\text{Hac}} = 1,45$$

Средняя МДС обмотки, отнесенная к одному пазу обмотки статора:

$$\begin{split} F_{\pi.\text{cp}} &= 0.7 \frac{k_{\text{\tiny Hac}} I_{1\pi} u_{\pi}}{a} \left(k_{\beta}' + k_{y} k_{\text{\tiny OGM1}} \frac{Z_{1}}{Z_{2}} \right) = \\ &= 0.7 \cdot \frac{1.45 \cdot 220.67 \cdot 9}{1} \cdot \left(1 + 0.96 \cdot 0.92 \cdot \frac{48}{38} \right) = 2132.4 \text{ A} \end{split}$$

Коэффициент C_N:

$$C_N = 0.64 + 2.5 \sqrt{\frac{\delta}{t_{Z1} + t_{Z2}}} = 0.64 + 2.5 \cdot \sqrt{\frac{0.5}{15 + 20.1}} = 0.934$$

Фиктивная индукция потока рассеяния в воздушном зазоре:

$$B_{\varphi\delta} = \frac{F_{\pi.cp}}{1,6\delta C_N} \cdot 10^{-3} = \frac{2132.4}{1,6\cdot 0,5\cdot 0.934} \cdot 10^{-3} = 2.854 \ \text{Tp}$$

Коэффициент К₆, характеризующий отношение потока рассеяния при насыщении к потоку рассеяния ненасыщенной машины (рис. П.26, [1], страница):

$$K_6 = f(B_{\phi 6}) = 0.75$$

Дополнительное эквивалентное раскрытие пазов статора:

$$c_{\mathfrak{1}} = (t_{\mathrm{Z1}} - b_{\mathrm{III}})(1 - K_{\delta}) = (16 - 3.7) \cdot (1 - 0.75) = 3.08$$
 мм

Дополнительное эквивалентное раскрытие пазов ротора:

$$c_{\text{32}} = (t_{\text{Z2}} - b_{\text{III}2})(1 - K_{\delta}) = (20,1 - 1,5) \cdot (1 - 0,75) = 4,65$$
 мм

Уменьшение коэффициента магнитной проводимости рассеяния паза статора для полузакрытых пазов (рис. П.27, в,г, стр. 148, [1]):

$$\Delta\lambda_{\text{\tiny II.Hac}} = \frac{h_{\text{\tiny III}} + 0.58h_k}{b_{\text{\tiny III}}} \frac{c_{1\text{\tiny 3}}}{c_{1\text{\tiny 3}} + 1.5b_{\text{\tiny III}}} = \frac{1 + 0.58 \cdot 2.35}{3.7} \cdot \frac{3.08}{3.08 + 1.5 \cdot 3.7} = 0.23$$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

Уменьшение коэффициента магнитной проводимости рассеяния пазов ротора для полузакрытых пазов:

$$\Delta \lambda_{\text{\tiny II2.Hac}} = \frac{h_{\text{\tiny III2}}}{b_{\text{\tiny III2}}} \cdot \frac{c_{92}}{b_{\text{\tiny III2}} + c_{92}} = \frac{0.7}{1.5} \cdot \frac{4.65}{1.5 + 4.65} = 0.35$$

Коэффициенты проводимости дифференциального рассеяния при насыщении участков зубцов статора и ротора соответственно:

$$\lambda_{\text{п1.нас}} = \lambda_{\text{п1}} - \Delta \lambda_{\text{п1.нас}} = 1,31 - 0,23 = 1,08$$
 $\lambda_{\text{п2}\zeta,\text{нас}} = \lambda_{\text{п2}\zeta} - \Delta \lambda_{\text{п2.нас}} = 1,25 - 0,35 = 0.9$

Коэффициенты проводимости дифференциального рассеяния при насыщении участков зубцов статора и ротора соответственно:

$$\lambda_{\text{д1.Hac}} = \lambda_{\text{д1}} K_{\delta} = 3,52 \cdot 0,75 = 2,64$$
 $\lambda_{\text{д2.Hac}} = \lambda_{\text{д2}} K_{\delta} = 2.89 \cdot 0,75 = 2.17$

Индуктивные сопротивления обмоток статора и ротора с учетом насыщения от полей рассеяния:

$$x_{1.\text{нас}} = x_1 \frac{\lambda_{\Pi 1.\text{наc}} + \lambda_{\Pi 1.\text{наc}} + \lambda_{\Pi 1}}{\lambda_{\Pi 1} + \lambda_{\Pi 1} + \lambda_{\Pi 1}} = 0.477 \cdot \frac{1,08 + 2,64 + 1.22}{1,31 + 3,52 + 1.22} = 0.389 \text{ Ом}$$

$$\dot{x_{2\zeta,\text{нас}}} = \dot{x_2} \frac{\lambda_{\pi 2\zeta,\text{нас}} + \lambda_{\pi 2} + \lambda_{\pi 2}}{\lambda_{\pi 2} + \lambda_{\pi 2} + \lambda_{\pi 2}} = 0.539 \cdot \frac{0.9 + 2.17 + 0,755}{1,65 + 2.89 + 0,755} = 0.389 \text{ Ом}$$

Коэффициент с₁ в пусковом режиме АД с учётом насыщения:

$$c_{1\pi,\text{Hac}} = 1 + \frac{x_{1,\text{Hac}}}{x_{12\pi}} = 1 + \frac{0.389}{26.6} = 1,015$$

Находим активное $R_{\text{п.нас}}$ и реактивное $X_{\text{п.нас}}$ сопротивления правой ветви Γ образной схемы замещения АД (рис. 7.1) в пусковом режиме с учётом вытеснения
тока и насыщения:

$$R_{\text{п.нас}} = r_1 + \frac{c_{1\pi.\text{наc}}r_{2\zeta}'}{s} = 0,153 + \frac{1,015 \cdot 0.0941}{1} = 0.249 \text{ Ом}$$
 $X_{\text{п.нас}} = x_{1.\text{наc}} + c_{1\pi.\text{наc}}x_{2\zeta.\text{наc}}' = 0.389 + 1,015 \cdot 0.389 = 0.784 \text{ Ом}$

Ток в обмотке ротора в пусковом режиме с учётом вытеснения тока и насыщения:

$$I'_{2\pi,\text{hac}} = \frac{U_{1\text{hom},\varphi}}{\sqrt{R_{\pi,\text{hac}}^2 + X_{\pi,\text{hac}}^2}} = \frac{220}{\sqrt{0.249^2 + 0.784^2}} = 267.4 \text{ A}$$

Ток статора с учётом вытеснения тока и насыщения:

$$I_{1\pi,\text{Hac}} = I'_{2\pi,\text{Hac}} \frac{\sqrt{R_{\pi,\text{Hac}}^2 + (X_{\pi,\text{Hac}} + x_{12\pi})^2}}{c_{1\pi,\text{Hac}} x_{12\pi}} = 267.4 \cdot \frac{\sqrt{0.249^2 + (0.784 + 26,6)^2}}{1,015 \cdot 26,6} = 271.2 \text{ A}$$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

Кратность тока статора АД с учётом вытеснения тока и насыщения:

$$I_{1\pi}^* = \frac{I_{1\pi,\text{Hac}}}{I_{1\text{HOM}}} = \frac{271.2}{69.2} = 3.919 \text{ o. e.}$$

Кратность пускового момента АД с учётом вытеснения тока и насыщения:

$$M^* = \left(\frac{I'_{2\pi,\text{HaC}}}{I'_{2\text{HOM}}}\right)^2 K_R \frac{S_{\text{HOM}}}{S} = \left(\frac{267.4}{62.15}\right)^2 \cdot 1,57 \cdot \frac{0,02}{1} = 0.58$$

Фактическое значение коэффициента насыщения:

$$k'_{\text{Hac}} = \frac{I_{1\pi,\text{Hac}}}{I_{1\pi}} = \frac{271.2}{220.67} = 1,229$$

Данное значение не отличается от принятого изначально на 10.... 15%, что допустимо и означает, что уточняющий перерасчёт пусковых параметров АД не требуется (стр. 68, [1]).


$$k_{\text{Hac}} = 1,45$$
 для $s = 1$

Таблица 8.2. Расчётные выражения и результаты расчёта пусковых характеристик асинхронного двигателя с учётом эффекта вытеснения тока и насыщения:

| No | Doorienvog domining | Ед. | | | Сколь | жение s | | |
|-----|--|------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 745 | Расчётная формула | изм. | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1 |
| 1 | k _{Hac} | - | 1 | 1 | 1 | 1.183 | 1.317 | 1.45 |
| 2 | $F_{\text{п.cp}} = 0.7 \frac{k_{\text{Hac}} I_{1 \text{п}} u_{\text{п}}}{a} \cdot \left(k_{\beta}' + k_{y} k_{\text{обм1}} \frac{Z_{1}}{Z_{2}}\right)$ | кА | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.74 | 1.936 | 2.132 |
| 3 | $B_{\phi\delta} = \frac{F_{\text{n.cp}}}{1,6\delta C_N} \cdot 10^{-3}$ | Тл | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 2.329 | 2.591 | 2.854 |
| 4 | $K_6=f(B_{\phi 6})$ | - | 0.895 | 0.895 | 0.865 | 0.834 | 0.784 | 0.735 |
| 5 | $c_{91} = (t_{Z1} - b_{III})(1 - K_{\delta})$ | MM | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 2.046 | 2.66 | 3.261 |
| 6 | $\Delta \lambda_{\text{п1.Hac}} = \frac{h_{\text{ш1}} + 0.58h_k}{b_{\text{ш1}}} \cdot \frac{c_{19}}{c_{19} + 1.5b_{\text{ш1}}}$ | - | 0.0121 | 0.121 | 0.121 | 0.172 | 0.207 | 0.236 |
| 7 | $\lambda_{\Pi 1. 	ext{Hac}} = \lambda_{\Pi 1} - \Delta \lambda_{\Pi 1. 	ext{Hac}}$ | - | 1.189 | 1.189 | 1.189 | 1.138 | 1.103 | 1.074 |
| 8 | $\lambda_{\text{д1.нас}} = \lambda_{\text{д1}} K_{\delta}$ | - | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.934 | 2.759 | 2.587 |
| 9 | $\begin{aligned} \mathbf{x}_{1.\text{Hac}} &= \mathbf{x}_1 \cdot \\ \frac{\lambda_{\text{n1.Hac}} + \lambda_{\text{д1.Hac}} + \lambda_{\text{л1}}}{\lambda_{\text{n1}} + \lambda_{\text{д1}} + \lambda_{\text{л1}}} \end{aligned}$ | Ом | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.417 | 0.401 | 0.385 |

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

| № | Do avijava gada ana gura | Ед. | | | Сколь | жение s | | |
|-----|--|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| JNΩ | Расчётная формула | изм. | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1 |
| 10 | $c_{92} = (t_{Z2} - b_{III2})(1 - K_{\delta})$ | MM | 1.938 | 1.938 | 1.958 | 3.094 | 4.023 | 4.931 |
| 11 | $\Delta \lambda_{_{\mathrm{II2.Hac}}} = rac{h_{_{\mathrm{III}2}}}{b_{_{\mathrm{III}2}}} rac{c_{_{92}}}{b_{_{\mathrm{III}2}} + c_{_{92}}}$ | - | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.314 | 0.34 | 0.358 |
| 12 | $\lambda_{\pi 2 \zeta. \text{hac}} = \lambda_{\pi 2 \zeta} - \Delta \lambda_{\pi 2. \text{hac}}$ | - | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.936 | 0.91 | 0.892 |
| 13 | $\lambda_{	extsf{A}2.	ext{Hac}} = \lambda_{	extsf{A}2} 	extsf{K}_{\delta}$ | - | 2.586 | 2.586 | 2.586 | 2.409 | 2.265 | 2.124 |
| 14 | $x'_{2\zeta,\text{Hac}} = x'_{2} \frac{\lambda_{\Pi 2\zeta,\text{Hac}} + \lambda_{\Pi 2,\text{Hac}} + \lambda_{\Pi 2}}{\lambda_{\Pi 2} + \lambda_{\Pi 2} + \lambda_{\Pi 2}}$ | Ом | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.417 | 0.4 | 0.384 |
| 15 | $c_{1\pi.\text{Hac}} = 1 + \frac{x_{1.\text{Hac}}}{x_{12\pi}}$ | - | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | 1.014 |
| 16 | $R_{\text{п.нас}} = r_1 + \frac{c_{1\text{п.наc}} r_{2\zeta}'}{s}$ | Ом | 2.06 | 1.74 | 1.11 | 0.472 | 0.289 | 0.248 |
| 17 | $X_{\text{п.нас}} = X_{\text{1.нас}} + c_{\text{1п.нас}} X'_{2\zeta.\text{нас}}$ | Ом | 0.886 | 0.886 | 0.886 | 0.841 | 0.807 | 0.774 |
| 18 | $I'_{2\text{п.нас}} = \frac{U_{1\text{ном.}\phi}}{\sqrt{R_{\text{п.нас}}^2 + X_{\text{п.нас}}^2}}$ | A | 97.867 | 112.304 | 154.948 | 228.134 | 256.678 | 270.571 |
| 19 | $I_{1_{\Pi,\text{HaC}}} = I'_{2_{\Pi,\text{HaC}}} \frac{\sqrt{R_{\Pi,\text{HaC}}^2 + (X_{\Pi,\text{HaC}} + x_{12\Pi})^2}}{c_{1_{\Pi,\text{HaC}}} x_{12\Pi}}$ | A | 99.768 | 114.394 | 157.642 | 237.747 | 260.553 | 274.487 |
| 20 | $k'_{\text{Hac}} = \frac{I_{1\pi,\text{Hac}}}{I_{1\pi}}$ | - | 0.452 | 0.518 | 0.714 | 1.05 | 1.181 | 1.244 |
| 21 | $k'_{ m Hac} = rac{I_{ m 1\Pi.Hac}}{I_{ m 1\Pi}}$ $I^*_{ m 1\Pi} = rac{I_{ m 1\Pi.Hac}}{I_{ m 1HOM}}$ | - | 1.442 | 1.653 | 2.278 | 3.349 | 3.765 | 3.967 |
| | $\mathbf{M}^* = \left(\frac{I'_{2\pi,\text{Hac}}}{I'_{2\text{HOM}}}\right)^2 K_R \frac{s_{\text{HOM}}}{s}$ | - | 1.557 | 1.709 | 1.952 | 1.41 | 0.765 | 0.595 |



(a) (б) $Puc. \ 8.2.$ Пусковые характеристики АД с учётом эффекта вытеснения тока и насыщения: (a) - $M^*=f(s)$; (б) - $I^*_{In}=f(s)$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

По построенным пусковым характеристикам определяем критическое скольжение и максимальный момент, соответствующий критическому скольжению:

 $s_{\kappa p}=0,166;~{M_{max}}^*=1.803$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

9. Тепловой расчёт

Электрические потери в пазовой части обмотки статора:

$$P_{\mathfrak{I}_{1}}' = k_{\rho} P_{\mathfrak{I}_{1}} \frac{2l_{1}}{l_{cp1}} = 0,958 \cdot 1957,4 \cdot \frac{2 \cdot 0,154}{0,79} = 731.1$$

где: $k_p=1,07$ для класса H.

Превышение температуры внутренней поверхности сердечника статора над температурой воздуха внутри двигателя:

$$\Delta \vartheta_{\text{\tiny \Pi OB} 1} = K \frac{P_{\text{\tiny 3\Pi}}' + P_{\text{\tiny CT.OCH}}}{\pi D l_1 \alpha_1} = 0.2 \cdot \frac{731.1 + 442.9}{\pi \cdot 244 \cdot 0.154 \cdot 119} = 16.7 ^{\circ} \text{C}.$$

где: K=0,2 – коэффициент, учитывающий, что часть потерь в сердечнике статора и в пазовой части обмотки передается через станину непосредственно в окружающую среду (табл. П.29, [1], стр. 148);

$$\alpha_1 = 119 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{°C}}$$
 коэффициент теплоотдачи с поверхности (рис. П. 28, [1], стр. 149)

Расчётный периметр поперечного сечения паза статора (стр. 71, [1], полузакрытый трапецеидальный паз).

$$\Pi_{\pi 1} = 2h_{\pi.K.} + b_1 + b_2 = 2 \cdot 19, 1 + 9, 6 + 4, 9 = 53 \text{ mm} = 0,053 \text{ m}$$

Перепад температуры в изоляции пазовой части обмотки статора:

$$\Delta \vartheta_{\text{\tiny M3.\Pi1}} = \frac{P'_{\text{\tiny 3\Pi1}}}{Z_1 \Pi_{\text{\tiny \Pi1}} l_1} \left(\frac{b_{\text{\tiny M3}}}{\lambda_{\text{\tiny 3KB}}} + \frac{b_1 + b_2}{16 \lambda'_{\text{\tiny 3KB}}} \right) \cdot 10^{-3}$$
$$= \frac{731.1}{48 \cdot 0.053 \cdot 0.154} \cdot \left(\frac{0.5}{0.16} + \frac{9.6 + 4.9}{16 \cdot 1.3} \right) \cdot 10^{-3} = 7.1^{\circ}\text{C}.$$

где: средняя эквивалентная теплопроводность пазовой изоляции

$$\lambda_{\text{9KB}} = 0.16 \frac{\text{BT}}{\text{M}^2 \cdot \text{°C}} \text{ (cTp. 72, [1].)}$$

среднее значение коэффициента теплопроводности внутренней изоляции катушки всыпной обмотки из эмалированных проводников с учетом неплотного прилегания проводников друг к другу

$$\lambda_{_{9 \text{KB}}}^{'} = 1,3 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^{2} \cdot {}^{\circ} \text{С}}$$
 (по рис. П.30, стр. 151, [1], для $\frac{d}{d_{u_3}} = 0,952$)

Электрические потери в лобовых частях катушек обмотки статора:

$$P'_{\text{эл1}} = k_{\rho} P_{\text{э1}} \frac{2l_2}{l_{\text{cp1}}} = 1,07 \cdot 1957,4 \cdot \frac{2 \cdot 0,241}{0,79} = 1278 \text{ Bt.}$$

| Проверил | | Тодарев В.В | | | Тепловой расчёт | У | ₄₀ ГУ, гр. ЭП-21 | | |
|----------|-------|-------------|---------|------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----|--|
| Разр | абот. | Ларьков А.В | | | Литер. Лист Листо | | Листов | | |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | КП.1-53 01 05.ЭП-21.32.ПЗ | | | | |
| | | | | | VII 1 52 01 05 | $\Delta \Pi \Delta$ | 1 22 | ПО | |

Периметр условной поверхности охлаждения лобовой части одной катушки обмотки статора:

$$\Pi_{\pi 1} \approx \Pi_{\pi 1} = 0.053 \text{ M} = 53 \text{ MM. (ctp. 72, [1])}.$$

Перепад температуры по толщине изоляции лобовых частей обмотки статора:

$$\begin{split} \Delta\vartheta_{_{\mathrm{H3.71}}} &= \frac{P_{_{\mathrm{3Л1}}}'}{2Z_{_{1}}\Pi_{_{\mathrm{Л1}}}l_{_{\mathrm{Л1}}}} \Big(\frac{b_{_{\mathrm{H3.71}}}}{\lambda_{_{\mathrm{9KB}}}} + \frac{h_{_{\Pi1}}}{16\lambda_{_{\mathrm{9KB}}}'}\Big) \cdot 10^{-3} \\ &= \frac{1278}{2 \cdot 48 \cdot 0,053 \cdot 0,241} \cdot \Big(\frac{0}{0,16} + \frac{22.4}{16 \cdot 1,3}\Big) \cdot 10^{-3} = 1^{\circ}\text{C}. \end{split}$$

где $b_{\text{из.л1}}$ =0, т.к. лобовые части обмотки без изоляции (стр.72, [1]).

Превышение температуры наружной поверхности изоляции лобовых частей обмотки статора над температурой воздуха внутри машины:

$$\Delta \vartheta_{\text{пов.л1}} = K \frac{P_{\text{эл1}}'}{2\pi D l_{\text{выл1}} \alpha_1} = 0.2 \cdot \frac{1278}{2\pi \cdot 0.244 \cdot 0.078 \cdot 119} = 18^{\circ} \text{C}.$$

Среднее повышение температуры обмотки статора над температурой воздуха внутри двигателя:

$$\Delta\vartheta_{1}' = \frac{(\Delta\vartheta_{\text{пов1}} + \Delta\vartheta_{\text{из.п1}})2l_{1} + (\Delta\vartheta_{\text{из.л1}} + \Delta\vartheta_{\text{пов.л1}})2l_{\text{л1}}}{l_{\text{ср1}}} = \frac{(16.7 + 7.1) \cdot 2 \cdot 0,154 + (1 + 18) \cdot 2 \cdot 0,2441}{0,79} = 20,9^{\circ}\text{C}.$$

Эквивалентная поверхность охлаждения корпуса АД (поскольку двигатель имеет степень защиты IP44, то с учётом поверхности рёбер станины – стр.73, [1]):

 Π_p =0,39 м — условный периметр поперечного сечения ребер корпуса двигателя (по рис. П.31., [1], стр. 151).

$$S_{\text{кор}} = (\pi D_a + 8\Pi_p)(l_1 + 2l_{\text{выл}1}) = (\pi \cdot 0.359 + 8 \cdot 0.39) \cdot (0.154 + 2 \cdot 0.078) = 1.32 \text{ M}^2$$

Сумма потерь, отводимых в воздух внутри двигателя (стр.73, [1], двигатель имеет внешний вентилятор).

АД с внешним вентилятором (степень защиты двигателя IP44, система охлаждения IC0141):

Превышение температуры воздуха внутри машины над температурой окружающей среды:

$$\alpha_{\rm B} = 24 \; \frac{{\rm BT}}{{\rm M}^2 \cdot {}^{\circ} {\sf C}}$$
-коэффициент подогрева воздуха (рис. П.28, [1], стр. 149).
$$\Delta \vartheta_{\rm B} = \frac{\sum P_{\rm B}'}{s_{\rm kon} \alpha_{\rm B}} = \frac{2679.2}{1.32 \cdot 24} = 84.6 \, {}^{\circ} {\sf C}$$

| Изм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|------|------|---------|---------|------|

Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой окружающей среды:

$$\Delta \theta_1 = \Delta \theta_1' + \Delta \theta_B = 20.9 + 84.6 = 105.5$$
°C.

Значение величины $\Delta \theta_1$ не выше допустимого превышения температуры обмотки для изоляции класса H, равного 100°C (табл. П.30, стр. 152, [1]), поэтому нагрев двигателя находится в допустимых значениях.

Коэффициент, учитывающий изменение условий охлаждения по длине поверхности корпуса, обдуваемого наружным вентилятором (стр. 75, [1]):

$$k_{\rm m} = m' \sqrt{\frac{n_1}{100} D_a} = 2.5 \cdot \sqrt{\frac{1500}{100} \cdot 0.359} = 5.8.$$

где m[']=2.5 для АД с 2р=4 и h≤250 мм;

Требуемый для охлаждения расход воздуха:

$$Q_{\scriptscriptstyle B} = \frac{k_{\scriptscriptstyle m} \sum P_{\scriptscriptstyle B}'}{1100 \Delta \vartheta_{\scriptscriptstyle B}} = \frac{5.8 \cdot 2679.2}{1100 \cdot 84.6} = 0.17 \ \frac{{\scriptscriptstyle M}^3}{c}.$$

Расход воздуха, обеспечиваемый наружным вентилятором:

$$Q'_{B} = 0.6D_{a}^{3} \frac{n_{1}}{100} = 0.6 \cdot 0.359^{3} \cdot \frac{1500}{100} = 0.42 \frac{M^{3}}{c}.$$

Фактически обеспечиваемый расход воздуха должен быть больше требуемого, то есть должно выполняться условие:

 $Q_{\rm B}$ '> $Q_{\rm B}$ или 0.42>0.17 – в нашем случае условие выполняется.

| V | 1зм. | Лист | № Докум | Подпись | Дата |
|---|------|------|---------|---------|------|

Заключение

При проектировании данного электродвигателя были рассчитаны размеры статора и ротора, выбраны типы обмоток, обмоточные провода, изоляция, материалы активных и конструктивных частей машины. Отдельные части машины были сконструированы так, чтобы при изготовлении машины трудоёмкость и расход материалов были наименьшими, а при эксплуатации машина обладала наилучшими энергетическими показателями. При этом данная электрическая машина соответствует условиям применения её в электроприводе.

При выполнении проекта учитывалось соответствие технико-экономических показателей машины современному мировому уровню. Проектирование производилось с учётом требований государственных и отраслевых стандартов. При проектировании пришлось учесть назначение и условия эксплуатации, стоимость активных и конструктивных материалов, КПД, технологию производства, надёжность в работе и патентную чистоту.

| | | | | | КП.1-53 01 05. | ЭП-2 | 1.32. | ПЗ |
|------|-------|-------------|---------|------|------------------------------|--------|--------|--------|
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | 141.1 00 01 00.011 21.02.110 | | | |
| Разр | абот. | Ларьков А.В | | | | Литер. | Лист | Листов |
| Про | верил | Тодарев В.В | | | | У | 43 | |
| | | | | | Заключение | ררדי | V, гр. | ЭП-21 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Электрические машины: Курсовое проектирование. Учебное пособие по дисциплине «Электрические машины» для студентов специальностей 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» и 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)» дневной и заочной форм обучения / В.В. Тодарев, В.В. Брель. Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2019. 158 с.
- 2. Проектирование электрических машин: учебник для вузов/ И.П. Копылов; под ред. И.П. Копылова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011. 767 с.
- 3. Обмотки электрических машин: метод. указания к практ. занятиям и курсовому проекту по дисциплине «Электрические машины» для студентов специальностей 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» и 1-43 01 03 «Электроснабжение» днев. и заоч. форм обучения / авт.-сост.: В. С. Захаренко, В. В. Тодарев. Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2007. 49 с.

| | | | | | ЛИТЕРАТУРЫ | ГГТУ, гр. ЭП-21 | | |
|-----------|------|-------------|---------|------|---------------------------|-----------------|------|--------|
| Проверил | | Тодарев В.В | | | СПИСОК | У | 44 | |
| Разработ. | | Ларьков А.В | | | | Литер. | Лист | Листов |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | КП.1-53 01 05.ЭП-21.32.ПЗ | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |