## 4 РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ

- 71. Марку стали магнитопровода принимаем согласно рекомендациям таблицы П.14: сталь марки 2013.
- 72. Коэффициент  $\gamma_1$  для расчёта магнитного напряжения воздушного зазора:

$$\gamma_1 = \frac{\left(\frac{b_{\text{III}1}}{\delta}\right)^2}{5 + \frac{b_{\text{III}1}}{\delta}} = \frac{\left(\frac{4,0}{1,0}\right)^2}{5 + \frac{4,0}{1,0}} = 1.8.$$

73. Коэффициент  $k_{\delta}$  для расчёта магнитного напряжения воздушного зазора:

$$k_{\delta} = \frac{t_{z1}}{t_{z1} - \gamma_1 \cdot \delta} = \frac{17}{17 - 1.8 \cdot 1.0} = 1.118.$$

74. Магнитное напряжение воздушного зазора:

$$F_{\delta} = \frac{2}{\mu_0} \cdot B_{\delta} \delta \cdot k_{\delta} = \frac{2}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} \cdot 0.71 \cdot 1.0 \cdot 1.118 = 1212 \text{ A},$$

где  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$   $\Gamma_{\text{H/M}} = 4 \cdot 3,14 \cdot 10^{-7}$   $\Gamma_{\text{H/M}} = 12,56 \cdot 10^{-7}$   $\Gamma_{\text{H/M}}$  — магнитная проницаемость (стр. 28).

75. Расчётная высота зубца статора по (4.4):

$$h_{z1} = h_{n1} = 33.3 \text{ мм}.$$

76. Расчётная индукция в зубцах статора:

$$B_{z1}^{\cdot} = \frac{B_{\delta} \cdot t_{z1} \cdot l_{\delta}}{b_{z1} \cdot l_{CT1} \cdot k_{c}} = \frac{0.71 \cdot 17 \cdot 0.133}{6.84 \cdot 0.133 \cdot 0.97} = 1.745 \ Tr.$$

Так как расчётная индукция  $B_{z1}^* = 1,745$  Тл < 1.8 Тл, то нет необходимости учесть ответвление потока в паз и найти действительную индукцию в зубце статора  $B_{Z1}$  (рекомендации на стр. 29-30).

Таким образом:

$$B_{z1} = 1.745 \,\mathrm{T}{\pi};$$
  
 $H_{z1} = 1310 \,\mathrm{A/m}.$ 

					КР.1-43.01.03.22с.09 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата				
Разр	аб.	Гулевич				Лит	Лист	Листов
Проє	3.	Козлов			Расчет магнитной цепи			
Н. кс	онтр.				асинхронной машины	ГГТУ, гр. 3Э-22с		
Утв.	-					1	, op.	00 220

77. Магнитное напряжение зубцовой зоны статора:

$$F_{z1} = 2 \cdot h_{z1} \cdot H_{z1} = 2 \cdot 0.0333 \cdot 1310 = 87.351 \text{ A}.$$

78. Расчётная высота зубца ротора по (4.10):

$$h_{z2} = h_{z1} - 0.1 \cdot b_2 = 29.2 - 0.1 \cdot 4.6 = 28.7 \text{ MM}.$$

79. Расчётная индукция в зубцах ротора:

$$B_{z2}^{\circ} = \frac{B_{\delta} \cdot t_{z2} \cdot l_{\delta}}{b_{z2} \cdot l_{CT2} \cdot k_{c}} = \frac{0.71 \cdot 14 \cdot 0.133}{5.4 \cdot 0.133 \cdot 0.97} = 1.82 \text{ Тл.}$$

Так как расчётная индукция  $B_{z2}^* = 1.82 \, \text{Тл} > 1.8 \, \text{Тл}$ , необходимо учесть ответвление потока в паз и найти действительную индукцию в зубце статора  $B_{Z1}$  (рекомендации на стр. 29-30). Для этого:

-найдём коэффициент, определяющий отношение площадей поперечных сечений паза и зубца на высоте  $h_{72}$ 

$$k_{\Pi 2} = \frac{b_{\Pi 2} \cdot l_{\delta}}{b_{72} \cdot l_{CT2} \cdot k_{c}} = \frac{6.15 \cdot 0.133}{5.4 \cdot 0.133 \cdot 0.97} = 1.174$$

где  $b_{\pi 2} = \frac{b_1 + b_2}{2} = \frac{7.7 + 4.6}{2} = 6.15$  мм – средняя ширина паза статора;

- зададимся значением действительной индукции  $B_{z2}=1,\!81\,\mathrm{T}$ л и определим по табл. П.17 напряженность магнитного поля в сечении зубца статора

$$H_{z1} = 1570 \text{ A/m},$$

- проверим выполнение условия

$$B_{z2}=B^{\hat{}}_{z2}-\mu_0\cdot H_{z2}\cdot k_{\pi 2}=1.82\ -4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 1570\cdot 1.174=1.81,$$
или,  $1.81=1.81$  то есть условие выполняется.

81. Магнитное напряжение зубцовой зоны ротора:

$$F_{z2} = 2 \cdot h_{z2} \cdot H_{z2} = 2 \cdot 0.0287 \cdot 1570 = 90.118 \text{ A}.$$

82. Коэффициент насыщения зубцовой зоны:

$$k_Z = 1 + \frac{F_{Z1} + F_{Z2}}{F_{\delta}} = 1 + \frac{87.351 + 90.118}{1212} = 1.21.$$

Значение коэффициента насыщения зубцовой зоны  $k_Z$  находится в пределах от 1,2 до 1,6, что предварительно говорит о правильности выбранных размерных соотношений и обмоточных данных АД (стр. 31).

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

83. Длина средней силовой линии магнитного поля в ярме статора:

$$L_a = \pi \cdot \frac{D_a - h_a}{2p} = \pi \cdot \frac{0.35 - 0.0452}{2} = 0.479 \text{ M}.$$

84. Проектируемый АД имеет длину сердечника статора  $l_{\text{СТ1}} = 0.133 \,\text{м} < 300 \,\text{мм}$ , поэтому вентиляционные каналы в статоре отсутствуют (стр. 31). В этом случае расчётная высота ярма статора:

$$h_a = h_a - \frac{2}{3} d_{\kappa_1} \cdot m_{\kappa_1} = 0.0452 - \frac{2}{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0.0452 \text{ M} = 45.2 \text{ MM}.$$

85. Индукция в ярме статора:

$$B_a = \frac{\Phi}{2 \cdot h_a \cdot l_{CT1} \cdot k_c} = \frac{0.0175}{2 \cdot 0.0452 \cdot 0.133 \cdot 0.97} = 1.5$$
 Тл.

86. Напряжённость поля ярма статора при индукции  $B_{\rm a}$  (табл.  $\Pi.1.6$ ):

$$H_{\rm a} = 520 \, {\rm A/m}$$
.

87. Магнитное напряжение ярма статора:

$$F_{\rm a} = L_a \cdot H_{\rm a} = 0.479 \cdot 520 = 248.998 \,\text{A}.$$

88. Сердечник ротора проектируемого АД является сердечником с непосредственной посадкой на вал. Определим значение следующего выражения и оценим выполнения условия (4.19):

$$0.75 \cdot \left(\frac{D_a}{2} - h_{n2}\right) = 0.75 \cdot \left(\frac{350}{2} - 29.2\right) = 109.35 \text{ mm} > D_e = 81 \text{ mm}.$$

Поэтому для АД с 2p=2 расчётная высота ярма ротора определится по выражению (4.23):

$$h_j = \frac{D_2 - D_j}{2} - h_{n2} = \frac{191.2 - 81}{2} - 37.1 = 18 \text{ mm},$$
 
$$h_j^* = \frac{2 + p}{3.2 \cdot p} \cdot \left(\frac{D_2}{2} - h_{n2}\right) - \frac{2}{3} \cdot d_{\text{K2}} \cdot m_{\text{K2}} = \frac{2 + 1}{3.2 \cdot 1} \cdot \left(\frac{191.0}{2} - 29.2\right) - \frac{2}{3} \cdot 0 \cdot 0$$
 
$$= 62.156 \text{ mm}.$$

89. Длина средней силовой линии магнитного поля в ярме ротора по (4.24):

$$L_j = 2 \cdot h_j = 2 \cdot 62.156 = 124.313$$
 MM.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

90. Индукция в ярме ротора:

$$B_j = \frac{\Phi}{2 \cdot h_a \cdot l_{CT2} \cdot k_c} = \frac{0.0175}{2 \cdot 0.062156 \cdot 0.133 \cdot 0.97} = 1.09$$
 Тл.

91. Напряжённость поля ярма ротора при индукции  $B_{j}$  (табл.  $\Pi.1.6$ ):

$$H_j = 203 \text{ A/m}.$$

92. Магнитное напряжение ярма ротора:

$$F_j = L_j \cdot H_j = 0.123413 \cdot 203 = 25.235 \text{ A}.$$

93. Суммарное магнитное напряжение магнитной цепи на одну пару полюсов:

$$F_{\text{II}} = F_{\delta} + F_{Z1} + F_{Z2} + F_a + F_j = 1212 + 87.351 + 90.118 + 248.998 + 25.235$$
  
= 1663.703 A.

94. Коэффициент насыщения магнитной цепи:

$$k_{\mu} = \frac{F_{\text{II}}}{F_{\delta}} = \frac{1663.703}{1212} = 1.373.$$

95. Намагничивающий ток АД:

$$I_{\mu} = \frac{p \cdot F_{\text{II}}}{0.9 \cdot m_1 \cdot w_1 \cdot k_{\text{06M1}}} = \frac{1 \cdot 1663.703}{0.9 \cdot 3 \cdot 60 \cdot 0.928} = 11.063 \text{ A}.$$

96. Относительное значение намагничивающего тока:

$$I_{\mu}^* = \frac{I_{\mu}}{I_{1\text{HOM}}} = \frac{11.063}{69.2} = 0.16.$$

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата